仁怀坛厂“6·8”一般道路交通事故调查报告

日期：2024-09-04 16:55:28 来源：仁怀市应急管理局 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2023年6月8日13时2分许，仁怀市坛厂镇樟柏村发生一起道路运输事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，仁怀市人民政府办公室成立事故调查组对该起事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、综合分析，查清了事故的经过、原因和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的突出问题，对下一步加强道路交通安全工作提出建议。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2023年6月8日中午13时2分许，驾驶员张**持A2驾驶证驾驶川R72692号重型半挂牵引车牵引的川AD031号重型集装箱半挂车，由仁怀市水口方向行驶，当行驶至仁怀市坛厂街道办事处坛厂大道石家桥路段时，与正在通过人行横道的行人余**发生接触，造成行人余**受伤后送医院医治无效，13时许死亡的一般道路交通事故。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，驾驶员张**紧急联系120急救车赶赴事故现场救治伤者，坛厂镇积极对接医疗、公安、道交办，樟柏村等单位相关人员赶赴现场全力相关工作。伤者经送往市人民医院救治，由于伤情较重，次日凌晨，经市医院医生和家属商量后将伤者转院到遵义医学院继续救治，6月11日，伤者余*

（三）事故当事人情况

张**，男，汉族，现年45岁，持档案编号为5201003286**号准驾车型为A2型驾驶证，驾驶川R72692号重型半挂牵引车牵引的川AD031号重型

余**，女，汉族，现年74岁，在本次事故中死亡。

（四）事故车辆情况

川R72692重型半挂牵引车，厂牌型号：东风牌DFH4251AX4AV；车辆识别号：LGAG4DY36J3028***；发动机号：787879**；车身颜色：人：南充平安运业有限公司；车辆检验情况：检验有效期至2023年10月31日；保险缴纳情况：投保公司为中华联合财产保险股份有限公司，保险有效强险保险单号：0222511335060332 00****；商业保险单号：0222500335060370 00****。

川AD031号重型集装箱半挂车，厂牌型号：梁山东岳牌CSQ9102TJZG，车辆识别代号：LMA93VGP5G0002***，车身颜色：白色；机动车登有限公司成都分公司；检验情况：检验有效期至2024年2月29日。

（五）公司基本情况

南充平安运业有限公司；统一社会信用代码：91511304MA6295X021；公司地址：南充市嘉陵区茶盘路一段174号；法定代表人：程**，道
511304000***。

（六）驾驶人及事故车辆检验鉴定情况

1.事故车辆驾驶人

经仁怀市公安局交通警察大队对驾驶员张**尿液检测，吗啡检测呈阴性，甲基苯丙胺检测呈阴性，氯氨酮检测呈阴性。

2.事故车辆

经泸州科正司法鉴定中心司法鉴定，川R72692东风牌重型半挂牵引车转向系、制动系年检项目性能符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安
全技术条件。川AD031挂梁山东岳牌重型集装箱半挂车制动系统检验项目性能符合国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技

（七）事故道路情况及事故当天天气情况

现场位于仁怀市坛厂街道办事处坛厂大道石家桥路段，道路呈南北走向，道路南往仁怀市鲁班街道办事处水口方向，北往仁怀市坛厂收费站方向
路面潮湿，道路为双向六车道，同方向有三条机动车道，道路中心有护栏隔离，事故路段有过街人行横道，道路有效路面宽度1020CM，道路东侧为人
往水口方向的车道。

（八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.事故造成1人死亡。

2.事故直接经济损失：根据《企业职工工伤事故经济损失统计标准》（GB6271-1986）等标准和规定统计，核定直接经济损失约35.2万元。

二、事故原因分析

调查组经过出勘事故现场、调查取证，查阅相关部门和企业档案资料，依托有关检验鉴定机构出具的鉴定结果，认定此次事故原因：驾驶人张*
程中，遇行人正在通过人行横道时未停车让行是造成本次事故的直接原因。

三、事故暴露的主要问题

（一）企业存在的问题

南充平安运业有限公司：营业执照和道路运输经营许可证均在有效期内，法定代表人程**持有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安
A012020512 90***；配备有4名安全管理人员，分别是袁**，证号：B012021516862**；蒋*，证号：B012023511481**；刘**，证号：B0120205
B012020513930**；制定有《安全生产责任制度》《安全生产会议制度》《安全生产费用提取和使用管理制度》《事故统计报告制度》《安全生产培训和
岗前培训制度》《安全生产监督检查制度》《安全生产资金保障制度》《设施、设备、货物安全管理制度》《安全生产主体责任清单》等安全管理制度；制
计划，通过微信教育群和远程教育平台等方式开展安全教育。但也存在：一是安全管理不到位，未与驾驶员签订安全协议；二是安全检查不深入，只
控，没有现场检查。三是应急救援、应急处置不到位，事故发生后没有人员到现场处置。

（二）有关部门存在的问题

1.仁怀市交通运输局：安全教育不够全面，对道路运输企业实施安全检查不够深入、不全面，对“外籍”车辆在仁运营风险分析研判不够。

2.仁怀市公安局交通警察大队：对该事故发生地重点路段的路查路检力度不够，履行事故预防工作不力，对交通事故分析研判不到位，对存在违
全行车、规范行车、文明行车知识培训教育不深入。

（三）有关地方政府存在的问题

坛厂街道办事处：村组级安全教育不够深入，对驾驶人员交通法规、安全知识培训教育力度不足，覆盖率不高。

事故性质：经调查组认定，仁怀坛厂“6·8”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任人和责任单位的处理建议

（一）事故责任人员

张**。在驾驶车辆上道路行驶过程中，遇行人正在通过人行横道时未停车让行是造成本次事故的直接原因，在本次事故中承担全部责任。2023
安局刑事拘留，2023年10月，仁怀市公安局对张**涉嫌交通肇事一案移送仁怀市人民检察院起诉，2024年4月，仁怀市人民检察院决定对张**不起诉
94号）。

（二）事故责任单位

1.南充平安运业有限公司。安全生产主体责任落实不到位，对此次事故发生负主要责任。建议由仁怀市安委办函请南充市嘉陵区安委办，一是对
行警示约谈，二是督促行业部门对南充平安运业有限公司存在的问题进行核查处理。

2.坛厂街道办事处。负责辖区道路交通安全工作，对该起事故的发生负监管责任，建议由市安委办作警示约谈。

3.仁怀市交通运输局。负责道路运输行业安全监管工作，对该起事故的发生负监管责任，建议由市安委办作警示约谈。

4.仁怀市公安局交通警察大队。负责道路交通安全管理工作，对该起事故的发生负监管责任，建议由市安委办作警示约谈。

五、事故防范和整改措施

（一）加大城市道路安全行车的宣传，提升让广大驾驶员安全行车意识，使其知安全，懂安全，文明驾驶，安全行车。

（二）加大对广大人民群众道路交通安全知识宣传，提升人民群众自觉遵守道路交通法规的安全意识，保障人民群众的生命财产安全。

（三）组织道路交通参与者，特别是机动车驾驶员，对《道路交通安全法》等相关法律法规学习，使之掌握在城市道路上的行车技巧，强调驾驶安全文明驾驶，进一步预防和减少道路交通安全事故，特别是亡人事故的发生。

（四）加强道路交通安全执法检查，加大路查路检力度，发现车辆或行人违规违章时要及时纠违，把问题消除在萌芽状态，保障道路交通行车安

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀岩滩“10·31”一般道路运输事故调查报告

下一篇： 仁怀市贵州肆玖酒业有限公司 “7·3”一般生产安全火灾事故调查报告

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府

关于我们 | 法律声明 | 网站地图 | 网站帮助 | 网站年报

主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心 电话：0851-22238145 黔ICP备17010324号 网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号 技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。