仁怀鲁班“8·14”一般道路交通事故调查报告

日期：2024-01-02 15:45:50 来源：仁怀市应急局安委办工作股　字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2022 年 8 月 14 日 08 时 52 分许，仁怀市鲁班街道办事处辖区内茅坛快速路茅坛加油站路段贵CFY934 号轻型自卸货车、豫 BUR821 号重型半
号重型底平板半挂车相接触，造成一人死亡，一人受伤的一般道路交通安全事故。仁怀市公安局交警大队已依据《中华人民共和国道路交通安全法》
认定。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“安全生产 法”）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等有关法律
立了由市公安局牵头、 市应急管理局、市交通运输局、市总工会、市纪委监委等单位相 关人员组成的仁怀鲁班 “8 · 14”一般道路交通事故调查组
组”），事故调查组按照 “ 四不放过”和 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关单位 和个人开展事故调查，查明了事故
伤亡 和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施。

事故性质：2022 年 8 月 14 日凌晨，张某某驾驶自有的贵CFY934 号轻型自卸货车搭乘同村居民尤某某前往茅台镇五星酒厂运输酒厂丢弃的曲药
（系事故当事人 张某某之子）养殖肉牛饲料，其运输活动属于自用行为，无盈利 性质，未产生生产经营活动，事故调查组综合考量上述因素后认 定
一般道路交通事故是一起非生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2022 年 8 月 14 日，张某某持档案编号 520308096402 号准 驾车型为 C1 型驾驶证，驾驶贵 CFY934 号轻型自卸货车搭乘尤某某由仁怀市茅台
五马镇方向行驶，08 时 52 分许，当该车行驶至仁怀市茅坛快速路茅坛加油站路段时， 与尹某某停驶在该路段应急车道内的豫 BUR821 号重型半挂
挂号重型底平板半挂车相接触，造成贵 CFY934 号轻型自卸货车驾驶人张某某受伤、乘车人尤某某受伤送医抢救无效死亡及两车不同程度受损的道路交

（二）事故信息接报及应急处置情况

2022 年 8 月 14 日 08 时 52 分许，接 110 指认，接报人肖某某电话报告称：在茅坛快速路茅坛加油站路段，发生一起一辆货 车和一辆挂车
乘车人受伤。事故发生后， 仁怀市相关部门赶赴事故现场，开展了事故救援和事故善后处置工作。

（三）事故当事人情况

张某某，男，现年 56 岁，事故车辆驾驶人。 驾驶证档案编号：52030809XXXX，准驾车型为 C1 型，初次领证日期 2014 年 7 月 3 日，有效期
长期。在本次事故中受伤。

尹某某，男,现年51 岁。驾驶证档案编号：37290021XXXX，准驾车型为 A2 型，初次领证日期 1998 年 6 月 19 日，有效期为 2026 年 6 月 19

尤某某，男，当年 41 岁，系贵 CFY934 号轻型自卸货车乘车人，在本次道路交通事故中受伤经送医抢救无效死亡。

（四）事故车辆情况

1. 贵 CFY934 号轻型自卸货车，厂牌型号：大运牌CGC3042PB34E3,车辆识别代号：LG6ED44H3DY70XXXX,发动机号： 0085XXXX，登记所有人：仁怀市小康货 物运输有限公司，检验有限期至2023 年 4 月 30 日，保险公司： 永安财产保险股份有限公司仁怀市分公司 3520322030100XXXXX，商业险保单号：3520322030600XXXXX。

2.豫 BUR821 号重型半挂牵引车。厂牌型号： 汕德卡牌ZZ4256V324HE1B，车辆识别代号：LZZCLXC5MC38XXXX，发动机号：21031771XXXX，车身颜 所有人：兰考县易 航物流运输有限公司，检验有效期至 2023 年 3 月 31 日，保险期 限至 2023 年 3 月 15 日，保险公司：中国人寿财产保险股份有限 公 司 河 南 省分公 司 开 封 市 中 心 支公 司， 交强险保险单号：

660507202241020 30XXXXX，商业险保单号：660521202241020 30XXXXX。

3.鲁 R5B05 挂号重型低平板半挂车。厂牌型号： 骜通牌 LAT9420TDP，车辆识别代号：LA99FRW76E0LAXXXX，车身颜色： 红色，机动车登记所有人 运输有限公司，检验有效期至 2022 年 10 月 31 日。

（五）涉事企业及相关人员情况

1.事故车辆所属企业:

（1）仁怀市小康货物运输有限公司。该公司成立于 2003 年 5 月 29 日，登记注册机关：仁怀市市场监督管理局，公司类型： 有限责任公司（ 定代表人：焦某某。公司持有效的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（证号：黔交运管许可仁怀字 52038200XXXX 号），证件有效期 至 2027 关：仁怀市交通运输局，经营范围：道路普通货物运输。

2. 车 辆 实 际 出 资 人 ： 张某某 ，贵 CFY934 号轻型自卸货车实际出资人。

（六）事故车辆检验鉴定情况

1.贵 CFY934 号轻型自卸货车。事故发生后，仁怀市公安局 交警大队委托泸州科正司法鉴定中心对事故车辆转向系、制动系、 照明信号装置进行 鉴定。2022 年 8 月 22 日，泸州科正司法鉴定中心出具司法鉴定意见书（泸科正司鉴 〔2022〕车鉴字第 554 号），鉴定意见为：贵 CFY934 号 向系、制动系、照明及信号装置所检项目性能符 合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术条件。

2.豫 BUR821 号重型半挂牵引车及鲁 R5B05 挂号重型低平板 半挂车。事故发生后，仁怀市公安局交警大队委托泸州科正司法 鉴定中心对事故 明信号装置、反光标识 及后下防护进行相关安全技术性能检验鉴定。2022 年 8 月 22 日， 泸州科正司法鉴定中心出具司法鉴定意见书（泸科正 553 号），鉴定意见为：豫 BUR821 号重型半挂牵引车 转向系、制动系、照明及信号装置所检项目性能符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安 技术条件； 鲁 R5B05 挂号重型低平板半挂车制动系、照明及信号装置所检项 目性能符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》 中相 后部反光标识所检项目性能不符合 国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术条件。

（七）事故道路情况及事故当天天气情况

本次道路交通事故现场位于仁怀市坛茅快速路坛茅加油站 路段，道路呈东西走向，道路东往仁怀市坛厂街道方向，西往仁怀市茅台镇方向，该 燥，道路为双向四 车道，同方向有两条机动车道，道路中心有防护隔离，道路有效 路面宽为740CM，道路南侧为山体，北面为坛茅快速路坛厂方向往 天气为晴，路面干燥，道路路面标线明显。

（八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1. 事故造成 1 人死亡，1 人受伤。

2. 事故直接经济损失：根据《企业职工工伤事故经济损失统计标准》（GB6271-1986）等标准和规定统计，核定直接经济损失约 100 万元。

二、事故原因分析

（一）事故原因

调查组出勘事故现场、调查取证，依托有关检验鉴定机构进行的相关鉴定结果，认定此次事故直接原因:

1.驾驶人张某某驾驶车辆上道路行驶过程中，操作不当是造 成本次事故的直接原因。驾驶员张某某未按操作规范安全驾驶、 文明驾驶，其行为违 道路交通安全法》第二十二条第一款规定 。

2.驾驶员尹某某驾驶机动车非紧急情况下在城市快速路应急车道上停车是造成本次事故的间接原因。驾驶员尹某某驾驶机动车非紧急情况下在城 车，其行为违法了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十五条和第八十二条第一款第（四）项规定。

（二）道路交通事故责任认定情况

根据仁怀市公安局交警大队出具的道路交通事故认定书证 明：当事人张某某在本次事故中承担主要责任，当事人尹某某在 本次事故中承担次要责 次事故中不承担责任。

三、事故暴露存在的主要问题

（一）企业存在的主要问题

1.仁怀市小康货物运输有限公司。一是安全知识培训教育不 到位，管理松散。 2022 年度，仁怀市小康货物运输有限公司 4 次组织驾驶人员集训，但到训人员不足， 部分人员（如张某某）四次均未参加教育培训，公司未采取措施 予以处置。二是安全管理检查未达计划要求。仁怀市小康货物年 1 月 1 日制定了《2022 年安全生产管理检 查计划》，其中明确，坚持每月由安全科派员下乡路查路检 10-15 天，根据公司提供的 2022 年安全明， 2022 年 1 月开展路查路检只有 7 天，每日登记检查车辆均为 1辆，2 月开展路查路检只有 4 天，每日登记检查车辆均为 1 辆。

（二）有关部门存在的问题

1.仁怀市交通运输局，负责道路运输行业安全监管工作，在开展对道路运输企业安全生产事故隐患排查治理过程中，对发现 的部分隐患整治情况产隐患整改验收记录表整改验收情况无验收人员验收意见。

2.交警大队五中队，负责坛茅快速路交通安全管理工作。对 违停等交通违法违规行为打击力度不够，坛茅快速路交通安全违法违规行为时有发生停等问题。

3.仁怀市综合行政执法局。负责坛茅快速路市政设施的监管 工作。开展安全生产“打非治违”专项行动不力，联合配合有关

部门对坛茅快线货车超速行驶、违规停车打击处罚不力。

（三）有关地方人民政府存在问题

五马镇人民政府。对辖区内货物运输车辆、农用车辆驾驶人 员安全培训教育形式单一，以会代训，未针对性地进行安全驾驶、规范驾驶、文明驾

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人

1.张某某，男，现年 54 岁，事故车辆驾驶员。驾驶人张某某驾驶车辆上道路行驶过程中，未按操作规范安全驾驶、文明驾驶，与尹某某停驶在BUR821 号重型半挂牵引车及鲁 R5B05 挂号重型低平板半挂车相接触，造成贵CFY934 号轻型自卸货车驾驶员张某某受伤，乘车人尤某某受伤送医抢救。《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，对本次事故负有主要责任，建议仁怀市公安局交通警察大队对其存在的道路交通违法行

法处理。

2.尹某某，男，现年 48 岁，豫 BUR821 号重型半挂牵引车及 鲁 R5B05 挂号重型低平板半挂车驾驶员。驾驶机动车非紧急情况 下在城市快速路违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十五条和第八十二条第一款第 （四）项之规定，对本次事故负有次要责任。建议仁怀市公安

交通警察大队对其存在的道路交通违法行为依法处理。

（二）事故责任单位

仁怀市小康货物运输有限公司，对注册车辆驾驶员安全知识 培训不到位，路查路检有缺失，履行安全生产主体责任不到位， 建议由仁怀市交通有关法律法规、部门规章规定对其实施处理。

五、事故整改和防范措施

（一）仁怀市小康货物运输有限公司要深刻吸取本次事故教 训，健全安全管理制度并加强制度的落实，加强工作人员安全教 育培训，经常性开出车前要进行安全检查，督促各岗位人员严格遵守各项操作规程和安全制度。

（二）各乡镇（街道）、市直相关部门要加大对辖区内货物 运输车辆、农用车辆驾驶人员安全培训教育，丰富教育培训形式， 针对性地进行安全驾驶方面知识的培训教育，并确保年度培训覆盖率达到 100%。

（三）各乡镇、市直相关部门要进一步强化对道路运输企业安全监管，严厉惩治“挂而缺管”甚至“挂而不管”行为；对检查中发现的事故隐促、指导企业严格按照事故隐患整治 “五落实”要求进行治理，确保隐患及时消除，闭环到位。

（四）市直有关部门要强化工作力度，严厉打击超限超载、 客车和货车违停等交通违法违规行为，及时消除事故隐患，遏制道路交通事故的发生

（五）市直有关部门要根据规范标准，进一步完善坛茅快速 路道路安全设置，加强重点区段、部位交通标志、减速装置、监控等安防设置建设，交通安全状况。

（六）各乡镇（街道）、市直有关部门要根据调查发现存在问题， 及时进行整改，同时举一反三，自查自纠，确保工作到位，促进全市道路交通

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀坛厂“10·22”一般道路交通事故调查报告

下一篇： 仁怀市茅台镇外环路“2·14”道路交通事故调查报告

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府

主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心 电话：0851-22238145 黔ICP备17010324号 网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号 技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。