仁怀卢荣坝“7·14”一般道路交通事故调查报告

日期：2024-01-30 14:38:27 来源：仁怀市应急管理局　字号：[小 中 大]　[关闭]　视力保护色：

2023年7月14日7时20分许，仁怀市茅台镇卢荣坝村秦含章酒业路段鲁GE36253号重型半挂车牵引的鲁G3A67挂号重型低平板半挂车与无号牌两轮轻便
死亡、1人受伤的一般道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“安全生产法”）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法
府成立了由市政府办、市应急管理局、市公安局、市道交办、市交通运输局、市总工会等相关单位人员组成的仁怀卢荣坝“7·14”一般道路交通事故
调查组”），事故调查组按照“四个放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关单位和个人开展事故调查，查明了事故
伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施。

事故性质：事故调查组认定，仁怀卢荣坝“7·14”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2023年7月14日，李某某持档案编号370731120715号准驾车型为A2型驾驶证，驾驶鲁GE6253号重型半挂车牵引的鲁G3A67挂号重型低平板半挂车，
大坝镇往合马镇方向行驶，7时20分许，当车行驶到茅台镇卢荣坝村秦含章酒业路段时与一辆无号牌两轮轻便摩托车相接触，造成无号牌两轮轻便摩托
驶人刘某受伤，两车不同程度受伤的道路交通事故。

（二）事故信息接报及应急处置情况

2023年7月14日7时27分许，李某某电话向110报案称：其驾驶的鲁GE6253号重型半挂车牵引的鲁G3A67挂号重型低平板半挂车，行驶到仁怀市茅
路段时与一辆无号牌两轮轻便摩托车相接触，造成无号牌两轮轻便摩托车驾驶人和乘车人受伤。事故发生后，仁怀市相关部门及时赶赴事故现场，开
处置工作。

（三）事故当事人情况

李某某，男，现年51岁，事故车辆驾驶人，驾驶证档案编号37073112****，初次领证日期2007年5月25日，准驾车型为A2型，有效期为2023年5月

刘某某，男，在本次事故中死亡。

刘某，男，系刘某某之子，在本次事故受伤。

（四）事故车辆情况

1.鲁GE6253号重型半挂牵引车。厂牌型号：欧曼牌BJ2459SNFKB-AA，车辆识别代号： LRDS6PEB7GR0*****，车身颜色：蓝色，机动车登记所有
检验有效期至2023年12月31日， 保险期限至2023年07月24日，保险公司：中国人民财产保险股份有限公司潍坊市分公司，交强险保险单号： PDZA20
险保单号： PDAA2022370700001*****。

2.鲁G3A67挂号重型低平板半挂车。厂牌型号：轩畅牌JFH9402TDP，车辆识别代号： LA99FRDC6LOJ*****，车身颜色：红色，机动车登记所有人：
验有效期至2024年05月31日。

3.无号牌两轮轻便摩托车。厂牌型号：雅迪牌TDR2040Z-J，车辆识别代号：7794218106*****，电动机号： 10ZW9650320YWAWJ60*****，车身颜
人：刘某，车辆未按规定办理注册登记，未按规定投保机动车第三责任强制保险。

（五）涉事企业及相关人员情况

1.事故车辆所属企业：高密市相义运输队，为李某某本人申请登记注册，经营者为李某某，登记机关为高密市行政审批服务局，注册时间2016年
省潍坊市高密市经济开发区，类型为个体工商户，组织形式为个体经营，许可项目为道路货物运输。该运输队制定有《安全生产操作规程》《交通事
例会制度》《车辆设施、设备安全管理制度》《自然灾害、突发性事件应急预案》《安全培训和教育学习制度》等。高密市相义运输队名下只登记了
车一辆货车。

2.车辆实际出资人：李某某。

（六）事故车辆检验鉴定情况

1.鲁GE6253号重型半挂牵引车及牵引的鲁G3A67挂号重型低平板半挂车。仁怀市公安局交通警察大队委托泸州科正司法鉴定中心对该车进行鉴定
检项目性能符合国家标准GB7258- -2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术条件。该车在事故前经过该视频监控路段时的行驶速度约为54km/

2.无号牌两轮轻便摩托车。仁怀市公安局交通警察大队委托泸州科正司法鉴定中心对该车进行鉴定，该车属机动车（两轮轻便摩托车），转向
符合国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术条件。

（七）事故道路情况及事故当天天气情况

本次道路交通事故现场位于仁怀市大二线茅台镇卢荣坝村秦含章酒业路段，道路呈南北走向，道路南往仁怀市大坝收费站方向，北往仁怀市二
青路面，路面干燥，道路为双向两车道，同方向有一条机动车道，道路中心施划有单黄实线，道路有效路面宽为1120CM，道路东侧为仁怀市茅台镇卢
为绿化带及停车场。

事发当天天气为雨，事发时未下雨，路面干燥。

（八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1. 事故造成1人死亡1人受伤。

2.事故直接经济损失：65万元。

二、事故原因分析

（一）事故原因

1.本次事故的直接原因。本次事故经市公安局交通警察大队接警后派员出勘现场、调查取证、委托相关检验鉴定机构进行相关鉴定等工作后证
辆上道路行驶过程中，行经急弯陡坡路段时超速行驶且操作不当是造成本次事故的直接原因。具体情况如下：

（1）李某某驾驶该车在事故前行驶速度54km/h-58km/h，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第二款规定。

（2）李某某未按操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定。

2.刘某与刘某某的违法行为加重了事故损害后果。驾驶人刘某未取得机动车驾驶证驾驶违反规定载人和未投保交强险的机动车上道路行驶，其
和国道路交通安全法》第十九条第一款，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条第一款第（三）项，第十七条之规定。乘车人刘某
戴安全头盔，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条之规定。刘某与刘某某的违法行为与本次事故的发生无直接因果关系，但
害后果。

（二）道路交通事故责任认定情况

根据仁怀市公安局交警大队出具的道路交通事故认定书证明：当事人李某某在本次事故中承担全部责任，当事人刘某、刘某某在本次事故中不承

三、有关责任单位、责任人存在的主要问题

（一）茅台镇人民政府。制定了《茅台镇2023年道路交通安全管理工作方案》《茅台镇道路交通安全集中整治行动工作方案》《茅台镇开展道
整治行动实施方案》等，开展了相关工作。存在问题：一是制定了《茅台镇2023年道路交通安全事故应急预案》，但未组织开展道路交通安全事故应
大事故隐患专项排查整治2023年行动中开展了劝导、联合行动，但未见重点排查整治的资料；三是未认真落实《仁怀市2023年持续深化道路交通安

（二）仁怀市交通运输局。制定了《仁怀市交通运输局2023年度安全生产监督检查计划》《仁怀市交通运输行业安全生产重大事故隐患专项排
案》《全市交通运输行业安全生产常态化“打非治违”工作方案》《仁怀市交通运输行业安全生产大整治专项行动工作方案》等，并开展了相关工作
需深入。事发路段弯道较多，设置的提示标志部分不够醒目。

（三）名酒园区警务站。2022年7月26日市委专题会议明确，在名酒工业园区设警务站，负责园区社会稳定和交通秩序维护等工作，事故调查组中，该站负责人只提供了2022年10月17日召开的两次会议记录，无其他交通秩序维护相关工作的资料。

（四）高密市相义运输队。安全主体责任落实不到位，虽制定了《安全生产操作规程》《交通事故处理应急预案》《安全例会制度》《车辆度》《自然灾害、突发事件应急预案》《安全培训和教育学习制度》等，但不能提供工作开展的资料，没有培训教育记录，安全管理工作不到位。

（五）李某某。一是学习培训不深入，只参加当地交通管理部门组织的学习，未组织实施高密市相义运输队教育培训。二是超速行驶，且操作不

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人

李某某，男，现年51岁，事故车辆驾驶员。李某某驾驶车辆上道路行驶过程中，行经急弯陡坡路段时超速行驶，行驶速度约为54km/h-58km/h，行驶且操作不当，与一辆无号牌两轮轻便摩托车相接触，造成无号牌两轮轻便摩托车乘车人刘某某死亡，驾驶人刘某受伤。其行为违反了《中华人民第四十六条第二款、第二十二条第一款规定，对本次事故负全部责任，市公安局已对李某某采取刑事措施，目前已进入起诉阶段。

（二）事故责任单位

1. 高密市相义运输队。安全主体责任落实不到位，鉴于该运输队系李某某个人申请注册，类型为个体工商户，组织形式为个体经营，公安机关施，目前已移送检察院进入公诉阶段，建议不再对高密市相义运输队实施行政处罚。

2. 茅台镇人民政府。全面负责辖区道路交通安全工作，对该起事故的发生负监管责任。建议市安委办对茅台镇人民政府进行警示约谈。

3. 仁怀市交通运输局。负责全市道路运输行业安全监管工作，对该起事故的发生负监管责任。建议市安委办对仁怀市交通运输局进行警示约谈。

4. 名酒园区警务站。负责园区交通秩序维护等工作，对该起事故的发生负监管责任。建议市安委办对名酒园区警务站进行警示约谈。

五、事故整改和防范措施

（一）高密市相义运输队要深刻吸取本次事故教训，健全安全管理制度并加强制度的落实，加强工作人员安全教育培训，经常性开展隐患排查，行安全检查，督促各岗位人员严格遵守各项操作规程和安全制度。

（二）各乡镇、市直相关部门要加大对在县乡道路上安全行驶的宣传，要求驾驶员安全驾驶、文明驾驶，行人遵章守纪，安全通行。要组织交驾驶员对交通安全法等有关法律法规的学习，使之掌握在县乡道路上的技巧，强调驾驶人员要按照操作规范、进一步预防和减少交通事故的发生。

（三）各乡镇、市直相关部门应认真吸取事故教训，举一反三，特别是针对该起事故暴露出的大二线管理方面存在的问题，落实管理责任，认实消除隐患，避免该路段同类事故的再次发生。

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀市贵州肆玖酒业有限公司 “7·3”一般生产安全火灾事故调查报告

下一篇： 仁怀坛厂“10 ·22”一般道路交通事故调查报告

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府

关于我们 | 法律声明 | 网站地图 | 网站帮助 | 网站年报

主办单位：仁怀市人民政府　承办单位：仁怀市人民政府办公室　建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心　电话：0851-22238145　黔ICP备17010324号　网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号　技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。