# 增城永宁“8·5”一般道路交通事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 2 月 15 日

一、事故基本情况.....2
（一）事故人员情况.....2
（二）事故车辆相关情况.....2
（三）事故车辆登记车主相关情况.....3
（四）事故车辆所有权及运营相关情况.....3
（五）涉事企业安全管理情况.....4
二、事故发生经过及现场情况.....4
（一）事故现场道路相关情况.....4
（二）事故发生经过.....5
（三）事故当天气象情况.....5
（四）公安部门事故责任认定情况.....5
三、人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）伤亡人员情况：死亡1人.....6
（二）直接经济损失.....6
四、事故应急处置.....6
五、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）间接原因分析.....7
六、相关单位履职情况.....7
（一）属地政府履职情况.....7

（二）行业主管部门履职情况 ..... 8
（三）公安部门履职情况 ..... 9
七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议 ..... 10
（一）免予追究责任人员（1人） ..... 10
（二）建议追究行政责任人员（1人） ..... 10
（三）其他处理建议 ..... 10
八、事故防范措施建议 ..... 11
（一）强化重点路段交通安全管控，完善道路安全设施 ..... 11
（二）严格规范货运车辆经营管理 ..... 11
（三）加强道路交通安全宣传教育工作 ..... 12

2025年8月5日2时03分许，王某钢驾驶广州K29726号电动自行车沿永贤路南往北方向非机动车道由北往南行驶（逆行），王某钢驾车行驶至永贤路出永茂路北约213米时，与倒在非机动车道中的树木发生碰撞后摔倒。随后，王某钢步行至永贤路南往北方向车行道后躺卧在道路上。2时20分许，李某福驾驶粤A8D0V1号轻型厢式货车沿永贤路南往北方向行驶，行驶至永贤路出永茂路北约213米时，与躺卧在车行道的王某钢发生碰撞，造成车辆损坏、王某钢当场死亡的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、市公安局增城分局、区交通运输局、区总工会、永宁街道办事处等单位，并邀请区检察院参加，成立增城永宁“8·5”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等方式，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城永宁“8·5”一般道路交通事故是一起生产

经营性道路交通责任事故。

**一、事故基本情况**

（一）事故人员情况

1.王某钢，男，汉族，2005 年 5 月 8 日出生，户籍地址：河南省社旗县陌陂乡谢庄村王庄 44 号，交通方式：电动自行车，在事故中死亡，殁年 20 岁，经血中乙醇含量检测鉴定，王某钢血液中检出乙醇含量为 167.8mg/100ml、吸毒尿液检测结果为阴性。

2.李某福，男，汉族，1999 年 2 月 22 日出生，户籍地址:湖南省宁远县文庙街道隔洞村 2 组，粤 A8D0V1 号轻型厢式货车实际车主及驾驶员。驾驶证种类:机动车,准驾车型:C1，初次领证日期:2019 年 12 月 20 日,有效期至 2025 年 12 月 20 日。经核查，事发当天李某福呼气酒精测试结果为 0mg/100ml、吸毒尿液检测结果为阴性。

（二）事故车辆相关情况

1.广州牌 K29726 号电动自行车，车架号：189022248116147,电机号：JYX48V400W-2007204746,驾驶员为王某钢。**经专业机构鉴定**，该车辆属性为电动自行车。其制动性能、转向性能均合格；前照灯失效，其余灯具有效。

2.粤 A8D0V1 号轻型厢式货车，车辆识别代号 LVBV3JBB3RB515256，机动车登记所有人为广州市易通运输有限公司（以

下简称“易通运输公司”）。车辆检验有效期至2026年2月28日，总质量**4495kg**，核定载质量**1100kg**[1]。投保于中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保险单号104530639028438 55896，商业险保险单号104530639028438 55889，保险有效期均至2026年1月20日，被保险人登记为易通运输公司。**经专业机构鉴定**，事发前车辆行车制动性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定，转向及照明、信号装置功能有效；事发时行驶速度为46km/h，存在超限速行驶的违法行为。

（三）事故车辆登记车主相关情况

易通运输公司，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人李某涛，注册资本人民币伍佰万元，成立于2019年8月30日。该公司系粤A8D0V1号轻型厢式货车登记车主，登记住所原为广州市增城区新塘镇港口大道339号第四层4021号，事故发生后变更为广州市增城区新塘镇广深大道东161号广桥时代大厦1栋11层07单元。公司持有《道路运输经营许可证》，有效期自2021年11月26日至2025年12月31日，经营范围包含普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

（四）事故车辆所有权及运营相关情况

粤A8D0V1号轻型厢式货车登记车主为易通运输公司，实

[1]《交通运输部办公厅关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》：一、自2019年1月1日起，各地交通运输管理部门不再为总质量4.5吨及以下普通货运车辆配发道路运输证。二、自2019年1月1日起，对于总质量4.5吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输活动的，各地交通运输管理部门不得对该类车辆、驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

际车主为李某福。李某福购置该车辆后，与易通运输公司签订《挂靠合同》，约定自 2025 年 2 月起将粤 A8D0V1 号轻型厢式货车挂靠在该公司名下，双方商议确定年挂靠费为 2400 元。合同明确，车辆保养、年审等事项由李某福负责，车辆保险由易通运输公司代为购买；除按约定支付挂靠费外，该车辆由李某福自主运营、自负盈亏。

（五）涉事企业安全管理情况

易通运输公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了《安全生产责任制度》《安全生产事故隐患排查治理制度》等安全生产管理制度，同时建立企业驾驶员档案，定期组织从业人员开展安全生产教育和培训。但该公司未能有效落实企业安全生产主体责任，对安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，未及时对挂靠车辆的营运安全实施有效管理，未督促实际车主严格遵守道路交通安全法律法规。

## 二、事故发生经过及现场情况

（一）事故现场道路相关情况

事故现场位于广州市增城区永宁街永贤路出永茂路北约 213 米处。该路段呈南北走向，南接增城区永宁街新新大道至永顺大道横路，北连黄埔区永和街香荔路；道路为双向四车道，路中设置绿化隔离带和限速 30km/h 的交通标志，夜间无路灯照明；沥青路面、路面完好潮湿，事发时段受降雨天气影响，非机动车道

内有一株树木因风雨作用发生倾倒，占据部分非机动车道。

（二）事故发生经过

2025年8月5日2时03分，王某钢醉酒后未佩戴安全头盔驾驶广州K29726号电动自行车沿永贤路南往北方向非机动车道由北往南行驶（逆行），行驶至永贤路出永茂路北约213米时，与倒在非机动车道中的树木发生碰撞后摔倒。2时18分，王某钢步行至永贤路南往北方向车行道后躺卧在道路上。李某福驾驶粤A8D0V1号轻型厢式货车（空车状态）计划前往黄埔区黄振龙有限公司载货，2时20分许，李某福驾车以46km/h时速行驶至永贤路出永茂路北约213米时，与躺卧在车行道的王某钢发生碰撞，造成王某钢当场死亡。

（三）事故当天气象情况

2025年8月5日0时至3时，增城区永宁街阴天，局部阵雨，气温25.3℃～25.7℃，最大阵风1.3米/秒，降雨量0.5毫米。

事发前连续多日降雨：8月1日多云、有雷阵雨；8月2日阴天、有大雨到暴雨；8月3日、4日均为阴天、有中雨。持续降雨导致土壤疏松，易造成树木倾倒。

（四）公安部门事故责任认定情况

李某福其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[2]及第四十二条第一款[3]之规定；王某钢

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规

其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第（二）项[4]。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[5]之规定，李某福承担此事故的同等责任；王某钢承担此事故的同等责任。

## 三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

| 姓名 | 年龄 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 死亡原因 | 损失工作日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王某钢 | 20 | 男 | 河南社旗 | 汉族 | 颅脑损伤 | 6000 |

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失约为人民币约 112 万元。

## 四、事故应急处置

事故发生后，李某福第一时间分别拨打了 120、110 电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

## 五、事故原因分析

（一）直接原因分析

---

定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速；

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第二项 在车行道内坐卧、停留、嬉戏；

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项 因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

王某钢，安全与法律意识淡薄，酒后驾驶电动自行车且未佩戴安全头盔，在道路上逆向行驶，并与倒于路面的树木发生碰撞致摔倒，随后，王某钢步行并躺卧于车行道上，直至事发。

（二）间接原因分析

1.粤 A8D0V1 号轻型厢式货车实际车主及驾驶员李某福，驾驶机动车上道路超限速行驶，未按照操作规范安全行驶。

2.易通运输公司，粤 A8D0V1 号轻型厢式货车登记车主，未能有效落实企业安全生产主体责任，对安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，未严格执行车辆动态监管制度，驾驶人操作行为缺乏有效监管。

**六、相关单位履职情况**

（一）属地政府履职情况

永宁街针对新新公路创新大道路口、岗丰路口、翟洞路口等重点路段，组织街综合执法队、交警七中队、派出所等部门开展交通违法整治行动，共查处各类交通违法行为 13,392 宗。其中，摩托车未佩戴头盔 4,485 宗，非机动车超员 3,205 宗，机动车乱停乱放 2,918 宗，机动车超限货物约 124 宗，非机动车乱停乱放 437 宗，非机动车不按车道行驶 499 宗，非机动车闯红灯约 453 宗，车辆改装 73 宗。同时，定期清理违规停放、影响通行安全的共享电动自行车，共处罚电动自行车 2000 余辆，清理违规停放共享电动自行车 1300 辆。

同时，积极组织发动党员干部、社区工作者及志愿者等多方力量，持续开展常态化交通劝导工作。在辖区9条行政村、14个社区的主要出入口、人流车流密集路口等重点路段科学设立交通安全劝导岗，重点对骑乘电动自行车未佩戴安全头盔、违规载人、逆向行驶、闯红灯等常见违法行为进行耐心劝导与现场纠正。累计劝导各类交通违章行为约3万宗，面对面教育群众约3.2万人次。通过持续劝导与宣传教育，有效提升了群众的交通安全意识和规则意识。

在道路设施及绿化管护方面，永宁街对重点路段开展交通标识标牌、绿化遮挡点位拉网式排查，修剪事故点位绿植及低矮灌木5处，消除道路视线盲区；结合永贤路绿植生长特性制定专项养护计划，加密修剪频次，建立长效管护机制，保障交通标识清晰可视。针对永贤路路灯管控，严格执行18时至次日5时亮灯规定，事发前因雨水天气引发的路灯跳闸故障，影响了亮灯稳定性，次日已第一时间完成巡查修复，并强化雨天专项巡检检修，确保路灯设施稳定运行、亮灯率达标，全力筑牢夜间道路通行安全防线。

（二）行业主管部门履职情况

区交通运输局指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生

产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。客货（危）运监管部门累计共派出检查人员1233人次，检查运输企业479家次，发现并完成整改安全生产隐患212项，签发整改通知书36份，移交执法部门21宗。执法部门共执法检查运输企业57家次，立案20宗；执法检查货运超限超载源头单位113家次，立案查处货运源头单位违规经营9宗。

（三）公安部门履职情况

市公安局增城分局2025年8月以来，一是积极推动《广州市电动自行车管理规定》实施。2025年初拟定《增城区关于〈广州市电动自行车管理规定实施方案〉》并下发，推动职能部门开展综合治理，并持续开展交通宣传、无牌电动自行车整治等行动，全区共查处电动自行车违法63548宗。二是强化重点违法行为专项打击。2025年8月以来，全区共现场查处各类交通违法324536宗，其中涉酒交通违法1192宗，查处客货运各类交通违法318314宗。三是全面强化路面管控效能。以护航十五运会和残特奥会安保工作为核心，持续推动铁骑勤务改革，优化接处警、事故处理、夜巡工作机制，并先后开展社会面防控“百日攻坚”、交通秩序集中攻坚、“迎全运、保平安”道路交通秩序整治等专项行动，“百日行动”以来，全区交通总警情和四项主要警情（交通事故警情、乱停乱放警情、重复警情、交通拥堵警情）环比均下降，“飙车

炸街”警情同比下降35.94%，路面秩序进一步净化。

## 七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

### （一）免予追究责任人员（1人）

王某钢安全与法律意识淡薄，酒后驾驶电动自行车且未佩戴安全头盔，在道路上逆向行驶，并与倒于路面的树木发生碰撞致摔倒，随后，王某钢步行并躺卧于车行道上，直至事发，承担事故的同等责任。由于王某钢在事故中死亡，依法免予追究其责任。

### （二）建议追究行政责任人员（1人）

李某福，粤A8D0V1号轻型厢式货车实际车主及驾驶员，驾驶机动车上道路超限速行驶，未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[6]及第四十二条第一款[7]之规定，建议由市公安局增城分局按有关规定依法处理。

### （三）其他处理建议

广州市易通运输有限公司，粤A8D0V1号轻型厢式货车登记车主，未能有效落实企业安全生产主体责任，对安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位，未严格执行车辆动态监管制度，对所属车辆运行状态、驾驶人操作行为缺乏有效监管。建议由区交通运输局按有关规定依法处理。

---

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速；

## 八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

### （一）强化重点路段交通安全管控，完善道路安全设施

区交通运输局、市公安局增城分局、属地镇街等单位，一要对事故多发路段、夜间通行量较大路段开展专项排查，重点核查限速标志、警示标识的设置情况，对标识不清、设置不合理的及时优化调整，合理延长重点路段路灯照明时间，提升夜间照明亮度与覆盖范围，在事故现场周边增设夜间反光警示设施，提升道路通行安全性；二要加大重点时段、重点路段的巡逻管控力度，在夜间凌晨等事故高发时段，增加路面巡逻频次，严厉查处超速行驶、逆向行驶、醉酒驾驶等交通违法行为，形成常态化高压震慑态势；三要建立道路隐患协同治理机制，加密日常巡查，加强全路段巡视检查，定期开展道路设施维护保养，及时清理倾倒树木、散落障碍物等影响通行安全的隐患，保障道路通行条件。

### （二）严格规范货运车辆经营管理

区交通运输局要进一步规范道路货物运输经营行为，督促运输企业严格履行对车辆及驾驶人的安全管理责任，一要要求企业完善车辆准入、退出机制，对车辆的安全技术状况进行严格审核，严禁不符合安全标准的车辆运营；二要督促企业建立健全驾驶人安全教育培训、考核管理制度，将驾驶人纳入企业统一安全管理，

定期组织开展交通安全法规和操作规范培训，考核不合格的严禁上岗作业；三要推动企业强化车辆动态监控，安排专人24小时值守监控平台，对超速、疲劳驾驶等违规行为实时预警、及时纠正，确保车辆运行全程可控。

（三）加强道路交通安全宣传教育工作

市公安局增城分局要联合各镇街、交通运输等部门大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的安全警示教育。一要组织媒体曝光典型交通事故案例，重点解读醉酒驾驶、逆向行驶、超速行驶、在车行道内坐卧停留等违法行为的严重危害，努力提高群众交通安全出行意识；二要大力开展主题宣传活动、充分利用传统媒体和自媒体平台，针对农村及城镇居民、外来务工人员、货车驾驶人等重点人群，开展精准化交通安全宣传教育，引导广大群众自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为；三要强化电动自行车驾驶人安全管理，通过社区宣讲、路面劝导等方式，普及佩戴安全头盔、靠右行驶等安全意识，提升非机动车驾驶人安全防护意识。