应急管理局：南宁市科航运输有限公司“10•25”道路交通运输事故

发布时间：2020-04-14 15:30　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

南宁市科航运输有限公司“10·25”道路

交通运输事故调查报告

2019年10月25日11时10分许，南宁市科航运输有限公司桂AS9187号重型自卸货车于南宁市武鸣区武华大道高速路口加油站路段（S313线3Km+150m）

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组开展事故调查，并邀请城区监察委

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年10月25日11时10分许。

（二）事故发生地点：南宁市武鸣区武华大道高速路口加油站路段（S313线3Km+150m）。

（三）事故涉及单位：南宁市科航运输有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

覃某庭驾驶机件不符合安全技术标准的桂AS9187号重型自卸货车从东往西行驶，磨某莲驾驶武鸣79915（临时号牌）二轮电动车在桂AS9187号重型自
至南宁市武鸣区武华大道高速路口加油站路段（S313线3Km+150m），覃某庭驾车右转弯往武华大道北侧中石化加油站方向行驶，因覃某庭驾驶机动车右
驾驶的武鸣79915（临时号牌）二轮电动车发生碰撞，造成磨某莲当场死亡及两车不同程度损坏的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场覃某庭立即下车开展救援，同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AS9187号重型自卸货车情况

桂AS9187号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ3314M5FB，车辆登记所有人为南宁市科航运输有限公司，注册日期为2019年5月21日，车辆检验有效其

桂AS9187号重型自卸货车交通事故强制责任险,保单号：805072019450123001092，机动车商业保险单单号：805112019450123000686，投保公司为中

（二）肇事驾驶员情况

覃某庭：桂AS9187号重型自卸货车驾驶人，男，1976年5月26日生，身份证号：450122197605260****，住南宁市武鸣区陆斡镇覃李村兰坛屯XX号，准初次领驾驶证日期是2006年5月16日，有效期至2022年5月16日，准驾车型：B2E。覃某庭符合驾驶重型自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AS9187号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果防护装置、行驶系不合格，驻车制动性能、转向系、照明装置合格。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况:未超载。

2.超速情况:未超速。

3.改装情况:未见改装。

（五）涉事单位情况

南宁市科航运输有限公司，统一社会信用代码：91450122MA5MUK6K6Y，成立于2017年10月26日，类型为：有限责任公司（自然人独资），法定代表范围：道路普通货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；土石方工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（六）事故现场情况

1.天气情况:南宁市武鸣区武华大道高速路口加油站路段（S313线3Km+150m），2019年10月25日11时10分许为晴天。

2.道路情况:事故地点为城市道路，沥青路面，东西走向，事故地点武华大道北侧路面漆划有五条车道，道路北侧有一路口连接中石化加油站。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为非机动车驾驶人，具体情况如下:

磨某莲：女，1949年5月5日生，身份证号：450122194905054****，户籍地：武鸣县城厢镇五海村寿桃屯XX号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

覃某庭驾驶机动车右转弯时未注意观察路面交通情况，致使其所驾车辆与磨某莲驾驶同向行驶的武鸣79915（临时号牌）二轮电动车发生碰撞。

间接原因

桂AS9187号重型自卸货车驾驶人覃某庭安全意识淡薄，未能安全文明驾驶。南宁市科航运输有限公司安全隐患排查治理不全面、不到位，未能及时

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁市科航运输有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.发生南宁市科航运输有限公司“10·25”道路交通事故排查治理不全面、不到位，未能及时发现并消除事故隐患。公司每月开展安全隐患排查治理工作未能排查公司的所有车辆，只抽检部分车辆，桂AS918生产经费投入无使用记录。

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市科航运输有限公司“10·25”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运“10·25”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理:

（一）覃某庭，南宁市科航运输有限公司桂AS9187号重型自卸货车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准的机动车右转弯行驶时未注意观察路面交通情事责任;

（二）梁某才，南宁市科航运输有限公司法定代表人，未能履行自身职责，加强企业事故隐患排查治理，对事故发生负有责任，建议由武鸣区应急

（三）南宁市科航运输有限公司，发生南宁市科航运输有限公司“10·25”道路交通事故未及时向南宁市武鸣区交通运输主管部门报告，安全隐患安全生产经费投入无使用记录，对事故发生负有责任。鉴于其所负责任与本起事故的发生无直接因果关系，建议由城区交通运输主管部门依法对其进行

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

南宁市科航运输有限公司

“10·25”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页