# 应急管理局：南宁市振威汽车运输有限公司“4•14”道路交通事

发布时间：2019-11-22 11:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2019年4月14日4时35分许，南宁市振威汽车运输有限公司桂AK2236号重型自卸货车于南宁市武鸣区宾隆二级公路双桥镇平陆村坛雷屯路段发生一起

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。 现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年4月14日4时35分许。

（二）事故发生地点：南宁市武鸣区宾隆二级公路双桥镇平陆村坛雷屯路段。

（三）事故涉及单位：南宁市振威汽车运输有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年4月14日4时35分许，杨某贵驾驶安全技术检验不合格的桂AK2236号重型自卸货车沿宾隆二级公路从宾阳县方向往隆安县方向行驶，危某连
宁市武鸣区宾隆二级公路双桥镇平陆村坛雷屯路段会车，杨某贵驾车越过中心虚线超越其前方同向行驶的车辆，因杨某贵驾车在与对向车辆会车时超
某连驾驶的人力三轮车，造成危某连当场死亡及两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场杨某贵立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AK2236号重型自卸货车情况

桂AK2236号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ5310ZLJM5FA，车辆登记所有人为南宁市振威汽车运输有限公司，注册日期为2016年7月13日，车辆检

桂AK2236号重型自卸货车交通事故强制责任险,保单号：PDZA201845010000095662，机动车商业保险单单号：PDAA201845010000088618，投保公司

（二）肇事驾驶员情况

杨某贵：桂AK2236号重型自卸货车驾驶人，男，1988年X月X日生，身份证号：4501221988XXXX4017，住广西武鸣县府城镇陆杨村六月旧屯X号，驾
次领驾驶证日期是2017年7月13日，有效期至2023年7月13日，准驾车型：B2。杨某贵符合驾驶重型自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AK2236号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
置、反光标识、尾部标志板、防护装置、行驶系不合格。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况：未超载。

2.超速情况：经鉴定，桂AK2236号重型自卸货车在事故发生时的行驶车速约为62Km/h-65Km/h。

3.改装情况：未发现。

（五）涉事单位情况

南宁市振威汽车运输有限公司，统一社会信用代码：914501073402850227，成立于2015年4月24日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），
里坡13队南武大道25号综合楼X楼，经营范围：道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；停车场服务（除国家有
方可开展经营活动）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区宾隆二级公路双桥镇平陆村坛雷屯路段，2019年4月14日4时35分许为阴天。

2.道路情况。宾隆二级公路双桥镇平陆村路段水泥路面，东西走向，事故路段施划有道路中心虚线，设置有路口标志牌，限速60公里/小时，夜间

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，具体情况如下:

危某连：女，1945年1月16日生，身份证号：4501221945XXXX152X，驾驶人力三轮车，户籍地：武鸣县双桥镇平福村那内屯X号。

## 四、事故原因和性质

（一）直接原因

杨某贵驾驶安全技术检验不合格的桂AK2236号重型自卸货车沿宾隆二级公路从宾阳县方向往隆安县方向行驶，超速行驶越过中心虚线超越其前方
三轮车碰撞，是造成事故发生的直接原因。

间接原因

桂AK2236号重型自卸货车驾驶人杨某贵安全意识薄弱，驾驶安全技术检验不合格的机动车上路行驶，未能文明安全驾驶；南宁市振威汽车运输有
所有从业人员进行安全生产教育和培训；生产安全事故隐患排查不彻底，未能及时发现并消除事故隐患。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁市振威汽车运输有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.安全生产教育和培训不到位，未能按照公司管理
参加公司组织的每月安全学习会议；2.安全生产事故隐患排查不彻底，未能及时发现并消除事故隐患，该公司每月未能对每辆车都进行隐患排查，只
车制动性能、驻车制动性能、信号装置、反光标识、尾部标志板、防护装置、行驶系不合格的安全隐患未能及时发现并消除。

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市振威汽车运输有限公司“4·14”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

## 五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运
司“3·16”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理:

（一）杨某贵，南宁市振威汽车运输有限公司桂AK2236号重型自卸货车驾驶员，驾驶安全技术检验不合格的机动车上道路行驶，在与对面来车有
由公安交警部门依法追究其刑事责任。

（二）马某振，南宁市振威汽车运输有限公司法定代表人，落实主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未按规定组织开展驾驶员岗前
事故发生地应急管理部门依法依规对其进行行政处罚。

（三）南宁市振威汽车运输有限公司，落实企业主体责任不到位，安全生产教育和培训不到位，桂AK2236号重型自卸货车驾驶员杨贵贵未按期参
底，导致存在行车制动性能、驻车制动性能、行驶系等安全技术检验不合格的桂AK2236号重型自卸货车上道路行驶，直到事故发生，对事故的发生负有

## 六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，
体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及
整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，
产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

**（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识**

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

南宁市振威汽车运输有限公司

“4·14”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页