安监局：广西弘越物流有限公司“6•17”道路交通事故调查报

发布时间：2019-01-02 09:35　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大

2018年6月17日上午9时40分，位于双桥镇国道210线2980KM+800M处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中武鸣区人民政府成立了由城区政府办、安监局、公安分局、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成，并邀请高新技术产业开发区管委会派员参加

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年6月17日9时40分。

（二）事故发生地点：武鸣区双桥镇辖区国道210线2980KM+800M。

（三）事故涉及单位：广西弘越物流有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年6月17日9时许，卢某驾驶桂AQ2185号重型自卸货车沿210国道右侧辅道由南往北行驶。潘某强驾驶桂ARZ216号普通二轮摩托车同方向在右侧道210线2980KM+800M处时，因卢某驾驶机动车右转弯变更方向往森宝电动车产业园路口行驶时未注意观察、未让直行车辆先行，致使其所驾车辆右侧前轮摩托车侧翻，潘某强及所驾车辆被桂AQ2185号重型自卸货车右后轮碾压，造成潘某强当场死亡及桂ARZ216号普通二轮摩托车损坏的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，卢某立即停车并下车查看事故伤亡状况，同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 桂AQ2185号重型自卸货车、机动车所有人均为广西弘越物流有限公司。公司地址：南宁市科德西路22号，桂AQ2185号重型自卸货车注册时间为2
LZ5250ZLJM5DA，车辆识别代号为LGGX4DD34GL343260；《道路运输证》（桂交运管南字450108167005号）核发日期为2017年3月23日，经营范围为普通货
线右侧辅道由南往北行驶，途经武鸣区双桥镇辖区国道210线2980KM+800M处。

桂AQ2185号重型自卸货车交通事故强制责任险（保单号：PDZA201845010000004545）及商业险（保单号：PDZA201845010000002461）投保公司为中

2.桂ARZ216号两轮摩托车，车辆登记所有人为潘某邦，地址：南宁市武鸣区双桥镇伊岭村东巴屯X号。

（二）肇事驾驶员情况

1.桂AQ2185号重型自卸货车驾驶人：卢某，男，1979年X月X日生，身份证号：4501021979XXXX2015，住武鸣区宁武镇张朗村西香屯X号，驾驶证号：
驶证日期是1998年2月16日，有效期至2026年2月16日，准驾车型：A1A2E。

2.桂ARZ216号两轮摩托车驾驶人：潘某强，男，1985年1月15日生，身份证号：4501221985XXXX1573，住广西南宁武鸣区双桥镇伊岭村东巴屯X号，
驶两轮摩托车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

1.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AQ2185号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测鉴
辆防护装置不合格。

2.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂ARZ216号两轮摩托车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果

（四）肇事车辆是否存在超速超载的情况

1.超载情况。未发现超载情况。

2.超速情况。经鉴定，桂ARZ216号两轮摩托车事故前的速度不小于46公里/小时。事发路段限速40公里/小时，桂ARZ216号两轮摩托车事发时超速行

（五）涉事单位情况

广西弘越物流有限公司，统一社会信用代码：91450100MA5KAAG918，成立于2015年12月4日 ，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），法定
路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；仓储服务（除危险化学品），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公
路运输经营许可证》，证号为：桂交运管许可南字450100002242号，证件有效期至2020年4月14日；经营范围为：普通货运、货物专用运输（罐式、集
（1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、剧毒化学品、医疗废物、危险废物）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。双桥镇国道210线2980KM+800M处，2018年6月17日9时40分为晴天，视野清晰，能见度良好。

2.道路情况。事发地点：双桥镇国道210线2980KM+800M路段为一级公路，沥青路面，南北走向，公路每侧各有三条汽车道、一条摩托车道、一条非
隔离，摩托车道与非机动车道之间施划有单实线，事故路段设置有辅道限速每小时40公里标志牌，右侧连接森宝电动车产业园路口。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为桂ARZ216号两轮摩托车驾驶人，具体情况如下：

潘某强，男，1985年1月15日生，身份证号：4501221985XXXX1573，户籍地址：广西南宁武鸣区双桥镇伊岭村东巴屯X号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

桂AQ2185号重型自卸货车驾驶人卢某驾驶机动车右转弯变更方向往森宝电动车产业园路口行驶时未注意观察、未让直行车辆先行，是造成事故的主

桂ARZ216号普通二轮摩托车驾驶人潘某强驾驶与准驾车型不相符的普通二轮摩托车超速行驶，是造成事故的次要的直接原因。

（二）间接原因

桂AQ2185号重型自卸货车驾驶人卢飞安全意识薄弱，未按照驾驶员操作规范安全驾驶、文明驾驶。广西弘越物流有限公司对驾驶员安全管理、教育

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，广西弘越物流有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：公司组织安全学习教育和培训不到位，无肇事驾驶员卢
AQ2185号重型自卸货车车辆技术管理档案；未建立肇事驾驶员卢飞驾驶员管理档案和台账。

（四）事故性质

经调查组调查认定，广西弘越物流有限公司“6·17”道路交通事故是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路
“6·17”道路交通运输事故相关责任人员及单位作如下处理:

卢某，广西弘越物流有限公司桂AQ2185号重型自卸货车驾驶员，驾驶机动车右转弯变更方向往森宝电动车产业园路口行驶时未注意观察、未让直行
队十五大队依法对其进行处罚。

赵某，广西弘越物流有限公司法定代表人，落实主体责任不到位，未组织制定公司的安全管理制度，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未组织开展驾
任，建议由事故发生地武鸣区安全生产监督管理局依法依规对其实施行政处罚。

（三）广西弘越物流有限公司，不落实企业主体责任，公司组织安全学习教育和培训不到位；未按规定建立肇事车辆桂AQ2185号重型自卸货车车辆
账，未对肇事驾驶员卢飞进行岗前教育培训，对事故发生负有责任。建议由公司属地南宁市高新技术产业开发区道路交通运输主管部门加强对广西弘越
指导公司加以整改，规范经营。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区、高新技术产业开发区各相关职能部门要认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、南宁市关于安全生
念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故发生。

（一）严厉打击违法违规行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三，强化联合执法机制、形成合力，进一步加强重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆
执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的安全通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

1.交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈、告诫，督促运输企业
行。

2.道路交通运输企业要强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点的安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾

广西弘越物流有限公司“6·17”

道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页