安监局：广西超大高新货运有限公司“3•8”道路交通事故调查

发布时间：2019-01-02 08:45　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【 字体： 大

2018年3月8日上午9时，武鸣区宾隆二级公路双桥镇雷大村路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡,1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
鸣区人民政府成立了由城区政府办、安监局、公安分局、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组，并邀请兴宁区人民政府派员参加

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年3月8日9时00分。

（二）事故发生地点：武鸣区宾隆二级公路双桥镇雷大村路段。

（三）事故涉及单位：广西超大高新货运有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人,受伤1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年3月8日9时许，阮某许驾驶桂AV3669号重型自卸货车宾隆二级公路由东往西行驶。古有廷驾驶桂A69B56号轻型仓栅式货车搭载李某英相对
时，因阮镇许驾驶机动车越过道路中心虚线行驶，致使两车发生侧面碰撞，造成李某英当场死亡、古有廷受伤及两车不同程度损坏的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，阮某许立即停车下来查看伤员情况，并拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 桂AV3669号重型自卸货车，机动车所有人为广西超大高新货运有限公司，公司地址：南宁市长罡北路南宁市皮革化工厂内，桂AV3669号重型自
品牌型号：运力牌LG53102LJC5，车辆识别代号：LGGX5DF50HL470701，《道路运输证》（桂交运管南字450102116127号）核发日期：2018年1月3日，经
车沿宾隆二级公路由东往西行驶。

桂AV3669号重型自卸货车交通事故强制责任险（保单号：ANANAW1CTP17B005595K）及商业险（保单号：ANANW1Y1417B0055290）投保公司：太平洋

2.桂A69B56号轻型仓栅式货车，车辆登记所有人：古某廷，地址：宾阳县黎塘镇凤鸣村委会太塘村X号。桂A69B56号轻型仓栅式货车交通事
号:633EA12312017018156)，投保公司：华泰财产保险有限公司。

（二）肇事驾驶员情况

1.桂AV3669号重型自卸货车驾驶人：阮某许，男，1980年6月29日生，身份证号：450122XXXXXXXX151X，住武鸣区双桥镇伊岭村三乐屯X号，驾驶
领驾驶证日期是2005年8月23日，有效期至2021年8月23日，准驾车型：B2。从业资格证号：450000450914，初次发证时间：2007年4月29日，有效期至2

2.桂A69B56号轻型仓栅式货车驾驶人：古某廷，男，1966年X月X日生，身份证号：452123XXXXXXXX64316，住宾阳县黎塘镇凤鸣村委会太塘村X号，

（三）肇事车辆检验检测情况

1.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AV3669号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，车辆各项功

2.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂A69B56号轻型仓栅式货车的安全技术状况进行检验鉴定，车辆各项

（四）肇事车辆是否存在超速超载的情况

1.超载情况。桂AV3669号重型自卸货车、桂A69B56号轻型仓栅式货车均未发现超载情况。

2.超速情况。经鉴定，桂AV3669号重型自卸货车事故时的速度约为63-69公里/小时。桂A69B56号轻型仓栅式货车事故时的速度约为63公里/小时。

（五）涉事单位情况

广西超大高新货运有限公司，统一社会信用代码：91450100672471438H，成立于2008年3月18日 ，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），
工厂内，经营范围：道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；人力机械装卸，运输项目代估算，货运、商品信息咨询服务（除国家有专项

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。该公司于2016年5月16日取得南宁市兴宁区道路运输管理所核发的《道路运输经营许可
2020年3月27日，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜）、大型物件运输（一类）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。2018年3月8日9时00分为阴雨天。

2.道路情况。事发地点：武鸣区宾隆二级公路双桥镇雷大村路段，该路段为二级公路，潮湿水泥路面，东西走向，施划有道路中心虚线，机动车与
时标志牌。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，1人受伤，具体情况如下：

李某英，女，1965年X月X日生，身份证号：45212319XXXXXX4344，户籍地址：宾阳县黎塘镇凤鸣村委会太塘村X号。桂A69B56号轻型仓栅式货车乘

古某廷，男，1966年X月X日生，身份证号：4521231966XXXX4316，户籍地址：宾阳县黎塘镇凤鸣村委会太塘村X号。桂A69B56号轻型仓栅式货车驾

四、事故原因和性质

（一）直接原因

桂AV3669号重型自卸货车驾驶人阮镇许驾驶机动车越过道路中心虚线行驶。

（二）间接原因

桂AV3669号重型自卸货车驾驶人阮镇许安全意识淡薄，未按照驾驶员操作规范安全驾驶、文明驾驶。广西超大高新货运有限公司对驾驶员安全管理

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，广西超大高新货运有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：办公场所与工商营业执照、道路运输许可证的办公场
的安全例会制度、安全培训和学习制度开展教育学习和培训；车辆技术管理档案未做好车辆维护记录。

（四）事故性质

经调查组调查认定，广西超大高新货运有限公司“3·8”道路交通事故是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运
“3·8”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）阮某许，广西超大高新货运有限公司桂AV3669号重型自卸货车驾驶员，驾驶机动车越过道路中心虚线行驶，负事故的全部责任，建议由公安

（二）莫某昌，广西超大高新货运有限公司法定代表人，落实主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未组织开展驾驶员岗前教育培训
地武鸣区安全生产监督管理局依法依规对其进行行政处罚。

（三）广西超大高新货运有限公司，办公场所与工商营业执照、道路运输许可证的办公场所不符；公司对驾驶员安全学习和培训不到位。车辆驾
教育学习和培训；车辆技术管理档案未做好车辆维护记录。对事故发生负有责任。建议由南宁市高新技术产业开发区相关主管部门督促广西超大高新货

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门要认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、南宁市关于安全生产工作的一系列决策部
任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的发生。

（一）严厉打击违法违规行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三，加强联合执法、形成合力，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车
执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步督促客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格
全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西超大高新货运有限公司

“3·8”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页