万山谢桥铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司

时间：2023-06-05 16:44:16　来源：万山区应急管理局　浏览量：106次

万山谢桥铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司“3•6”一般道路交通事故调查报告

政务微信
政务微博

2023年03月06日15时30分，铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司驾驶贵DD5081号向行驶，当车行驶至梵净山大道石竹路口20米时，该车前部碰撞到行人行人张＊＊当场

事故发生后，万山区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应区公安交通管理局到最低。3月8日，万山区人民政府成立事故调查组，由区应急管理局牵输局、区公安交

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安华人民共和国道路规定，万山谢桥铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司“3·6”道路交通事“科学严谨、依查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员济损失等情况，对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，万山谢桥铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司“3·6”故是一起生产安

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1．铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司成立于2004年6月14日，原中国石化铜仁分公司运输大公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：915206007613775＊＊＊，经营许可证件号为黔交运管许可铜仁字520601000＊＊＊号，有效期为2019年7月16日至2023年7月31日经铜仁市交通运输局考核合格，取得企业主要负责人资格证，公司有安全管理人员2名。

2．贵DD5081号重型半挂牵引车驾驶员肖＊持A1A2D类驾驶证，驾驶证号码：52222119790[illegible]业资格证》（从业类别：道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员，从业资格证编号（从业类别：道路危险货物运输押运人员，从业资格证编号：52060001017＊＊＊），属双证齐全的

3．车辆情况。贵DD5081号重型半挂牵引车所有人：铜仁友邦石油运输贸易有限责任公
LGAG4DY3XJ8022＊＊＊，发动机号码：J2022088，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司铜
PDZA202252220000101＊＊＊，有效期至2023年07月．

4．车辆动态监控平台操作员李＊静于2021年5月25日通过航天科技控股集团股份有限公司贵州
监控平台操作员杨＊英于2022年10月25日通过航天科技控股集团股份有限公司贵州分公司培训，并取

（二）事故发生单位安全管理情况

铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司成立了以法人代表、总经理尹＊贵为组长，安全负责人杨
确了各自的职责和任务，分工明确，职责清晰。该公司建立了安全生产教育培训制度、从业人员安全
等27项安全生产管理制度，建立了全员安全生产责任制，完成了安全生产标准化建设，取得交通运输
任书》。该公司制定了《2023年安全教育培训计划》，今年1至2月对从业人员开展了2次安全教育培
费提取、使用符合要求，按照上年度收入的1.5%提取，有明细表，使用台账和票据。按照要求开展隐

（三）事故发生经过

2023年3月6日9时，铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司贵DD50 挂牵引车驾驶员肖
山电站加油站运送柴油，下午14点30分左右在万山电站加油站卸完油后 号重型半挂牵引
DD5081号重型半挂牵引车由铜仁市万山区谢桥办事处朱砂大酒店往铜 育馆方向行驶，
分，道路交通指示灯变绿，贵DD5081号重型半挂牵引车在起步过程中 人行横道上的行人

（四）事故现场情况

现场位于梵净山大道石竹路口20米（万山区谢桥办事处杨家店路口 杨道路为平直路段
山区谢桥办事处方向，北往碧江区方向，道路东、西两侧为房屋，视线 0米。

（五）事故人员伤亡和直接经济损失情况

经事故调查组调查：本次事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事件经济损失统计标准》（GB

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及相应情况

3月6日15时29分，事故发生后，驾驶员立即停车，并与押运员下车查看情况，发现有人被碾压
路口有交警正在执勤，执勤民警发现后，立即向万山区公安交通管理局指挥中心报告，万山区公安交
局报告事故情况，17时00分，区应急管理局电话报告区政府办，17时14分，区应急管理局书面报告市

（二）事故现场应急处置情况

1．企业自救情况。15时30分，事故发生后，押运员廖＊立即向公司总经理尹＊贵报告，尹＊贵
事故处置工作。

政务微信
政务微博

2．属地党委政府及相关部门应急处置情况。接到事故报告后，万山区委、区政府主要领导高度即赶赴事故现场开展救援，各部门按照职责做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现场证据，积极

（三）医疗和善后情况

万山区人民医院“120”接报后，15时35分出车，救护车于15时39分到达事故现场，通过查体失，大动脉博动未扪及，无自主呼吸，心音、呼吸音消失，双手背见皮肤撕裂伤，血管、肌腱外露束，现场救援结束。

3月11日，铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司与死者家属达成36万元赔偿协议。3月14日死者

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场执勤交警立即向万山区公安交通管理局指挥中心报告，万山区公安交通管理局生事故，并向区政府办、区应急管理局报告情况。120急救人员到达现场后，立即对伤者进行检查及

万山区人民政府接报后，区委、区政府高度重视，立即开展救援和成由区应急管理铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司落实死者善后事宜。

经评估：本次事故应急反应迅速，救援及时，未造成社会负面影响作处置得当，死

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

本次事故直接原因是：当事人肖＊驾驶机动车在经过人行横道遇绿意避让正在经过

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

贵州中一司法鉴定中心司法鉴定意见：贵DD5081号重型半挂牵引转向系合格，制

贵州中一司法鉴定中心司法鉴定意见：张＊春符合重型颅脑损伤、严重胸部及脏器损伤、严重腹

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除蓄意谋杀、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因分析

1．企业落实全员安全生产责任制落实不到位。事发当天，贵DD5081号重型半挂牵引车驾驶员等影响安全驾驶的违法违规行为。

2．安全教育培训不到位。企业未对驾驶员肖＊进行岗前安全教育培训考核，无考核合格证明；参与安全教育培训；公司部分规章制度以及驾驶员岗位操作规程制定后未在全员培训会上组织学习，

四、事故有关责任单位存在的主要问题

政务微信
政务微博

铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司存在安全教育培训不到位、落实全员安全生产责任制不到位等安全生产规章制度纳入学习内容，且未能提供肖＊岗前培训合格相关印证证明，存在未经考核合格年11月以来，部分会议未能做到如实记录安全生产教育和培训情况，实际参加培训人数与签到人数不邦石油运输贸易有限责任公司2023年1月14日企业法人安全宣讲会暨春节春运从业人员安全生产教育次事故驾驶员肖＊实际到会参与培训。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）建议不予追责人员

张＊春，在本次事故中死亡，经公安交警部门认定在本次事故中无责，建议免于追究。

（二）建议移送司法机关处理人员

肖＊，铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司贵DD5081号重型半挂牵引车驾驶员，未按照操作《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定，涉嫌交通肇事罪，建议由区公安交通管

（三）事故有关责任人员和责任单位处理建议

1．廖＊，铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司贵DD5081号重型[redacted]运员，在事故发明驾驶，工作职责履行不到位。建议铜仁友邦石油运输贸易有限责任公[redacted]关规定对其进行

2．梁＊玲，铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司专职安全员，未[redacted]职责，未如实记司按照公司制度对其进行处理，处理结果报万山区安委办备案。

3．铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司，落实安全生产主体责任[redacted]故负有责任，建规定，对其实施行政处罚。

4．碧江区交通运输局，制定了《岁末年初交通运输行业安全生产[redacted]《2023年度碧江区安全生产监督管理责任书》，使安全生产目标管理责任制得到层层落实，签订率达100%。2023年以该部门依法履行了工作职责，建议免于追责。

5．碧江区公安交通管理局。2022年9月至2023年2月，对重点车辆企业进行警示约谈68次，通有效管控逾期未检车辆5辆，督促企业解聘不具备驾驶资质的驾驶人1名，深入铜仁友邦石油运输贸易责。

6．锦江街道（党工委）、办事处印发了《锦江街道安全生产工作“党政同责、一岗双责”工作交通安全工作联席会议制度》《锦江街道全国两会期间安全生产隐患大排查大整治工作方案》等，调议事日程。分别与辖区客运车站、友邦石油运输公司等重点企业以及辖区相关学校、站所、社区、任。2023年以来深入铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司开展安全督查和宣传2次。该部门依法履行

六、事故主要教训

政务微信
政务微博

万山谢桥铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司“3·6”一般道路交通运输事故给人民生命、财产组织制定了全员安全生产责任制，但组织实施存在不到位，押运员、驾驶员行驶过程中存在操作手机意识未得到有效提升。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训。全区各企业、铜仁友邦石油运输贸易有限责任公司要深刻汲取事故教要进一步强化全员安全生产责任制的有效落实，杜绝违法违规违章行为；要进一步强化安全教育培训

（二）强化道路交通安全监管。有关行业主管部门、属地乡镇（街道）要认真落实安全生产监管责任，严厉打击道路运输“非法违法”行为，督促指导道路运输企业切实履行安全生产主体责任，避隐患消灭在萌芽阶段。

（三）强化道路交通安全宣传。有关行业主管部门、属地乡镇（街道）要广泛深入开展道路交通有效防范和遏制道路交通安全事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页面

政务微信

政务微博

上一篇： 铜仁市万山区2023年6月安全事故快报

下一篇： 铜仁市万山区2023年5月安全事故快报