遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司“1•21”一般道路交通事故调查报告

2020年01月21日11时58分许，遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司所属贵CT3668号大型客车，由南白铝厂向尚嵇铝厂方向行驶，在途经播州区尚嵇镇南楠公路50公里100米（小地名：尚嵇镇商业大道岩脚寨）路段时，发生一起致1人死亡的一般道路交通事故，直接经济损失约70万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，区人民政府于2月29日成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、市交管局城市五大队、区交通运输局、区总工会有关人员为成员的遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司“1·21”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）对事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失

发布时间: 2020-04-16 10:10 字体:[]

情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，制定了事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.贵CT3668号大型客车，机动车所有人：遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司；车辆使用性质：旅游客运；发动机号：1612L144803; 检验有效期至2020年7月；由中国平安财产保险股份有限公司承保，保险有效期至2020年1月29日。安装有机动车卫星定位系统设备。

2.贵CLV857号普通二轮摩托车，机动车所有人：董兴文；车辆使用性质：非营运；发动机号：WB120164; 检验有效期至2019年3月31；未缴纳机动车强制保险。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.陈英，男，仡佬族；持A1A2型驾驶证（符合准驾车型），有效期至2026年3月6日；事发时驾驶贵CT3668号大型客车。

2.董兴文，男，汉族；持E型驾驶证（符合准驾车型），有效期至2021年4月10日；事发时驾驶贵CLV857号普通二轮摩托车。

（三）事故单位情况

遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司。统一社会信用代码：91520302730974974G,成立日期：2001年12月13日，经济类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：王滨，注册资金：贰亿壹仟捌佰万圆整，住所：贵州省遵义市红花岗区蟠桃路集顺达综合楼。持有贵州省道路运输局颁发的《道路运输经营许可证》，许可证号：黔交运管许可遵义（客运）字520302000006号，有效期至2022年3月8日。

（四）伤亡情况

董兴文，男，汉族；事发后经医院抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于南楠公路50公里100米（小地名：尚嵇镇商业大道岩脚寨）路段，道路呈东西走向，东往播州区尚嵇高速收费站方向，西往播州区尚嵇镇街上方向，北侧有支路通往播州区尚嵇镇中学方向，道路未双向6车道，车道宽3.8米，道路中间花池宽4.8米，道路为干燥平坦的沥青路面，视距200米，在事故地点往播州区茅栗镇方向约300米处，路侧设置有限速50公里/小时标志牌。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年1月21日11时，陈英驾驶贵CT3668号大型普通客车从播州区南白铝厂运送铝厂职工到播州区尚嵇铝厂参加职工年会，陈英驾车从苟江收费站上高速，于11时40分左右到达尚嵇收费站，下站后由东向西沿尚嵇镇商业大道向尚嵇铝厂方向行驶，当车辆行驶至岩脚寨路段与董兴文驾驶的由北向南行驶准备横过道路的贵CLV857号普通二轮摩托车相撞，事故导致摩托车驾驶人董兴文受伤，送医后经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，陈英拨打电话报警，同车乘客拨打了120急救电话，董兴文经播州区尚嵇镇医院抢救于当日死亡。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.董兴文驾驶机件不符合标准的机动车上路逆向行驶，是造成该起事故的直接原因。

2.陈英驾驶机动车在限速路段超速行驶，是造成该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.董兴文道路交通安全意识淡薄，未按规定定期检验机动车辆安全技术性能，在从支路向主路行驶过程中未观察路面车辆行驶情况在主路上逆向行驶，是造成该起事故的间接原因。

2.遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司，安全生产教育不到位，导致驾驶人在驾车过程中产生麻痹思想超速行驶，是造成该起事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司“1·21”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）相关责任人员处理建议

1.董兴文，未按照规定佩戴安全头盔、驾驶机件不符合标准的机动车上路逆向行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”、第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通行”之规定，对事故负有主要责任。由于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.陈英，驾驶机动车未按照规定车道行驶，驾驶机动车超速行驶，其行为违反《贵州省道路交通安全条例》第二十七条“机动车通行应当遵守下列规定：（一）在同方向划有2条以上机动车道的道路上，大型载客汽车、载货汽车、摩托车、拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车、轮式专用机械车、实习期内的驾驶人驾驶的机动车，不得在快速车道上行驶，但按照规定超越前方车辆时除外；”、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”之规定，对事故负有次要责任。建议由市交管局城市交通警察五大队按相关法律追究其责任。

（二）对相关责任单位处理建议

遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司，安全教育培训工作不到位从业人员安全意识不牢，建议将该事故抄送红花岗区交通运输局由主管部门责令该公司进行内部整顿，查找公司内部在安全制度建

设、安全管理、从业人员安全教育等方面的缺陷，并针对查找的问题由红花岗交通运输局进行督促整改。

五、事故防范和整改措施

遵义集顺达交通运输（集团）有限责任公司，要严格落实安全生产主体责任，切实加强驾驶人员安全生产教育和培训，督促本公司驾驶员认真吸取本次事故的深刻教训，增强驾驶员安全生产意识，提高安全驾驶、文明驾驶行为；认真开展隐患排查治理工作，加强对公司营运车辆、运输路线、运营过程等安全生产各要素和环节的安全隐患排查；建立健全落实安全生产各项规章制度，强化安全生产管理，把安全管理的各项规章制度落实到实处，严防类似事故的发生。

有关部门和事故发生单位自接到事故调查处理意见批复的3个月内，将有关责任单位和人员的处理情况、事故防范和整改措施的落实情况书面报送区安委办。

遵义集顺达交通运输（集团）有限责任**公司“1•21” 一般道路交通事故调查组**

2020年4月13日