重庆北碚国道244线天府技校路口“10·28”一般道路交通事故调查报告

重庆北碚国道244线天府技校路口

“10·28”一般道路交通事故调查组

2025年4月22日

目　录

一、事故基本情况..... 4

（一）事故单位情况.....4

（二）事故单位安全管理情况.....4

（三）事故车辆情况.....5

（四）当事人基本情况.....5

（五）事故发生经过.....5

（六）事故现场道路情况.....6

（七）人员伤亡及经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况..... 6

（一）事故现场应急处置情况.....6

（二）善后处理情况.....6

（三）应急处置评估情况.....7

三、事故原因分析..... 7

（一）原因分析.....7

（二）事故相关认定和鉴定情况.....7

四、对有关责任人员和单位的处理建议..... 7

（一）对事故责任人的处理意见.....7

（二）对事故单位的调查处理建议.....8

（三）监管部门.....8

五、事故主要教训.....9

六、事故防范措施建议.....9

重庆北碚国道244线天府技校路口“10·28”一般道路交通事故调查报告

2024年10月28日12时18分许，重庆市北碚区国道244线1621公里550米天府技校路口发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约33.78万元。

接重庆市公安局北碚区分局交通巡逻警察支队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安分局等部门（单位）参加的“重庆北碚国道244线天府技校路口‘10·28’一般道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院列席参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定：重庆北碚国道244线天府技校路口“10·28”一般道路交通事故是一起因事故车辆驾驶员对道路情况观察不够

造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

重庆周周物流有限公司，事故车辆渝D**9号重型自卸货车所有人，类型为有限责任公司（自然人独资），企业地址为重庆市北碚区香洲心城47号，法定代表人周*会，周*会不参与公司管理，实际控制人为周*菊，注册资本贰佰万元整，成立于2018年5月23日，营业期限为永久，经营范围包括许可项目：道路普通货运，道路货物专用运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储服务（不含危险化学品）；货运代理，道路货物专用运输；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司取得了道路运输经营许可证，证号为渝交运管许可字50011**80号，有效期自2022年8月5日至2026年8月5日，经营范围为普通货物运输。

（二）事故单位安全管理情况

重庆周周物流有限公司法定代表人为周*会，未参与公司管理，实际控制人为周*菊，负责公司全面事务，安全管理人员为周*香，分别取得了道路运输企业主要负责人、安全生产管理人员安全考核合格证明。公司制定有安全生产会议制度、安全教育培训制度、驾驶员管理制度、车辆安全检查制度等安全生产规章制度，每月组织管理人员、驾驶员召开了安全例会，不定期开展安全检

查，对驾驶员许*德开展了岗前安全教育培训，未按照安全教育培训制度每月对驾驶员开展安全教育培训并考核合格。

（三）事故车辆情况

渝 D**9 号重型自卸货车，所有人为重庆周周物流有限公司，使用性质为货运，行驶证注册日期为 2020 年 5 月 7 日，强制报废期为 2035 年 5 月 7 日，检验有效期至 2025 年 5 月。取得了道路运输证，证号为渝交运管字 5001**21 号，经营范围为道路普通货物运输，发证日期为 2023 年 12 月 27 日，有效期至 2027 年 12 月 27 日。事故发生时，该车货箱挡板存在加高。

（四）当事人基本情况

1.许*德，男，60 岁，汉族，重庆周周物流有限公司渝 D**9 号重型自卸货车驾驶员，居住地为重庆市北碚区天府镇**号，从业资格证号、身份证号码为 510215**3014，准驾车型为 B2，初次领证时间为 2005 年 8 月 2 日。

2.熊*芳，女，82 岁，汉族，住址：重庆市北碚区天府镇**号，身份证号为 510215**302X。

（五）事故发生经过

2024 年 10 月 28 日，许*德驾驶渝 D**9 号重型自卸货车在北碚区国道 244 线 1621 公里 550 米处由北碚区**汽修店内向天府技校方向倒车，12 时 19 分许，由天府技校路口起步左转弯进入国道 244 线往北碚方向行驶时，遇行人熊*芳沿国道 244 线合川往北碚方向道路左侧路边行走，渝 D**9 号重型自卸货车车头与熊*芳

相撞后，右前轮将熊*芳碾压，造成熊*芳受伤，经送重庆市第九人民医院抢救无效于2024年10月28日19时20分死亡的道路交通事故。

（六）事故现场道路情况

事故发生地位于重庆市北碚区国道244线1621公里550米天府技校路口，沥青路面，路况良好，路面干燥，三岔路口，无交通信号灯控制，白天，视线好。

（七）人员伤亡及经济损失情况

该事故共造成1人死亡，直接经济损失约33.78万元。

死者熊*芳，82岁，汉族。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，许*德下车查看，发现熊*芳被压在渝D**9号重型自卸货车右前轮下，随即拨打了120和110电话。交巡警、“120”等救援人员第一时间赶赴事故现场进行应急救援、现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通，熊*芳受伤后送重庆市第九人民医院抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故车辆所属单位重庆周周物流有限公司及驾驶员许*德，积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，交巡警已完成道路交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第50090012024000164号）。死者家属情绪稳

定，无不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，应急、公安、医院等单位迅速响应，全力开展应急救援、医疗救治、现场勘查、交通疏导和现场秩序维护等工作，反应及时、处置迅速，重庆周周物流有限公司积极参与事故善后处理工作，未造成损失的扩大和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）原因分析

当事人许*德驾驶机动车起步时，对道路观察不够，是导致此次道路交通事故的原因。

（二）事故相关认定和鉴定情况

1.《道路交通事故认定书》（第50090012024000164号）认定：当事人许*德承担事故的全部责任，当事人熊*芳无责任。

2.根据重庆嘉禾交通事故司法鉴定所〔2024〕痕鉴字第1208号司法鉴定意见书，渝D**9号重型自卸货车制动系统及信号（转向信号灯）装置性能有效，该车第二轴轮胎台面暴露出帘布层，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》9.1.7条的要求。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理意见

许*德，男，60岁，汉族，重庆周周物流有限公司渝D**9号重型自卸货车驾驶员，驾驶不符合《机动车运行安全技术条件》以及加装货箱挡板的机动车上道路行驶起步时，对道路观察不够，

其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项[1]、第二十一条[2]、第二十二条第一款[3]的规定，对事故发生负有责任，其行为涉嫌交通肇事罪，已由北碚区公安分局立案处理。

（二）对事故单位的调查处理建议

事故调查过程中未发现重庆周周物流有限公司存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为，就该公司存在的问题：一是重庆周周物流有限公司所属的渝 D**9 号重型自卸货车车货箱挡板存在加高和第二轴轮胎台面暴露出帘布层，不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》9.1.7 条的要求，二是未按照安全教育培训制度每月对驾驶员开展安全教育培训并考核合格，建议移交北碚区道路运输事务中心处理。

（三）监管部门

2024 年，北碚区道路运输事务中心制定了《道路运输行业安全监督检查方案》，全年开展道路运输安全检查家 94 次，排查治理安全隐患 191 个，实施了闭环管理。全年，对全区 190 名道路运输企业安全生产管理人员和 700 名营运客车和货车驾驶员开展安全培训。

事故调查过程中未发现有关监管部门及其工作人员有履职

---

1 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项：任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；

2 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

3 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

不到位的情况。

五、事故主要教训

本次事故暴露出驾驶员安全驾驶意识淡薄，上道路行驶起步时，对道路观察不够的交通违法行为突出。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

1.重庆周周物流有限公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，严格落实安全生产规章制度和全员安全生产责任制，加强从业人员日常安全教育培训，提高驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识；加强对车辆的管理和维护保养，杜绝非法加装车辆，防范事故再次发生。

2.区交巡警、交通等部门进一步加强对货运企业的监管力度，认真吸取事故教训，举一反三，履行好行业安全生产监管职责，加大对辖区货运企业监督检查力度，督促辖区货运企业落实好安全生产主体责任；同时要加强交通安全的宣传教育，提示广大驾驶员安全文明驾驶。