高新区(新市区)西八家户路银川路路口“4·13”道路交通亡人事故调查报告

2025年4月13日05时57分许，乌鲁木齐市新市区西八家户路银川路路口发生一起亡人交通事故。事故发生后，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由新市区交警大队牵头、区纪委监委、司法局、公安分局、人社局、总工会、建设局、应急管理局、乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局、银川路街道办事处共同组成的事故调查组，并邀请检察院参与，对该起事故进行调查。调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质。经调查认定高新区（新市区）西八家户路银川路路口“4·13”道路交通亡人事故是一般亡人道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

新AT1911号东风雪铁龙牌出租车，车辆性质为出租客运，车主马某，所属车队：众惠车队，2018年至今车主马某与乌鲁木齐市众惠出租有限责任公司签订合同，众惠车队负责管理出租车和驾驶员。

乌鲁木齐众惠运输出租有限公司，统一社会信用代码：

9165010073****5479；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路25号五星小区1栋B段2层6，法定代表人：支天文；成立日期：2001年9月30日；经营范围：巡游出租汽车经营服务；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；城市公共交通；道路旅客运输站经营；国际道路旅客运输；互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；国际道路货物运输；道路危险货物运输；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；旅客票务代理；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；物联网应用服务；数字文化创意软件开发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；公共事业管理服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装

食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；二手车经纪；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

乌鲁木齐众惠运输出租有限公司制定了安全生产责任制，编制生产事故应急预案，任命了安全生产责任人，制定了车辆安全自查自检表，开展了安全生产培训、事故应急演练，每月均有安全生产学习计划。

（三）事故发生经过

2025年4月13日05时57分许，李波（肇事驾驶员）驾驶新AT1911号东风雪铁龙牌小型轿车沿西八家户路由西向东行驶至西八家户路银川路路口时，与由北向南横过道路的行人汪道昌（死者）发生碰撞，致汪道昌（死者）受伤、车辆受损，汪道昌（死者）经医院抢救无效于当日死亡，造成亡人交通事故。

（四）事故现场勘验情况

1.道路、天气及环境情况。

此事故现场位于西八家户路银川路路口，西八家户路呈东西

走向，道路全宽22.00米，双向6车道，道路中间由宽为1.60米的网状线分隔，银川路呈南北走向，道路全宽20.60米，双向6车道，路中由双实线分隔，该路口有信号灯控制，西八家户路由西向东方向在西八家户路鲤鱼山南路路口设有限速60公里每小时的标志，道路平直，事发时为晴天，干燥沥青路面，事发时为黎明，该路口有路灯照明，视线良好。周围环境正常，无任何遮挡视线的物体。

2.事故车辆行驶轨迹。

事发前新AT1911号东风雪铁龙牌出租车在鲤鱼山南路鲤鱼山花园小区门前接一名乘客，要将乘客送往天山区和顺花园小区一期。接上乘客沿鲤鱼山南路由北向南行驶至鲤鱼山南路西八家户路左转进入西八家户路，沿西八家户路由西向东行驶至西八家户路银川路路口，直行通过路口时发生交通事故。

（五）事故造成的人员伤亡与道路交通事故相关的单位、企业、人员、车辆

1.人员伤亡情况

（1）机动车驾驶人李波，男，身份证号：3412221968****4153，无伤害；

（2）行人汪道昌，女，身份证号：6529011943****7128，经医院抢救无效于当日死亡。

2.当事人基本情况

（1）机动车驾驶人：李波，男，汉族，身份证号：

3412221968****4153，户籍所在地：新疆乌鲁木齐县，现住址：新疆乌鲁木齐市米东区，档案编号：6501****7655，准驾车型：C1，初次领证日期：2012年2月7日，有效期：2024年2月7日至2034年2月7日，交通方式：驾驶新AT1911号东风雪铁龙牌小型轿车。

（2）死者：汪道昌，女，身份证号：6529011943****7128，户籍所在地：新疆农一师阿拉尔市新开岭镇，现住址：新疆乌鲁木齐市新市区，交通方式：步行（亡）。

4.交通事故乘坐人基本情况

新AT1911号车上乘客为路边搭乘人员，事发后离开，驾驶员未留下乘客的身份信息和联系电话，乘客也未向驾驶员支付费用。

5.车辆情况（含保险情况）

新AT1911号东风雪铁龙牌小型轿车，所有人：马某，登记住址：新疆乌鲁木齐市米东区，车辆初次登记日期：2018年5月3日，检验有效期至：2025年5月31日，使用性质：出租客运，车架号：LDC643T25****8843，保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司，保险凭证：66050720246596****2146（交强险）/66052120246596****1660（商业险）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月13日06时02分12秒，新市区大队接110警台报警在银川路十字路口，发生一起新AT1911号机动车与行人碰撞的伤人交通事故。08时57分接到死者家属称伤者已死亡，后经与新疆医科大学第一附属医院确认08时45分伤者汪道昌（死者）经抢救无效死亡。新市区大队指挥室立即开展上报工作，首先上报大队领导及支队指挥中心，于09时10分分别电话报送至区维稳指挥部、区应急局、区委办公室、高新区（新市区）公安分局、区政府值班室，随后电子版材料通过警务微信分别报送至交警支队指挥中心、区维稳指挥部、高新区（新市区）公安分局，通过互联网报送区应急局。

（二）现场处置、救治和善后情况

1.医疗救治情况：2025年4月13日06时11分，新市区交警大队接到乌鲁木齐市公安局指挥中心警单后立即联系报案人李波（肇事驾驶员），于06时15分通话结束后立即派出民警前往事故现场，北京路中队民警喀某于2025年4月13日06时23分到现场并处置，120急救车于4月13日06时13分将伤者送往新疆医科大学第一附属医院检查，事故中队民警努某于06时45分到达现场进行勘察。经与新疆医科大学第一附属医院确认08点45分伤者汪道昌（死者）经抢救无效死亡。家属情绪稳定。死者遗体在新疆医科大学第一附属医院太平间，死者家属在新疆医科大学第一附属医院料理后事。

2.善后情况：2025 年 4 月 14 日，新市区交警大队民警组织交通事故双方当事人及家属召开丧葬会。2025 年 4 月 15 日死者家属对行人汪道昌（死者）遗体进行火化。

（三）事故应急处置评估

该起事故发生后肇事驾驶员被及时控制并将伤者送至医院，应急处理得当。

三、事故原因分析

经调查认定，事故直接原因为机动车驾驶人李波（肇事驾驶员）驾驶机动车夜间行驶未降低车速、未确保安全，行人汪道昌违反道路交通信号灯指示未按规定横过机动车道所致。

（一）直接原因分析

1.当事人李波（肇事驾驶员）的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”，第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”，规定，是造成此次事故的一方过错。

2.当事人汪道昌（死者）的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条之规定：“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全

后通过。”之规定，是造成此次事故的另一方过错。

依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，拟认定当事人李波（肇事驾驶员）承担此次事故的同等责任，当事人汪道昌（死者）承担此次事故的同等责任。

（二）事故相关检验和鉴定情况

事发后，我大队委托乌鲁木齐市公安局交通管理局道路交通事故鉴定中心对新AT1911号车的痕迹和死者汪道昌死亡原因进行鉴定；委托新疆交通科学研究司法鉴定中心对新AT1911号车进行检验鉴定，这几项检验鉴定结论已告知并送达双方当事人及亲属。

（三）其他可能因素排除

通过事故勘查、询问：排除人为故意影响。

（四）间接原因

1.乌鲁木齐众惠运输出租有限公司主管安全生产的主管负责人疏漏管理，是事故发生的间接原因之一。

2.机动车驾驶人安全意识薄弱，无法应对在道路通行中出现的突发状况，是事故发生间接的原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）乌鲁木齐众惠运输出租有限公司对于从业人员的交通违法没有及时掌握并督促处理。

（二）乌鲁木齐众惠运输出租有限公司主要负责人对于安全

生产隐患不重视。

（三）乌鲁木齐众惠运输出租有限公司管理人员对于从业的违章信息没有及时掌握也没有督促处理给予宣传教育。

（四）乌鲁木齐众惠运输出租有限公司从业人员忽视自己的交通违法行为，驾驶存在陋习。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

建议行业监管部门交通运输综合行政执法部门依据道路运输相关法律法规，对乌鲁木齐众惠运输出租有限公司及相关责任人进行处罚，并不定期随时对客运企业进行车辆违法行为推送，让企业进行教育整改。

六、整改措施建议

（一）新市区交警大队在事故发生后组织人员前往事故发生路段开展事故复盘工作，并对该路段存在的道路交通安全隐患进行排查。

（二）新市区交警大队安排民警前往乌鲁木齐众惠运输出租有限公司进行道路交通安全教育及宣传工作。也应车队要求将大队制作的交通安全警示教育案例发送给车队，以便车队后期继续加强驾驶人安全教育。

（三）联合各部门加强客运行业及道路交通参与者的安全宣传和管理。交警大队继续加强道路交通参与者的道路交通违法行为查处力度。

（四）对在日常巡逻管控中存在的道路交通安全隐患问题及

时督促政府相关部门进行整改。

（五）建议乌鲁木齐众惠运输出租有限公司参照《中华人民共和国安全生产法》的要求，进一步建立健全本单位的安全生产责任制和各项安全管理制度，结合各岗位实际情况开展安全教育培训及考核，确保从业人员具备必要的道路交通通行的安全知识，熟悉有关的道路交通法律法规，了解事故应急处理措施。

（六）银川路街道办事处应落实属地管理责任，加强对辖区范围内居民的安全教育及宣传，建立健全安全管理制度、隐患排查机制以及应急预案，切实有效开展辖区居民安全教育。

高新区（新市区）交警大队西八家户路银川路路口
“4·13”一般亡人交通事故调查组

2025年5月27日