彭水万足G211线鸡冠梁隧道“6.17”一般道路交通事故调查报告

2026年6月17日上午7时37分许，张维友（男，52岁，彭水自治县鹿角镇人，持C1E驾照，车辆所有人：重庆灿渝网络科技有限公司）驾驶渝B***6J小型普通客车，沿国道211行驶至万足镇鸡冠梁隧道口（进城方向）时，与一辆无牌三轮车发生碰撞，导致三轮车上乘客1死（张召乾，男，55岁，彭水自治县万足镇人）及驾驶员1轻伤（焦会平，男，58岁，彭水自治县万足镇人）的交通事故。直接经济损失50万余元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，成立了由县应急管理局牵头，县政府办公室、县公安局、县总工会、县交通运输委等单位有关工作人员为成员的彭水万足G211线鸡冠梁隧道“6.17”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委和县检察院参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，人员问询等，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组经调查认定，彭水万足G211线鸡冠梁隧道“6.17”一般道路交通事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故背景

经过调查发现：1.无牌正三轮载货摩托车，未登记上牌，未投保交强险，车辆所有人及事故发生时驾驶人为焦会平；渝B***6J小型普通客车，机动车所有人为重庆灿渝网络科技有限公司，事故发生时驾驶人为张维友。2.事发时三轮载货摩托车上共有2人，渝B***6J小型普通客车共有2人。3.焦会平无驾驶证；张维友持C1E驾照，初次领证日期：2011年01月06日，有效期止：2027年01月06日，准驾车型：C1E，发证机关：重庆市公安局交通管理局4.无牌正三轮载货摩托车无行驶证、交强险，渝B***6J小型普通客车道路运输证、行驶证、交强险均在有效期内。

（二）涉及机动车情况

无牌正三轮载货摩托车，品牌型号：蜀宇牌/SY1200DZH-Y，车辆识别代号：HSYZYF5A7SA104411，发动机号：120YC6040403NA，制造年月：2025年12月，未登记上牌，未投保交强险，车辆所有人及事故发生时驾驶人为焦会平。

渝B***6J小型普通客车，品牌型号：东风牌/LZ6511MG20CM，车辆识别代号：LMXA15CF2NZ454701，发动机号：DFMB20AQB，出厂日期：2022年09月16日，初次登记日期：2022年12月13日，检验有效期止：2026年12月31日，强制

报废期止：2099 年 12 月 31 日，机动车所有人：重庆灿逾网络科技有限公司，登记住所：重庆市渝北区回兴街道龙石路 20 号附 47 号，交强险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司重庆市沙坪坝支公司，无盗抢记录。

（三）相关当事人概况

1. 重庆灿渝网络科技有限公司，营业执照（副本）统一社会信用代码：91500112MA7EY7C62L，类型：有限责任公司；住所：重庆市渝北区回兴街道龙石路 20 号附 47 号；法定代表人：杨锦，经营范围许可项目：网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；小微型客车租赁经营服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本：壹拾万元整，成立日期：2021 年 12 月 20 日，营业期限： 2021 年 12 月 20 日至永久。中华人民共和国网络预约出租汽车运输证：渝交运管许可渝字 500112033954 号，车辆所有人：重庆灿渝网络科技有限公司，车牌号码：渝 B***6J，车辆类型：小型轿车，座位：7 座，经营范围：网络预约出租汽车客运，有效期至：2030 年 2 月 13 日。

2. 焦会平，男，出生日期：1969 年 04 月 29 日，汉族，住址：重庆市彭水自治县万足镇万足 4 组 63 号，户籍地址：重庆市彭水自治县万足镇万足 4 组 63 号，身份证号码：51352519********56，系此次事故中三轮摩托车驾驶员，伤害情况：受伤。

3. 张维友，男，出生日期：1973 年 09 月 09 日，苗族，住址：重庆市彭水自治县鹿角镇王家村 6 组 36 号，身份证号码：51352519********58，系此次事故中小型客车驾驶员，伤害情况：无。

4. 张召乾，男，出生日期：1971 年 12 月 12 日，苗族，住址：重庆市彭水自治县万足镇万足 3 组 51 号，户籍地址：重庆市彭水自治县万足镇万足 3 组 51 号，身份证号码：51352519********7X，系此次道路交通事故中三轮摩托车所载乘员，其在此次事故中死亡。

（四）事故发生经过

2026 年 6 月 17 日上午 7 时 37 分许，焦会平无证驾驶无牌正三轮载货摩托车搭载张召乾从彭水县城方向往万足镇方向行驶，当车行驶至重庆市彭水自治县国道 211 线 1757 公里 200 米（小地名：鸡冠梁隧道口）处时，越过道路中央黄实线与对向车道行驶的渝 B***6J 小型普通客车（驾驶员张维友）发生碰撞，造成正三轮摩托车乘员张召乾当场死亡、焦会平受伤及两车受损的一般交通事故。

（五）相关鉴定结论

《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（编号：渝安心鉴〔2026〕车速鉴字第 524 号）鉴定意见：根据现有材料可得，事发时无号牌正三轮载货摩托车的行驶速度应为 15km/h；《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（编号：渝安心鉴

〔2026〕车检整字第1015号）鉴定意见：事发前该车前照明、转向信号灯装置及行驶、传动、转向和后轴制动系统性能有效。前轴制动系统不满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7.2.2条的要求。

《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（编号：渝安心鉴〔2026〕车速鉴字第523号）鉴定意见：根据现有材料可得，事发时渝B***6J号小型普通客车的行驶速度应为51km/h；《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（编号：渝安心鉴〔2026〕车检整字第1014号）鉴定意见：事发前该车行驶、传动、转向和制动系统性能有效。

《重庆市彭水县公安局物证鉴定室检验报告》（彭公鉴（病理）〔2026〕17号）检验意见：张召乾符合胸部损伤死亡。

《彭水苗族土家族自治县公安局交通管理大队道路交通事故认定书》（第5043001202600000091号）：经过调查取证，焦会平无证驾驶无牌正三轮载货摩托车，违规载人上道路行驶，未按右侧通行，驶入左侧车道是造成事故的主要原因。张维友驾驶机动车上道路行驶，超过限速标志标明的最高时速是造成事故的次要原因。

焦会平其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”、第十九条“驾驶机动车，

应当依法取得机动车驾驶证。”、第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通行。”、第五十条“禁止货运机动车载客”、第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定。

张维友的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定。

张召乾的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施务例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项“因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任”之规定，认定：焦会平承担此次事故的主要责任；张维友承担此次事故的次要责任；张召乾不承担此次事故的责任。

（六）事故现场概况

道路情况：现场位于重庆市彭水自治县国道211线1757公里200米(小地名:鸡冠梁隧道口)处，事发路段道路平直，路面铺有

抗滑薄层，路面完好、干燥，道路全宽730cm，双向两车道，道路中央有单黄实线，事发路段限速30km/h。

（七）伤者抢救情况

当驾驶人张维友发现出车祸后，立即停车查看人员受伤情况，并拨打了120和110，医生到达现场检查后宣布张召乾已经死亡。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 本次事故造成张召乾死亡，焦会平受伤。

2. 本次事故造成丧葬及善后赔偿和车辆损毁赔偿、人员受伤治疗费用共计50万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，驾驶人张维友立即报警，万足镇政府和县公安局交通管理大队等单位接到事故信息后立即派员赶赴现场处置，并当场控制驾驶员张维友，并由120车辆送焦会平到县人民医院进行治疗。

截至目前，事故善后处理已经结束，暂无不稳定因素。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，万足镇政府、县公安局交通管理大队等相关单位在接到事故信息后立即响应，应急处置工作开展有序，责任落实到位。

三、事故原因分析

经过调查，焦会平无证驾驶无牌正三轮载货摩托车，违规载人

上道路行驶，未按右侧通行，驶入左侧车道是造成事故的主要原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”、第十九条“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通行。”、第五十条“禁止货运机动车载客”、第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定。

张维友驾驶机动车上道路行驶，超过限速标志标明的最高时速是造成事故的次要原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定。

事故调查中未发现焦会平、张维友，以及正三轮载货摩托车、渝B***6J小型普通客车安全状况存在违反《中华人民共和国安全生产法》中的有关违法情形，此次事故原因已由公安交管部门责任认定，事故调查组建议由公安交管部门依法对涉事人焦会平、张维友进行处理。

四、相关单位安全履职情况

（一）彭水自治县交通运输委员会

作为行业监管单位，彭水自治县交通运输委履行了以下职责：

成立了2026交通运输安全生产工作专班，压实了监管责任，聚焦“两客一危”重点营运车辆，健全动态在线监管机制，实现重点车辆全程动态管控。制定了2026年度安全监督服务检查计划，并落实了相关计划，常态化深入道路运输企业开展上门帮扶、安全指导，累计走访企业200余家次，协调解决企业运营难题50余个，督导整改各类安全突出问题209项；印发了重大时段、节假日、专项行动的有关工作文件，扎实开展货车超限超载治理、“打非治违”、网约车违规经营、驾校规范经营等专项执法行动，共计出动检查人员5931人次，检查车辆15678辆，排查疑似非法营运115辆次，检查出各类违法行为216件，检查道路运输企业215家次，公路车辆超限率稳定控制在3%以内；制作了2026年网约车辆监管台账；建立了2026年安全检查及隐患台账，对行业监管企业和交通领域重点项目开展了执法检查。

（二）彭水自治县公安局交通管理大队

作为机动车辆监管单位，彭水自治县公安局交通管理大队履行了以下职责：制定了辖区中队的执法计划；开展了路检路查记录；印发了县交巡警大队领导分工文件和辖区中队的文件、中队的职能职责文件；开展了道路交通行业专项整治；开展道路交通安全宣传教育；事故多发路段设立了安全警示标志标牌；贯彻落实上级下发的关于道路交通行业安全专项整治工作。

（三）重庆灿渝网络科技有限公司

经查，重庆灿渝网络科技有限公司未严格落实安全管理制度，

对本单位安全风险认识不够，安全教育培训流于形式，不讲实效性，导致驾驶员安全意识不强，公司车辆超速、违规载客等违法现象时有发生；对公司从事生产经营行为的营运车辆所存在的风险和隐患监管措施和手段单一，对驾驶员行车途中的违法违规行为无法采取行之有效的安全监管措施。事故单位根据有关法律法规的要求制定了相关规章制度和操作规程，落实了安全生产责任制，对车辆按时进行了检测和二级维护保养并购买了保险，安装了有效的GPS监控系统并实时进行了监控，同时事故车辆在事故发生时机械性能良好，车辆各项手续和安全配置齐全有效，事故原因是驾驶员临危处置不当所导致。事故单位虽然在管理上存在瑕疵，但违法情节轻微，未造成不良社会影响，且与本次事故的发生无因果关联。

五、责任分析及处理建议

（一）建议给予行政处罚的个人

1. 焦会平，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”、第十九条“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第三十五条“机动车、非机动车实行右侧通行。”、第五十条“禁止货运机动车载客”、第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规

定。建议由彭水自治县公安局交通管理大队对驾驶人焦会平依法进行处理。针对焦会平最终处理结果，事故调查组建议彭水自治县公安局交通管理大队及时抄报彭水自治县应急管理局备案。

2. 张维友，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定。事故调查组建议由彭水自治县公安局交通管理大队对驾驶人张维友依法进行处理。针对张维友最终处理结果，建议彭水自治县公安局交通管理大队及时抄报彭水自治县应急管理局备案。

3. 鉴于张召乾在本次事故中已经死亡，建议免予追究其责任。

（二）其他处理建议

1. 彭水自治县公安局交通管理大队，对机动车在道路超过限速标志标明的最高时速行驶的日常安全监管查处不够，经《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（编号：渝安心鉴〔2026〕车速鉴字第 523 号）鉴定事发时渝 B***6J 号小型普通客车的行驶速度应为 51km/h，超过事发路段限速 30km/h 的规定。事故调查组建议，对县公安局交通管理大队及其有关责任人员取消二季度安全生产类评先评优资格。

2. 万足镇人民政府，对无牌正三轮载货摩托车存在一定的安全监管工作缺位，对其日常安全监管工作力度不够。焦会平自述事发时违规载人上道路行驶，未按规定戴安全头盔行为未被及时发现和查处，同时未登记上牌，未投保交强险。事故调查组建议，

对万足镇人民政府及其有关责任人员取消二季度安全生产类评先评优资格。

3. 重庆灿渝网络科技有限公司，公司和有关责任人员在事故发生后能及时如实向有关部门报告事故情况，妥善处理善后事宜，积极配合事故调查，并能如实向办案人员陈述违法事实，在安全生产管理中违法情节轻微，本次事故的发生与事故单位的违法行为无因果关联，事故也未造成不良社会影响。鉴于以上原因，建议应急管理部门对重庆灿渝网络科技有限公司免予实施行政处罚。同时建议该企业针对日常管理中存在的一些问题和不足予以限期整改，切实防范各类事故的发生。

六、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）彭水自治县公安局交通管理大队：要认真履行道路交通安全日常执法监管工作，强化对车辆的安全检查频次和执法监管力度，对各类道路交通违规违章行为及时纠违和严肃查处，有效减少事故隐患，切实防范此类事故的再次发生。

（二）彭水自治县交通运输委员会：针对网约车辆点多面广以及安全监管存在一定难度的特点，要结合道路运输安全监管实际，制定行之有效的监管执法措施，加大对网约车辆的日常检查服务和监管执法，督促车辆切实履行好安全生产主体责任，切实防范类似事故的再次发生。

（三）各乡镇人民政府、街道办事处：要认真梳理本辖区三轮载货摩托车，实时更新动态监管台账，做好日常三轮载货摩托车驾驶员的安全宣传和教育工作，提升驾驶员的安全意识，加大对本辖区三轮载货摩托车的日常检查力度，及时发现和查处各类车辆安全违法行为，将各类事故隐患扼杀在萌芽状态。

彭水万足G211线鸡冠梁隧道“6.17”一般道路交通事故调查组

2026年10月10日