潮州市公安局潮安分局政府信息公开

索引号：	11445103007337730D/2026-00009	分类：	市场监管、安全生产监管
发布机构：	潮州市公安局潮安分局	成文日期：	2026-04-14
名称：	潮安区凤凰镇“9·4”一般道路交通事故调查报告		
文号：		发布日期：	2026-04-14
主题词：			

潮安区凤凰镇“9•4”一般道路交通事故调查报告

发布日期：2026-04-14 浏览次数：96

安区凤凰镇“9•4”一般道路交通事故调查报告

2024年9月4日22时56分左右，潮安区355国道547KM450M凤凰镇凤北村路段发生一起重型厢货车失控坠落山沟的道路交通事故，造成2人死亡，直接经济损失30万元。

根据区府办《关于潮安区凤凰镇“9·4”一般道路交通事故由区公安分局组织事故调查组有关问题复函》，区公安分局领导高度重视，成立由区公安分局交警大队、交警大队事故处理中队、凤凰中相关人员组成的事故调查组，联合区交通运输局、区应急管理局、凤凰镇人民政府组成潮安区凤凰“9·4”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），着手开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展调查工作，通过现场勘查和调查取证，查明事故发生的经过、原因、人员受伤及事故处置情况，认定事故的性质和事故责任，提出了对相关责任单位的处理建议和事故防范及整改措施。现将调查有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年9月4日22时56分，区公安分局交警大队凤凰中队接指挥中心指令：群众报警称有一辆货车凤凰镇凤北路段坠落路侧山沟下，人员伤情不明，接报后凤凰中队民警立即出警到达现场。经初步调查了解，2024年9月4日晚，王XX驾驶一辆皖AXXXXX号牌的重型厢式货车搭载王X（王XX父亲）沿国道355线自丰顺往饶平方向行驶至凤凰镇凤北弯道处（547KM十450M处）时，因车辆失控冲过道路右侧防护栏后坠落山沟下，事故造成乘坐人王X当场死亡，驾驶员王XX经送医院抢救无效死亡。

（二）事故救援和善后处理情况

1、事故应急处置工作情况

凤凰中队接警后民警边赶赴事故现场，边联系消防和医院到事故现场开展救援，现场发现一辆皖AXXXX号牌的重型厢式货车坠落在山沟下，因山沟下地形复杂，在消防和民警的共同努力下，于2024年9月5日1时30分左右将驾驶员王XX从车中救出并紧急送潮州市人民医院抢救，乘坐人员王X在车多被从车中救出，经医务人员确认，王X已死亡。

2、事故善后处理情况

事故发生后，区公安分局交警大队针对该起事故成立侦查、稳控、善后3个小组开展工作，由交警大队大队长担任总指挥，副大队长带领事故处理中队民警负责案件的侦查工作；交警大队教导员负责与其他警种做好线上线下舆情稳控工作；交警大队事故处理中队负责人配合凤凰政府等单位负责善后工作，做好事故死亡人员家属的安抚工作，目前暂未发现家属有过激言行和网上负面舆情。

3、应急处置评估

事故发生后，区公安分局交警大队反应迅速，及时赶赴现场，迅速组织应急处置，尽最大努力把事故的伤亡和损失降到最低，在事故应急处置中无衍生事故，无造成不良舆论影响；应急处置及时，处置。

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况

皖AXXXXX，是一辆灰色的福田牌/BJ5186XXY-2M重型厢式货车，车辆所有人“合肥XX物流有限公司”，车辆状态正常。皖AXXXXX重型厢式货车在太平洋保险分别投保有“营业货车驾意险-A”，保险单号XXXXXXXXXXX，保险期自2024年4月1日00时起至2025年4月1日00时止；“机动车交通事故责任强制保险”，保险单号XXXXXXXXXXX，保险期自2024年3月31日00:00时起至2025年3月30日24:00时止；“神行车保机动车保险”，保险单号XXXXXXXXXXX，保险期自2024年4月1日00:00 时起至 2025年3月31 日24:00 时止。三份保单均在有效期内。

（二）司机情况

王XX，男，汉族，1981年1月24日出生，户籍地为安徽省阜阳市颍东区向阳办事处湖桥社区，驾证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，准驾车型B2，驾驶证状态正常，经送医院抢救无效死亡。近三年5条违法记录(1) 2021年12月7日有一“行经没有交通信号道路未避让行人”的交通违法记录；(2) 22年11月8日有一“驾驶未放置检验合格标志的车辆”的违法记录；(3) 2022年12月8日有一“违反与标志指示”的交通违法记录；(4) 2023年1月10日有一“驾驶安全设施不全的机动车”的交通违法录;(5) 2024年8月6日有一代码为“1118A”的交通违法记录。

（三）死者情况

王XX，男，汉族，1981年1月24日出生，户籍地为安徽省阜阳市颍东区向阳办事处湖桥社区，系AXXXXX的司机。

王X，男，汉族，1953年1月2日出生，户籍地为安徽省阜阳市颍东区向阳办事处湖桥社区，系王父亲。

（四）有关技术检验情况

王XX血液经检测，排除酒驾嫌疑。

（五）事故现场情况

事故地点位于国省G355潮安区凤凰镇凤北村弯道547KM十450M处，国道，事故发生时天气，有路灯（灯光正常），视线好，路面交通标线清晰，有限速30、禁停、急弯下坡禁止超车、下坡交通标志,道临崖一侧有防护设施（水泥防撞墩、反光警示桩）。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

王XX驾驶机动车上路行驶时操作不当,没有按照操作规范安全驾获、文明驾驶,是造成本事故发生根本原因,查无王X与本事故的发生有因果关系的交通违法行为。

（二）事故性质

经调查认定，潮安区凤凰镇“9·4”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

（三）事故类别

依据《道路交通事故信息调查》（GA/T1082-2013）及《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号）认定是一起一般生产经营性道路交通事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

王XX驾驶机动车上路行驶时操作不当,没有按照操作规范安全驾获、文明驾驶，对事故负有责任，于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）其他处理建议

经核查，发现皖AXXXXX重型厢式货车在2024年9月6日行驶中登记驾驶员为韦X，未如实登记为X，建议将线索抄送安徽省合肥市包河区交通运输局，由合肥市包河区交通运输局依据有关法律法对合肥XX物流有限公司进行处理处罚。

五、事故防范措施建议

潮安区凤凰镇“9·4”一般道路交通事故给人民生命财产带来较大损失，教训十分深刻，各级各部要认真总结并汲取教训，针对事故暴露出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，坚决杜绝同类故发生。

（一）进一步强化道路交通安全综合整治。各级各有关部门要深刻汲取事故教训，举一反三，严格实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管全，管生产经营必须管安全”的总体要求，加强道路交通安全监管，认真开展道路交通隐患排查整，加强对专项作业车辆的监管和整治打击力度。公安等部门要采取联合执法、定点检查和流动巡逻结合的方式，加强重点路段、重点时段的路面管控，严厉打击各类交通违法行为，切实形成严管、查、严惩的态势，确保良好的道路交通秩序。交警部门要深刻汲取事故教训，加强路面巡查管控，大对违法车辆的整治和打击力度，预防交通事故发生。

（二）进一步强化企业安全生产主体责任落实。各级各有关部门要督促相关企业严格落实安全生产体责任，严格遵守和执行安全生产法律法规，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到对发生生产安全责任事故且符合《安全生产严重失信主体名单管理办法》条件的企业实施联合惩，纳入安全生产“黑名单”，强化失信联合惩戒，增强企业落实安全生产主体责任的内生动力。

（三）进一步深化道路交通安全隐患排查治理。各级各有关部门要进一步健全道路交通安全隐患排治理机制，切实加强道路隐患排查组织领导和责任落实。要全面摸排城乡结合部道路安全隐患，摸道路安全隐患底数和道路性质、监管主体，加快道路隐患治理。整治过程中，交通运输、公安等部立通过多种途径将隐患信息对外进行公布，提前在路面增设警示标志，完善道路标志标线和交通防设施，加大路面巡逻管控力度，严防道路交通事故发生

（四）进一步强化道路交通安全宣传教育。各镇场、各有关部门要加大道路交通安全宣传力度，切采取有效措施，开展多渠道、多角度、多形式、全方位的宣传教育工作，不断提高广大交通参与者道路交通安全意识。特别是公安部门要加强与交通、住建、教育、应急、公路事务中心等部门的沟办调，共同做好道路交通安全预报、预警、预防和应急处置工作，切实从根本上营造良好的道路交安全环境。