当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

应急管理局：南宁市辉宏垃圾清运有限公司“7•25”道路交通事

发布时间：2020-05-19 17:15　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【 字体： 大 中

2019年7月25日17时30分许，南宁市辉宏垃圾清运有限公司桂AD3292号重型自卸货车于南宁市武鸣区甘圩镇金峰石场内（武鸣县城区路段）发生一

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组，同时邀请城区监察委派员参加事

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年7月25日17时30分许。

（二）事故发生地点：南宁市武鸣区甘圩镇金峰石场内（武鸣县城区路段）。

（三）事故涉及单位：南宁市辉宏垃圾清运有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年7月25日17时30分许，在南宁市武鸣区甘圩镇金峰石场内（武鸣县城区路段），陆某武驾驶桂AD3292号重型自卸货车在行驶过程中因未注意
驾车辆碰撞并碾压石场工人田某权，造成田某权当场死亡的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场陆某武立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AD3292号重型自卸货车情况

桂AD3292号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ5301ZLJQEH，车辆登记所有人为南宁市辉宏垃圾清运有限公司，注册日期为2013年11月7日，车辆检验

桂AD3292号重型自卸货车交通事故强制责任险保单号：ANAN03JCTP18B005814Y，机动车商业保险单单号：ANAN03JY1418B00422LP，投保公司为中国

（二）肇事驾驶员情况

陆某武：桂AD3292号重型自卸货车驾驶人，男，1976年1月5日生，身份证号：45012219760105XXXX，住南宁市武鸣区甘圩镇XX村，驾驶证号：4501
期是2000年7月27日，有效期至2022年7月27日，准驾车型：A2。陆某武符合驾驶重型仓栅式货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AD3292号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
标志板、防护装置不合格，驻车制动性能合格。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。未超载。

2.超速情况。未超速。

3.改装情况。未见改装。

（五）涉事单位情况

南宁市辉宏垃圾清运有限公司，统一社会信用代码：91450102564022598F，成立于2010年11月2日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），
号1栋103，经营范围：道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准），商品信息咨询服务，土石方工程（凭有效资质证经营），汽车租赁。（依法

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区甘圩镇金峰石场内（武鸣县城区路段），2019年7月25日17时30分许为晴天。

2.道路情况。事故地点位于武鸣区甘圩镇金峰石场内，砂石路段，无交通标志、标线。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为行人，具体情况如下：

田某权：男，1958年9月10日生，身份证号：52222819580910XXXX，户籍地：贵州省沿河土家族自治县中界乡石柱村XX组。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

陆某武驾驶检验不符合技术标准的机动车未注意观察路面情况，未在确保安全、畅通的原则下通行，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

桂AD3292号重型自卸货车驾驶人陆某武安全意识薄弱，未能安全文明驾驶。南宁市辉宏垃圾清运有限公司安全隐患排查治理不全面、未能及时发现

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁市辉宏垃圾清运有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.该公司经营住所发生变更未及时向有关道路运输管
报告；3.安全隐患排查不全面，未能及时发现并消除安全隐患，每月安全生产隐患排查工作只抽查部分车辆，事故车辆存在安全隐患未能及时发现并消

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市辉宏垃圾清运有限公司“7·25”道路交通事故是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输
司“7·25”道路交通事故相关责任人员及单位做如下处理：

（一）陆某武，南宁市辉宏垃圾清运有限公司桂AD3292号重型自卸货车驾驶员，驾驶检验不符合技术标准的机动车未注意观察路面情况，未在确
机关依法追究其法律责任。

（二）莫某华，南宁市辉宏垃圾清运有限公司法定代表人，未能履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定的安全生产管理职责，，加强
应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）南宁市辉宏垃圾清运有限公司，公司经营住所发生变更未及时向有关道路运输管理机构备案；发生本次事故后未向当地交通运输主管部门报
消除生产安全事故隐患，每月安全生产隐患排查工作只抽查部分车辆，事故车辆存在安全隐患未能及时发现并消除，对事故发生负有责任。建议由企业

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、南宁市关于安全生产工作的一系列决策
责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及
整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全生产主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，
生产方面地责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实交通安全主体责任的运输企业予以公开。要针业、重点驾驶入安全警示教育，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示

南宁市辉宏垃圾清运有限公司

“7·25”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页