彭水万足 G211 线“1.11”一般道路交通事故调查报告

2026 年 1 月 11 日上午 11 时 17 分，重庆市彭水自治县民捷汽车客运有限责任公司所属客运车辆（车牌号：渝 A***G0，核定载客 19 人，事发时实载 6 人，运营彭水至万足线路），行驶至 G211 线 1754 公里 700 米（小地名“一碗水”，属万足镇辖区）处时，被对向行驶的渝 B***20 车辆占道跨越道路中心黄色实线碰撞，本次事故造成渝 B***20 车上 2 人受伤，渝 A***G0 客运车辆 1 名乘客受伤的交通事故。直接经济损失 30 万余元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等有关法律法规规定，成立了由县应急管理局牵头，县政府办公室、县公安局、县总工会、县交通运输委等单位组成的彭水万足 G211 线“1.11”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委和县检察院参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，人员问询等，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组经调查认定，彭水万足 G211 线“1.11”一般道路交通事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故背景

经过调查发现：1.渝 B***20 小型轿车产权登记所有人为肖小波，事故发生时驾驶人为肖池君；渝 A***G0 中型普通客车，机动车所有人为重庆市彭水自治县民捷汽车客运有限责任公司，事故发生时驾驶人为安举波。2.事发时渝 B***20 小型轿车上共有 2 人，渝 A***G0 中型普通客车共有 6 人。3.肖池君持 C1 驾照，初次领证日期：2013 年 07 月 30 日，有效期止：2029 年 07 月 30 日，发证机关：重庆市公安局交通管理局；安举波持 A1 驾照，初次领证日期：2006 年 02 月 21 日，有效期止：长期，发证机关：重庆市公安局交通管理局。4.渝 B***20 小型轿车的行驶证、交强险和渝 A***G0 中型普通客车道路运输证、行驶证、交强险均在有效期内。

（二）涉及机动车情况

渝 B***20 小型轿车，机动车所有人：肖小波，登记住所：重庆市彭水自治县山谷路 22 号 2 幢 9-2，厂牌型：大众汽车牌/SVW7167AMD，车辆识别代号：LSVNU2186E2039162，发动机号：B60348，保险单号：PDZA20255********29942，保险公司：中国人民财产保险股份有限公司彭水支公司。

渝 A***G0 中型普通客车，机动车所有人：重庆市彭水县民捷

汽车客运有限责任公司，登记住所：重庆市彭水自治县外河坝街16号城北汽车站，厂牌型号：合客牌/HK6600K8D6Z，车辆识别代号：LA86P0HB4SA501799，发动机号：Y24S7001440，保险单号：299500503******029845，保险公司：安城财产保险股份有限公司重庆分公司彭水支公司。

（三）相关当事人概况

1. 肖池君，男，出生日期：1964年07月02日，土家族，住址：重庆市彭水自治县汉葭镇南门街3组，户籍地址：重庆市彭水自治县汉葭镇南门街3组，身份证号码：51352519********17，档案编号：50040******0，系小型轿车驾驶员，在此次事故处受伤。

2. 安举波，男，出生日期：1975年10月01日，汉族，住址：重庆市彭水苗族土家族自治县新田镇干河村1组300号1-16，户籍地址：重庆市彭水苗族土家族自治县新田镇干河村1组300号1-16，身份证号码：51352519********18，档案编号：50180******5，系普通客车驾驶员。

3. 张世敏，女，出生日期：1964年12月16日，汉族，住址：重庆市彭水自治县南门街999号，户籍地址：重庆市彭水自治县南门街999号，身份证号码：51352519********64，小型轿车乘员，在此次事故中受伤。

4. 罗衣平，男，出生日期：1952年06月12日，汉族，住址：重庆市彭水自治县万足镇小河4组，户籍地址：重庆市彭水自治

县万足镇小河 4 组，身份证号码：51352519********55，系中型客运车辆乘员，在此次事故中受伤。

（四）事故发生经过

2026 年 1 月 11 日上午 11 时 17 分，重庆市彭水县民捷汽车客运有限责任公司所属客运车辆（车牌号：渝 A***G0，核定载客 19 人，事发时实载 6 人，运营彭水至万足线路），行驶至 G211 线 1754 公里 700 米（小地名“一碗水”，属万足镇辖区）处时，被对向行驶的渝 B***20 车辆占道跨越道路中心黄色实线碰撞，本次事故造成渝 B***20 车上 2 人受伤，渝 A***G0 客运车辆 1 名乘客受伤的交通事故。

（五）相关鉴定结论

1.《重庆中开重电司法鉴定所司法鉴定意见书》（编号：重电司鉴 2026 车鉴字 008-1 号）鉴定意见：被鉴定渝 B***20 小型普通客车轮胎胎冠花纹及深度符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》9.1 相关要求；未发现被鉴定渝 B***20 小型普通客车转向系统、制动系统性能存在机械方面的问题；被鉴定渝 B***20 小型普通客车电源系统损坏、前照灯缺失，无法对灯光系统进行检验。

2.《重庆中开重电司法鉴定所司法鉴定意见书》（编号：重电司鉴 2026 车鉴字 008-2 号）鉴定意见：因车辆被维修原因，原始性被破坏，无法对其进行检验。

3.《彭水苗族土家族自治县公安局交通管理大队道路交通事故

认定书》（第 5043001202600000006 号）：造成此次事故的原因是肖池君驾驶渝 B***20 小型轿车行驶至事故路段时驶入对向车道所致。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条：“机动车、非机动车实行右侧通行”之规定。驾驶人安举波无明显违法行为，乘车人罗衣平无明显违法行为，乘车人张世敏无明显违法行为。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”之规定及《道路交通事故处理程序规定》第六十条：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任”之规定。认定：驾驶人肖池君承担事故全部责任。驾驶人安举波无责任。乘车人罗衣平无责任。乘车人张世敏无责任。

（六）事故现场概况

道路情况：现场位于重庆市彭水自治县国道 211 线 1754 公里 700 米（小地名：一碗水）路段，道路呈南北走向，南往彭水方向。沥青路面，路面完好，干燥，视线良好。道路全宽 870cm，双向通行，单向一车道。

（七）伤者抢救情况

事故发生后，渝 A***G0 客车驾驶员安举波先停车查看客车上乘客受伤情况，再下车查看渝 B***20 小型轿车人员受伤情况

并安排人员立即报警拨打了 120 和 110，万足镇政府和县公安局交通管理大队等单位接到事故信息后立即派员赶赴现场处置，120 车辆医生到达现场检查后将 3 名受伤人员送至县人民医院就医。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本次事故造成肖池君、张世敏、罗衣平 3 人受伤。

2.本次事故造成车辆损失以及人员受伤医疗费用共计 30 万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，渝 A***G0 客车驾驶员安举波安排人员立即报警拨打了 120 和 110，万足镇政府和县公安局交通管理大队等单位接到事故信息后立即派员赶赴现场处置，120 车辆医生到达现场检查后将 3 名受伤人员送至县人民医院就医。截至目前，事故得到有效控制，暂无不稳定因素。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，万足镇政府、县公安局交通管理大队等相关单位在接到事故信息后立即响应，应急处置工作开展有序，责任落实到位。

三、事故原因分析

经过调查，肖池君驾驶渝 B***20 小型轿车在事故路段逾越黄色中心实线，驶入对向车道，导致事故发生。其行为违反了《中华

人民共和国道路交通安全法》第三十五条：“机动车、非机动车实行右侧通行”之规定，是发生此次道路交通事故的原因。

鉴于渝 B***20 轿车属于个人车辆，事故调查中未发现肖池君以及渝 B***20 车辆安全状况有违反《中华人民共和国安全生产法》中的有关违法情形，此次事故原因经公安交管部门责任认定为肖池君负全部责任。

四、相关监管单位安全履职情况

（一）彭水自治县交通运输委

作为客运行业监管单位，彭水自治县交通运输委履行了以下职责：成立了 2026 交通运输安全生产工作专班，压实了监管责任，聚焦“两客一危”重点营运车辆，健全动态在线监管机制，实现重点车辆全程动态管控。制定了 2026 年度安全监督服务检查计划，并落实了相关计划，常态化深入道路运输企业开展上门帮扶、安全指导，累计走访企业 200 余家次，协调解决企业运营难题 50 余个，督导整改各类安全突出问题 209 项；印发了重大时段、节假日、专项行动的有关工作文件，共计出动检查人员 5931 人次，检查车辆 15678 辆，排查疑似非法营运 115 辆次，检查出各类违法行为 216 件，检查道路运输企业 215 家次，公路车辆超限率稳定控制在 3%以内；建立了 2026 年安全检查及隐患台账，对行业监管企业和交通领域重点项目开展了执法检查。

（二）彭水自治县公安局交通管理大队

作为机动车辆监管单位，彭水自治县公安局交通管理大队履行

了以下职责：制定了辖区中队的执法计划；开展了路检路查记录；印发了县交巡警大队领导分工文件和辖区中队的文件、中队的职能职责文件；开展了道路交通行业专项整治；开展道路交通安全宣传教育；事故多发路段设立了安全警示标志标牌；贯彻落实上级下发的关于道路交通行业安全专项整治工作。

（三）重庆市彭水县民捷汽车客运有限责任公司

经查，重庆市彭水县民捷汽车客运有限责任公司根据有关法律法规的要求制定了相关规章制度和操作规程，落实了安全生产责任制，对车辆按时进行了检测和二级维护保养并购买了保险，安装了有效的 GPS 监控系统并实时进行了监控，此次事故所涉客运车辆各项手续和安全配置齐全有效。

五、责任分析及处理建议

肖池君驾驶渝 B***20 小型轿车在事故路段逾越黄色中心实线，驶入对向车道，是发生此次事故的直接原因，对此次事故负全责，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条：“机动车、非机动车实行右侧通行”之规定。

建议由彭水自治县公安局交通管理大队对驾驶人肖池君依法进行处理。针对肖池君最终处理结果，事故调查组建议彭水自治县公安局交通管理大队及时抄报彭水自治县应急管理局备案。

六、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）彭水自治县公安局交通管理大队：要认真履行道路交通安全日常执法监管工作，强化对上路行驶车辆的安全检查频次和执法监管力度，特别是加大对车辆超速、随意变道等道路交通安全违法行为的处罚，全面筑牢安全生产防线。

（二）彭水自治县交通运输委员会：要结合道路运输安全监管实际，对营运车辆的安全监管，制定行之有效的监管执法措施，尤其是强化对班线客运车辆的超员、超速、违规超车的检查和执法力度，切实从源头消除事故隐患。

（三）各乡镇、街道办事处：要加大辖区内的日常安全宣传力度，提升驾驶员的安全意识，督促其严格遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；强化对本辖区车辆的日常检查，及时发现和查处各类车辆安全违法行为，将各类事故隐患扼杀在萌芽状态。

彭水万足 G211 线“1.11”一般道路交通事故调查组

2026 年 10 月 10 日