

南宁市青山英华路口“6•4”道路交通事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2022-02-10 10:57 【字体： 大 中 小 】

2021年6月4日，在南宁市青山英华路口西南侧右转弯辅道上，一辆重型特殊结构货车与一辆电动自行车发生碰撞，造成1人死亡。

2021年11月17日，青秀区应急管理局收到南宁市公安局交通警察支队七大队出具的《道路交通事故认定书》（第4501031202100001 37号），认定农XX对青山英华路口“6·4”道路交通事故负同等责任。

为尽快查明事故原因、分清责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《南宁市人民政府办公室关于调故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，青秀区政府成立了由城区应急管理局牵头，城区政府办公室、总工会、交通局、经信办、南宁市公安局交通警察支队七大队等部门组成的南宁市青山英华路口“6·4”道路交通事故调查组，按照“四不放过”原则，开展事故调查工作，同监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）所涉事故单位基本情况

广西金洪混凝土有限公司，单位类别有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：914501007913362 55T，法定代表人：南宁市经济技术开发区友谊路５８－６号，成立日期：2006年9月5日，经营期限：无固定期限，经营范围：水泥制品制造；机械设备租赁；水泥制品销售售等，许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件准）。

（二）事故车辆基本情况

事故车辆品牌型号：瑞江牌WL5310GJBCQ30，车牌号码：桂AN5091，车辆类型：重型特殊结构货车，发动机号：19H00297304，车辆登记所有凝土有限公司，使用性质：非营运，行驶证初次登记日期2019年11月4日，发证日期2019年11月4日，车辆检验有效期至 2021年11月，总质量：31000期：2034年11月4日。保险单号（中国人寿财产保险有限公司南宁市中心支公司）6605072021450108002230（交强险）、6605222021450108C险）。事故发生时，该车辆由广西金洪混凝土有限公司管理及使用。

（三）相关人员基本情况

1.农XX，男，36岁，广西上思县人，广西金洪混凝土有限公司桂AN5091重型特殊结构货车驾驶员，持有驾驶证，准驾车型：B2；初次领证日期日，有效起始日期：2015年5月14日，有效期限至2025年5月14日。

2.莫XX，男，40岁，广西南宁市人，广西金洪混凝土有限公司车队队长。

3.孙XX，女，58岁,浙江省台州市人,南宁FS937号牌电动车驾驶员，事故中死者。

（四）道路基本状况

据交警部门现场勘查，事故发生地点位于南宁市青山路英华路西南侧右转弯辅道上，该路段为城市十字型交叉路口右转辅道，沥青路面、路面干燥，标线清晰有效，路口有交通信号灯控制，事故发生时间为傍晚，视线良好。

2021年6月8日，南宁市公安局交通警察支队七大队委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AN5091重型特殊结构货车进行动态安全技术性能检验，见如下：(1)该车行车制动性能检验不合格。(2)该车驻车制动性能检验合格。(3)该车转向系合格。（4）该车照明装置合格。(5)该车信号装置不合格。(6)标识不合格。(7)该车尾部标志板不合格。（8）该车防护装置合格。（9）该车行驶系不合格。

（六）死者死亡原因鉴定情况

（1）南宁市中一司法鉴定所作出的南宁中一司鉴【2021】法病鉴字第0406号司法鉴定意见书证实，孙XX符合道路交通事故导致腹腔脏器损伤死亡。

（2）南宁中一司鉴【2021】法毒检字第0520号司法鉴定意见书证实，从送检的孙XX血液中检测出乙醇，其浓度为5.87mg/100ml。

二、事故发生经过

2021年6月4日18时许，农XX驾驶桂AN5091重型特殊结构货车沿南宁市青山路英华路西南侧右转弯辅道上机动车道往英华路方向行驶，孙XX驾驶电动自行车沿南宁市青秀区青山路英华路路口西南侧右转弯辅道非机动车道同向行驶，两车行至接近西南侧人行横道位置时，孙XX驾车往左跨机非分道实道往路口西南侧安全岛行驶，随即农XX驾驶桂AN5091重型特殊结构货车右前部先与孙XX电动自行车后部发生碰撞，再碾压倒地的孙XX，造成孙XX当场同程度受损的交通事故。

事故发生后，交警七大队、120急救医护人员、广西金洪混凝土有限公司相关负责人等赶到事故现场开展事故处置工作。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成孙XX死亡，直接经济损失485118元。

四、交警部门对事故的责任认定

南宁市公安局交通警察支队七大队出具《道路交通事故认定书（第4501031202100000137号）》示：孙XX驾驶车辆违反交通信号通行，其交通行为人民共和国道路交通安全法》第三十八条关于“车辆、行人应当按照交通信号通行…”之规定；农XX驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶及未按全驾驶、文明驾驶机动车，其交通行为违反了中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全认真检查；不得驾驶安全设施不全或机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法定，安全操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，双方的交通违法行为在事故中的作用及过错相当。依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一之规定，孙XX、农XX

在事故中承担同等责任。

五、事故发生的原因

（一）直接原因

（1）孙XX驾驶车辆违反交通信号通行。

（2）农XX驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶及未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶机动车。

（二）间接原因

广西金洪混凝土有限公司车队队长对车辆管理不力，使不符合技术标准的机动车上道路行驶。

六、事故性质认定

经事故调查组调查，认定南宁市青山路英华路口“6·4”道路交通事故是一起一般道路交通生产安全责任事故。

七、相关单位履职情况

广西金洪混凝土有限公司，制定有安全生产目标管理制度、责任管理制度、领导轮流带班管理制度、安全生产例会制度、安全生产教育制度、事故管安全管理制度、安全检查和隐患治理管理制度、安全生产责任考核制度、岗位职责、应急管理制度等安全生产管理制度。编制混凝土搅拌车定期保养及维队工作手册、新进员工三级安全教育卡、司机安全交底，公司专职安全员组织开展安全教育培训会议并编制台账记录，组织开展安全生产大检查并编制台

八、相关人员存在的问题及处理建议

1.农XX，广西金洪混凝土有限公司桂AN5091重型特殊结构货车驾驶员，安全防范意识淡薄，驾驶不符合技术标准的机动车上道路行驶及未按照操驶、文明驾驶机动车；机动车上道路行驶前，未对机动车的安全技术性能进行认真检查；对事故的发生负有责任，建议由公安机关对其依法处理。

2.莫XX，广西金洪混凝土有限公司车队队长，对公司车辆管理不力，使不符合技术标准的机动车上道路行驶，对事故发生负有责任，建议由广西金洪司依据公司相关规定进行处理，并将处理结果向青秀区应急管理局汇报。

3.孙XX，南宁FS937号牌电动车驾驶员，驾驶车辆左跨机非分道实线进入机动车道，违反交通信号通行导致事故发生，对事故的发生负有责任，鉴于亡，建议不再追究生产安全事故责任。

1.广西金洪混凝土有限公司车队相关负责人，要切实履行安全生产职责，加大对本单位人员的日常管理和车辆管理力度，杜绝类似事故的发生。

2.公安交警部门要进一步加强道路的管控工作，加大对大型载货货车、特种作业等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治交通违法行为，全力预防各故的发生。

南宁市青山英华路口“6·4”

道路交通事故调查组

2021年1月12日