中方县新建镇“5·23”道路交通一般事故调查报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间： 2023-10-25 15:25 【字体： 大 中 小 】

中方县新建镇“5·23”

道路交通一般事故调查报告

中方县新建镇“5·23”道路交通事故联合调查组

2023年9月23日

目　录

一、事故基本情况……2

（一）事故发生单位及相关单位概况……2

（二）事故发生单位安全管理情况……3

（三）事故发生经过……4
（四）事故现场情况……5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……8
（六）其他情况……8
二、事故应急处置及评估情况……8
（一）事故信息接报及响应情况……8
（二）事故现场应急处置情况……9
（三）事故善后情况……9
（四）事故应急处置评估……10
三、事故原因分析……10
（一）直接原因分析……10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况……10
（三）其他可能因素排除……11
（四）间接原因分析……11
四、有关责任单位存在的主要问题……12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……12
免于追究责任人员 ……12
六、事故主要教训……12
七、事故整改和防范措施……12

中方县新建镇“5·23”

道路交通一般事故调查报告

2023年5月23日7时22分许，中方县新建镇康龙村村部路段（S322省道233KM+300m处）发生一起道路交通生产安全事故，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失约51.82万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规，中方县人民政府成立中方县新建镇“5·23”道路交通事故联合调查组（以下简称事故调查组），由县委常委、常务副县长肖卫任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县公安交管中心、县交通运输局、县公路建设养护中心相关负责人为成员，并邀请县纪委监委依法依规开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、专业鉴定、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定：中方县新建镇“5·23”道路交通一般事故是一起因轻型厢式货车驾驶员操作不当导致车辆失控造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生车辆及相关单位概况

1.湘N5N010号轻型厢式货车及驾驶员情况

车辆类型：轻型厢式货车，所有人：杨甲，住址：湖南省溆浦县思蒙乡山河村六组138号，使用性质：**非营运**，品牌类型：长安牌SC5027XXYSC4，车辆识别代码：LSCAB63R5FG180822，发动机号码：F30F052866，注册日期：2015-11-16，核定载人数：2+3人，总重量：2190kg，整备质量1330kg，核定载质量：535kg，外廓尺寸：4915×1620×2450mm，强制报废日期：2030-11-16。

驾驶员：杨甲，男，湖南省溆浦县人，1986年1月13日出生，准驾车型C1，初次领证日期2014年8月5日，有效期限2020年8月5日-2030年8月5日。

2.湘N11581D大型普通客车及驾驶员情况

车辆类型：大型普通客车，所有人：中方县城乡公共交通有限责任公司，住址：湖南省怀化市中方县丹桂路412号，使用性质：公路客运，品牌型号：宇通牌ZK6809BEVQZ12，车辆识别代码：LZYTDTBW8J1045983，发动机号码：MHF001062S，注册日期：2018-11-14，核定载人数：31人，总重量：10500kg，整备质量6879kg，外廓尺寸：8035×2245×3030mm，强制报废日期：2030-11-14。

驾驶员：杨乙，男，湖南省中方县人，1981年1月15日出生，准驾车型A1D，初次领证日期2005年3月18日，有效期限2021年3月8日-长期。

3.中方县城乡公交运输有限责任公司

统一社会信用代码：914312217947366920，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营状态：开业，成立日期：2006-09-29，注册资本：500万元，营业期限：2006-09-29 至 无固定期限，法定代表人：唐正胜，地址：湖南省怀化市中方县丹桂路412号，经营范围：公共电汽车客运；道路客运；旅游客运；汽车租赁；汽车修理与维护；客运站经营的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

中方县城乡公交运输有限责任公司

1.安全管理机构及职责。中方县城乡公交运输有限责任公司设安全生产委员会，主任由总经理担任，常务副主任由安全经理担任、副主任由运营经理担任，成员为相关职能部室主要负责人、单位行政一把手。公司安全生产委员会办公室下设在安全科，负责安全管理日常工作。

公司下属单位相应成立安全生产管理小组，组长由下属单位负责人担任，副组长由下属单位安全负责人担任，成员由相关人员组成。

2.安全生产责任制。中方县城乡公交运输有限责任公司明确了公司安全生产委员会、安全科、基层安全管理小组工作职责，对公司经理、安全副经理、车队队长、车间主任、客运站场站长以及公司综合办公室、安全保卫科、运营部、财务部、技术设备部、监控室、工会、各车队、各乡镇站场安全生产职责进行了细化明确。

3.安全生产规章制度。中方县城乡公交运输有限责任公司制定了安全生产目标管理、教育培训、考核奖惩、安全检查、隐患治理、安全例会、岗前培训以及风险辨识、重点危险源管理、车辆维护运行、客运站场、充电桩管理等工作制度、规范，并编制了突发事故、防恐防爆、雨雪冰冻天气、汛期、车辆自燃事故各类应急预案，重点开展客运站场及营运车辆的安全检查工作。

4.安全教育培训。组织开展了“开工第一课”等安全专题培训，集中观看了《生命重于泰山》电视专题片，落实“一会三卡”制度，每日召开班前会，专题强调安全生产内容。加强对车辆驾驶员教育管理，与驾驶员签订安全承诺书，通过网络教育平台对每一名驾驶员开展安全教育培训和在线考试。

（三）事故发生经过

2023年5月23日7时22分许，驾驶人杨甲（男，湖南省溆浦县人，持C1驾驶证）驾驶车牌号为湘N5N010号轻型厢式货车，搭载乘坐人舒某丙、雷某丁从怀化市区开往溆浦县方向（非营运、核载5人、实载3人），在车辆行驶至湖南省怀化市中方县新建镇康龙村村部路段（S322省道 233KM+300m处）时，恰巧遇相对行驶的、由驾驶人杨乙（男，湖南省中方县人，持A1D驾驶证）驾驶的中方县城乡公共交通有限责任公司所属湘N11581D大型普通客车对向驶来（公路客运、核载31人、实载9人、运营路线铁坡-鹤城），由于驾驶人杨甲驾车在弯道操作不当致使车辆失控越过道路单黄虚线占道行驶，致使两车发生碰撞，造成两车不同程度受损，驾驶人杨甲送医抢救无效死亡，乘坐人舒某丙、雷某丁受伤。

（四）事故现场情况

道路现场位于湖南省中方县新建村康龙村村部路段（S223省道 322KM+300m处），东西走向，东往新建方向、西往怀化鹤城方向，西往东为右转弯段道路，双向两车道，道路全宽610cm，道路有车道边线及道路中心单黄虚线。




图1. 事故现场草图



图2. 事故发生瞬间道路监控视频截图





图3. 湘N5N010号轻型厢式货车受损情况



图4.湘N11581D大型普通客车受损情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成人员伤亡情况

事故造成1人死亡、2人受伤。（附件2）

2.事故共造成直接经济损失：约51.82万元。（附件3）

（六）其他情况

事故发生路段为长下坡转弯路段，事故发生当日清晨下过小雨，导致事故路段道路路面湿滑；事故发生时段（根据公交车视频监控显示，7时06分-7时22分）天气状况晴好，现场路段无团雾等影响驾驶天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，大型普通客车驾驶人杨乙将车辆停稳并下车查看情况，发现轻型厢式货车停在大型普通客车的后方，车头、车身跨越两条车道；上前查看时发现车辆驾驶人杨甲被卡在驾驶台里处于昏迷状态、无法动弹，立即拨打120、122、119报警救援，期间轻型厢式货车乘坐人舒某丙、雷某丁相继自行下车，杨乙在现场保护事故现场。雷某丁坐副驾驶位置，事故发生后试图拉动杨甲，发现拉不动便自行下车；下车后，发现驾驶人杨甲头趴在方向盘上，口部流血，对呼叫没有反应。120急救人员、119消防救援人员及公安交警等相关部门人员相继赶到事故现场，120急救人员先行将舒某丙、雷某丁送往怀化市第三人民医院救治；消防救援人员将杨甲救援出来后，急救车立即将杨甲送往怀化市第一人民医院救治。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，中方县委、县人民政府高度重视。县委书记张家铣指示，妥善处置事故善后事宜，立即组织开展事故调查，深入剖析事故原因、吸取事故教训，防止类似事故再次发生。副县长、公安局长刘强亲自指挥县公安交管中心、新建镇人民政府、新建派出所等单位进行现场处置。

（三）事故善后情况

县委政法委迅速介入事故善后处置工作。县公安交管中心及时将事故车辆、事故相关情况送专业鉴定机构进行鉴定，鉴定报告出具后，依法划分了事故责任。当事双方与中国太平洋财产保险股份有限公司就事故赔偿事宜达成赔偿协议，善后处置工作已到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县应急指挥中心第一时间向县委、县政府及市应急指挥中心报告事故信息，及时调度公安交管中心、新建镇人民政府等单位参与应急处置工作；消防救援、医疗救护等单位第一时间参与现场救援，并及时将伤者送至医院救治，确保了另外两名伤者的生命安全。参与现场救援各部门之间信息沟通、共享较为畅通，公安交管中心、新建镇人民政府、新建派出所等单位在事故现场交通管制措施有效，并妥善处理了事故遇难者家属安抚事宜，较好的履行了各部门职责。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶人杨甲驾车在弯道操作不当致使车辆失控越过道路单黄虚线占道行驶，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故车辆驾驶人血液、毛发检测情况

（1）经怀化市方正司法鉴定中心依法鉴定，湘N5N010号轻型厢式货车驾驶人杨甲、湘N11581D大型普通客车驾驶人杨乙血液不含乙醇成分。

（2）经怀化市中医医院毛发毒品检测中心依法检测，驾驶人杨甲、杨乙吗啡等5项筛查结果均为阴性。

2.事故车辆机动车安全技术鉴定情况

（1）经中方县华丰机动车安全技术检验有限公司依法鉴定，湘N11581D大型普通客车除车辆车身外观、左外灯远光发光强度不合格（不排除本起事故所致）；通过调取事故发生前湘N11581D大型普通客车车辆年检资料，车辆车况良好，符合机动车运行安全技术条件;

（2）经湘西新龙腾司法鉴定中心依法鉴定，湘N5N010号轻型厢式货车事故发生前的转向系、制动系、灯光系符合机动车运行安全技术条件。

3.事故发生时车辆行驶车速鉴定情况

经湘西新龙腾司法鉴定中心依法鉴定，湘N5N010号轻型厢式货车事故发生时瞬时速度约31km/h-35km/h，湘N11581D大型普通客车发生事故时瞬时速度为39km/h。

（三）其他可能因素排除

经中方县公路建设养护中心现场勘验，事故发生地段转弯半径75m，不属于急弯路段；该路段属于三级公路，车速限制40km/h-60km/h。

（四）间接原因分析

事故发生路段道路连续下坡，且事故发生前夕新建镇康龙村范围内下过小雨，致使道路路面湿滑，是事故发生的间接原因。

四、有关责任人员存在的主要问题

车辆驾驶人杨甲道路交通安全意识薄弱，对弯道下坡路段和道路湿滑的道路安全风险判别不准、疏于防范，在出现行车险情时，未能采取有效的应急处置措施，避免或减轻事故，暴露出道路交通安全意识和应急处置水平的短板。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

免于追究责任人员：经中方县公安交管中心责任认定，驾驶人杨甲因弯道操作不当致使车辆失控越过道路单黄虚线驶入对向车道，直接导致事故发生，对事故负有全部责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

六、事故主要教训

车辆驾驶人道路交通安全意识淡薄，应急反应处置水平低。车辆驾驶人杨甲道路交通安全意识薄弱，对弯道下坡路段和道路湿滑的道路安全风险判别不准、疏于防范；在出现行车险情时，未能采取有效的应急处置措施，避免或减轻事故，暴露出道路交通安全意识和应急处置水平的短板。汲取本起事故教训，要从加强驾驶人道路安全意识和应急处置水平的实效性下功夫，在对驾驶人的教育培训上，要更加突出案例

教学，用真实案例分析常见道路风险、针对性提升各类道路状况和突发情况的应急处置水平。

七、事故整改和防范措施

1.县交通运输局、县公安交管中心要加强对车辆驾驶员宣传教育工作，提升驾驶员安全意识和应急反应水平。同时，在做好驾驶员宣传教育的基础上，发挥村集体组织、企事业单位、学校、工会、妇联等的宣传教育工作，以案释法，形成全社会关注交通安全的良好环境氛围。

2.县公路建设养护中心要全面摸排县域内城乡道路隐患，按照道路交通事故发生的频次、风险程度情况和相关标准规范，合理设置警示标志、减速带、凸面镜等安全附属设施，警示车辆驾驶员谨慎驾驶。

3.县交通运输局、县公安交管中心要加大路面监管执法力度和源头管控力度，在重点路段增设违章抓拍点，提高路面见警率和执法检查频率，重点关注对客运、货运、校车、危化运输车等重点车辆的监管执法，严厉打击各类道路违法行为。

扫一扫，在手机打开当前页

来源：中方县应急管理局　作者：中方县应急管理局