应急管理局：广西顺威物流有限责任公司“8•2”道路交通 事故调

发布时间：2021-04-30 10:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2020年8月2日16时40分许，广西顺威物流有限责任公司桂AE3556重型自卸货车于武鸣区056乡道线5KM+500m处发生一起道路交通事故，造成1人死亡

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、总工会等部门有关人员组成的广西顺威物流有限责任公司“8·2”道路交通事故调查

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年8月2日16时40分许。

（二）事故发生地点：武鸣区056乡道线5KM+500m。

（三）事故涉及单位：广西顺威物流有限责任公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年8月2日16时40分许，陆某选驾驶无号牌二轮电动车沿056乡道甘圩街往南武城市大道方向行驶，于上述时间行驶至056乡道线5KM+500m，适逢
韦某盛驾驶机动车操作不当，导致车辆失控侧滑，陆某选遇险情后弃车往路外避险，桂AE3556号重型自卸货车往陆某选避险方向失控侧滑后碰撞陆某选
损坏的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场韦某盛立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AE3556号重型自卸货车情况

桂AE3556号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ3315QEHA，车辆登记所有人为广西顺威物流有限责任公司，注册日期为2014年10月9日，车辆检验有效

桂AE3556号重型自卸货车交通事故强制责任险,保单号：PDZA201945010000144072，机动车商业保险单单号：PDAA201945010000149939，投保公司为

（二）肇事驾驶员情况

韦某盛：桂AE3556号重型自卸货车驾驶人，男，1983年08月14日生，身份证号：45012219830814****，广西武鸣县甘圩镇赖坡村笔坡屯*号，驾驶驶重型自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AE3556号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况：未超载。

2.超速情况：未超速。

（五）涉事单位情况

广西顺威物流有限责任公司，统一社会信用代码：914501000811967026，成立于2013年11月14日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），营范围：普通道路货物运输，货物专用运输（具体项目以审批部门批准的为准），汽车（除九座以下乘用车）销售。（依法须经批准的项目，经相关部

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区056乡道线5KM+500m，2020年8月2日16时40分许为雨天。

2.道路情况。事故地点为乡道，西南往东北走向，水泥路面，无交通标志、标线。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为二轮电动车驾驶人，具体情况如下:

陆某选：男，1963年2月15日生，身份证号：45012219630215****，户籍地：广西武鸣县甘圩镇达洞村四达屯*号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

韦某盛驾驶桂AE3556重型自卸货车从道路相对方向行驶，因操作不当，导致车辆失控侧滑后碰撞相对方向行驶的陆某选及其所驾驶的无号牌二轮电

间接原因

桂AE3556号重型自卸货车驾驶人韦某盛安全意识淡薄，驾驶安全技术检验不合格的机动车上路行驶。广西顺威物流有限责任公司对驾驶员安全管理教育和培训工作。

（三）相关单位履职情况

据调查，广西顺威物流有限责任公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.安全生产教育和培训不到位，未能按照公司管理制度对所有从业参加公司组织的安全生产学习活动；2.安全生产事故隐患排查不彻底，未能及时发现并消除事故隐患。该公司共有营运车辆510多辆，未按期对所有车辆术检验不合格仍上路行驶的安全隐患。

（四）事故性质

经调查组调查认定，广西顺威物流有限责任公司“8·2”道路交通事故是一起生产经营性道路交通生产安全一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华威物流有限责任公司“8·2”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理:

（一）韦某盛，广西顺威物流有限责任公司桂AE3556重型自卸货车驾驶员，驾驶安全技术检验不合格的机动车上路行驶，直至事故发生，韦某盛负

（二）钟某，广西顺威物流有限责任公司法定代表人，落实主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未按规定组织开展驾驶安全技术检验事故隐患。对事故发生负有责任，建议由武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）广西顺威物流有限公司，落实企业主体责任不到位，安全生产教育和培训不到位，事故隐患排查不彻底，鉴于其所负责任与本起事故的发生进行处理。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三汲取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西顺威物流有限公司

“8·2”道路交通事故调查组

2021年4月30日

扫一扫在手机打开当前页

