梅州市梅江区应急管理局政府信息公开

索引号：	11441402769310198O/2022-00077	分类：	市场监管、安全生产监管
发布机构：	梅州市梅江区应急管理局	成文日期：	2022-10-12
名称：	“6•9”一般生产经营性道路交通事故调查报告		
文号：		发布日期：	2022-10-12
主题词：			

“6•9”一般生产经营性道路交通事故调查报告

发布日期：2022-10-12 浏览次数：461

•9”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2022年6月9日13时15分许，叶颖康驾驶湘AC2001号重型自卸货车行至223省道103KM+50M梅州梅江区黄坑村路段时，与王金森驾驶的粤MTH520号普通二轮摩托车发生碰撞，造成王金森当场死和车辆损坏的交通事故，直接经济损失约94万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故查工作，同时，根据梅州市安全生产委员会办公室对该起事故挂牌督办的要求，依据《中华人民共国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区政府迅速成立了以区急管理局局长为组长，由区总工会、市交警支队直属大队、区交通运输局等有关部门组成的事故调组，并邀请区纪委、监委派员参加此次事故的调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和财产损失等情认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

1.周伯乐 男 汉族，于1986年1月9日出生 现年36岁，小学文化程度，家住：湖南省浏阳市北盛镇马对新江片新江组192号 现住：梅州市梅县区程江镇御庭豪园306，湘AC2001号东风牌重型自卸货车车主。

伯乐未持有道路运输经营许可证。

（二）肇事车辆驾驶人基本情况

1.重型自卸货车驾驶人叶颖康，男，身份证号码：44142119871221****，持B2E驾驶证（有效期限2015年4月23至2025年4月23日）驾驶湘AC2001号东风牌重型自卸货车，广东省梅县梅南镇轩内村运窝人。

2. 湘AC2001号东风牌重型自卸货车驾驶人叶颖康：持有道路运输从业人员从业资格证，从业资格号：44142119871221****，有效期至： 2026年7月28日，从业资格类别：货运驾驶员。

（三）肇事车辆基本情况

东风牌重型自卸货车，车牌号码湘AC2001，发动机号码：D12D1E00002，车辆识别代号：DGWBAP8EH104281，初次登记日期为2014年5月09日，发证日期为2014年5月09日，车辆检验效期至2023年5月31日，强制报废期止:2029年05月09日，使用性质：货运，机动车所有人：周伯 车辆已缴纳交通事故责任强制保险。

（四）涉酒精检验报告

1.梅州市公安局交通警察支队直属大队事故处理中队现场使用呼出气体酒精含量检测仪对叶颖康进次气检测，检测结果：酒精含量为0mg/100ml。

2.梅州市公安局交通警察支队直属大队提取了王金森血液样本（D202206034001）进行检测，并广东省梅州市公安司法鉴定中心出具检验报告梅市（司）鉴（化）字〔2022〕380号，检验结果:乙成分，含量为1154.8mg/100ml。

（五）涉毒检验报告

州市公安局交通警察支队直属大队提取了叶颖康的尿液进行检测，并出具了现场检测报告书2022）梅公交（直）毒检字第A0012号，检测结果呈阴性。

（六）车辆安全技术检验鉴定情况

州市公安局交通警察支队直属大队委托广东康怡司法鉴定中心对湘AC2001号东风牌重型自卸货车进了车辆安全技术检验鉴定，鉴定意见：受检的湘AC2001号东风牌重型自卸货车制动及转向功能有

照明、信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

（七）事故现场道路状况

道路为平直道路，沥青路面，路面单向宽度为9.8米；照明条件为白天，交通控制方式为：标志、标
道路类型为省道。

（八）公安交通管理部门事故责任认定情况

安交通管理部门依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，认定事故当事人责任为：1.
事人叶颖康承担此事故的同等责任。2.当事人王金森承担此事故的同等责任。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年06月09日13时15分左右，叶颖康接到周伯乐电话，东山医院建设工地有一批废料需回收，
颖康便驾驶湘AC2001号东风牌重型自卸货车从梅县区水府寺附近的仓库前往东山医院建设工地，当
颖康驾车从梅江区秀兰大桥经过223省道往东山医院方向行驶，行驶至黄坑路段的一处没有交通指
灯的路口（路口有一个叫生产队的饭店处）左转调头时，与王金森驾驶的粤MTH520号普通二轮摩
车（豪爵牌）发生碰撞，叶颖康听到碰撞声响后，立即下车查看情况，发现摩托车及倒在路面的王
森，他走前叫喊王金森已无任何反应。

（二）应急救援及善后处理情况

叶颖康停车并下车观察，发现被碰撞倒地的摩托车和受伤的王金森，马上拨打了“120”急救电话，
后“120”急救医务人员到达现场， 梅州市公安局交通警察支队直属大队民警也到达现场对事故现场
行处置；经确认受伤的王金森已当场死亡。6月15日广东省梅州市梅江区公安司法鉴定中心出具了
检验报告》（梅江）公（司）鉴（法尸）字[2022]13号，检验结果：王金森符合头部与钝性物体作用
重度颅脑损伤死亡。事后，周伯乐方积极主动做好死者家属的安抚及善后的保险赔理赔工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

次事故造成1人死亡，死者王金森，男，汉族，现年32岁，出生日期为1990年2月8日，江西省赣州
寻乌县水源乡龙塘村上屋小组10号人，身份证号码为36073419900208****。

（二）经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失共为约94万元（包括赔偿金、丧葬费等费用）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）发生原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的原因是：

1、当事人叶颖康驾驶机动车在没有禁止掉头标志的地点掉头时，妨碍正常行驶的车辆通行；驾驶机动车未按照交通信号通行，是导致此事故的一方面原因；

2、当事人王金森未按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；醉酒后驾驶机动车；驾驶未定期进行安全技术检验的机动车上道路行驶；驾驶摩托车在道路同方向划有2条以上机动车道的未在最右侧车道行驶，是导致此事故的另一方面原因。

（二）事故性质

调查认定：“6·9”一般生产经营性道路交通事故是一起一般生产安全事故。

五、相关单位履职情况

（一） 周伯乐。湘AC2001号东风牌重型自卸货车的车主，无法提供道路运输经营许可证，开展道路运输经营活动不符合相关规定，履职不到位。

（二）梅州市梅江区西阳镇人民政府。领导班子有对辖区的重点道路安全工作，有召开会议进行研究、有工作部署，有带队检查记录；开展了农村道路、汽车站等场所交通安全知识的宣传，基本履职到位。

六、事故责任追究建议

（一） 周伯乐。未持有道路运输经营许可证，开展运输活动违反了《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，建议由交通运输部门依据国家相关法律法规追究相关责任。

（二）叶颖康。在没有禁止掉头标志的地点掉头时，妨碍正常行驶的车辆通行；驾驶机动车未按照交通信号通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款和《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定，是导致此事故的一方面原因，承担此事故的同等责任。建议为梅州市交通警察支队直属大队《交通事故调查报告书》建议公安交通管理部门依据国家相关法律法规追究相关责任。

（三）王金森。未按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；醉酒后驾驶机动车；驾驶未定期进行安全技术检验的机动车上道路行驶；驾驶摩托车在道路同方向划有2条以上机动车道的未在最右侧车道行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款、第二十二条第二款、第十三条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第一款之规定，是导致此事故的另一方面原因，承担此事故的同等责任。鉴于王金森已死亡，不再追究其责任。

七、事故防范和整改措施

（一）周伯乐。一是要停止相关的运输经营活动。二是要在取得相应资质后方可开展运输活动。

（二）各镇人民政府（街道办事处）。要高度重视此次事故暴露出来的问题和教训，举一反三，要含运用督查、通报约谈等制度措施，督促辖区内的道路货运企业严格落实安全生产主体责任；要加道路交通安全宣传教育，提升道路运输企业安全管理和公众交通安全文明守法意识，有效预防道路通事故的发生，营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

(三)公安、交通运输等部门。要加强路面巡逻管控，加强货运车辆的资质、证件的检查，始终保持各类型货运车辆违法、非法运营的高压严打态势，有效防范、化解各类安全风险。