红花岗区“2·29”道路交通事故深度调查报告

信息分类	安全生产	发文日期	2026-05-0
发布日期	2026-05-07 21:25:08	文号	
发布机构		红花岗区人民政府	

2026
05/07
21:25:08

来源
红花岗区应急管理局

作者
红花岗区应急管理局
浏览量：48次

2024年2月29日01时许，红花岗区深溪镇忠深大道永安还房小区路段发生一起小型普侧停驶半挂车左后侧货箱尾部，造成2人死亡的道路交通事故。

一、事故涉及车辆、人员及现场道路情况

（一）事故当事人基本情况

1.税某川，男，现住址：贵州省遵义市红花岗区，准驾C1型驾驶证，系渝ALK095号人，在事故中当场死亡，经提取税某川心血鉴定其乙醇含量为178.91mg/100mL属醉酒后驾

2.涂某宽，男，现住址：贵州省遵义市红花岗区，持准驾A2型驾驶证，系贵CF7778牵引贵C1237挂号重型自卸半挂车驾驶人。

3.戴某，男，现住址：贵州省遵义市红花岗区深溪镇，系渝ALK095号小型普通客车中受伤经医院救治无效死亡。

（二）事故涉及车辆基本情况

1.渝ALK095号小型普通客车，使用性质：非营运，经鉴定：渝ALK095号小型普通客受撞损坏外，其余所检项目未见事故前安全隐患，车辆速度介于99km/h–105km/h之间。

2.贵C1237挂号重型自卸（挂）车：机动车所有人：贵州瑜通物流有限责任公司，使鉴定：贵C1237挂号重型自卸半挂车后下部安全防护装置左、右两端均陈旧性断裂，安装尺

（三）事故现场道路基本情况

事故现场位于遵义市红花岗区深溪镇境内忠深大道永安还房小区路段，道路呈东西走向，西往忠庄方向，单向三车道宽11.08米，车行方向右转弯上坡，弯道半径276米，纵坡池隔离，沥青路面，路表完好，路面潮湿，道路右侧人行道有花池隔离。该路段设置有全标志，道路限速60km/h，施划有分道线，夜间有路灯照明，天气：雨。

二、事故发生经过、救援及有关单位履职情况

（一）事故基本情况

2024年2月29日01时28分许，当事人税某川持C1型驾驶证醉酒后超速驾驶驾驶渝ALK车搭载乘车人戴某沿红花岗区忠深大道由深溪往忠庄方向行驶，当车行驶至忠深大道永安该车左前部车体碰撞由涂某宽持A2型驾驶证驾驶证停驶在道路右侧车道内的贵CF7778号重引贵C1237（挂）号车左后部货箱车体，造成税某川在事故现场当场死亡、戴某受伤送医4时55分许死亡及两车受损的道路交通事故。

（二）事故应急救援情况：事故发生后，当地群众晏某拨打122报警，接警后，省、市关按照“情指行”一体化运行要求，指挥调度交警，联动消防、120、深溪镇人民政府等部门援救治、事故调查等工作。

三、事故发生的原因及事故性质

(一)事故原因

税某川醉酒后驾驶机动车超速行驶且临危措施不当，某宽驾驶安全设施不符合要求停放。

(二)事故性质

经调查组调查认定：红花岗区“2·29”道路交通事故是一起一般道路交通事故。

四、事故有关责任人员及责任单位处理意见建议

相关责任人员已由有关部门依法依规进行处理。

五、事故教训及工作建议

一是各相关职能部门、镇（街）要充分发挥宣传平台作用，通过“两微一端”、电视、叭、宣传栏等深入开展交通安全普法宣传，加大对酒驾醉驾危害的警示教育，让“喝酒不开酒”深入人心，成为全社会普遍共识；属地镇（街）、派出所、交警要开展多部门联动执法长效联动机制；二是相关职能部门及镇（街）要充分履行职能监管和属地监管职责，组织业开展道路交通安全督导检查，督促企业全面夯实主体责任，组织开展驾驶员安全知识培正麻痹大意思想和侥幸心理；三是采取视频监控与路面巡查相结合的方式，针对货运车辆规定停放、未放置警示标志、车辆尾部警示标识及防撞设施不齐全等违法行为开展专项查事故发生。

【上一篇】：红花岗区深溪镇“6·16”车辆伤害事故调查报告

【下一篇】：红花岗区“1·27”道路交通事故深度调查报告

返回顶部

-- 国家部委网站--　-- 省级政府网站--　-- 市州政府网站--　-- 县区政府网站

关于本站 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私说明 | 网站年报

遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理：遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码：5203020014

遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱：hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259

传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间：周一至周五9:00-17:00

黔ICP备19013276号 52030202001026号

技术支持: 博虹科技　建议使用谷歌（谷歌、火狐、IE9+）浏览器访问

政府网站找错

返回顶部