应急管理局：南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司“2•21”道路交通事

发布时间：2020-02-18 11:25　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【 字体： 大 中

2019年2月21日15时30分许，南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司桂A39813号中型普通客车于武鸣区香山大道红岭岔路口处发生一起道路交通事故，

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年2月21日15时30分许。

（二）事故发生地点：武鸣区香山大道红岭岔路口。

（三）事故涉及单位：南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年2月21日15时30分许，黄某群驾驶桂A39813号中型普通客车沿210国道从马山方向往武鸣方向行驶，危某金饮酒后驾驶车牌号为南宁7GL18号
红岭岔路口时，黄某群驾车左转弯往南宁方向行驶，因黄某群驾驶机动车经路口左转弯行驶时未靠路口中心点左侧转弯、未让直行车辆先行且超速行
两车发生侧面碰撞，造成危某金当场死亡及两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，黄某群立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.桂A39813号中型普通客车情况

桂A39813号中型普通客车品牌型号为东风牌EQ6606LTI，车辆登记所有人为南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司，注册日期为2015年3月18日，车辆检

桂A39813号中型普通客车交通事故强制责任险（保单号：PDZA201945010000020868）及商业险（保单号：PDZA201945010000021532），投保公司为

2.南宁7GL18号二轮电动车

南宁7GL18号二轮电动车，车辆登记所有人为危某毅，住址：武鸣县城厢镇马香村下岜屯X号。

（二）肇事驾驶员情况

1.黄某群：桂A39813号中型普通客车驾驶人，男，1980年X月X日生，身份证号：4501221980XXXX4558，住武鸣区城厢镇标营路1-1号，驾驶证号：4
证日期是2004年8月25日，有效期至2022年8月25日，准驾车型：A1。黄某群符合驾驶中型普通客车的条件。

2.危某金：南宁7GL18号二轮电动车驾驶人，男，1967年5月22日生，身份证号：4501221967XXXX0519，住武鸣县城厢镇马香村下岜屯X号，符合驾

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂A39813号中型普通客车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
系、照明信号装置功能有效。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。两车均未超载。

2.超速情况。经鉴定，事发时桂A39813号中型普通客车时速为45Km/h，超速行驶。

3.改装情况。经鉴定，两车均不存在改装迹象。

（五）涉事单位情况

南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司，统一社会信用代码：91450122708794344B，成立于1998年12月24日，类型为：有限责任公司（自然人投资或
区城厢镇标营路X号，经营范围：公路旅客运输、道路货物运输（上述具体项目以审批部门批准为准）；代办汽车运输有关证照及相关业务。（依法须

（六）事故现场情况

1.天气情况。武鸣区国道210线2940KM+100M（香山大道红岭岔路口），2019年2月21日15时30分许为阴天。

2.道路情况。事故路段为三岔路口，水泥路面，设置有交通信号灯，但事发时未开启，交通标志、标线齐全清晰，设置有机动车限速40公里/小
向，东南侧为210国道南宁方向。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为南宁7GL18号二轮电动车驾驶人，具体情况如下：

危某金：男，1967年X月X日生，身份证号：4501221967XXXX0519，户籍地为：南宁市武鸣区城厢镇马香村下岜屯X号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

黄某群驾驶机动车行经路口时未靠路口中心点左侧转弯、未让直行车辆先行且超速行驶，危某金饮酒后驾驶二轮电动车行经路口未减速行驶，是造

（二）间接原因

桂A39813号中型普通客车驾驶人黄某群虽参加公司组织的安全教育培训，但安全意识薄弱，未按照驾驶员操作规范安全驾驶、文明驾驶。南宁市
安全生产教育培训未能覆盖所有从业人员，是事故发生的间接原因。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁泰禾泰运汽车运输有限公司作为涉事车辆的所属单位，存在以下问题：1.安全生产教育培训落实不到位，本起事故肇事
安全生产教育培训未能全覆盖；2.安全隐患排查治理不到位，有部分车辆未能落实每月隐患排查整治工作。

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司“2·21”道路交通事故是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运
限公司“2·21”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）黄某群，南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司桂A39813号中型普通客车驾驶员，驾驶机动车行经路口时未靠路口中心点左侧转弯、未让直行
门依法追究其责任。

（二）利某萌，南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司法人代表，履行安全生产管理职责不到位，组织开展安全生产教育培训未能覆盖公司所有从业
关规定对其进行行政处罚。

（三）南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司，落实企业主体责任不到位，安全生产教育和培训不到位，安全隐患排查治理不到位，对事故的发生负
罚。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，
体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及
整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，
产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高企业安全生产管理水平及群众安全意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以公开。要针对辖区交通违法、
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

南宁市泰禾泰运汽车运输有限公司

“2·21”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页