都安瑶族自治县安阳镇大桥路“5·25”道路交通事故调查报告

2018年5月25日17时36分，在我县安阳镇大桥路发生一起受伤1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，都安瑶族自治县公安局成立安阳镇大桥路“5·25”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1.黄**，男，壮族，19**年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，驾驶证号：4527**********，档案编号：4512010241241，准驾车型：B2。交通方式：驾驶桂M8****号牌重

型仓栅式货车，联系电话：152**********。

2.赖**，女，壮族，19**年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，身份证号：4527**********，交通方式：骑行二轮自行车，联系电话：136**********。

经调查，没有发现驾驶人酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1.桂M8****号牌重型仓栅式货车，车辆所有人：陆**，所有人地址：广西都安瑶族自治县**********号，品牌型号：乘龙牌LZ5310CSQEL，车辆识别代码：LGGX5D65XCL712435，发动机号：L3EL5C00269，初次登记日期：2012年05月15日，检验有效期止：2019年05月31日。

2.无号牌二轮自行车，车辆所有人赖**。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县安阳镇一桥东路口，北向道路通往密洛沱公园方向，路面宽度为990cm，东向道路通往塘江路口方向，西向道路通往十字路方向，南向道路通往金澄水岸方向，现场道路为干燥水泥路面，该路段为安阳一桥东路口和密洛沱公园的通道，事故发生白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年5月25日17时36分左右，黄**驾驶桂M8****号牌重

型仓栅式货车由澄江镇驶往安阳镇益梨社区方向，车辆行驶至一桥东路口实施右拐弯时与前方赖**骑行的无号牌二轮自行车发生碰撞并碾压，造成赖**受伤及两车损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年05月25日17时40分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：卢树记报案称：一辆号牌为桂M8**** 的大货车与一部自行车在维也纳店前面的路段发生一起道路交通事故，有一人受伤。双方在现场无法自行协商解决，请出警处理。

接到报案后，交通管理大队事故处理民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。经初步勘查：现场肇事车辆为桂M8****号牌重型仓栅式货车，事故造成一人（无号牌二轮自行车驾驶员赖**）受伤。事故现场为原始现场，无变动，天气为晴。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成赖**受伤，无号牌二轮自行车损坏，直接经济损失500元人民币。

伤员情况：赖**，女，壮族，19**年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

黄**驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶未能按照

操作规范安全驾驶、文明驾驶，其违法过错行为是引发事故的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

黄**的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第三十八条“车辆，行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当确保安全畅通的原则下通行。”及第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，其违法过错行为是引发事故的根本原因；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款之规定，当事人黄**负事故的全部责任，赖**无事故责任。

建议对黄**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联

动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县安阳镇大桥路
“5·25”道路交通事故调查小组
2018年6月25日