名　　称：	铁力市“4·1”道路交通死亡事故调查报告

铁力市“4•1”道路交通死亡事故调查报告

发布时间：2020-07-09 15:34　来源：应急管理局　【字体： 大　中　小 】

2020年4月1日上午7时21分许，在嘉临公路（嘉荫—临江2017新G222）464公里+300米路段，发生一起交通事故，造成1人死亡，两车不同程度损元左右。

事故发生后，铁力市公安交警大队及时开展事故调查和事故责任认定工作，并向事故调查组提交了《道路交通事故认定书》（第230781120200000(

4月28日，铁力市政府成立由市应急局、市纪委监委、市检察院、市交通局、市交警大队、市总工会为成员单位的铁力市人民政府“4·1”交通事故调“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在市交通警察大队现场勘验、检测鉴定的基础上，按照调查程序,通过广泛的调查取经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提议，现将有关事故情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆驾驶人和死者情况

1、事故公交车驾驶人情况

李相茹，女，1966年7月出生，初中文化，户籍所在地：黑龙江省铁力市铁力镇东岗社区二组。身份证号码：2307211966********，持有中华人民证号：2307211966********，准驾车型为A1A2，为事故车辆黑FB9922

大型普通客车驾驶司机。

2、死者情况

褚贵彬，男，1956年3月出生，身份证号码：2390051956********，为事故现场二轮电动车驾驶人员。

（二）事故车辆情况

1、黑FB9922大型普通客车（铁力通王杨8路公交车），登记所有人为铁力市瑞祥公共交通有限责任公司，运行线路：从铁力市王杨乡至铁力市铁力记录。该车已经参保机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险，均投保于中国人民财产保险股份有限公司，机动车交通事故

PDZA202023070000000443,机动车商业保险单号：PDAA202023070000001022。机动车交通事故责任强制保险投保日期自2020年1月5日至2021年险投保日期自2020年1月23日至2021年1月22日。

2、二轮电动车，车型：精品超级路霸牌二轮电动车，无号牌，无保险，为事故死者褚贵彬驾驶车辆，经鉴定符合机动车范畴。

（三）事故现场道路和天气情况

事故现场没有影响视线或者行驶的障碍物；事故现场有道路交通标志；事故发生路段道路上有道路交通标线；事故现场没有暴雨、浓雾等影响交通现场路面状况良好，道路为沥青路面，路面平整干燥。

（四）事故单位情况

铁力市瑞祥公共交通有限责任公司，始建于2008年2月，法人代表：张骥，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统912307816690379809，中华人民共和国道路运输经营许可证号：黑交运营许可铁字230702000004号，注册资金：100万元，经营场所：黑龙江省伊公里处南，经营范围：铁力市城区及近郊公共交通客运，车体及站牌广告，新能源汽车充电服务，汽车修理。

二、事故发生经过及应急处置情况

1、事故经过

2020年4月1日7时15分许，李相茹驾驶的黑FB9922号大型普通客车（铁力通王杨8路公交车）从王杨出发往铁力方向行驶，7时22分许，李相茹驾普通客车行驶至嘉临公路与王卫路交汇口处（嘉临公路464公里+300米处），停车避让主道行驶车辆，启动车辆右转弯时将右侧同方向行驶的褚贵彬驾李相茹驾驶的黑FB9922号大型普通客车右后轮又将倒地的褚贵彬头部碾压，造成褚贵彬当场死亡。

2、事故应急处置情况

事故发生后，铁力市公安交警大队迅速出警，第一时间赶到事故现场开展救援工作，同时疏导交通，防止发生衍生次生事故，现场确认1人当场死亡

事故发生后，铁力市交通、交警等部门开展正面引导，积极协调善后安抚工作。2020年4月20日，李相茹与褚贵彬家属孙桂芳（死者妻子）、褚凤伟（死者长女）、褚艳艳（死者次女）达成《交通事故赔偿协议》，同日孙桂芳、褚凤伟、褚艳艳、褚艳波出具了《谅解书》，涉及事故相关赔偿正在进行中

死者褚贵彬遗体已于2020年4月23日在铁力市殡仪馆火化。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

李相茹驾驶机动车辆在道路行驶时未按照操作规范安全驾驶，未注意瞭望，未及时发现车辆侧面行驶的二轮电动车，是导致该起交通事故发生的直接

2020年4月21日，黑龙江省铁力市交通警察大队出具《道路交通事故认定书》（第230781120200000051号）确认此起交通事故责任，认定李相茹贵彬无事故责任。

（二）事故间接原因

铁力市瑞祥公共交通有限责任公司安全管理主体责任落实不到位。未严格执行安全生产相应管理制度，安全管理措施落实不到位；安全职责不明确形式对相关管理人员进行任命；安全管理人员、驾驶员对岗位安全职责不清，未有效履行安全职责。

1、岗位安全管理落实不到位，在《瑞祥公交<安全生产管理制度>修订版》“安全驾驶管理规定”第二条第三项中明确规定，驾驶人员要履行“起步三三看：看车辆周围或车下有无障碍物；看仪表是否正常；看有无车辆超越。），嘉临公路464公里处“4·1”交通事故恰恰是车辆驾驶员未按照安全驾驶管理驾驶员安全驾驶工作中，存在岗位安全管理不到位。

2、安全管理不到位，分管安全负责人、安全管理人员岗位安全责任和安全职责不明确，在具体的安全管理工作中未按照“安全驾驶管理规定”岗位驾驶人员监督检查培训不到位。

（三）事故性质

经现场勘察、技术鉴定和调查取证，认定铁力市（嘉临公路464公里处）“4·1”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

李相茹，女，群众，铁力市瑞祥公共交通有限责任公司黑FB9922大型普通客车（铁力通王杨8路公交车）驾驶员，未按照安全操作规程安全驾驶，通客车在道路行驶时未注意瞭望，涉嫌交通肇事犯罪，已移送铁力市人民检察院，追究其法律责任。

高 磊，男，中共党员，铁力市瑞祥公共交通有限责任公司副经理，安全管理职责履行不到位，对此次事故负有管理责任，建议由市纪委按照有关规

张 骥，男，群众，铁力市瑞祥公共交通有限责任公司法定代表人，总经理。对公司安全管理工作履职不到位，未有效监督企业安全管理人员履行负有管理责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款规定，建议处以上一年年收入百分之三十的罚款。

张贵新，男，中共党员，铁力市交通运输综合行政执法大队工作人员，负责公交企业和出租车企业的生产安全管理工作，对此次事故负有安全生产市纪委监委按照有关规定予以处理。

王云峰，男，中共党员，铁力市交通运输局党组成员、综合行政执法大队队长，分管安全生产工作，负责交通运输综合行政执法大队全面工作，任，建议由市纪委监委按照有关规定予以处理。

（二）对责任单位的处理建议

铁力市瑞祥公共交通有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，安全岗位职责不明确，对公交车驾驶人员安全培训教育不力，对事故的发生负有生产法》第一百零九条，第一款“发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，建议由铁力市应急管理局对铁力市瑞祥公共交通有元罚款。

五、事故整改措施建议

这起事故暴露出道路运输企业安全生产主体责任落实不到位，安全岗位职责不明确，从业人员有章不循等问题。为坚决遏制类似事故的发生，特提

1、铁力市瑞祥公共交通有限责任公司要认真吸取事故教训，举一反三，牢固树立安全发展理念，切实加强安全生产主体责任的落实，开展全员安全全生产“大体检、大培训”工作，强化风险管控措施和隐患排查治理，严格落实岗位职责、管理制度和操作规程，坚决杜绝同类事故发生。

2、铁力市瑞祥公共交通有限责任公司要进一步明确安全责任和岗位职责，按照已经制定的《安全生产作业管理》（部门职责和细则）和《瑞祥公交订版》中的岗位安全责任和岗位安全职责内容，展开岗位安全职责培训，并将每个岗位的安全责任进行明确，全面落实落靠全员岗位安全生产责任制。

3、铁力市瑞祥公共交通有限责任公司要加强对公交车辆和驾驶人员的安全监督检查，开展定期不定期抽查检查的方式，监督检查公交车辆是否带全驾驶情况，对违章违规行为责令其改正，对于不适任的公交车驾驶人员要予以调整工作岗位。

4、铁力市瑞祥公共交通有限责任公司要加强安全生产教育培训工作，采取灵活多样的方式，开展安全教育培训工作，重点针对一线驾驶人员开展驶规程及相关知识，特别提醒注意瞭望，在浓雾、暴雪、暴雨等极端天气情况下严格按照交通安全规程安全驾驶，通过有效安全教育培训，不断提高识，提升企业安全管理水平。

5、铁力市瑞祥公共交通有限责任公司要严格落实各项安全防范措施，在夏季高温天气状况下，要落实防暑降温措施针对一线驾驶人员发放防暑降防止因高温天气引发驾驶人员无法集中注意力导致交通事故发生；在冬季严寒天气状况下，要落实防寒措施，通过设置取暖设备等方法，防止一线人员发生事故；在暴雨、暴雪、浓雾等恶劣天气条件下，要派出人员加强运行安全检查，对公交车驾驶人员的驾驶行为进行监督。

6、交通运输部门要认真履行安全监督管理职责，要加强对道路交通运输企业安全生产工作的监督指导，督促企业全面落实安全生产主体责任，监育和培训，加强公交车辆动态管理，加强企业安全隐患排查整改的跟踪问效，把安全生产法律、法规和行业管理规定落到实处，不断规范提升企业安全

铁力市人民政府“4·1”交通事故调查组

分享到：

TOP

扫一扫在手机打开当前页