海城区高德街道国道209线顺达考场路段“10•18”重大道路交通事

2024-06-10 11:00　来源：海城区人民政府

海城区高德街道国道209线顺达考场路段“10·18”重大道路交通事故调查报告

2023年10月18日05时54分左右，位于海城区高德辖区国道209线顺达考试场路段，发生一起交通事故，经海城区人民政府批准，成立事故调查小组北海市公安局交通警察支队第二大队副队长陈果林任副组长、海城区应急管理局、海城区总工会、高德街道办事处为小组成员单位，全面负责事故调查

一、当事人及车辆基本情况

（一）当事人情况

1. 朱**，男，**岁，户籍地址为广西**********，驾驶桂******号重型自卸货车，驾驶证号为450**********，准驾车型为B2，联系电话为**

2. 容**，男，**岁，户籍地址为广西**********，驾驶******号电动自行车。

3. 蔡**，女，**岁，户籍地址为广西**********，乘坐******号电动自行车。

（二）当事人车辆情况

车牌:桂*****，车辆类型:重型自卸货车，品牌型号:乘龙牌/**********，车辆识别代号:**********，发动机号:**********，所有人:*****物流
投保公司:**********财产保险股份有限公司，交强险保单号:**********，商业险保单号:**********。

车牌:*****，车辆类型:电动自行车，品牌型号:绿佳*****，车架号码:**********(已锈蚀)，电机号码:**********，所有人:容**，登记地址:**

二、道路及交通环境

事故现场位于北海市海城区国道209线3699km+370m处(顺达考试场路段)，该路段呈南北走向，南往北海市区方向，北往合浦县方向，国道209线为
道，车道宽度为3.6米，车道边沿线距离路基2.2米，中水泥路面宽度为0.6米，沙土路面宽度为1.6米。该路段两端来车方向路旁均设立有事故易发路段
面，夜间无路灯照明，属于国道。

三、道路交通事故发生经过

2023年10月18日05时54分许，朱**驾驶桂******号重型自卸货车沿北海市海城区国道209线由南往北行驶至3699km+370m处(顺达考试场路段)时，
载:蔡**)发生碰撞,造成容**、蔡**受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故，蔡**经北海市**医院抢救无效于2023年10月18日08时24分死亡。

四、交通事故成因分析

朱**驾驶机动车夜间途径事故易发路段时超速行驶，且未充分观察前方道路情况、确保安全驾驶。该交通行为是造成事故发生的直接原因。

容**的交通行为与事故发生没有因果关系。

蔡**乘坐电动自行车时未按规定戴安全头盔，该交通行为与事故发生没有因果关系。

五、责任认定及事故性质

（一）责任认定

经公安部门现场勘查、调查取证核实:朱**驾驶机动车夜间途径事故易发路段时超速行驶，且未充分观察前方道路情况、安全驾驶，其行为违反了
驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹
条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是造成此事故发生的直接原因。

容**的交通行为与事故发生没有因果关系。

蔡**乘坐电动自行车时未按规定佩戴安全头盔，其行为违反了《广西壮族自治区电动自行车机动轮椅车管理办法》第三十三条第六项“驾驶和乘
与事故发生没有因果关系。综上所述，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项的规定，拟认定:朱**承担此事故的全部责任，容*

（二）事故性质

调查认定，海城区高德辖区国道209线顺达考试场路段“10·18”事故是一起因朱**驾驶机动车夜间途径事故易发路段时超速行驶，且未充分观察
故。

六、事故防范措施和建议

我小组将商请区市政交通局，发提醒函到**市交通局，商请共同加强外籍车辆的经营管理和消除安全生产隐患，督促****商行按要求加强车辆检修维护
驶能力和加强对司机的安全生产培训教育，提高司机安全驾驶意识,避免事故的再次发生，保障人民群众生命健康财产安全。

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004