汇川洗马路“1·8”一般道路交通事故

调查报告

编制单位：遵义市汇川区人民政府事故调查组

编制时间：2026 年 5 月 14 日

目 录

一、事故基本情况.....- 3 -

（一）涉事单位概况及其他有关情况.....- 3 -

（二）事故发生单位安全管理情况.....- 8 -

（三）事故发生经过.....- 8 -

（四）事故现场情况.....- 8 -

（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....- 11 -

（六）其他情况.....- 11 -

二、事故应急处置及评估情况.....- 11 -

（一）事故信息报送及响应情况.....- 11 -

（二）事故现场应急处置情况.....- 11 -

（三）医疗救治和善后情况.....- 11 -

（四）事故应急处置评估.....- 12 -

三、各有关单位安全生产履职情况.....- 12 -

四、事故原因分析.....- 17 -

（一）直接原因分析.....- 17 -

（二）相关检验检测和鉴定情况.....- 18 -

（三）其他可能因素排除.....- 18 -

五、事故教训和暴露出来的问题.....- 19 -

（一）事故有关企业存在问题.....- 19 -

（二）其他企业存在问题.....- 19 -

（三）有关部门和镇（街）存在问题.....- 20 -

六、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....- 21 -

（一）对事故有关责任人员的处理建议.....- 21 -

（二）对事故有关责任企业的处理建议.....- 22 -

（三）对有关部门和镇（街）的处理建议.....- 22 -

七、事故整改和防范措施.....- 23 -

（一）深刻吸取事故教训，认真抓好问题整改.....- 23 -

（二）树立安全发展理念，守牢安全发展底线.....- 23 -

2026年1月8日10时58分许，汇川区洗马路街道洗马路汕头路口路段发生一起车牌号为贵AE**29号重型自卸货车与行人发生碰撞碾压的道路交通事故。事故造成1人死亡，直接经济损失**人民币323953元（大写：叁拾贰万叁仟玖佰伍拾叁元整）**。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《贵州省安全生产条例》等法律法规规定，汇川区人民政府成立了由区纪委区监委、区应急管理局、区交通运输局、区总工会区公安分局、市公安局交通管理支队城区二大队、市应急管理综合行政执法支队汇川执法大队、洗马路街道办事处派员组成的汇川洗马路“1·8”一般道路交通事故调查组，负责对本起道路交通事故开展调查。同时邀请区人民检察院、贵阳市花溪区交通运输局派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、座谈问询、技术认定、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议、防范和整改措施建议。

经调查认定：汇川洗马路“1·8”一般道路交通事故是一起因涉事车辆驾驶员李*勇驾驶贵AE**29重型自卸货车上道路行驶时分心驾驶，未按操作规范安全驾驶，行人熊*仙通

过路口或者横过道路时未走人行横道导致的**一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况及其他有关情况

1、贵阳大唐黔通运输有限公司（事故发生单位）

（1）统一社会信用代码：91520111******XL4N；注册资本：贰佰万圆整；成立日期：2016年12月15日；住所：贵州省贵阳市花溪区**镇，法定代表人：李*玉，身份证号码：512224********7022，类型：有限责任公司（自然人独资），主要负责人（实际控制人）唐*亮，身份证号码：511223********6310，公司经营范围：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；运输货物打包服务；国内货物打包代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；货物进出口；二手车经纪；二手车交易市场经营；登记机关：贵州省贵阳市花溪区市场监督管理局，登记日期：2025年04月07日。

（2）中华人民共和国道路运输经营许可证：证件号码：黔交运管许可贵阳字5201****5719号；业户名称：贵阳大唐黔通运输有限公司；地址：贵州省贵阳市花溪区**镇，经济性质：有限责任（公司），经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输。有效期：2024年09月06日至2029年09月05日；发证机关：贵阳市花溪区交通运输局。发证日期2024年09月05日。

（3）公司经营模式：挂靠经营，挂靠车辆47辆（含贵AE**29重型自卸货车）。

2、贵州遵义路桥建设集团有限公司（货运源头单位）

贵AE**29重型自卸货车事发运输货物的源头单位，“遵义市第一人民医院门急诊综合楼地基与基础土石方开挖及边坡支护工程”项目总承包单位。

（1）公司统一社会信用代码：915203********5312；注册资本：壹拾亿圆整；成立日期：2014年5月8日；住所：贵州省遵义市新蒲新区**街道；法定代表人：徐*忠；类型：有限责任公司（国有独资）；公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：建筑工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石磨及碳素制品销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：遵义市新蒲新区市场监督管理局登记日期：2025年9月19日。

（2）建筑业企业资质证书（正本）：证书编号：D152****95；公司统一社会信用代码：915203********5312；法定代表人：徐*忠；注册资本：100000万元人民币；经济性质：有限责任公司（国有独资）；有效日期：2028年12月22日；详细地址：贵州省遵义市新蒲新区**街道；资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2025年10月16日。

（3）安全生产许可证：编号：（黔）JZ安许证字[2017]**2056；公司统一社会信用代码：915203********5312；法定代表人：徐*忠；单位地址：贵州省遵义市新蒲新区**街道；经济类型：有限责任公司（国有独资）；许可范围：建筑施工；有效期：2024年9月14日至2027年9月13日；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅；发证日期：2024年9月14日。

3、遵义市宏顺建筑工程有限公司（货运源头单位）

贵AE**29重型自卸货车事发运输货物的源头单位，“遵义市第一人民医院门急诊综合楼地基与基础土石方开挖及边坡支护工程”项目劳务分包单位。

（1）公司统一社会信用代码：915203********529R；注册资本：捌仟贰佰零捌万圆整；成立日期：2005年9月5日；住所：贵州省遵义市红花岗区**街道；法定代表人：梁*源；类型：

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);公司经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。许可项目:建筑工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;市政设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);登记机关:遵义市红花岗区市场监督管理局;登记日期:2023年10月12日。

(2)建筑业企业资质证书(备案):证书编号:DB35****3535;公司统一社会信用代码:915203********529R;法定代表人:梁*源;注册资本:8208万元人民币;经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);有效日期2028年12月31日;详细地址:贵州省遵义市红花岗区**街道;资质类别及等级:施工劳务不分等级;发证机关:遵义市住房和城乡建设局;发证日期:2024年1月11日。

(3)安全生产许可证:编号:(黔)JZ安许证字[2008]****90;公司统一社会信用代码:915203********529R;法定代表人:梁*源;单位地址:贵州省遵义市红花岗区**路;经济类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)许可范围:建筑施工;有效期:2023年12月17日至2026年

12月16日;发证机关:贵州省住房和城乡建设厅;发证日期:2023年12月17日。

4、事故车辆情况

贵AE**29重型自卸货车，车辆品牌型号:红岩牌CQ3256HXVG424L，车辆识别代码:LZFF25X43LD032420，发动机号码:20A00350459，初次领证日期:2021年03月19日，检验有效期至2026年03月，机动车所有人:贵阳大唐黔通运输有限公司，使用性质:货运。车辆投保于中国太平洋财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险凭证号:AGYA168CTP25B012711U，商业保险凭证号:AGYA168Y2025B010187J，第三者保险金额100万元。

5、事故车辆驾驶人及死者情况

(1)李*勇，男，1981年**月**日出生，汉族，住址:贵州省红花岗区东城大道****紫郡**栋**号，户籍地址:贵州省桐梓县羊蹬镇**村**组**号，居民身份证号码:522122********3237，档案编号:520303000093001，初次领证日期:2003年05年09日，有效期:长期，准驾车型:B1B2，发证机关:贵州省遵义市公安局交通管理局，交通方式:驾驶重型货车，车牌号:贵AE**29，联系电话:151****3489。

(2)熊*仙，女，1945年**月**日出生，汉族，住址:贵州省遵义市汇川区**路**号**栋附**号，户籍地址:贵州省遵义市汇川区**路**号**栋附**号，居民身份证号码:522101********2420，联系电话:150****9478。

（二）事故发生单位安全管理情况

贵阳大唐黔通运输有限公司，安全管理不到位:（1）事故发生时，企业主要负责人未取得安全考核证书，安全生产管理人员安全考核证书已过期；（2）对所属车辆日常运行动态管理不到位，防止驾驶人违法超限运输措施不力。

（三）事故发生经过

2026 年 1 月 8 日上午，李*勇持 B1B2 型驾驶证驾驶贵 AE**29 号红岩牌重型自卸货车在“遵义市第一人民医院门急诊部综合楼”项目建筑工地装载土石方从天津路方向沿洗马路往汕头路方向行驶，2026 年 1 月 8 日 10 时 58 分许，当车辆行驶至汇川区洗马路汕头路口路段右转弯时，车辆与行人熊*仙发生碰撞碾压，造成熊*仙经遵义市第一人民医院抢救无效死亡的一般道路交通事故。

（四）事故现场情况

事故现场位于汇川区洗马路汕头路口路段，南往老城方向北往天津路方向，洗马路路口向西为汕头路，道路无中心隔离，T 型路口。路面完好，沥青路面，路面干燥。贵 AE**29 号重型自卸货车核定总质量 25000kg，事故发生时实际总质量 65580kg。



道路交通事故现场图
到达现场时间 2026年 1月 8日 11时 05分
天气 晴
事故地点 江川区洗马路汕头路口
路面性质 沥青
干燥
人行道
汕头路
人行道
比例
N
人行道
人行道
老城方向
洗马路
天津路方向
人行道
说明：1.甲车为贵AE5129重型自卸货车，驾驶人李世高，由洗马路右转汕头路；2.现场面积0.8米×0.6米；3.以人行横道信号灯为基准点，以上图道路右侧边缘线为基准线；4.道路为T型路口，南北走向为洗马路，东西为汕头路；5.测量单位：米(m)。
绘图时间 2026年 1月 8日 11时 25分
勘查员 绘图员
当事人或见证人签字

图 1　事故现场勘验图片



图 2　事故现场图片



图 3　事故现场图片

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

经事故调查组调查：此次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》核定，事故直接经济损失共计**人民币323953元（大写：叁拾贰万叁仟玖佰伍拾叁元整）。**

（六）其他情况

事故发生时天气为晴天，气温-0.5～10℃，事故现场路面完好，沥青路面，路面干燥。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

2026年1月8日10时59分许，遵义市公安局交通管理支队城区二大队接到110指挥中心关于该起事故指令后，立即安排大队民警赶往事故现场进行现场处置与善后处理工作，2026年1月8日11时25分许，事故现场勘验和善后处置工作结束，2026年1月8日14时50分许，遵义市公安局交通管理支队城区二大队向汇川区应急管理局报送该起事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，涉事驾驶员立即拨打了报警电话，交警部门及医疗救护单位快速赶到现场进行交通管控、现场勘验并采取医疗救护措施。事故现场应急处置及时有序、联动顺畅，科学处置得当，未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

本次事故致行人熊*仙全身多部位严重损伤，经遵义市第一人民医院抢救无效于2026年1月8日13时13分宣布死亡。目前死者已火化安葬。善后处置工作得当，伤亡人员家属情绪稳定，未发生社会负面舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，汇川区有关部门积极响应，组织指挥有效，应急救援迅速、科学处置得当，善后处理平稳有序，未发生次生事故，未发生社会负面舆情。

三、各有关单位安全生产履职情况

（一）贵阳市花溪区交通运输局。作为贵阳大唐黔通运输有限公司的行业主管部门，主要开展如下工作：一是监督执法方面。按照年度制定的执法计划，依托“双随机·一公开”机制，对辖区50辆车以上的重点普货企业开展执法检查，督促整改隐患问题10起，联合公安交管等部门开展专项执法检查，打击违法超限超载和非法改装车辆上路行为，执行“一超四罚”规定，2025年以来，累计开展行动36次，出动执法人员166人次，检查货运车辆185台次，查处超限运输车56台，发现并督促整改车辆违法违规行为56起，督促卸货2066吨，开展货运源头抄告23起；共开展警示约谈7次，组织约谈货运企业负责人22人次，处理转办外省违法抄告函48起。二是宣传教育方面。面向货运源头工地及货车驾驶员开展安全告诫和普法宣传，累计发放宣传告诫书50余份。对重点货运源头企业，加强对超限装载认定、处罚标准、危害性等有关内容的宣传，结合“路政宣传月”开展各类宣传活

动。三是健全机制方面。针对一些驾驶员经常利用执法人员下班时间进行超限超载运输、逃避监管的特点，交通执法人员采取错时治超，重要路段巡逻检查等灵活的执勤方式，“24小时不打烊”打击违法超限运输行为。

（二）遵义市公安局交通管理支队城区二大队。结合交通违法整治、交通设施建设、交通安全宣传、源头隐患清零等内容，主要开展如下工作：一是违法整治方面。根据城区、城郊和不同季节道路交通特点，打击酒驾醉驾、飙车炸街、工程运输车、非法运营等严重交通违法行为，消除动态安全隐患。2025年共查处违法行为33.7万余起，现场查缉货车超载983起、客运车辆超员2697起、二三轮摩托车违法8.7万余起、酒驾481起、醉驾246起。二是源头隐患治理方面。组建隐患清零专班进行专项治理，2025年共组织开展交通安全检查52家/次，约谈重点企业131家/次；督促临近检验车辆726辆，注销隐患车辆715辆，清理逾期未检验车辆7638辆。三是道路隐患排查治理方面。发挥道交联席会作用，2025年完成事故深度调查26起，督促属地政府治理隐患路段3处，治理市级督办道路2处，县级督办道路10处，完成242.51公里农村公路生命防护工程建设。完成自排隐患道路治理24处。四是交通安全宣传方面。2025年开展“两公布一提示”宣传628次，组织“七进”进行面对面讲解1339余次，开展“美丽乡村行”等主题宣传活动40次，收集典型案例开展“五大曝光”20次，开展交通安全文明进驾校宣传活动22次。

（三）遵义市汇川区交通运输局、遵义市交通运输综合

行政执法监察支队汇川大队。统筹开展全区超限超载治理相关工作，主要工作内容如下：一是宣传引导方面。结合路政宣传月，会同交警部门开展普法宣传活动，扩大群众对公路路政执法知识面；深入货运源头企业12次，开展普法教育和超限超载运输重大危害宣讲，提高企业安全生产管理意识；对汇川辖区内货运企业开展警示约谈，针对超限超载、“百吨王”等违法行为的危害性及相关法律法规进行教育培训，2025年共约谈汇川区企业40余家。二是路巡路查方面。按照每周至少一次日常执法、每月至少两次夜间执法的原则，会同交警部门、省交通执法部门开展联合执法，对重点路段、桥梁和道口，常态化进行路面管控，严查辖区货车非法改装和超限超载治理。三是源头治理方面。发挥12328交通运输服务监督电话和12345政府服务热线的作用，聚焦群众反映的热点，针对货运源头企业进行常态化监督排查，组成检查组前往联丰村砂石厂、割麻村水泥厂等地检查货车装载运输情况。主动对接住建、应急、工科等部门，摸排统计货运源头企业并进行公示，督促运输企业和货运源头企业落实安全主体责任。2025年，共开展超限超载联合执法34次，其中夜间执法16次，检查货运车辆170余辆次，监督超限超载货运车辆返厂卸货26辆，监督卸货共600余吨。

（四）遵义市汇川区住房和城乡建设局。围绕房屋市政工程领域“防风险、保安全、促发展”目标，主要开展如下工作一是安全监管方面。构建主要领导牵头抓总、分管领导具体

负责、业务科室全程落实的层级监管机制，聚焦基坑工程、脚手架、起重机械、高处作业、临时用电等危险性较大的分部分项工程，组织开展了“防高坠、防坍塌、防触电”等专项行动对履责不到位的企业，采取约谈、通报、信用扣分等措施。2025年，共约谈施工企业5家、监理单位5家，对13家问题突出的企业进行通报批评；组织在建工地开展消防、防汛、高坠等应急演练23场次；共排查安全隐患1352余处，其中重大隐患4处，已全部整改完善。二是渣土源头治理方面。严格落实“四不出门”标准，要求所有在建工地渣土外运严格执行“车辆未冲洗干净不出门、超载超限不出门、未密闭覆盖不出门、证件不齐全不出门”管理要求，督促施工单位在出入口设置洗车槽、冲洗平台，配备高压冲洗设备，安排专人负责车辆冲洗和检查登记。督促施工单位建立建筑垃圾产生、出场、去向台账；推动重点工地出入口安装高清视频监控，实现对车辆冲洗、密闭情况、出场状态的实时监控。2025年，共督促26个工地建立完善渣土管理台账，督促25个工地完成监控设备安装并接入监管平台。三是绿色施工方面。推动建筑工地绿色施工和文明施工标准化建设，落实扬尘治理“六个百分百”要求，督促工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输100%达标。督促项目安装扬尘在线监测、视频监控，提升精细化、智能化管理水平。

（五）遵义市汇川区综合行政执法局。围绕建筑垃圾规范

化、精细化、长效化治理目标，主要开展如下工作：一是源头管控方面。在建筑垃圾核准许可证办理环节，严格对照审批规范，明确施工单位对建筑垃圾的分类、收集、运输、处理等环节的责任主体和操作规范，组织专人讲解法律法规、政策要求及处置流程，明确建筑垃圾全链条闭环管理标准，指导施工单位建立完善专项台账，推行签订《建筑垃圾产生运输处置告知书》，实现数据清晰、源头可溯。二是摸排督查方面。全面摸排建筑垃圾处置核准许可情况，掌握建筑垃圾产生、运输、处置的数量和流向，落实事后监管，2025年发放建筑垃圾产生核准许可证51个、运输核准许可证65个、处置核准许可证19个。对辖区开展拉网式动态督查，重点对在建工地、即将开工工地、闲置地块区域等偷倒乱倒多发、易发、常发点位开展地毯式督查，形成现有偷倒点位清单、易发多发点位清单，建立整改台账，并将问题移交属地镇办落实整改，2025年下达交办函62份。三是执法整治方面。会同交警部门开展建筑垃圾运输联合执法检查，重点针对建筑垃圾运输环节中的违法行为开展专项整治，切实压实源头管理责任，制定并推行“白+黑”督查管控方案，确保对违法行为做到“发现一起、查处一起”，2025年累计立案查处建筑垃圾违法行21件。

（六）遵义市汇川区洗马路街道。立足城市街道路况变化大、部分道路狭窄易拥堵等实际情况，主要开展如下工作：一是统筹部署方面。构建起“街道-社区-网格”三级责任链条，

全年召开街道交通安全专题部署会、形势研判会4次。实行主要领导包保责任制，各社区包居领导专项调度，带队开展道路巡查15余次，到辖区施工场所开展安全宣传，督促工地运输用车严格遵守交通规范，严禁超载、超速行驶。二是隐患治理方面。开展辖区道路安全巡查24次，规劝整改问题18次。联合交警、综合行政执法等部门对主次干道、背街小巷、学校周边、建筑工地等重点区域进行排查，重点整治绿化带遮挡视线、路面坑洼破损等隐患，对老旧路段逐步推进路面修复、标线更新和防护栏增设工作，对易发事故隐患点的交通设施进行升级改造、完善警示标志。协调处理道路交通风险隐患6起，建立辖区驾驶人员、机动车辆、电动（摩托车）、重点企业（行业）等信息重点台账，与辖区居民签署交通安全责任书47份。三是秩序整治方面。联合交警开展交通秩序专项整治行动，在高峰时段对中小学重点路段进行定点疏导，在路口和红绿灯处安装隔离桩，保障行人通过安全。联合交警中队开展常态化路面巡查，严查乱闯红灯、超载超速等违法行为，引导规范驾驶。四是宣传引导方面。依托网格微信群微信公众号常态化推送交通安全知识、典型事故案例和恶劣天气预警信息，推送信息60余条。结合“敲门行动”入户宣传，发放宣传资料2000余份。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

遵义市公安局交通管理支队城区二大队《道路交通事故

认定书》（第520303120260000001号）认定：当事人李*勇驾驶贵AE**29重型自卸货车上道路时分心驾驶，未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款和第四十八条第一款之规定，承担本次事故的主要责任；行人熊*仙通过路口或者横过道路时未走人行横道，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条之规定，承担本次事故的次要责任。

经调查分析：当事人李*勇驾驶贵AE**29重型自卸货车上道路时分心驾驶，未按操作规范安全驾驶，行人熊*仙通过路口或者横过道路时未走人行横道，是导致此次交通事故发生的直接原因。

（二）相关检验检测和鉴定情况

1、事故车辆检验检测及鉴定情况

事故发生后，遵义市公安局交通管理支队城区二大队于2026年1月8日委托四川旭日司法鉴定中心对事故车辆状况进行司法鉴定，2026年1月30日出具了《司法鉴定意见书》（川旭鉴〔2026〕车鉴字第116号），其鉴定结果为：贵AE**29号重型自卸货车所检验的安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

2、熊*仙死亡原因鉴定情况

2026年1月8日，遵义市公安局交通管理支队城区二大队委托遵义医科大学附属医院法医鉴定中心对熊*仙的死亡原因进行了鉴定，于2026年1月12日出具了《司法鉴定意见

书》(遵医司鉴〔2026〕病鉴字第1号),其鉴定结果为:熊*仙系交通事故致全身多部位严重损伤死亡。

(三)其他可能因素排除

事故发生后,遵义市公安局交通管理支队城区二大队对贵AE**29涉事车辆驾驶员李*勇进行了酒精含量和尿样检测,检测结果为酒精含量0mg/100mL、尿样检测为阴性,排出了李*勇酒驾和毒驾因素,同时,通过事故现场勘查、询问证人、技术鉴定和事故现场视频资料分析,排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

五、事故教训和暴露出来的问题

(一)事故有关企业存在问题

贵阳大唐黔通运输有限公司,安全管理不到位:(1)事故发生时,企业主要负责人未取得安全考核证书,安全生产管理人员安全考核证书已过期;(2)对所属车辆日常运行动态管理不到位,防止驾驶人违法超限运输措施不力。

(二)其他企业存在问题

1、贵州遵义路桥建设集团有限公司,作为“遵义市第一人民医院门急诊综合楼地基与基础土石方开挖及边坡支护工程”项目总承包单位,落实货运源头单位安全管理职责不到位:(1)未将货物源头装载环节纳入安全生产隐患排查治理内容,货物源头装载安全生产规章制度和业务操作规程缺失;(2)不按货物车辆核定载质量进行装载,而是根据客户的要求进行装载,出场车辆超载安全检查环节缺失;(3)在该项

目“遵义市建筑垃圾(产生)核准许可证”到期之后，在未办理延期许可前提下，仍违规开展建筑垃圾相关生产经营活动;（4）在对运输车辆驾驶人员开展自卸汽车安全技术交底时，未包含违法超限运输管理相关内容。

2、遵义市宏顺建筑工程有限公司，作为“遵义市第一人民医院门急诊综合楼地基与基础土石方开挖及边坡支护工程”项目劳务分包单位，安全隐患排查治理不细，在具体开展土石方开挖及运输业务过程中安全管理不严：在贵AE**29号重型自卸货车未办理该项目“遵义市建筑垃圾（运输）核准许可证”前提下，违规允许该车进入项目施工现场并运输土石方出场。

（三）有关部门和镇（街）存在问题

1、遵义市公安局交通管理支队城区二大队，负责全区道路交通安全管理工作，按规定向货运源头企业审批办理特殊时段“城市货车通行码”，但未及时有效整治渣土运输车辆随意变更行驶路线等问题，对超载运输等交通违法违规行为打击力度不够。

2、遵义市汇川区交通运输局，统筹开展治超工作力度不足，未及时建立健全汇川区治理超限运输联动工作机制。

3、遵义市交通运输综合行政执法监察支队汇川大队，制止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）相关工作开展不深入。

4、遵义市汇川区住房和城乡建设局，负责全区市政房屋

建筑施工行业安全监管工作，开展本行业领域货运源头治超工作不深入，督促源头企业履行安全生产主体责任不严。

5、遵义市汇川区综合行政执法局，牵头负责全区建筑垃圾综合治理工作，对辖区建筑垃圾处置核准许可工作管控不到位，对建筑垃圾产生、运输方面的违法违规行为打击查处力度不足。

6、遵义市汇川区洗马路街道办事处，履行安全生产属地管理责任有欠缺，开展辖区道路交通安全巡查管控力度不足，对辖区重点货运源头单位安全管理欠缺。

六、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1、熊*仙，女，汉族，80岁，当事人熊*仙通过路口或者横过道路时未走人行横道，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条：“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定，承担本次事故的次要责任。鉴于熊*仙已在本次事故中死亡，建议免于责任追究。

2、李*勇，男，汉族，44岁，汉族，贵AE**29号红岩牌重型自卸货车驾驶员，驾驶超载的机动车上道路行驶时分心驾驶，未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵

守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定，承担本次事故的主要责任。建议由遵义市公安局交通管理支队城区二大队依据有关法律法规进行处理。

（二）对事故有关责任企业的处理建议

1、贵阳大唐黔通运输有限公司，建议移交贵阳市花溪区交通运输局对存在的问题依法依规进行处理。

2、贵州遵义路桥建设集团有限公司，建议由遵义市汇川区住房和城乡建设局依法依规进行处理。

3、遵义市宏顺建筑工程有限公司，建议由遵义市汇川区住房和城乡建设局依法依规进行处理。

（三）对有关部门和镇（街）的处理建议

1、遵义市公安局交通管理支队城区二大队，负责全区道路交通安全管理工作，未及时有效整治渣土运输车辆随意变更行驶路线等问题，对超载运输等交通违法违规行为打击查处力度不够。建议由遵义市汇川区安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

2、遵义市汇川区交通运输局，统筹开展治超工作力度不足，未及时建立健全汇川区治理超限运输联动工作机制。建议由遵义市汇川区安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

3、遵义市交通运输综合行政执法监察支队汇川大队，制止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）相关工作开展不深入。建议由遵义市交通运输局对其进行警示约谈。

4、遵义市汇川区住房和城乡建设局，负责全区市政房屋建筑施工行业安全监管工作，开展本行业领域货运源头治超工作不深入，督促源头企业履行安全生产主体责任不严。建议由遵义市汇川区安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

5、遵义市汇川区综合行政执法局，牵头负责全区建筑垃圾综合治理工作，对辖区建筑垃圾处置核准许可工作管控不到位，对建筑垃圾产生、运输方面的违法违规行为打击查处力度不足。建议由遵义市汇川区安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

6、遵义市汇川区洗马路街道办事处，履行安全生产属地管理责任有欠缺，开展辖区道路交通安全巡查管控力度不足，对辖区重点货运源头单位安全管理欠缺。建议由遵义市汇川区安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，认真抓好问题整改。

贵阳大唐黔通运输有限公司、贵州遵义路桥建设集团有限公司、遵义市宏顺建筑工程有限公司要深刻吸取“1·8”道路交通事故教训，高度重视，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，对自身存在的问题要认真抓好整改落实；要强化

企业安全管理，严格落实安全教育学习培训、安全隐患排查治理制度；要强化各生产经营环节安全管控，特别是要及时排查公司人员和车辆的证照情况、安全教育学习培训情况、安全隐患排查治理情况，严格执行安全生产奖惩制度，加强应急演练，不断提升企业安全管理水平，有效杜绝类似事故发生。

（二）树立安全发展理念，守牢安全发展底线。

贵阳市花溪区交通运输局，遵义市公安局交通管理支队城区二大队、遵义市汇川区交通运输局、遵义市交通运输综合行政执法监察支队汇川大队、遵义市汇川区住房和城乡建设局、遵义市汇川区综合行政执法局、遵义市汇川区洗马路街道要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，切实履行好行业监管责任、属地管理责任，全面开展安全风险分析研判，不断健全联动工作机制，采取各项管控措施，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，强化道路交通和运输安全宣传教育力度，加大对各类违法违规行为的打击查处力度，不断提高安全管理水平。