都安瑶族自治县“5·29”道路交通事故调查报告

2018年5月29日1时22分左右，在我县国道210线2772Km+707m处发生一起死亡2人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立“5·29”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1.王**，男，19**年**月**日出生，系河南省信阳市**********居民，机动车驾驶证证号:4130*********，档案编号:413000164769，初次领证日期:2004年08月31日，准驾车型:A2D，交通方式:驾驶豫SB****号牌重型仓栅式货车，联系方式:181*********.

2.敖**，男，19**年**月**日出生，系贵州省贵阳市修文县*********居民，机动车驾驶证证号：5225*********，档案编号：520100173686，初次领证日期：1997年12月17日，准驾车型：A1A2，交通方式：驾驶贵A4****号牌大型卧铺客车，联系方式：18798064115.

3.付**，女，1968年**月**日出生，系系河南省信阳市平桥区*********居民，居民身份证号码：4130*********。交通方式：乘坐豫SB****号牌重型仓栅式货车，联系方式：181*******.

4.李**，男，****年**月**日出生，系贵州省毕节市七星关区**********居民，机动车驾驶证证号：5224********，档案编号：522400314865，初次领证日期：2000年9月29日，准驾车型：A1A2D，交通方式：乘坐贵A4******号牌大型卧铺客车，系贵A4****号牌大型卧铺客车副驾驶员，联系方式：13984552666.

5.陆**，男，****年**月**日出生，系广西钦州市**********号居民，居民身份证号码：4507********，交通方式：乘坐贵A4*****号牌大型卧铺客车，联系方式：181*******。

（二）事故车辆基本情况

1.豫SB****号牌重型仓栅式货车，车辆所有人：王**，所有人地址：河南省信阳市平桥区*********，车辆品牌型号：福田牌BJ5165CCY-3，车辆识别代号：LVBV5PBC0GW062760，发动机号码：89831719，初次登记日期为2016年09月13日，检验有效期至2018年09月，使用性质：货运。

2.贵A4****号牌大型卧铺客车，车辆所有人：贵州省黔交汽车运输（集团）贵阳有限公司，地址：贵州省贵阳市云岩区延安西

路10号，车辆品牌型号：宇通牌ZK6127HW2,车辆识别代号:LZYTATE6291026586,发动机号码：L47YA900497，初次登记日期为2010年01月13日，检验有效期至2018年07月，车辆核载39人，实载39人，使用性质：公路客运。投保于中国人民财产保险股份有限公司贵阳支公司。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于国道210线2772Km+707m处，道路呈南北走向双向三车道，道路中央施划有黄色双实线将道路划分为南北走向，南向道路通往南宁方向，施划有两个行车道，分别是爬坡车道和行车道，其爬坡车道和行车道宽度分别为370cm、390cm，路肩宽度为100cm,路沿石宽度为40cm;北向道路通往河池方向，施划有一个行车道和路肩，其宽度分别为420cm、80cm，路沿石宽度为40cm，道路东侧为绿化带及山体，道路西侧为山体。事故现场路段往河池方向是连续下坡路段，坡度为2.90°，往河池方向限速60公里/小时,道路为干燥的水泥路面，道路东侧的山体对视线，视线欠佳，事故发生于夜晚无路灯路段。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年5月29日凌晨，王**驾驶豫SB****号牌重型仓栅式货车（载付**，系王**的妻子）沿国道210线由北往南行驶，凌晨1时15分，行驶至国道210线2772公里+707米处时，车辆越过道路中间黄色双实线与对向由敖**驾驶贵A4****号牌大型卧铺客车（载李**、陆**等39人）发生碰，造成王**当场死亡，付**、敖*

*、李**、陆**受伤，付**经都安瑶族自治县人民医院抢救无效于当日死亡和两车损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年5月29日凌晨1时22分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队接到都安县110指挥中心指令，韦江报案称，其路过下坳镇光隆路口往都安方向300米处看见有一辆客车与一辆货车相撞（车牌不清楚），是否有人受伤不清楚，其已经离开现场，请派警处理”。接到报案后，下坳中队民警先赶赴事故现场维护交通秩序和保护现场，随后分管事故处理中队韦锦规副大队长带领事故处理中队民警赶赴现场进行勘查和调查取证工作。

经初步勘查：事故造成2人（豫SB****号牌重型仓栅式货车驾驶人王**当场死亡，付**经都安瑶族自治县人民医院抢救无效于当日死亡）死亡，3人（贵A4****号牌大型卧铺客车驾驶人敖**、乘座人李**、陆**）受伤，和贵A4****、豫SB****两车损坏的道路交通事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成王**、付**死亡，贵A4****大型卧铺客车、豫SB****重型仓栅式货车损坏，直接经济损失15000元人民币。

死亡人员情况：

1.王**，男，汉族，19**年**月**日出生，系河南省信阳市平桥区**********居民。

2.付**，女，汉族，1968年**月**日出生，系系河南省信阳市平

桥区**********居民。

3.敖**，男，汉族，1979年05月10日出生，系贵州省贵阳市修文县**********居民。

4.李**，男，汉族，****年08月03日出生，系贵州省毕节市七星关区*********居民。

5.陆**，男，汉族，****年**月**日出生，系广西钦州市*********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

王**驾驶机动车上道路行驶，车辆越过道路中间黄色双实线与对向车辆发生碰撞是事故发生的主要原因；敖**驾驶机动车上道路行驶，车辆超过限速标明的最高时速是造成事故的另一原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反操作规范造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

王**违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条第一款 “车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定，其违法过错行

为对事故发生的作用较大；敖**违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 “机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”其违法过错行为对事故发生作用较小。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项之规定，王**应承担事故的主要责任，敖**应次要责任，付**、李**、陆俊南无事故责任。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“5·29”道路交通事故调查小组

2018年6月29日