合川云门“3·15”一般道路交通事故调查报告

目录

一、事故基本情况 - 3 -

（一）事故车辆情况 - 3 -

（二）事故车辆驾驶人情况 - 4 -

（三）事故相关单位情况 - 4 -

（四）事故发生经过 - 5 -

（五）检验鉴定情况 - 6 -

（六）事故现场道路及环境情况 - 6 -

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 - 7 -

二、事故救援及应急处置情况 - 7 -

（一）事故信息接报及响应情况 - 7 -

（二）事故现场应急处置情况 - 7 -

（三）医疗救治及善后情况 - 7 -

（四）事故应急评估处置 - 8 -

三、事故原因分析 - 8 -

四、调查中发现的其他问题 - 8 -

五、有关单位的安全履职情况 - 8 -

（一）云门街道办事处 - 8 -

（二）云门派出所 - 9 -

（三）合川区交通运输委 - 9 -

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 10 -

（一）建议追究刑事责任的人员 - 10 -

（二）其他处理建议 - 10 -

七、事故防范和整改措施建议 - 10 -

（一）云门街道办事处 - 10 -

（二）云门派出所 - 10 -

合川云门“3·15”一般道路交通事故调查报告

2025年3月15日，合川区云门街道辖区省道208线34公里800米路段发生一起道路交通事故，导致1人死亡，直接经济损失32.9万元。

2025年5月14日，区应急管理局接区公安局交巡警支队移交的案件资料后，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安局交巡警支队等部门派员参加的“合川云门‘3·15’一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导事故调查工作。调查组通过现场勘察、调阅资料、人员问询、综合分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理意见和事故防范措施建议，形成了调查报告初稿并经市安委办审核批复。

调查组认定，合川云门“3·15”一般道路交通事故是一起因吴兴彪忽视观察导致的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1. 川 R77040 号，车辆类型：重型半挂牵引车；品牌型号：陕汽牌 SX4259MD4TQ1；车辆识别代码：LZGJLG245PX064038；发动机号为：3123F050419；机动车所有人：四川吴敌物流有限公司，登记地址为：四川省南充市高坪区江东中路四段 2 号明宇广场 5 号楼 26 层 24 号。车辆最后一次二级维护保养时间为：2024 年 12 月 8 日。

2. 川 RG252 挂号，车辆类型：重型集装箱半挂车；品牌型号：事业长兴牌 CXC9403TJZ；车辆识别代码为：LA99FRJ39P0CXC091，发动机号为：无；机动车所有人：四川吴敌物流有限公司，登记地址为：四川省南充市高坪区江东中路四段 2 号明宇广场 5 号楼 26 层 24 号。

（二）事故车辆驾驶人情况。

吴 X 彪，男，55 岁，汉族，身份号码：5129211969XXXX4719，户籍地址：四川省南充市嘉陵区花园乡高石梯村 6 组 4 号，事发时准驾车型：A1A2。

（三）事故相关单位情况。

1. 四川吴敌物流有限公司，系川 R77040 号重型半挂牵引车及川 RG252 重型集装箱半挂车车属单位。成立日期：2020 年 6 月 9 日；注册地址：四川省南充市高坪区江东中路四段 2 号明宇广场 5 号楼 26 层 24 号；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91511303MA64EULM33；法定代表人：蒋 X 君；注册资本：1000 万元；经营范围：建设工

程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；国际道路货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：土石方工程施工；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；园林绿化工程施工；广告发布；广告设计、代理；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；咨询策划服务；机械设备租赁；国际货物运输代理；铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；国内集装箱货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；建筑用石加工；劳务服务（不含劳务派遣）；水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑材料生产专用机械制造。

（四）事故发生经过。

2025年3月15日，吴X彪驾驶川R77040号重半挂牵引车牵引着川RG252挂号重型集装箱半挂车自四川省南充市高坪区空车前往重庆市合川区装载货物，车辆在重庆市合川区境内沿省道208线往云门街道场镇方向行驶。

10时17分许，当车辆行驶至省道208线34公里800米路段，刮撞到横过道路的行人张X碧，造成张X碧当场死亡，车辆部分受损的道路交通事故。

（五）检验鉴定情况。

1. 死亡原因鉴定意见。

经重庆合川区公安局物证鉴定所出具的合川公鉴（病理）〔2025〕25号鉴定书证实：张X碧系胸腔脏器损伤死亡可能性较大。

2. 乙醇含量测试。

经重庆市合川区公安局云门派出所(以下简称“云门派出所”)在事故当场酒精测试棒测试，吴X彪事发时未有到达饮酒醉酒驾驶的数值。

3. 车辆技术鉴定意见。

（1）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2025〕痕鉴字第1134号，鉴定意见为：被鉴定车辆川R77040号重型半挂牵引车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能有效。

（2）经重庆市正港司法鉴定中心出具的〔2025〕痕鉴字第1135号，鉴定意见为：被鉴定车辆川RG252挂号重型集装箱半挂车的转向系、传动系性能、制动性能有效；该车行驶系（第一轴左右内侧轮胎缺失）与出厂登记信息不符。

（六）事故现场道路及环境情况。

事故现场位于省道208线34公里800米路段（重庆市合川区云门街道场镇道路），事发路段道路平直、沥青路面、潮湿、可视条件良好，道路全宽12.6米，道路中央单黄线，两侧白色分道线，路边未设有防护设施。道路交通标志设有人行道标志。

事发路段事发时为白天，天气：雨，能见度良好。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

1. 死者基本情况。

事故导致张X碧（女，终年84岁，汉族，公民身份号码：5102261940XXXX9623，户籍地址：重庆市合川区云门街道冠山村3组73号）一人死亡。

2. 直接经济损失情况。

调查组根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定本起事故直接经济损失32.9万元。

二、事故救援及应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2025年3月15日10时19分许，区公安局指挥中心接到驾驶员吴X彪报警称云门街道江门大酒楼外车辆撞到行人受伤；区公安局指挥中心立即通知云门派出所出警，10时20分120接到出警电话，组织人员赶赴现场。

（二）事故现场应急处置情况。

2025年3月15日10时21分，云门派出所警力到达事故现场开展应急处置，10时35分120到达事故现场对伤者施救，该交通事故后移交给区公安局交巡警支队事故大队处理。

（三）医疗救治及善后情况。

2025年3月15日10时35分许，合川区云门社区卫生服务中心医护人员到达事故现场展开施救，经现场抢救后宣布张X

碧死亡。

2025年4月29日，双方达成赔偿协议，共计向死者家属赔付32.9万元。现死者已下葬。

（四）事故应急评估处置。

事故发生后，公安、卫生等部门能够及时启动响应，迅速赶赴现场开展应急处置和组织开展救援行动，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

经调查组相关人员调查询问、后车行车记录仪视频结合合川区公安局交通巡逻警察支队道路交通事故认定书第50170012025000052号等综合分析事故原因如下：

当事人吴X彪忽视观察是导致此次事故的直接原因。

四、调查中发现的其他问题

四川吴敌物流有限公司，事故调查组结合该公司的日常经营管理情况，对涉事驾驶员的入职资格审核、安全教育培训，车辆的GPS定位系统管理、安全隐患排查、运输证审核等方面进行调查，未发现其与事故有因果关系的违法违规行为。但调查中发现涉事川RG252挂号重型集装箱半挂车，车辆检验显示该车共有轮胎10个，第一轴左右内侧轮胎缺失，根据该车辆信息查询可知，该车应有12个轮胎，故车辆行驶系与出厂登记信息不符。

五、有关单位的安全履职情况

（一）云门街道办事处。

云门街道办事处主要领导和分管领导每月不定期带队上路

检查道路交通安全工作，2025年1至3月，镇主要领导带队上路检查9次，分管领导带队上路检查18次。交通安全劝导站劝导车辆650辆，镇道安办劝导车辆300余辆，共查处道路交通违法行为218件，处罚款金额11680元，口头警告40余车次。调查中未发现云门街道办事处及相关人员存在履职不到位问题。

（二）云门派出所。

涉事路段处于云门派出所管辖范围，云门派出所2025年1至6月，共查处交通违法行为468起，平均每月查处78起。事故当天，值班民警在8时36分及8时55分，各查处一起违法行为，当场纠正轻微违法10余起。调查中未发现云门派出所及相关人员存在履职不到位问题。

（三）合川区交通运输委。

云门“3·15”一般道路交通事故发生地，处于S208合永路（云门场镇）K34+800处，双向两车道，沥青混凝土路面，路面宽为12米，设计时速60公里每小时。合永路主线起点为肖家镇凉泉村，路线经龙市镇、涞滩镇、云门街道，钓鱼城街道、止于南津街道疏铺村。该公路建设各项指标均符合设计及规范要求，路面平整视线良好，道路中心线、两侧标线清晰，标志标牌齐全，道路两侧有路灯，不存在引发事故的诱因。调查中未发现区交通运输委及相关人员存在履职不到位问题。

（四）高坪区交通运输局。

四川省南充市高坪区交通运输局作为涉事企业属地管辖部

门，按照《南充市高坪区交通运输局关于印发高坪区公路水路交通运输行业2025年安全生产监督检查工作计划的通知》，高坪区交通运输局2025年1至6月共检查运输企业29家次，发现并整改隐患62处。调查中未发现高坪区交通运输局及相关人员存在履职不到位问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员。

吴X彪，四川吴敌物流有限公司，系川R77040号重型半挂牵引车及川RG252挂号重型集装箱半挂车的驾驶员，违反《道路交通安全法》第四十七条以及《道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，其行为涉嫌交通肇事罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，建议由区交巡警支队依法追究其刑事责任。

（二）其他处理建议。

四川吴敌物流有限公司，调查中发现该公司川RG252挂号重型集装箱半挂车存在车行驶系（第一轴左右内侧轮胎缺失）与出厂登记信息不符，建议由南充市高坪区交通运输管理部门依法依规处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施及建议：

（一）云门街道办事处。

云门街道办事处要进一步加强道路交通安全形势研判，加强对各相关部门的督促指导，明确任务分工，督促工作措施落实。要加快推动事故路段整治，着力解决场镇及乡村道路内的超员、违法载人等安全隐患，有效预防和减少道路交通事故发生。

（二）云门派出所。

要加强对辖区内道路交通安全形势研判工作，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件。要科学利用研判结果并落实到现场上，通过更合理的勤务安排进一步提升见警率，持续深化交通违法行为的整治工作，对超员、超载、超速、酒驾、醉驾等交通违法行为保持严查严管的高压态势，有效预防和减少道路交通事故的发生。