| | | | |
|---|---|---|---|
| [ 索 引 号 ] | 11500226MB1602900R/2024-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-25 | [ 发布日期 ] | 2024-03-25 |
| [ 发布机构 ] | 荣昌区应急局 | [ 有 效 性 ] | 有效 |

# 重庆荣昌“10•29”一般道路交通事故调查报告

日期：2024-03-25 来源：荣昌区应急局 字体：

2023年10月29日，王某驾驶贵CF0＊＊＊号重型非载货专项作业车由省道209线方向往河包镇方向行驶，行至荣昌区保新路4KM＋100M处发生一起

事故发生后，区公安局交通巡逻警察支队依法对本事故开展了调查认定，出具了《道路交通事故认定书》（第5053001202300001 66号），认定贵CF0＊行为在本事故中起了全部作用，承担全部责任，并于2024年1月2日将相关事故调查案卷移交区应急局。

重庆市荣昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产局交通管理局关于规范道路运输生产安全事故调查处理工作的通知》（渝安监发〔2018〕22号）等有关法律法规和文件之规定，牵头成立了由区政府办、区荣昌‘10·29’一般道路交通事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定，重庆荣昌“10·29”一般道路交通事故是一起因驾驶员遇情况采取措施不当，未确保行车安全造成的一起一般道路交通责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故车辆基本情况。

事故车辆车牌号：贵CF0＊＊＊；车辆类型：重型非载货专项作业车（混凝土泵车）；使用性质：租赁；行驶证登记所有人：丁某常，[illegible]际所有人：王某，地址：重庆市荣昌区仁义镇瑶山2组6号；保险公司：中国人寿保险股份有限公司遵义市中心支公司，保险单号：660507202252[illegible]

2020年8月7日，王某、陈某江与丁某常（与[illegible]王某、陈某江共同出资购买的二手贵CF0＊[illegible]际所有人为王某、陈某江，该车一切权益、风险及[illegible]丁某常为该车名义所有人。2023年7月14日，陈某持有的贵CF0＊＊＊号重型非载货专项作业车的股[illegible]安全、违章、事故由王某负责。

### （二）事故当事人情况。

1·王某，男，汉族，户籍所在地：重庆市荣昌[illegible]＊＊＊＊2413，准驾车型：B2，系贵CF0＊＊＊号

我是DeepSeek
荣小宝！

打开微信扫描二维码分享

2 · 胡某万，男，汉族，户籍所在地：重庆市荣昌区昌元街道新峰7组，身份证号：5102＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3475，步行。

## （三）事故现场勘查情况。

事故现场位于重庆市荣昌区保新路4KM＋100M处，道路呈南北走向，南往省道209线方向，北往河包镇方向，沥青，路面完好，干燥，视线良好，道路



图1　事故车辆正面



图2　事故车辆背面

我是DeepSeek
菜小宝！

打开微信扫描二维码分享



图3　事故现场及道路情况

### （四）事故发生经过。

2023年10月28日，王某明（农村自建房施工人员）电话联系王某，约定王某的混凝土泵车于10月29日8时前到达荣昌区仁义镇保安社区何家湾小学l
业。

10月29日，王某驾驶贵CF0＊＊＊号重型非载货专项作业车由省道209线方向往河包镇方向行驶前往约定的施工地点。6时47分许，行至荣昌区保新路4
万相撞。

10月29日9时6分，胡某万经区人民医院抢救无效死亡。

### （五）人员伤亡和直接经济损失情况。

本次事故造成胡某万1人死亡，王某与死者胡某万的家属暂未达成赔偿协议。

## 二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，事故现场目击者唐某宁立即拨打了“110”报警电话和“120”急救电话告知现场情况，区公安局交通巡逻警察支队接警情后，立即到达现场参
护现场秩序，对事故现场进行勘验、检查、搜集证据，现场“120”救护人员立即对胡某万进行抢救并送医院救治。经评估，相关部门应急机制及时有效，现
及时有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故发生，事故应急处置较好。

## 三、事故原因及责任认定

根据重庆市荣昌区公安局交通巡逻警察支队出具的《道路交通事故认定书》（第5053001202300001 66号）对事故原因及责任认定如下。

### （一）事故原因。

王某驾驶机动车上道路行驶至事故地点处，遇情况采取措施不当，未确保行车安全，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一

### （二）责任认定。

1.　王某的违法行为在此事故中起了全部作用，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十

2.　胡某万无与此事故发生有因果关系的违法行为或过错，不承担责任。

## 四、事故性质

根据《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条：“生产经营活动，是指
营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。”的规定。贵CF0＊＊＊号重型非载货专项作业车上道路行驶实为前往约定的施工
活动。综上，调查组认定：本次事故是一起一般生产安全责任事故。

## 五、事故车辆安全管理情况

贵CF0＊＊＊号重型非载货专项作业车为自然人所有车辆开展租赁服务，虽按期购买交强险，定期年检，但未能提供安全生产教育培训、事故隐患排查

## 六、对责任人员的处理情况

王某的行为是导致本次事故发生的直接原因，对本次事故负有全部责任，且涉嫌交通肇事罪，已由荣昌区公

## 七、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，避免和预防类似事故再次发生，相关人员及单位应采取以下整改措施：

### （一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神。

各单位要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，加强安全
方平安”的政治责任。

### （二）王某应严格落实驾驶员岗位安全责任。

认真学习道路交通相关法律法规和安全知识，在驾驶过程中遇情况沉着、冷静、谨慎的采取应急措施，提高安全驾驶技能，确保行车安全。

### （三）区交巡警支队应强化道路交通管控。

严格道路交通安全劝导，严厉打击违章驾驶行为，提高驾驶人员安全意识，督促驾驶员遵守道路交通相关法律法规，做到文明驾驶、安全驾驶。要切实
播电视、电子显示屏等多种宣传载体和媒介助力宣传，提高全社会交通参与者的安全意识。

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】



版权所有：重庆市荣昌区人民政府

主办单位：重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位：重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号 政务微博

ICP备案：渝ICP备2021006398号-1 网站标识码：5002260001 渝公网安备：50022602000107号

我是DeepSeek
菜小宝！