政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

省道435线“5·22”一般道路交通事故调查报告

发布单位：县应急管理局 发布时间： 2020-12-09 17:04　　浏览次数: 1649　　字体：[大　中　小]

2020年5月22日11时55分左右，省道435线汉源县富林镇往汉源县乌斯河镇方向9公里+100米（尼夫沟道口）处发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，2人受伤，1人重伤，直接经济损失约3万元。

事故发生后县委、县政府高度重视，要求全力救治伤员，做好善后工作，迅速开展事故调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，汉源县人民政府成立了由县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县总工会、县交通运输局公路运输管理所、县公安局交警大队等单位组成的“5·22”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、检测检等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年5月22日11时35分，袁芝勇驾驶川TV9270号轻型栏板货车搭载袁文洁、袁欣宇，从汉源县富林方向往汉源县乌斯河镇方向行驶，行驶至省道435线富林镇至乌斯河镇9公里+100米时(尼夫沟隧道富林镇向)，越过道路中心黄色实线行驶，与来车由曹彪驾驶的川T17902号重型自卸货车发生碰撞，造成川TV9270轻型栏板货车驾驶员袁芝勇、副驾驶乘车人袁文洁、后排乘车人袁欣宇受伤，川TV9270号轻型栏板货车、T17902号重型自卸货车受损的道路交通事故。

（二）应急处置及善后情况

接到事故报告后，汉源县交警大队、汉源县人民医院等部门陆续赶往现场，开展受伤人员抢救，完成事现场搜救勘察，清理事故现场，恢复事故道路通行。“120救护车”将受伤人员袁文洁、袁芝勇、袁欣宇送至源县人民医院医治，袁文洁因伤势过重于当日下午6时许在汉源县人民医院抢救无效死亡。目前社会秩序稳定事故其他善后工作平稳有序开展。

二、事故涉及车辆及驾乘人员情况

（一）川T17902号重型自卸货车及驾乘人员情况

1.车辆情况

川T17902号重型自卸货车。登记车主：四川新强物流有限公司。实际车主：曹彪。登记住址：四川省雅市汉源县富林镇前进村三组，车辆识别代号：LZGCL2R43CX002111，发动机号：1611J192821。

2.车辆鉴定意见

事故发生后，委托四川华大科技司法鉴定所对川T17902号重型自卸货车的转向系统、行车制动系统、轮及车速进行鉴定。

（1）川T17902号重型自卸货车转向系统所检项目，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之6条相关要求。

（2）川T17902号重型自卸货车行车制动系统，除事故中受撞损坏外，其余所检项目符合GB7258-2《机动车运行安全技术条件》之第7条相关要求；拆检项目符合GB/T18274-2017《汽车制动系统修理竣工技规范》之相关要求。

（3）川T17902号重型自卸货车轮胎第一轴轮胎花纹类型不一致，第三轴左侧主、副胎花纹类型不一致不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之第9.1条相关要求。

（4）川T17902号重型自卸货车事故前行驶速度介于46km/h-53km/h之间。

3.驾乘人员情况

事故发生时，川T17902号重型自卸货车上仅有司机曹彪1人。

曹彪，30岁，汉族，住址：四川省汉源县九襄镇堰沟村6组4号；准驾车型：B2E。曹彪驾驶的重型自卸车上路行驶，与准驾车型相符。

4.驾乘人员血样检验意见

经检验，所送检材（曹彪血液样品）中乙醇含量为：未检出（方法检出限为1mg/100ml）。

（二）川TV9270号轻型栏板货车及驾乘人员情况

1.车辆情况

川TV9270号轻型栏板货车。所有人：袁芝勇；登记住所：四川省雅安市汉源县皇木镇松坪村1组。车辆别代号：LGWDBC19EC001777。发动机号：1405384080。

2.驾乘人员情况

事故发生时，川TV9270号轻型栏板货车上共有司机乘客3人。

袁芝勇，驾驶员，男，35岁，汉族。现住址：四川省雅安市汉源县皇木镇松坪村1组7号。准驾车型：B2驾驶证状态正常。袁芝勇在本次事故受伤。系死者袁文洁的配偶。

袁文洁，乘客，女，33岁，汉族。现住址：四川省甘洛县海棠镇东门村4组40号。袁文洁在本次事故中亡。

袁欣宇，乘客，女，2岁，汉族。现住址：四川省雅安市汉源县皇木镇松坪村1组7号。袁欣宇在本次事故受伤，系死者袁文洁的女儿。

三、事故路段概况

事发路段位于省道435线汉源县富林镇往汉源县乌斯河镇方向9公里+100米处（尼夫沟隧道富林镇方向双向单车道。道路限速为每小时40公里，沥青路面，双向车道之间施划黄色实线，车道宽425cm。

四、汉源县新强物流有限公司概况

汉源县新强物流有限公司系川T17902号重型自卸货车登记车主。法定代表人：李林蓉。企业类型：有限任公司(自然人投资或控股)。统一社会信用代码：91511823MA62C2C584。企业地址：汉源县富林镇前进村组。经营范围：普通货运、大型物件运输、专用运输；货运代理、货运信息咨询服务、货运配载；仓储、

运、装卸服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1.当事人袁芝勇违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条:“机动车、非机动车实行右侧通行。规定，《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条: “车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现指挥时，应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之定，《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款:“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定。

2.当事人曹彪违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款:“机动车载物应当符合核定的载量，严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定，《中华人民共和国道交通安全法》第四十二条第一款:“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志路段，应当保持安全车速。”之规定。

3.驾驶不符合技术标准的机动车。川T17902号重型自卸货车轮胎第一轴轮胎花纹类型不一致，第三轴左主、副胎花纹类型不一致，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之第9.1条相关要求。

（二）间接原因

1.汉源县新强物流有限公司安全教育培训不到位，未认真落实《中华人民共和国安全生产法》第二十五“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及核结果等情况”的规定。公司所做的培训教育只是采取微信提示的方式，无法确保教育培训取得实效。

2.汉源县新强物流有限公司隐患排查治理不到位。公司对川T17902号重型自卸货车轮胎第一轴轮胎花纹型不一致，第三轴左侧主、副胎花纹类型不一致，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之第条相关要求。没有及时排查发现隐患，督促整改，致使车辆带病运行。

（三）事故性质

调查认定，省道435线“5·22”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定

经事故调查组现场勘察，对当事人进行调查询问，对汉源县新强物流有限公司相关人员进行调查询问，及委托相关检测、检验、鉴定机构对驾驶人员的血液检测以及川T17902号重型自卸货车、川TV9270号轻型板货车安全技术状况进行鉴定。经事故调查组调查分析，此次事故中，当事人袁芝勇驾驶机动车越过道路中黄色实线并超速行驶的行为是造成此事故的主要原因，负有直接主要责任。当事人曹彪驾驶机动车超载、超的行为是造成此事故的次要原因，负有次要责任。当事人袁文洁、袁欣宇在此事故中无责任。汉源县新强物有限公司负有管理责任。

上述事实有以下证据予以证实:受案登记表，现场勘查笔录，现场图，现场照片，当事人询问笔录、四川大科技司法鉴定所司法鉴定意见书等证据。

七、行业主管部门履职情况

根据《中共汉源县委机构编制委员会关于调整汉源县交通运输局机构编制事项的通知》（汉编委发〔2069号），由县交通运输局承担全县道路运输行业监督管理职责。但我调查组多次联系县交通运输局，要求出相关履职情况的材料，直至今日未见履职情况的佐证材料。

八、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故原因调查、事故责任认定和第三方机构检测检验、鉴定结果，依据有关法律法规规定，对事故关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）川TV9270号轻型栏板货车驾驶员袁芝勇

对本起事故负有直接主要责任。涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》，建议移送公安机关依法理。

（二）川T17902号重型自卸货车驾驶员曹彪

对本起事故负有直接次要责任。涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》，建议移送公安机关依法理。

（三）川T17902号重型自卸货车登记所有人汉源县新强流有限公司

对本起事故负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》，建议由县应急管理局对汉源县新强物流限公司违反相关安全生产法律行为依法进行调查处理。

（四）县交通运输局

对汉源县新强物流有限公司负有直接行业安全监管责，履职不到位，建议开展内部自查整改。

八、事故防范措施建议

（一）川TV9270号轻型栏板货车驾驶员袁芝勇

一是加强道路交通安全法律、法规的学习，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶车辆。

（二）川T17902号重型自卸货车驾驶员曹彪

一是加强道路交通安全法律、法规的学习，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶车辆。二是做好车辆行驶的安全检测、检查，确保车辆不带病行驶。

（三）汉源县新强物流有限公司

一是对企业所有的全部车辆按时进行维修、保养、检测。二是强化对车辆驾驶员安全教育、应急能力训，确保所属车辆驾驶员遵守道路交通安全法律、法规的规定、按照操作规范安全驾驶、文明驾驶车辆、面突发状况能有效处置。

（四）县交通运输局

根据三定方案，认真梳理本单位职能职责，举一反三，强化责任落实，抓好本行业领域安全监管。

无障碍浏览 | 站点地图 | 网站使用帮助 | English
主办：汉源县人民政府办公室 承办：汉源县人民政府办公室电子政务室
蜀ICP备09006193号-1 政府网站标识码：5118230001 川公网安备51182302511839
Copyright @ hanyuan.gov.cn All Rights Reserved