宾阳思陇“3•19”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2023-06-28 17:25 来源： 宾阳县应急管理局

2023年3月19日12时5分许，南宁市富威运输有限公司一辆轻型仓栅式货车在我县辖区G242国道3520KM+700M处路段发生一起事故，事故造成二人死亡一人受伤，直接经济损失200万元。

事故发生后，南宁市副市长张自英、南宁市应急局局长黄展邦、南宁交警支队支队长宁志忠、宾阳县县长梁展凡等市、县领导到场调、指挥事故处置、伤者救治，部署善后处置及事故调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第和《中华人民共和国道路运输条例》的有关规定，宾阳县人民政府成立了由宾阳县人民政府、县应急管理局、县公安局交管大队、县司人社局、县交通运输局、县总工会、思陇镇政府等部门有关人员组成的宾阳思陇“3·19”一般道路交通事故调查组对事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出出了事故防范措施建议。

经调查认定，宾阳思陇“3·19”一般道路交通事故是一起因韦弟酒后未经南宁市富威运输有限公司同意批准，私自让同村朋友韦志忙送其去南宁市，途经事发路段时韦志锋在未确保安全情况下实施超车造成的一般生产经营性道路交通安全责任事故。现将有关情况报

一、事故基本情况

（一）事故车辆发生单位概况

南宁市富威运输有限公司，成立于2018年3月20日，统一社会信用代码：91450105MA5N35218U，法定代表人：黄广艺，企业责任公司（自然人独资），公司住所：南宁市江南区沙井街道三津村草塘园（西明桥南西侧）148号，注册资本：50万元整，经营范围物运输（具体项目以审核部门批准的为准，凭有效许可证经营），销售：汽车（除九座以下乘用车）、汽车装饰用品、交通设施、汽车（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故车辆发生单位安全管理情况

南宁市富威运输有限公司建立了安全生产管理机构，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全教育学习制度和安全培训计划，已开展日常安全培训并建立安全生产教育培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有日常隐患排已按时对事发车辆进行年检，已安排人员管理GPS监控，已开展事故救援演练。

（三）事故相关人员基本情况

韦志锋，男，29岁，待业，户籍所在地及现住址：广西上林县塘红乡，准驾车型：C1，事故发生时驾驶桂AD***Z号轻型仓栅式货牌、空载）。

韦弟，男，32岁，户籍所在地及现住址：广西上林县塘红乡，事故发生时乘坐桂AD***Z号轻型仓栅式货车。

郑旭健，男，31岁，户籍所在地及现住址：广西宾阳县宾州镇七里村委会，准驾车型：B2D，事故发生时驾驶桂AQ***1号重型仓

李益峥，男，33岁，户籍所在地及现住址：广西上林县大丰镇皇主村，准驾车型：A2D，事故发生时驾驶桂AN***9号重型半挂牵A***1挂号重型自卸半挂车。

（四）肇事车辆基本情况

机动车所有人：南宁市富威运输有限公司，登记住所：南宁市江南区五一路沙井大道交会东侧南宁市绍毅停车场E二楼15号，初次2018年8月1日，检验有效期止：2023年8月31日，投保保险公司：中国大地财产保险股份有限公司南宁市南湖支公司，保险单号：PDFA22450131150000000219（机动车交通事故责任强制保险）、保险单号：PDEJ22450131500000001958（机动车综合商业保

（五）事故发生经过

2023年3月19日上午韦弟驾驶桂AD***Z号轻型仓栅式货车在上林卸货完成后，因饮酒后无法驾驶车辆返程，未经南宁市富威运输意批准，便私自让同村朋友韦志锋驾驶桂AD***Z号轻型仓栅式货车（蓝牌、空载）从上林县送其前往南宁市，当天12时5分许，韦志锋AD***Z号轻型仓栅式货车行经G242国道3520公里+700米处路段时，在超越同向前方由李益峥驾驶的桂AN***9号重型半挂牵引车牵挂号重型自卸半挂车的过程中，操作不当致使车辆失控，与对向车道由郑旭健驾驶的桂AQ***1号重型仓栅式货车发生碰撞，碰撞后，号轻型仓栅式货车又与同向行驶的桂AN***9号重型半挂牵引车发生碰撞。

（六）事故现场情况

事故现场位于国道242线3520公里+700米(宾阳县思陇镇思陇路口附近路段）处，现场国道为东西走向，东往柳州方向，西往南宁侧为山体，南侧为山坡。现场道路路面为沥青路面，为双向2车道，道路北侧设置有金属护栏，南侧设置反光水泥防护桩;道路路面施划线、双黄色虚实线、单黄实线、车道边缘线，以中央双黄虚实线往南北两侧均有1条行车道，每条行车道宽390cm;行车道两侧各有1条路肩宽为220cm、北侧路肩宽为190cm。该路段设置“限速70km/h”、“T字形路口”标志牌，路面完好、平直但潮湿，事发时为白视线良好，没有阻挡视线的物体，该路段限速70km/h。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该起道路交通事故造成郑旭健、韦弟死亡和韦志锋受伤及三车不同程度损坏，直接经济损失200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接事故报告后，县公安局交管大队、县消防大队、县人民医院、县应急管理局、思陇镇人民政府等部门人员立即赶赴现场，了解事过及现场情况，同时开展事故处置工作。县应急管理局接事故报告后，经初步了解事故发生经过，及时向上级有关部门报告事故情况序上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

2023年3月19日12时8分县公安局交管大队值班室接到报案称：宾阳县思陇路段发生道路交通事故。接到报案后县公安局交管大队分许赶到事故现场立即对受伤人员进行救援，并对现场交通进行管制，同时市人民政府及市有关单位、县消防大队、思陇镇人民政府、人员、县应急局也先后赶赴现场进行救援。县长梁展凡，县委常委、副县长谢欢，副县长、公安局局长陈宏等县领导接到报告后立即赶带领县公安局交管大队、县消防大队、县交通运输局、县应急局安排部署相关应急救援及事故现场勘查工作。下午18时许，应急救援现场撤除管制恢复交通。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，公安交管、医院等部门全力做好伤者救治及死者家属安抚工作。县公安局交管大队分别于2023年3月20日、22日对体完成检验。涉及到事故赔偿问题，已引导其双方通过法律途径进行解决。目前家属情绪稳定，事故各项善后工作平稳有序开展。

经技术鉴定，县公安局交管大队于2023年4月14日对该起交通事故作出《道路交通事故认定书》第450126120230000061号，驾违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，单方过错造成事故，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第规定应承担此事故的全部责任。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

韦志锋驾驶机动车行经事发路段，与对向来车有会车可能时超车，未能做到安全驾驶文明驾驶，是引发事故的直接原因。

（二）其他原因分析

南宁市富威运输有限公司安全生产主体责任落实存在漏洞，对桂AD***Z号轻型仓栅式货车现场安全管理失察，未能及时发现并杜用驾驶员私自驾驶车辆的事故隐患，是引发事故的其他原因。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

根据《贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书》贵港华宝司鉴所【2023】痕鉴字第610号鉴定意见：桂AD**栅式货车转向系、灯光信号的安全技术状况所检项目除事故损坏外，符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）、《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GB/t18274-2017）中的相关规定。

（四）其他可能因素排除

根据《广西金桂司法鉴定中心司法鉴定意见书》广西金桂司法鉴定中心【2023】毒鉴字第823号鉴定意见：送检的韦志锋血液样品乙醇，排除酒驾醉驾可能。

根据《贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书》贵港华宝司鉴所【2023】痕鉴字第613号鉴定意见：桂AD**栅式货车通过A、B点间距离的行驶速度约为65km/h，排除超速行驶可能。

四、有关责任单位履职情况

（一）县公安局交管大队

县公安局交管大队2022年以来先后组织开展各类整治行动200余次，查处各类交通违法10万余起，其中查处超载超限车辆3700余车酒驾醉驾1500余起，约谈曝光高风险企业40家次，抄告逾期未检验、未报废重点车辆3000余辆次，完成整改部督道路交通安全隐患道路交通安全隐患11处，目前均已全部整改销号，其余隐患点整改完成189处。持续深化交通安全宣传“千百工程”，在全县中小学校手拉大手”宣传活动120场次，成立交通宣讲团开展“五进”宣传200余次，同时借助微信小视频、气象大喇叭、电影下乡等方式，全传警示教育片50余次，共宣传12000余人次，印发道路交通安全宣传单8000余份，制作道路安全宣传标语1200多条，固定宣传标语1立安全警示标识标牌200余处。

（二）县交通运输局

县交通运输局2022年以来召开了5次安全生产季度会议、2次安全生产工作专题会议对道路安全工作进行工作部署。积极开展安全查大整治专项行动。组织82个检查组深入全县道路运输企业进行安全生产检查，出动执法人员346人次，共检查运输企业182家/次，发患86处，现场整改58处，限期整改28处。严格落实货运车辆超限超载治理工作。派出执法车辆共348辆次,派出执法人员共1378人次，限货运车辆140台，罚款235600元。联合各有关部门积极开展企业落实安全生产主体责任专项检查，检查我县道路运输企业49家次，产履职承诺书91份，共检查出一般问题隐患48处，下达责令改正通知书9份，立案5起，已作出处罚5起。持续开展安全生产教育，先后领导干部、辖区道路运输企业主要负责人和分管安全管理人员，通过线上加线下相结合形式贯彻落实新《安全生产法》内容，同时出动次、组织企业悬挂标题标语横幅62幅、张贴海报150多张、制订展板16个、使用LED显示屏28块、发放宣传资料6000份，受教人数达次。

（三）思陇镇党委政府

思陇镇2022年以来联合县公安局交管大队思陇中队开展集中整治行动12次，共查纠乱停乱靠交通违法行为100多起，拖移违停车先后联合县公安局交管大队思陇中队开展重点交通违法集中专项整治行动12次，共查获无证驾驶40多起，三轮车违法载人1起，调处各故10多起。组织学校、派出所、综治办、乡村建设综合服务中心开展校车安全大检查2次。共制作悬挂交通安全宣传标语50多条，制作17版，发放交通安全宣传单1000多份，利用全镇气象大喇叭、LED屏宣传交通安全知识。组织开展交通安全宣传宣讲20多场次；组织会、班会开展“小手拉大手”交通安全知识宣传活动，营造浓厚的舆论氛围。发挥“两员两站”交通劝导作用，组织各村委（社区）做通安全排查工作录入工作，全镇共排查录入交通安全信息8000多条，在重要节假日和时间节点开展交通劝导工作。组织开展了“看得被看见才安全”路面治理活动。2022年以来，组织各村委（社区）开展道路安全隐患排查4次，清理农村道路路口遮挡物10多次，聘请全镇12条村道进行全面维护和保养，对临水临崖路段安装防护栏，在急转弯处安装反光凸透镜，在重要路段设置警示牌等措施保障道路

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）韦志锋。驾驶机动车行经事发路段，与对向来车有会车可能时超车，未能做到安全驾驶文明驾驶，是引发事故的直接原因安交管部门按规定进行处理。

（二）南宁市富威运输有限公司。企业安全生产主体责任落实存在漏洞，对桂AD***Z号轻型仓栅式货车现场安全管理失察，未能杜绝非公司聘用驾驶员私自驾驶车辆的事故隐患，建议由属地交通运输部门按规定进行处理。

六、事故主要教训

该起事故反映了部分驾驶员虽然持有驾驶证，但是驾驶技能还较为缺乏，不足以应对复杂的道路环境，其次安全意识不强，对交通要性认识不足，行车过程中过于盲目自信，导致容易引发道路交通安全事故。

七、事故整改和防范措施

各有关部门和企业要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全念，深刻汲取本起道路交通事故教训，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性，严格贯彻落实国务院安委会加强安全生产工作“十五施”，压实各级党委、部门监管责任，落实企业主体责任。

县公安局交管大队要把警力，安全设施设备更大限度投入路面，增强事故多发路段、时段及雨水天气下的巡逻管控，严厉查处不交通违法行为，同时要联合交通运输部门、属地政府加强道路交通安全法律法规、安全行车常识，典型事故案例等内容的宣传教育，提安全素质，特别是强化雨天行车的安全意识，确保雨天慢行慎行。

县交通运输部门要加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导企业进一步完善各项管理制度，健全安全生产管理面落实企业的安全生产主体责任。

打印　分享：

主办：宾阳县人民政府办公室　技术管理：宾阳县科学技术和数据局　运营管理：中共宾阳县委员会宣传部
办公地址：广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇金城路70号　政务网电话：0771-8258932　网警备案号45012302000001
桂公网安备 45012602000028号　桂ICP备19002913号-1　政府网站标识码：4501260001