单位职责
领导之窗
机构设置
政务服务
政务公开
依申请公开
互动交流

织金县“10·25”道路交通事故调查报告

发布时间： 2026年03月19日 10:45:25 访问量：19次 字体： 小 中 大

织金县人民政府事故调查组
2025年12月
目录

一、事故基本情况
（一）事故车辆和企业基本情况
（二）事故当事人情况
（三）事故现场情况
（四）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失
二、事故发生经过和应急处置情况
（一）事故发生经过
（二）应急处置情况
（三）善后处置情况
三、事故原因分析
（一）直接原因
（二）事故间接原因
四、部门履职情况
五、事故性质
六、责任认定及处理建议
七、事故防范和整改措施

织金县“10·25”道路交通事故调查报告

2025年10月25日09时48分，纳雍县寨乐乡驾驶员江朋驾驶贵F04808D（贵F9239挂）号重型半挂牵引车，在织金县文腾街道西环路黔中国际路段处，该车刮撞后碾压行人梁天英，造成梁天英当场死亡的交通事故。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安 全事故报告和调查处理条例》，经织金县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，

县公安局、县交通局、县总工会等有关负责同志组成的织金县“10·25”道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问谈话等方式，还原了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出来的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆和企业基本情况

事故车辆情况：贵F04808D号重型半挂牵引车，所有人：毕节织金顺风运输有限公司，品牌型号：三一牌HQC42503SWBEV15，车辆识别代号：LFXAH77W7S301****,发动机号：25063329，检验有效期至：2026年7月31日，保险有效期至：2026年7月24日，保险公司：中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司，交强险保险单号：12105013903111******，商业险单工号：12105013903111******。贵F9239挂号重型自卸半挂车，所有人：毕节织金顺风运输有限公司，品牌型号：万象津专牌CWX9371ZZX，车辆识别代号：LA9937Z39SOCW****，发动机号：无，检验有效期至：2026年6月。

企业基本情况：毕节织金顺风运输有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：钱学君，成立日期：2024 年3月1日，住所：贵州省毕节市织金县后寨苗族乡务安村；登记机关：织金县市场监督管理局；登记日期：2025年5月6日；统一社会信用代码：91520524MADC******。道路运输经营许可证业户名称：毕节织金顺风运输有限公司，地址：贵州省毕节市织金县后寨苗族乡务安村；经营范围：道路普通货物运输，发证日期：2024年9月13日，证件有效期至2028年9月12日，发证机关：织金县交通运输局（黔交运管许可毕节字520524001633号）。毕节织金顺风运输有限公司，从业人员有35人，包括驾驶员30人，其他工作人员5人，物流运输车辆30辆，包括贵F04808D号重型半挂牵引车、贵F9239挂号重型自卸半挂车，全部为毕节织金顺风运输有限公司名下。

（二）事故当事人情况

1.驾驶员江朋，男，出生日期：1983年10月11日，汉族，住址：贵州省纳雍县寨乐乡新发村三组，户籍地址：贵州省纳雍县 寨乐乡新发村三组，身份证号码：522426198310******，档案编号：52240026****，初次领证日期：2003年9月16日，有效期止：长期，准驾车型：A2，发证机关：贵州省毕节市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶汽车列车，号牌号码：贵F04808D；联系电话：1768405****，伤害情况：无。

2.死者梁天英，女，出生日期：1957年3月16日，汉族， 住址：贵州省织金县八步街道阿作村栋青组，户籍地址：贵州省织金县八步街道阿作村栋青组，身份证号码：522425195703******，交通方式：步行，联系电话：1593473****，伤害情况：2025年10月25日死亡。

（三）事故现场情况

现场位于织金县文腾街道西环路黔中国际路段，道路呈南北 走向，南往织金县文腾街道西湖桥方向，北往万都方向，道路为 双向四车道，单向两车

道，路面划有标志标线，道路为完好潮湿 的沥青路面，视线良好，该路段设有交通信号灯，路面划有人行 横道，道路全宽为1540厘米。

（四）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

事故共造成1名行人当场死亡，直接经济损失约为人民币70万元。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年10月25日09时48分，贵州省纳雍县寨乐乡驾驶人江朋驾驶车牌号为贵F04808D（贵F9239挂）号重型半挂牵引车，从织金县文腾街道西环路万都驶往西湖桥方向，行驶至织金县文腾街道西环路黔中国际路段处，在等待红绿灯过程中起步穿插等候车辆时，该车刮撞后碾压行人梁天英，经织金县人民医院确认，梁天英当场死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，驾驶员江朋于25日09时51分拨打110、120报警求救。接报后5分钟左右，织金县公安局交警大队赶到事故现场，积极维护交通秩序，并对交通事故开展现场勘查。10分钟左右，120急救中心（织金县人民医院）及时赶到事故现场抢救伤者梁天英，宣布梁天英当场死亡。

（三）善后处置情况

在公安交通部门的积极协调下，毕节织金顺风运输有限公司及驾驶员一起垫付7万元丧葬费给死者家属（公司垫付4万元，驾驶员江朋垫付3万元），保险公司赔付507822.75元。案发后，驾驶员江朋主动与死者梁天英家属协商，达成一致并取得其家属的谅解。

三、事故原因分析

（一）直接原因：驾驶员江朋驾驶机动车行驶时未实行右侧通行、穿插前方等候车辆，是造成此次事故的直接原因；当事人梁天英横过道路时未走人行横道，也是造成此次事故的直接原因。

（二）事故间接原因：毕节织金顺风运输有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对公司驾驶员江朋进行岗前安全教育和培训，未明确驾驶员江朋岗位安全管理职责，是造成此次事故的间接原因。

四、部门履职情况

（一）织金县公安局交通警察大队。根据职能职责，在辖区 范围内积极开展交通秩序管理工作，开展道路交通安全宣传教育，依法查处各类道路

交通违法行为。在“10·25”道路交通事故中，第一时间赶到事故现场进行处置。

（二）织金县交通运输局。织金县交通运输局根据职能职责积极开展路检路查，对交通运输企业开展安全监管检查，依法查处各类道路交通违法行为。

五、事故性质

经调查认定，该起事故是一起因驾驶员违规操作、行人未遵守道路交通安全法规、道路运输企业安全生产主体责任落实不到位导致发生的一起一般生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）对责任人员的处理

1.驾驶员江朋驾驶车辆行驶时未实行右侧通行、穿插前方等候车辆，对此次事故负主要责任。建议织金县公安局交通警察大队按照道路交通相关法律法规处理。

2.死者梁天英横过道路时未走人行横道的行为，对此次事故负次要责任。鉴于梁天英已死亡，不再追究责任。

（二）对责任单位的处理

毕节织金顺风运输有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对公司驾驶员江朋进行岗前安全教育和培训，未明确驾驶员江朋岗位安全管理职责，对此次事故负管理责任。建议织金县交通 运输局对毕节织金顺风运输有限公司依法处理，同时对该公司存在的问题督促整改。

针对以上相关处理建议，请织金县公安交通警察大队、织金 县交通运输局于2026年6月1日前将有关处理情况报事故调查 组。（联系人：陈享超，电话：1388589****）

七、事故防范和整改措施

（一）毕节织金顺风运输有限公司要切实落实企业安全生产主体责任，及时与驾驶员签订安全生产责任书，明确其安全生产 责任制，同时完善公司安全生产教育培训制度，加强公司驾驶员安全生产教育和培训，开展公司从业人员岗前安全培训。针对此次道路交通事故，认真组织所有驾驶员开展安全教育培训，经公司考核合格后方可上岗。

（二）交通运输主管部门要加大对车辆集中路段的路检路查力度，严厉查处各类交通运输违法行为；加强道路交通安全法律法规及安全防范知识的宣传，提高驾驶员及群众出行的安全意识。

（三）公安机关交通管理部门要加大道路交通安全管理工作力度，维护疏导交通秩序，及时纠正和依法查处各类交通违法行为，有效防范各类交通安全事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页面

版权所有：贵州省织金县人民政府　贵州省织金县人民政府办公室主办　电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

公安备案号：52052402000103　黔ICP备17006575号　网站标识码：5205240006

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司　建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

政务微博

政务