索 引 号：	
文件编号：	
分　　类：	安全生产
生成日期：	2023-08-06
公开方式：	
公开时限：	
公开范围：	
责任部门：	

寻乌县“4•9”道路交通责任事故调查报告

访问量：112

2023年4月9日14时58分，在寻乌县留车镇庄干村路口路段，谢某某驾驶赣B38691重型自卸货车(后载石料)与曾某某驾驶的赣BKOF73普通二轮摩托车(后载:侯某某)发生碰撞，造成1死1伤，两车受损。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2023年6月8日，寻乌县人民政府成立了“4.9”道路交通责任事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故全面开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘验、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.赣B38691重型自卸货车，江淮牌，红色，车辆识别代号:LJ13R6EJ2J330****，发动机号:1618B0150**，车辆检验有效期至2024年3月31日，该车在中国人民财产保险股份有限公司承保交强险及商业险，机动车登记所有人:钟某某，实际车辆所有人:刘杰、谢某某。

2.赣BKOF73普通二轮摩托车，铃木牌，红色，车辆识别代号:LC6PCJ2M8H001****，发动机号:BD0964**，车辆检验有效期至2023年4月30日，该车在中国人民财产保险股份有限公司承保交强险，机动车所有人:曾某某。

（二）涉事相关人员情况

1.谢某某，男，1984年10月6日生，寻乌县文峰乡石排村谢屋小组人，系赣B38691重型自卸货车驾驶员，持有B2E型机动车驾驶证，驾驶证号码:36073419841006****，初次领证日期2009年8月21日，驾驶证有效期10年，2015年8月21日至2025年8月21日。发证机关为赣州市公安局交通警察支队。

2.曾某某，男，1967年12月4日生，赣州市寻乌县留车镇雁洋村乌坑里小组人，系赣BKOF73普通二轮摩托车驾驶员，持有E型机动车驾驶证，驾驶证号码:36213619671204****。初次领证日期2003年9月15日，发证机关为赣州市公安局交通警察支队，驾驶证有效期10年，2015年9月15日至2025年9月15日。

3.侯某某，女，1971年12月25日生，公民身份号码:36213619711225****，户籍所在地及现住址:江西省赣州市寻乌县留车镇雁洋村乌坑里小组30号，乘坐赣BKOF73普通二轮摩托车，系驾驶员曾某某的妻子，系本事故中的死者。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于545县道11KM+800M寻乌县留车镇庄干村路口路段(寻乌县X545晨光镇河角村至留车镇)，县道，双向两车道，道路中间有单黄线，直道，交叉路口路段，路面划有人行横道线和减速标线，从晨光镇往留车镇方向看距路口前的道路右侧依次有限速“40”标志和交叉路口标志，水泥路面，路面宽10.5米，天气:晴。路面状况、视线良好，道路的交通警示标志、标线清晰。

2.2023年4月10日赣州康泰司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定。经鉴定:涉事车辆赣B38691重型自卸货车及赣BKOF73普通二轮摩托车制动系、行驶系、转向系、灯光系各部件机械性均能达到安全运行条件，符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准的要求。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月9日下午，谢某某驾驶赣B38691重型自卸货车(后载石料)从寻乌县文峰乡双坪村出发往寻乌县留车镇方向行驶。14时58分许，行驶至545县道11KM+800M寻乌县留车镇庄干村路口路段(寻乌县X545晨光镇河角村至留车镇)，与前方由曾某某驾驶的赣BKOF73普通二轮摩托车(后载:侯某某)发生碰撞，造成曾某某、侯某某受伤和赣BKOF73二轮摩托车受损的交通事故。侯某某经送寻乌县人民医院抢救无效于当天死亡。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，县交管大队，县人民医院等单位反应及时、处置迅速，2023年4 月 20 日双方达成了赔偿协议，目前家属情绪稳定，未造成损失扩大和不良社会影响。

三、事故原因分析

谢某某驾驶机动车载物超过核定载质量，途经有人行横道的交叉路口路段，未减速行驶，超过限速标志标明的最高时速，未与同车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款、第四十三条第一款、第四十七条第一款和第四十八条第一款之规定，是导致该起事故的主要原因。

县交管大队道路交通事故认定书第360734120230000039号:根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六

十条第一款第(一)项之规定，对事故作如下认定:当事人谢某某负本事故的全部责任，当事人曾某某、侯某某无责任。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

谢某某驾驶B38691重型自卸货车严重超载，途经有人行横道的交叉路口路段，未减速行驶，超过限速标志标明的最高时速，未与同车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，对事故发生负全部责任。建议由寻乌县公安局交管大队依法对做出处理。

五、事故防范措施建议

（一）树牢安全发展理念。各乡镇、各部门必须提高政治站位，深入开展习近平总书记关于安全生产重要论述专题学习，牢固树立人民至上、生命至上的安全发展理念，坚决落实中央、省、市的部署要求，时刻绷紧安全之弦，以对党和人民高度负责的态度，统筹好发展和安全，专题研究部署安全生产工作，严格落实党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任，强化源头治理，坚决防范化解重大安全风险，全面提升安全生产工作水平，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）完善联合治超机制。打击超载超限交通违法。按照交通运输部、公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化工作的实施意见》和省、市有关超限超载治理工作部署要求，交通运输、公安交管部门要加强协作配合，在货车超限超载常态化、制度化联合执法机制上再完善、再细化，全面加强治超基础设施建设，坚持以固定治超检测站为依托，以流动执法为延伸，常态化组织开展联合治超工作，严格落实“一超四罚”措施，坚决有效打击货车超限超载违法行为。

（三）深化隐患排查整治。各乡镇各有关部门必须深刻汲取教训，严格落实“三个一律”工作措施，滚动排查整治“人车路企”风险隐患，紧盯国省道和农村道路以及长下坡、临水临崖、急转弯等重点路段、重点企业、重点车辆、重点驾驶人，紧盯关键环节、关键岗位、关键风险，紧盯未设置中间分隔带的一级公路，对发现的隐患全力开展整治，实施闭环管理。对一时难以落实整改且又无法保证安全的重大隐患，必须采取降速、增设标志、派人监控等临时管控措施，确保安全。

（四）加大宣传教育力度。各乡镇各部门要引导人民群众切实增强安全意识，自觉遵守道路交通安全法律法规，提升安全防范能力，以事故教训推动工作。相关职能单位要利用各类媒体，全方位推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭，提升全体交通参与者的交通文明素质，努力营造良好的安全生产氛围，提高全民安全意识，从而有效地预防各类道路交通事故。

寻乌县“4·9”道路交通责任事故调查组

2023年8月1日