应急管理局：广西南宁利旺物流有限公司“8•8”道路交通事故

发布时间：2019-11-01 15:20　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【 字体： 大 中

2018年8月8日17时35分许，广西南宁利旺物流有限公司桂A06191号自卸低速货车于国道210线2919KM+500m处发生一起道路交通事故，造成1人死

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”；和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年8月8日17时35分许。

（二）事故发生地点：武鸣区国道210线2919KM+500m。

（三）事故涉及单位：广西南宁利旺物流有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年8月8日17时35分许，廖某明驾驶无号牌二轮电动车沿210国道由陆斡方向往武鸣方向行驶，于上述时间行驶至国道210线2919KM+500m，适
路，因陆某驾驶机动车倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车，致使其所驾车辆车尾右侧水平固定杆碰撞廖某明及电动车右侧后视镜，造成廖某明

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场陆勤立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂A06191号自卸低速货车情况

桂A06191号自卸低速货车品牌型号为钦机牌QJ5820CDS，车辆登记所有人为广西南宁利旺物流有限公司，注册日期为2016年10月9日，车辆检验有

桂A06191号自卸低速货车交通事故强制责任险,保单号：605110503012017000****，机动车商业保险单单号：605110503022017000****，投保公司

（二）肇事驾驶员情况

陆某：桂A06191号自卸低速货车驾驶人，男，住广西武鸣县罗波镇旧陆斡村，驾驶证号：45012219970119****，档案编号：45010185****，初次
驾车型：C1。陆某符合驾驶低速自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂A06191号自卸低速货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
格，反光标识、尾部标志板、防护装置不合格（交警未提供检验报告）。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。未超载。

2.超速情况。未超速。

3.改装情况。私自在车尾加装铁质水平固定杆。

（五）涉事单位情况

广西南宁利旺物流有限公司，统一社会信用代码：91450108355867****，成立于2015年8月25日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），法定
201号房，经营范围：道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准），汽车（除九座以下乘用车）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区国道210线2919KM+500m，2018年8月8日17时35分许为晴天。

2.道路情况。事故地点为二级公路，南北走向，沥青路面，施划有道路中心单实线。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为二轮电动车驾驶人，具体情况如下：

廖某明：男户籍地：武鸣县罗波镇。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

陆某驾驶机动车倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车，致使其所驾车辆车尾右侧水平固定杆碰撞廖某明及电动车右侧后视镜，造成廖某明当

（二）间接原因

广西南宁利旺物流有限公司隐患排查治理不位，导致陆某驾驶“四不放过反光标识、尾部标志板、防护装置不合格及私自在车尾加装铁质水平固
路行驶，直至事故发生；对驾驶员安全管理、教育不到位，未按规定落实对企业从业人员安全生产教育和培训工作，肇事驾驶员陆某从未参加公司组
意识薄弱，倒车时未察明车后情况，未确认安全后倒车。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，广西南宁利旺物流有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.隐患排查治理不位，导致陆勤驾驶“反光标识、尾
杆”等不符合安全技术标准的桂A06191号自卸低速货车上路行驶，直至事故发生；2.安全生产教育和培训不到位，未能按照公司管理制度对所有从业
全生产学习；3.安全生产事故隐患排查不彻底，未能及时发现并消除事故隐患。该公司共有营运车辆160多辆，但每月未能对每辆车都进行隐患排查，
在车尾加装铁质水平固定杆未能发现并消除隐患。

（四）事故性质

经调查组调查认定，广西南宁利旺物流有限公司“8·8”道路交通事故是一起生产经营性道路交通死亡事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运
道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）陆某，广西南宁利旺物流有限公司桂A06191号自卸低速货车驾驶员，驾驶私自在车尾加装铁质水平固定杆的机动车倒车时未察明车后情况，
撞廖某明及电动车右侧后视镜，造成廖某明当场死亡及二轮电动车损坏，负事故的全部责任，建议由公安交警部门依法追究其刑事责任。

（二）欧某增，广西南宁利旺物流有限公司法定代表人，落实主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未按规定组织开展驾驶员岗前教
故发生地安全生产监督管理部门依法依规对其进行行政处罚。

（三）广西南宁利旺物流有限公司，落实企业主体责任不到位，隐患排查治理不位，导致陆某驾驶“反光标识、尾部标志板、防护装置不合格及
A06191号自卸低速货车上路行驶；安全生产教育和培训不到位，肇事驾驶员陆某从未参加公司组织的安全生产学习，间接导致驾驶人陆某安全意识淡
地安全生产监督管理部门依法依规对其进行行政处罚。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，
体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及
整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，促
产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西南宁利旺物流有限公司

“8·8”道路交通事故调查组

2019年10月23日

扫一扫在手机打开当前页