应急管理局：广西驰运物流有限公司“7•17”道路交通运输事故

发布时间：2020-04-26 15:40　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

广西驰运物流有限公司“7·17”道路交通

运输事故调查报告

2019年7月17日18时20分许，广西驰运物流有限公司桂AV7588号重型自卸货车于南宁市武鸣区武华大道君华小镇路段（S313 7Km+400m）处发生一起

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组开展事故调查，并邀请城区监察委

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年7月17日18时20分许。

（二）事故发生地点：南宁市武鸣区武华大道君华小镇路段（S313 7Km+400m）。

（三）事故涉及单位：广西驰运物流有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

覃某驾驶超载（核载15395kg，实载57520kg）、安全技术检验不合格的桂AV7588号重型自卸货车沿武华大道从南往北行驶。2019年7月17日18时20
（S313 7Km+400m）时，左转弯行经道路中心隔离花圃缺口掉头行驶，覃某驾车掉头过程中，需倒车调整角度。在覃某倒车过程中，适有叶某芸驾驶桂A
故前桂ASH906号小型轿车通过参照的道路中央隔离带一根灯柱至中央隔离带端点的行驶速度约89公里/小时可以成立）。因覃某驾驶机动车倒车时未在
不当，致使桂ASH906号小型轿车左侧A柱上部及车顶左侧与桂AV7588号重型自卸货车车厢左侧尾部发生碰撞，发生碰撞后桂ASH906号小型轿车失控继续
花圃上，造成叶某芸及其腹中胎儿经医院抢救无效死亡，两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场覃某下车未发现与其发生碰撞的事故车辆，随即拨打110电话报警备案。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.桂AV7588号重型自卸货车情况

桂AV7588号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ3312M5FB，车辆登记所有人为广西驰运物流有限公司，注册日期为2018年10月9日，车辆检验有效期至

桂AV7588号重型自卸货车交通事故强制责任险,保单号：605110203012018000458 4，机动车商业保险单号：605110203022018000491 2，投保公司为华

2.桂ASH906号小型轿车

桂ASH906号小型轿车，车辆登记所有人为何某红。该车交通事故强制责任险保单号：PDZA201945010000046715，机动车商业保险单号：PDAA2019
司。

（二）肇事驾驶员情况

1.覃某,桂AV7588号重型自卸货车驾驶人，男，1986年12月16日生，身份证号：45012219861216****，住武鸣县陆斡镇覃内村覃内屯XXX号，驾驶证
领驾驶证日期是2007年9月24日，有效期至2023年9月24日，准驾车型：B2E。覃某符合驾驶重型自卸货车的条件。

2.叶某芸，女，1991年10月21日生，身份证号：45012219911021****，住武鸣县南宁华侨投资区工业路XXX号，驾驶证号：45012219911021****，准

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AV7588号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果
防护装置不合格，驻车制动性能、照明装置合格。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况: 桂AV7588号重型自卸货车核载15395kg，实载57520kg，超载273.6%。

2.超速情况: 经鉴定，桂ASH906号小型轿车事发前速度为89公里/小时，该路段限速50公里/小时，该车超速78%。

3.改装情况: 未见改装。

（五）涉事单位情况

广西驰运物流有限公司，统一社会信用代码：91450107MA5N8KQ35A，成立于2018年06月14日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），法定
宾馆3楼303室，经营范围：道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售；汽车及配件、集装箱、轮胎、润滑油
活动。）

（六）事故现场情况

1.天气情况: 南宁市武鸣区武华大道君华小镇路段（S313 7Km+400m），2019年7月17日18时20分许为晴天。

2.道路情况: 事故路段为一般城市道路，沥青路面，南北走向，设置有限速50公里/小时标志牌，道路每侧各有一条主道和一条辅道，主道内漆划有
路中心有花圃隔离，主道与辅道之间有花圃隔离，事故地点道路中心隔离花圃有一缺口。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为机动车驾驶人，具体情况如下:

叶某芸：女，1991年10月21日生，身份证号：45012219911021****，户籍地：武鸣县南宁华侨投资区工业路XXX号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

覃某驾驶超载、安全技术检验不合格的机动车未察明车后情况、确认安全后倒车；叶某芸驾驶机动车超速行驶，遇险情采取措施不当，致使桂ASH9
货车车厢左侧尾部发生碰撞。

（二）间接原因

桂AV7588号重型自卸货车驾驶人覃江安全意识淡薄，未能安全文明驾驶。广西驰运物流有限公司安全生产教育和培训不到位，安全隐患排查治理不

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，广西驰运物流有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.安全生产教育和培训不到位。检查发现公司未按照安全生
驾驶员未参加公司每月组织的安全教育学习，未对违章驾驶员进行教育和处罚；2.安全隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除事故隐患。公司每月
检部分车辆，桂AV7588号重型自卸货车存在安全隐患未能及时发现并消除；3.安全生产经费投入无使用记录。

（四）事故性质

经调查组调查认定，广西驰运物流有限公司“7·17”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路
“7·17”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理:

（一）覃某，广西驰运物流有限公司桂AV7588号重型自卸货车驾驶员，驾驶超载、安全技术检验不合格的机动车倒车时未在察明车后情况、确认安
规定处理;

（二）谭某容，广西驰运物流有限公司法定代表人，未能履行自身职责，对公司驾驶员进行安全教育培训，加强企业事故隐患排查治理，对事故发
政处罚;

（三）广西驰运物流有限公司，安全生产教育和培训不到位，安全隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除事故隐患，安全生产经费投入无使用发生无直接因果关系，建议由企业所在地西乡塘区交通运输主管部门依法对其进行行政处罚。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西驰运物流有限公司

“7·17”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页