应急管理局：南宁市渝厚建筑劳务有限公司鸣城佳园项目“6•5”死亡

发布时间：2020-12-11 15:10　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2020年6月5日下午14时许，位于南宁市武鸣区标营新区起凤路与五彩路交叉口东北面鸣城佳园项目6#楼发生一起1名水电工人从地下室负一层坠落武鸣县锣圩镇人。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定安局武鸣分局、城区住建局、人社局、总工会、城厢镇政府等组成的南宁市渝厚建筑劳务有限公司鸣城佳园项目“6·5”死亡事故调查组开展事故调查

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位及工程项目概况和有关人员情况

（一）事故发生单位概况

1.南宁市渝厚建筑劳务有限公司（以下简称渝厚劳务公司）成立于2012年04月28日，公司住所：南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾B单元B-2-1人代表：黄某；注册资本：伍仟万圆整；持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：914501005951232521；经营范围：建筑劳务分包（咨询；销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）、工程机械、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

渝厚劳务公司于2014年09月30日取得由广西壮族自治区住房和城乡建设厅发放《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字[2014]000212；许可日。2016年06月14日取得由南宁市城乡建设委员会发放《建筑业企业资质证书》，编号：D34502614；有效期：至2021年06月14日；资质类别及等级：模

2.广西大兴建设集团有限公司（以下简称大兴建设公司）成立于1993年02月05日，公司住所：南宁市武鸣区万隆国际二期9栋201-204号房，公司类伸；注册资本：壹亿陆仟陆佰万圆整；持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91450122198554446H（8-1）；经营范围：房屋建筑工基础工程专业承包壹级、防水防腐保温工程、建筑机电安装工程（电力安装除外）、起重设备安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、电子与智能化工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.广西永坤房地产开发有限公司（以下简称永坤房地产公司）成立于2016年07月14日，公司住所：南宁市武鸣区城厢镇标营社区标营新区纬一路8号投资或控股）；法人代表：黄某武；注册资本：叁仟万圆整；持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91450122MA5KD8G09C；经营）；建筑材料（除危险化学品）、矿产品、机械设备、通讯器材、消防器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）工程项目概况

1.工程项目概况：2018年3月30日，永坤房地产公司与大兴建设公司签订《合同协议书》，双方就鸣城佳园5#、6#、8#、9#楼及地下室B区项目工程日期：2021年4月4日。

同日，大兴建设公司与渝厚劳务公司签订《建设工程劳务分包合同》，双方协议：将鸣城佳园二期5#、6#、8#、9#楼及地下室B区土建工程分包给渝4月4日。

今年因受疫情影响，3月8日鸣城佳园项目才开始复工建设。平时水电班施工人员有17人左右，黄某珠每天负责安排、监督现场工人施工作业，不参园二期6#楼1单元施工的工人有11人，主要工作是放鸣城佳园二期6#楼1单元的电梯组用线缆，当天安排3名工人负责在顶楼（28层）放钢丝绳吊线缆到一放电梯组用线缆并逐层固定线缆施工为水电施工组成部分，事发现场为鸣城佳园二期6#楼1单元（面向电梯 ）左边电梯井内，即施工现场为事发现场。

（三）有关人员情况

1.刘某飞,渝厚劳务公司鸣城佳园项目装修现场负责人，负责所承担的作业区、段内的施工组织和施工管理工作;

2.黄某珠，渝厚劳务公司鸣城佳园项目部水电班组长，负责现场水电施工管理工作;

3.韦某敏，渝厚劳务公司鸣城佳园项目部水电班管理员，协助班组长管理现场水电施工工作。经查，韦某敏实为挂靠渝厚劳务公司承包鸣城佳园项

二、事故发生经过及应急救援和现场勘察情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2020年6月5日早上下雨过后，上午8时06分水电班组长黄某珠才带6名工人先到达鸣城佳园二期项目工地，然后安排工人开始施工。8时15分韦某敏其走往地下室方向。8时20分左右，韦某敏接连三次拨打黄某珠电话，电话接通却一直无人接听，8时30分以后韦某敏再拨打黄某珠电话已显示无法接通去向，但三人均表示不知情。于是韦某敏通知其家人到鸣城佳园二期项目工地来找人，同时向鸣城佳园二期项目部的黎某聪经理和总工长覃某报告相关家人一起在整个工地所有楼层及地下室找遍均未找到某宝珠。下午14时过后，韦某敏拿电梯钥匙给刚上班的水电工人陆某霖到电梯井寻找，当陆某霖打电梯井内发现受伤的黄某珠，当时伤者脸部朝地面，右边额头位置受伤流血，已无反应意识。陆某霖发现后马上跑出来喊伤者亲戚过来救援，众人将黄援。因担心120急救车不能及时赶到，伤者亲哥自己开私家车直接将黄某珠送往广西医科大学附属武鸣医院抢救，在医院急诊部，医生宣布黄某珠已无生

事故发生后的当天下午14时10分，渝厚劳务公司鸣城佳园项目施工员刘某飞通过电话将事故情况报告渝厚劳务公司经理杨某志，杨某志了解情况后司副总经理潘某贤接到其公司派驻鸣城佳园项目部的安全员电话报告，潘某贤即指示项目部开展救援工作并成立事故调查组进行调查，调查认为事故发相关部门报告。

（二）现场勘察情况

事故发生地点位于武鸣区标营新区起凤路与五彩路交叉口东北面鸣城佳园小区6#楼1单元负一楼（面向电梯 ）左边电梯井内。事故现场是电梯的米，底坑正中心有一根圆环状的缓冲器，缓冲器高1米，直径0.06米，在底坑地面距电梯井南侧井壁0.3米，东侧井壁0.2米处有一摊血迹。一楼电梯口米，宽1.2米，安装有往两边开的宽各为0.6米的两扇门。事故发生过程无目击者。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：黄某珠，男，壮族，现年39岁，家庭住址：南宁市武鸣县锣圩镇高二村百敢屯X号，身份证号码：4501221981081****。

四、事故原因、类别及性质

（一）事故原因分析

1.直接原因

黄某珠，渝厚劳务公司水电班组长，安全意识淡薄，在施工现场跌落电梯井造成受伤，由于现场无人发现未得到及时救援导**亡，是事故发生的直

2.间接原因

（1）南宁市渝厚建筑劳务有限公司，未严格履行安全生产主体责任，安全生产管理不到位，对水电施工现场疏于管理，隐患排查治理不到位，未自和组织救援，是事故发生的间接原因之一；

（2）刘某飞,渝厚劳务公司鸣城佳园项目装修现场负责人，未认真履行安全生产管理职责，事发当日未督促检查水电安装施工现场安全生产工作，并及时组织救援，是事故发生的间接原因之二；

（3）韦某敏，承包鸣城佳园项目水电安装工程工头，未认真履行安全生产管理职责，事发当日未督促检查水电安装施工现场安全生产工作，及时组织救援，是事故发生的间接原因之三。

（三）事故类别

这是一起其他伤害事故。

（四）事故性质

综上，调查组一致认定，这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）南宁市渝厚建筑劳务有限公司，未严格履行安全生产主体责任，安全生产管理不到位，对水电施工现场疏于管理，隐患排查治理不到位，组织救援，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，建议由武鸣区应急管理局依法对南宁市渝

（二）刘某飞,渝厚劳务公司鸣城佳园项目装修现场负责人，未认真履行安全生产管理职责，事发当日未督促检查水电安装施工现场安全生产工发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建议由武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚;

（三）韦某敏，承包鸣城佳园项目水电安装工程工头，未认真履行安全生产管理职责，事发当日未督促检查水电安装施工现场安全生产工作，及有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建议由武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故的防范措施

（一）南宁市渝厚建筑劳务有限公司要深刻反省，举一反三，认真汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。公司负责人要在公司范围内业人员安全防范意识。要全面开展安全生产隐患大排查大整治，依法依规开展生产经营活动，杜绝生产安全事故的发生。

（二）广西大兴建设集团有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，要与劳务分包单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现问题及时督促整改，杜绝以包代管现象，做到不安全不生产，严防生产安全事故的发生。

（三）城区住建局要加强对辖区内施工建设项目的施工安全指导，督促企业严格落实安全生产主体责任，采取有效措施消除生产安全事故隐患，

南宁市渝厚建筑劳务有限公司鸣城佳园项目

“6·5”死亡事故调查组

2020年12月11日

扫一扫在手机打开当前页