广西武鸣合立生物化工有限公司“1•30”事故调查报告

发布时间：2015-02-15 00:00　来源：武鸣县安全生产监督管理局　【字体：大 中

广西武鸣合立生物化工有限公司

“1·30”事故调查报告

2015年1月30日上午9时50分左右，位于武鸣县太平镇凤阳村的广西武鸣合立生物化工有限公司锅炉车间煤棚发生一起高处坠落事故，造成1
镇庆乐村7队。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县政府分管领导立即组织县政府办、安监局、公安局、人社局、检察院、监察局、总工会、太平镇政府等
4日县政府成立了事故调查组，展开对事故的全面调查，经现场勘查取证，查阅相关资料和询问有关人员，查明了事故发生经过和原因，确定了事故的性
下事故调查报告：

一、事故发生单位概况

广西武鸣合立生物化工有限公司位于武鸣县太平镇凤阳村，企业法人营业执照注册号： 450122200000285 1-1；法定代表人：腾某飞（男，53
本：壹仟万圆，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：淀粉及淀粉制品生产销售（有效期至2015年3月3日）；食用酒精生产销售
蔗、水果、蔬菜种植销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限自2006年2月16日至2026年2月15日。公司于成立

事故发生地点在该公司的锅炉车间钢架煤棚。据勘查，该煤棚是钢架铁棚结构，东西长约50米，南北宽约40米，地面距顶棚最高约8米，地面为
的洞口，棚面有一条安全带、两条安全绳，一付打钉枪。

二、事故发生经过和救援及勘查情况

经查，因广西武鸣合立生物化工有限公司计划于近期重新开工生产，2015年1月28日上午8时许，该公司副总经理岑某龙组织全体职工安排开工生
师、黄某将、刘某飞、黄某军等4人负责维修、更换煤棚铁皮瓦工作，黄某林等人员负责维修酒精车间的排水沟，28日、29日黄某师等4人已将煤棚部分
吊放到棚顶，1月30日早上上班后黄某师、黄某将、刘某飞、黄某军等4人就到煤棚顶进行更换铁皮瓦作业，黄某林由于维修酒精车间排水沟的水泥短缺
排黄某林也上到煤棚顶协助黄某师等4人更换煤棚铁皮瓦。之前锅炉车间主任黄某师已从公司仓库领了两条安全绳和一付安全带，并拿到了煤棚顶，然而
绳（负责打钉固定新更换的铁皮瓦），其余4人未戴安全带，也未系有安全绳。约9：50左右，当更换到第七块铁皮瓦时，黄某林拿着剪切好的半块铁皮
瓦而断裂，致使黄某林从距离地面约8米高的铁皮瓦断裂洞口跌落地面至头部受伤，经送武鸣县人民医院抢救无效死亡。

三、事故伤害及经济损失情况

这起事故造成1人死亡。死者黄某林，男，56岁，系武鸣县太平镇庆乐村七队人。事故造成直接经济损失53万元。

四、事故发生的原因、类别和性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

职工安全意识不强，自保、互保意识差，施工人员黄某林在未采取任何安全防范措施的情况下进行煤棚顶棚铁皮瓦维修、更换作业，因踩中腐蚀
**，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）广西武鸣合立生物化工有限公司在未认真制定锅炉车间煤棚铁皮瓦维修、更换工作方案的情况下就安排人员进行施工，同时现场安全管理人
的不安全作业行为，在作业人员未采取任何安全防范措施的情况下进行高处作业，直至事故的发生，是事故发生的间接原因。

（2）腾某飞，广西武鸣合立生物化工有限公司主要负责人，未能依照《中华人民共和国安全生产法》的规定对施工项目履行安全生产管理职责，
处作业人员按规定采取安全防范措施，直至事故的发生，是事故发生的间接原因。

（3）李某前，广西武鸣合立生物化工有限公司安全管理人员，对公司的安全教育培训制度和高处作业安全管理制度落实不到位，对施工现场监管
的情况下进行施工，直至事故的发生，是事故发生的间接原因。

（二）事故类别

经调查认定这是一起高处坠落事故。

（三）事故性质

经调查认定，由于广西武鸣合立生物化工有限公司及其安全管理人员安全管理不到位，未督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时发现并消全防范措施，导致一人死亡的一般生产安全事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）黄某林，自我安全意识不强，在高处作业时不按规定系扣安全带，违反生产安全操作规程，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中

（二）广西武鸣合立生物化工有限公司在未制定锅炉车间煤棚铁皮瓦维修、更换工作方案的情况下就安排人员进行施工，同时现场安全管理人员不安全作业行为，在作业人员未采取任何安全防范措施的情况下违反安全操作规程进行高处作业，直至事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产责任。建议武鸣县安全生产监督管理局依据相关的法律法规对其进行行政处罚。

（三）腾某飞，广西武鸣合立生物化工有限公司主要负责人，未能依照《中华人民共和国安全生产法》的规定对施工项目履行安全生产管理职责发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第四项的规定，对事故的发生负有责任。建议武鸣县安全生产监督管理局依据相关的法律法规对

（四）李某前，广西武鸣合立生物化工有限公司安全管理人员，对公司的安全教育制度落实不到位，对施工现场监管不力，未及时发现在高处作故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五、六项的规定，对事故的发生负有责任。建议武鸣县安全生产监督管理局依据《中华议广西武鸣合立生物化工有限公司按照公司的有关规定对其进行处理。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，建议有关单位采取以下措施：

（一）太平镇政府要加强对本辖区内生产经营单位的安全检查力度，督促生产经营单位建立健全安全生产责任制，完善各项安全生产规章制度和场所的监管力度，开展各类事故隐患排查，及时消除生产安全事故隐患。同时督促生产经营单位对从业人员的安全教育，使从业人员掌握必要的生产安

（二）广西武鸣合立生物化工有限公司要认真贯彻落实《安全生产法》等有关法律法规，完善本单位安全生产责任制、安全管理制度和各项岗位安全生产事故隐患，杜绝类似事故的发生。

广西武鸣合立生物化工有限公司“1·

事故调查组

2015年2月15日

扫一扫在手机打开当前页