建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室民房“1·1”火灾事故调查报告

建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室民房“1·1”火灾事故调查组

2026年2月

目录

一、基本情况 5
（一）起火建筑基本情况 5
（二）相关单位情况 5
二、事故发生经过和应急灭火救援情况 6
（一）事故发生经过 6
（二）应急灭火救援情况 6
三、人员伤亡及火灾直接经济损失 6
（一）人员伤亡情况 6
（二）直接经济损失 7
四、事故发生原因及性质 7
（一）直接原因 7
（二）火灾蔓延和造成人员伤亡原因 7
（三）事故性质 8
五、火灾事故暴露的主要问题 8
六、相关单位履职情况 8
（一）建瓯市兴达物业管理有限公司 8
（二）建瓯市通济街道陶朱社区居委会 8
（三）建瓯市人民政府通济街道办事处 9
七、事故相关单位和责任人员处理建议 9

（一）相关单位的处理建议 9
（二）相关责任人员的处理建议 10
八、消防产品和技术服务机构情况 10
（一）消防产品核查情况 10
（二）消防技术服务机构核查情况 11
九、事故防范和整改措施 11
（一）吸取事故教训，坚决落实消防安全责任 11
（二）深化火患排查，及时防范化解安全风险 11
（三）抓好宣传教育，强化群众消防安全意识 12
（四）加强队伍建设，提升基层自防自救能力 12

建瓯市江滨路 6 号 1 栋 2 梯 1604 室民房“1·1”火灾事故调查报告

2026 年 1 月 1 日,建瓯市江滨路 6 号 1 栋 2 梯 1604 室民房发生火灾，建瓯市消防救援大队立即派员出动赶赴现场扑救火灾。火灾造成 1 人死亡，直接经济损失为 46520 元。

根据《南平市火灾事故调查处理规定》（南政办规〔2023〕1 号），1月3日，建瓯市人民政府成立了建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室民房“1·1”火灾事故调查组（以下简称调查组），由市消防救援大队、市公安局、市应急管理局、市城市管理和综合执法局、市住房和城乡建设局、市发展改革和科技局、市总工会派员参加的事故调查组，同时邀请纪检监察机关参与，依法开展火灾事故调查工作。

事故调查组按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”（三管三必须）的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、检验鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位、责任人的处理建议和加强事故防范工作的措施建议。

一、基本情况

（一）起火建筑基本情况

建瓯市江滨路6号1栋楼为南江花苑1#楼，位于建瓯市江滨路6号（原为江滨河埂巷），物业管理单位为建瓯市兴达物业管理有限公司，建设单位为建瓯市新区开发建设有限责任公司江滨分公司，设计单位为武夷山建筑设计研究院有限公司，施工单位为福建省中木建设集团有限公司，监理单位为福建升恒建设集团有限公司。1#、2#楼建筑面积22266.2平方米，占地面积1633.5平方米，建筑高度86.90米，建筑层数为29层，1层为住宅门厅、配套用户和商业服务网点，2至29层为住宅，耐火等级为一级，为一类高层住宅楼。该建筑的土建、消防、环保及相关方面于2015年通过相关监管部门验收合格。建瓯市江滨路6号1栋楼东面紧临建瓯市江滨路6号2栋，南临江滨路，西临江滨国际广场内部路，北临临时空地。起火民房为建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室，三室一厅一厨一卫布局，建筑面积104.17平方米。

（二）相关单位情况

建瓯市兴达物业管理有限公司，统一社会信用代码913507837416xxxxxx，法定代表人游某，企业类型为有限责任公司，成立于2002年9月4日，注册地址为建瓯市东方佳园小区1号楼1xx4室，经营范围包括:物业管理服务、建筑物清洁服务等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、事故发生经过和应急灭火救援情况

（一）事故发生经过

2026年1月1日11时32分许，建瓯市江滨路6号2栋18楼住户颜某在家中闻到烟味，从客厅窗户探头查看，看到隔壁楼一户窗户往外冒黑烟，判断发生火灾，遂拨打119报警，报警时间2026年1月1日11时34分；报完警到自家卫生间窗户查看，确认为建瓯市江滨路6号1栋16楼一住户窗户冒黑烟。

（二）应急灭火救援情况

2026年1月1日11时34分，南平市消防救援支队指挥中心接到报警，建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室发生火灾。接警后，南平消防救援支队立即调派建瓯市消防救援大队出动，共12名消防救援人员、2辆消防车赶赴现场，同时调派应急、电力、公安、燃气、医疗等联动单位到场处置。建瓯市消防救援大队值班领导遂警出动。11时44分，消防救援人员到达现场，到场时，现场房门锁闭，消防救援人员使用无齿锯对户门进行破拆，破门后利用室内消火栓出水灭火，同时进入室内搜救人员，在着火卧室门外1米处发现1名被困人员，立即救出送医院救治，经抢救无效死亡。12时12分，现场火势被扑灭，随后对房间进行排烟，排查无隐患后灭火救援行动结束。

三、人员伤亡及火灾直接经济损失

（一）人员伤亡情况

经调查，死亡人员情况为：饶某，男，汉族，1960年5月18日出生，居民身份证号码：352123196005xxxxxx，住址：建瓯市

江滨路6号1栋2梯1604室。

根据建瓯市公安局鉴定室《分析意见书》，分析认为：死者饶健光符合室内火场高温环境，急性一氧化碳中毒死亡。

（二）直接经济损失

火灾造成建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室民房的客厅、主卧（阳台）、厨房及内部家俱、电器、衣物等物品不同程度受损，过火面积约40平方米，死亡1人，依据《火灾损失统计办法》（XF/T185-2025）对火灾直接经济损失进行统计，火灾直接经济损失为46520元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

综合分析现场勘验、调查询问和相关物证鉴定书，结合公安机关的调查情况，起火时间大约为2026年1月1日11时30分，起火部位为建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室民房主卧，起火点为主卧内东北角区域，起火原因为使用取暖器不当引燃床上物品等可燃物引发火灾。

（二）火灾蔓延和造成人员伤亡原因

1.消防安全意识不足。死者独自一人在家，无人看护，导致其使用取暖器不当引燃床上物品等可燃物蔓延成灾。

2.火灾初期处置不当。该起火灾发生在中午，建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室民房户内除死者外无其它人员，死者因脑萎缩生活自理能力差，无法自行处理初期火灾。

3.**弱势群体逃生自救能力弱。**死者年龄较大，据家属反馈有多种基础性疾病，因脑萎缩生活自理能力差，自救逃生能力不足，逃生中吸入大量有毒烟气致一氧化碳中毒窒息死亡。

（三）事故性质

经调查认定，建瓯市江滨路6号1栋2梯1604室民房“1·1”火灾事故为一起生活意外的一般火灾事故。

五、火灾事故暴露的主要问题

死者因长期病患，自主意识差，消防安全意识不足，无人员陪同，应急逃生自救能力弱。消防知识和技能宣传覆盖广度、深度不够。

六、相关单位履职情况

（一）建瓯市兴达物业管理有限公司

2025年以来，兴达物业管理有限公司作为该小区物业管理单位虽有开展日常防火检查、消防宣传教育等工作，但检查覆盖不全、存在盲区，检查重点通常放在楼道等公共区域，对出租屋、商户后厨等火灾高风险区域的检查不够深入细致，未严格督促业主、使用人履行消防安全义务。消防宣传教育方式较单一，内容缺乏针对性，特别是对老、幼、病、残等特殊群体消防安全宣传教育和帮扶工作不到位，未定期组织住户开展疏散逃生、灭火器实操等消防演练，住户消防安全意识和自防自救能力普遍不强。

（二）建瓯市通济街道陶朱社区居委会

在日常工作中持续开展燃气安全排查、电动自行车安全隐患排查整治等工作，在各小区院落、单元楼栋配备了灭火器，以网

格为单位定期对灭火器等消防设施进行检查，发现问题及时处理；不定期组织辖区内居民及商铺开展消防安全巡查、宣传，针对特殊人群开展入户排查、宣传工作。但开展消防安全宣传、隐患排查的深度、广度还不足，形式方法不够多样，未能有效引导居民重视消防安全，及时消除火灾隐患。

（三）建瓯市人民政府通济街道办事处

在日常工作中持续开展燃气安全排查、电动自行车安全隐患全链条整治、动火作业及保温材料专项治理等工作，指导村（社区）开展消防工作。但作为上级管理单位，对建瓯市通济街道陶朱社区居委会开展防火安全检查、火灾隐患整改、消防安全和家庭防火知识宣传教育以及老、幼、病、残等特殊群体消防安全登记、教育和帮扶等方面指导不够深入、到位。

七、事故相关单位和责任人员处理建议

按照《消防安全责任制实施办法》《福建省消防安全责任制实施办法》《南平市火灾事故调查处理规定》，对以下单位和个人提出火灾事故责任的处理意见和建议。

（一）相关单位的处理建议

1.建瓯市通济街道办事处。建议责成建瓯市人民政府通济街道办事处向建瓯市人民政府作出深刻书面检查。

2.建瓯市通济街道陶朱社区居委会。建议责成建瓯市通济街道陶朱社区居委会向建瓯市通济街道办事处作出深刻书面检查。

3.建瓯市兴达物业管理有限公司。建议建瓯市兴达物业管理有限公司向建瓯市城市管理和综合执法局作出深刻书面检查。

（二）相关责任人员的处理建议

游某，建瓯市兴达物业管理有限公司法人代表，负责建瓯市兴达物业管理有限公司全面工作，落实消防安全责任制不到位，建议建瓯市城市管理和综合执法局依照相关程序和规定进行处理。

八、消防产品和技术服务机构情况

（一）消防产品核查情况

对建瓯市南江花苑小区使用的消防产品进行检查，主要包括：**火灾报警控制器**，型号：JB-QG-GST5000(主型)JB-QT-GST5000，生产厂家：海湾安全技术有限公司(H000006)，证书编号：201208180100004 3；**手提式水基型灭火器**，型号：MS/ABEF9，生产厂家：山东力盾消防科技有限公司，证书编号：202508181000063 0；**手提式干粉灭火器**，型号：MFZ/ABC4(主型)，生产厂家：南京洪湖消防器材制造有限公司，证书编号：201508181000158 3；**室内消火栓**，型号：SNW65-I，生产厂家：福建省广捷消防器材有限公司，证书编号：201508181100196 5；**有衬里消防水带**，型号：有衬里消防水带 8-6-25-涤纶纱+两纶长丝/涤纶长丝-塑料，生产厂家：福建省百应消防科技有限公司，证书编号：201208180200014 4；**钢制隔热防火门**，型号：GFM，生产厂家：福建警声吉晟门业股份有限公司（原名福州警声门业有限公司），证书编号：201508180600544 7；**消防应急照明灯具**，型号：DJ-ZFZD-E3WA1(主型)，生产厂家：中山市东君照明有限公司，证书编号：201508181500180 9；**电动机消防泵组**，型号：

XBD，生产厂家：上海艺迈有限公司，证书编号：Z20160818110001 12；**直流水枪**，型号：QZ3·5/7·5(主型)，生产厂家:闽太消防科技有限公司,证书编号:Z20150818110003 98。

以上产品信息与中国消防产品信息网查询一致,符合市场准入，现场判定为合格产品。

（二）消防技术服务机构核查情况

建瓯市南江花苑小区未与消防技术服务机构签订合同。

九、事故防范和整改措施

（一）吸取事故教训，坚决落实消防安全责任。各乡镇（街道）、各行业部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险和安全生产的重要论述，深刻吸取火灾事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念，正确处理发展与安全的关系。要按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实《消防安全责任制实施办法》规定的工作责任。要充分发挥消安委、安委会的平台作用，定期研判消防安全形势，加强工作交流，强化联合执法，消除监管盲区，进一步落实消防安全监管责任，提高消防安全管理水平。

（二）深化火患排查，及时防范化解安全风险。各乡镇（街道）要举一反三，结合辖区实际，组织开展有针对性的消防安全检查，落实常态化网格巡查、宣传工作，定期或不定期组织开展火灾隐患排查整治工作，对发现的问题及时整改。要切实督促物业服务企业规范小区消防安全管理，落实隐患自查自改工作，不断强化消防安全“四个能力”建设。同时，引导居民重视居家消防

安全，学习灭火和逃生技能。

（三）抓好宣传教育，强化群众消防安全意识。各乡镇（街道）、村（社区）要加大防火宣传力度，设置固定的消防宣传栏，在醒目位置张贴消防安全提示和海报，定期向群众普及防火、灭火和逃生自救常识。要充分利用小区LED显示屏、楼宇电视、小广播、微信群等媒介开展多样性、常态化消防宣传教育，不断提高群众消防安全意识和防御火灾能力。要重点加强用火用电用气安全管理，发动物业、业委会、网格员、志愿者等力量，以敲门入户宣讲、重点人群培训等形式，督促村（居）民及时对老旧、老化线路和用电设备进行更换，做到安全用电；对燃气管道、灶具进行排查，及时消除安全隐患，并提醒村（居）民动火不离人，做到用气、用火安全；对使用蚊香、蜡烛、室内吸烟等进行劝导和风险提示，通过持之以恒的常态化排查和引导，使村（居）民切实做到安全用火、用电、用气，养成良好的消防安全习惯。

（四）加强队伍建设，提升基层自防自救能力。各乡镇（街道）、村（社区）要发动有物业的小区利用值班室或是消控室建设微型消防站，组织消防专兼职工作人员、保安人员组建微型消防站队伍；无物业的小区，要发动志愿者、党员、居民积极分子组建义务消防队伍，定期组织业务培训,使其掌握防火知识和灭火技能,开展日常隐患排查、消防宣传等工作，能第一时间组织居民疏散和初期火灾扑救。