沾化区人民政府
ZHANHUA.GOV.CN

索引号:	11371603MB2856806U/2023-08318	**组配分类:**	事故调查报告
发文机关:	滨州市沾化区应急管理局	**发文字号:**	
有效性:		**公文种类:**	
成文日期:	2023-08-01	**备案号:**	

山东沾化经济开发区山东益心生物科技有限公司“3•23”一般高处坠落事故调查报告

山东沾化经济开发区山东益心生物科技有限公司“3·23”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：滨州市沾化区山东益心生物科技有限公司3·23事故调查组

编制时间：2023年7月28日

目 录

一、事故介绍及性质·····1

二、事故基本情况·····1

（一）事故发生单位和相关单位基本情况·····1

（二）事故发生单位和相关单位安全管理情况····· 2

（三）事故发生经过····· 3

（四）事故现场情况（附图）····· 3

（五）事故损失情况····· 5

三、事故应急处置和评估情况····· 5

（一）事故信息接报及反应····· 5

（二）事故现场应急处置情况····· 6

（三）医疗救治和善后情况····· 6

四、事故原因分析····· 6

（一）事故直接原因····· 6

（二）其它可能因素排除····· 6

（三）事故间接原因····· 6

五、有关部门单位履职情况····· 7

（一）山东沾化经济开发区····· 7

（二）滨州市沾化区应急管理局····· 7

（三）滨州市沾化区工业和信息化局····· 8

（四）滨州市公安局沾化分局····· 8

（五）沾化区总工会····· 9

六、事故有关单位和人员处理建议····· 9

（一）山东益心生物科技有限公司····· 9

1.山东益心生物科技有限公司····· 9

2.李增福·····10

3.杨洪波·····10

（二）滨州市沾化区承强建材销售有限公司····· 10

1.滨州市沾化区承强建材销售有限公司·····11

2.辛显国·····11

七、事故教训····· 12

八、事故整改和预防措施····· 13

附件：

（一）询问笔录

1.杨洪波询问笔录

2.李增福询问笔录

3.辛显国询问笔录

（二）现场照片

（三）相关材料

1.相关安全培训和安全作业票证

2.山东益心生物科技有限公司任命文件

3.山东益心生物科技有限公司营业执照

4.李增福身份证复印件

5.杨洪波身份证复印件

6.辛显国身份证复印件

7.滨州市沾化区承强建材销售有限公司营业执照

8.管道安装合同、保险、安全管理协议、工程款支付

9.施工方资质

10.其他

一、事故调查简介及事故性质

2023年4月12日，接到滨州市应急管理局安全生产举报交办单，举报内容为：3月9日沾化区益心生物科技有限公司一名工作人员于5米高铁梯上坠落，目前处于昏迷状态。举报人称发生事故时，企业无任何安全措施，无安全人员，没有上报事故，没有采取救助措施。经沾化区应急管理局和山东沾化经济开发区工作人员进行现场核查后发现，2023年3月23日11时40分左右，山东益心生物科技有限公司发生一起外来施工人员高处坠落事故。2023年4月21日，报经区政府批准，由区应急管理局任组长单位，牵头区工信局、市公安局沾化分局、区住建局、区市场监管局、区总工会、区人社局、沾化经济开发区有关人员和专家成立事故调查组，并按规定邀请区纪委监委、区检察院派员参加，对2023年3月23日山东益心生物科技有限公司事故进行调查处理。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因。

经调查认定滨州市沾化区山东益心生物科技有限公司“3·23”事故，是一起因外来施工人员未按照规定佩戴劳动保护用品、无高处作业监护人致使高处坠落后无保护措施造成受伤的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位基本情况

山东益心生物科技有限公司，统一社会信用代码：913716247774237587，公司类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2005年7月8日，经营范围：食品添加剂明胶的研发、生产和销售，公司住所：山东经济开发区恒业三路128号，注册资本：壹仟零陆拾万元整，法定代表人：李增福，实际控制人：李增福，公司占地面积：33200m²，从业人数：54人。

滨州市沾化区承强建材销售有限公司，统一社会信用代码：91371624MA3C7GYF4D，公司类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2016年3月16日，经营范围：五金交电、建筑材料、氧化钙、石灰石、铁矿石、电石渣、瓷砖、卫浴、太阳能、热水器、木门、锅炉配件销售；锅炉、暖气设备安装，公司住所：山东省滨州市沾化区富国街道刘虎村293号，注册资本：壹佰万元法定代表人：辛显国。与事故单位关系：与山东益心生物科技有限公司签订管道安装保温协议，对山东益心生物科技有限公司进行管道安装保温工作，受伤人员孟凡林为该企业员工。

（二）事故发生单位和相关单位安全管理情况。

山东益心生物科技有限公司于2022年1月2日任命李增福为总经理，2022年6月28日任命杨洪波为专职安全员。2023年3月19日与滨州市沾化区承强建材销售有限公司签订管道安装保温协议书和外来承包

商安全协议书，山东益心生物科技有限公司组织入厂施工人员进行进场安全教育和治安管理学习，到安环部办理相关手续，安全作业票证由施工方向安环部报备，由安环部完善开票所需流程，根据双方签订的安全管理协议，如发生事故，由施工单位和山东益心生物科技有限公司按照规定的各自的职责，进行调查处理统计上报。

山东益心生物科技有限公司于2023年3月19日对外来施工人员进行安全培训，培训人：杨洪波，参训人员：孟凡林、孟祥生、辛显国、房立华、罗志锋、邵光山。

（三）事故发生经过

2023年3月23日上午，滨州市沾化区承强建材销售有限公司对山东益心生物科技有限公司原料仓库进行管道保温工作，管道保温工作为高处作业，已于2023年3月19日开具高处作业票证。3月23日11时40分左右，山东益心生物科技有限公司专职安全员杨洪波接到现场施工人员通知，孟凡林在高空坠落受伤。经调查询问了解到，伤者孟凡林是施工队的施工人员，事故发生前正在脚踩竹梯进行高处管道切割作业，切割后的管道在掉落时砸到孟凡林施工踩踏的竹梯上，致使竹梯倾倒，导致孟凡林从空中坠落摔伤后脑。经调查，现场没有监控，没有采取安全措施，山东益心生物科技有限公司未安排现场监护人员进行作业监护。

（四）事故现场情况

事故现场位于山东沾化经济开发区，山东益心生物科技有限公司原料仓库大门口蒸汽管道正下方。

1.孟凡林跌落位置



2. 孟凡林操作位置



3. 孟凡林操作时所用竹梯



（五）事故损失情况

山东益心生物科技有限公司事故造成一人受伤。据核定，该起事故直接经济损失为60万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

事故发生后，大约在11时40分，现场施工人员孟凡民立即向山东益心生物科技有限公司专职安全员杨洪波报告现场情况，杨洪波接到报告后迅速拨打120急救电话，并通知山东益心生物科技有限公司总经理李增福现场情况，李增福未向属地园区或相关部门进行报告；孟凡民通知滨州市沾化区承强建材销售有限公司法定代表人辛显国现场情况，辛显国未向属地园区或相关部门进行报告。

事故发生后，山东益心生物科技有限公司和滨州市沾化区承强建材销售有限公司未向属地园区或相关部门进行报告，存在瞒报情节。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，山东益心生物科技有限公司专职安全员杨洪波接到电话报告后，迅速拨打120急救电话，并立即赶往现场，因伤者孟凡林头部正在流血，现场人员没有对伤者进行处置，救护车到达后配合急救人员将伤者送往滨州市第二人民医院。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，伤者被送往滨州市第二人民医院，当天转院到滨州医学院附属医院进行救治，现伤者已脱离生命危险，尚无法正常交流，正在滨州市第二人民医院康复中心进行养护康复。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

孟凡林在施工时未按规定佩戴劳动保护用品、未落实高处作业相关安全措施致使坠落后受伤。

（二）其他可能因素排除

经过事故现场勘验和相关人员调查询问，排除人为因素和不可抗力。

（三）事故间接原因

1.山东益心生物科技有限公司安全管理不到位、安全意识淡薄。对外来施工人员的教育培训未进行考核，安全作业票证管理不到位，对外来施工安全检查和监督不到位，应急救援演练不到位。

2.滨州市沾化区承强建材销售有限公司未对公司施工人员进行安全教育培训，现场防护措施落实不到位，施工现场安全监管不到位，应急处置不到位。

五、有关部门单位履职情况

（一）山东沾化经济开发区

2023年，沾化经济开发区按照巡查计划对山东益心生物科技有限公司进行检查，完成相应巡查任务。2月27日，对山东益心生物科技有限公司进行了检查并制作现场检查记录，针对发现的问题向其发出限期整改指令书，于2023年5月27日进行了复查，已整改完毕。3月1日沾化经济开发区管理委员会派出工作人员配合区应急局对该企业进行了大诊断检查，检查出62条问题。

根据调查情况，调查组认为山东沾化经济开发区已依法履行其法定监管职责。

（二）滨州市沾化区应急管理局

2023年，滨州市沾化区应急管理局按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》，制定执法检查计划将山东益心生物科技有限公司列入检查单位，完成相应执法检查任务。2月24日，对山东益心生物科技有限公司进行执法检查并制作现场检查记 录，针对发现的问题执法人员依法向其发出责令限期整改指令书，对涉及行政处罚的问题依法进行立案处罚，整改期限届满后，执法人员对其进行了整改复查。3月1日，对山东益心生物科技有限公司进行安全生产大诊断起底式检查，对其中发现该企业存在有限空间作业教育培训不到位，隐患排查不到位，安全生产管理制度落实不规范等问题共62条。

根据调查情况，调查组认为滨州市沾化区应急管理局已依法履行其法定监管执法职责。

（三）滨州市沾化区工业和信息化局

2023年，沾化区工信局及时更新各部门岗位安全职责、监管对象和任务目标“三张清单”，并明确本部门安全生产管理专职人员。严格落实《滨州市沾化区安全生产工作任务分工》各项管理制度，按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促山东益心生物科技有限公司加强安全生产管理。区工信局3月28日制定《安全生产风险整治提升三年行动方案》，于5月10日对山东益心生物科技有限公司开展安全生产专项督导检查，指导督促山东益心生物科技有限公司制定企业主体责任清单，落实晨会、企业职工查隐患奖励、企业自我开展安全生产诊断等制度。

根据调查情况，调查组认为滨州市沾化区工业和信息化局已依法履行其法定职责。

（四）滨州市公安局沾化分局

2023年，滨州市公安局沾化分局依据区安委会《安全生产年度监督检查计划编制办法》，制定滨州市公安局沾化分局2023年度安全生产监管执法工作计划将山东益心生物科技有限公司列入执法检查范围，依据《危险化学品安全管理条例》《易制爆危险化学品治安管理办法》，分别于3月21日、5月9日、对该公司使用易制爆（双氧水）储存场所是否落实“三防”技术设施，易制爆使用、流向台账，日常安全防范等开展执法检查，通过实地检查，该公司易制爆储存场所安全防范设施制度落实较好，易制爆使用、流向台账账务相符，未发现其他情况。下一步，我局将继续按照年度执法工作计划要求，继续依法履行公安机关公共安全监管职责。

根据调查情况，调查组认为滨州市公安局沾化分局已依法履行其法定监管职责。

（五）滨州市沾化区市场监督管理局

滨州市沾化区市场监督管理局于2022年11月23日依法对山东益心生物科技有限公司进行特种设备安全检查，要求该公司必须配备安全管理员，建立相关安全管理制度和岗位安全责任制度；制定特种设备事故专项应急预案并定期进行演练；特种设备相关人员要定期开展教育培训；所有特种设备必须办理使用登记，并进行定期检验。2022年12月23日，滨州市沾化区市场监督管理局制定《全区岁末年初特种设备安全生产重大隐患专项整治工作方案》，2023年1月6日，下发《关于开展全区特种设备作业人员无证上岗专项检查工作的通知》，2023年3月27日下发《关于印发沾化区特种设备安全风险整治提升三年行动方案的通知》，2023年5月29日，制定《全区市场监管领域严重事故隐患专项排查整治工作方案》，将山东益心生物科技有限公司列入检查单位，完成相应执法检查任务。

根据调查情况，调查组认为滨州市沾化区市场监督管理局已依法履行其法定监管执法职责。

六、事故有关单位和人员处理建议

（一）山东益心生物科技有限公司

1.山东益心生物科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第140号裁量档次1，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处49万元罚款的行政处罚；山东益心生物科技有限公司存在瞒报生产安全事故行为，违反了《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条第二款，建议依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第二款和《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第146号裁量档次1，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处149万元罚款的行政处罚；合并处罚，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处198万元罚款的行政处罚。

2.李增福，群众，山东益心生物科技有限公司法定代表人、总经理，履行主要负责人安全生产职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对事故的发生负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第137号裁量档次1，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处上一年年收入40％罚款的行政处罚；因其存在瞒报事故情节，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条和《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第144号裁量档次2，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处上一年年收入100％罚款的行政处罚；合并处罚，建议由滨州市沾化区应急管理局对其给予处上一年年收入140％罚款的行政处罚。

3.杨洪波，群众，山东益心生物科技有限公司专职安全员，履行专职安全生产管理人员职责不到位，外来施工人员管理不力，未能及时排查消除安全事故隐患，对事故的发生负有重要管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第138号裁量档次1，由山东益心生物科技有限公司免去其专职安全员职务，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处上一年年收入29%罚款的行政处罚。

（二）滨州市沾化区承强建材销售有限公司

1.滨州市沾化区承强建材销售有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，结合《关于印发《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》的通知》第140号裁量档次1，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处49万元罚款的行政处罚；滨州市沾化区承强建材销售有限公司存在瞒报生产安全事故行为，违反了《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条第二款，建议依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第二款和《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第146号裁量档次1，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处149万元罚款的行政处罚；合并处罚，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处198万元罚款的行政处罚。

2.辛显国，群众，滨州市沾化区承强建材销售有限公司法定代表人、主要负责人，履行主要负责人安全生产职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对事故的发生负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第137号裁量档次1，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处上一年年收入40％罚款的行政处罚；因其存在瞒报事故情节，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条和《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第144号裁量档次2，由滨州市沾化区应急管理局对其给予处上一年年收入100％罚款的行政处罚；合并处罚，建议由滨州市沾化区应急管理局对其给予处上一年年收入140％罚款的行政处罚。

3.孟凡林，群众，滨州市沾化区承强建材销售有限公司员工，擅自违章操作，未按规定佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有主要责任。其本人为伤者，建议由滨州市沾化区承强建材销售有限公司根据公司有关规定进行处理。

七、事故教训

外来施工单位虽然用工灵活方便、工程针对性强，但是外来施工人员素质良莠不齐，图省事、赶进度、违章操作等现象屡见不鲜。企业与外来施工签订合同和安全管理协议往往存在施工单位自行管理的情况“包而不管”，安全教育及培训不规范，安全管理不到位，造成外来施工人员安全知识缺乏，安全意识淡薄。经过此次事故，企业应重视对外来施工队伍的管理工作，把握好工程质量、进度和安全的关系。针对目前的情况，企业与外来施工单位，应采取以下几方面措施，共同规范相应的安全管理。一是企业雇用外来施工单位必须按照“谁用工，谁管理，谁负责”的原则，依法承担起对外来施工人员安全管理的责任和义务；二是企业和外来施工单位应加强自身安全建设，健全安全生产规章制度和必要的组织机构，通过经常性的安全教育和培训，提高员工和外来施工人员的安全技能和遵章守纪的自觉性。三是企业安全管理部门及用工部门要和外来施工单位共同加强对外来施工单位临时作业现场的监督检查并做好检查记录，发现违章，立即制止。

八、事故整改和预防措施

为深刻汲取山东益心生物科技有限公司“3.23”事故教训，进一步加强安全生产工作，防范类似事故发生，提出以下措施建议:

（一）山东益心生物科技有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实安全生产主体责任。一是建立健全安全生产规章制度和操作规程，尤其是落实外来施工人员安全管理工作，进一步规范安全生产管理工作；二是严格执行隐患排查治理制度措施，组织开展安全大排查、大检查，及时发现并消除各类事故隐患；三是加强对从业人员安全生产教育和培训，提高从业人员安全生产意识，加强相关方管理，杜绝违章作业，规范作业票证管理；四是为从业人员配齐配足劳动防护用品和应急救援器材，及时修订应急预案，定期组织开展应急救援演练，不断增强事故防范和应对能力。

（二）滨州市沾化区承强建材销售有限公司要深刻吸取事教训，举一反三，认真落实安全生产主体责任。一是加强员工作业安全管理，加强作业监护；二是加强对从业人员安全生产教育和培训，提高从业人员安全生产意识，杜绝违章作业；三是为从业人员配齐配足劳动防护用品和应急救援器材，并督促员工按规定佩戴使用；四是加强员工应急处置培训，提升员工应急处置能力。

（三）山东沾化经济开发区落实属地企业的安全监管责任。一是要进一步树立以人民为中心的发展理念，强化对安全生产工作的领导，进一步捋顺安全生产管理职责，进一步压实属地监管责任；二是严格落实安全生产“三管三必须”的要求，按照职责分工认真履行安全管理职责；三是加强对同类企业安全生产工作的监督和指导，推动企业落实安全生产主体责任。

（四）各行业主管部门及相关职能部门要落实监管责任。各部门应当认真汲取本次事故教训，贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，高度重视生产安全，按照“三管三必须”要求，强化安全生产监督管理，严密防范类似事故的发生。