雅安芦山雅安市华睿纺织有限公司“10•6”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月6日15时许，雅安市华睿纺织有限公司准备车间内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约126万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省安全生产条例》和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规规定，芦山县人民政府成立了雅安芦山雅安市华睿纺织有限公司“10•6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），县政府办、县应急局、县公安局、县经商科局、县人社局、县总工会、芦山经开区和芦阳街道派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年10月6日15时40分左右，雅安市华睿纺织有限公

司修筘工张某志在准备车间内转运织轴作业时从织轴架作业平台跌落导致头部受伤。16 时许，张某志被送往芦山县人民医院进行治疗。16 时 54 分，张某志由芦山县人民医院转往雅安市人民医院进行手术。19 时许，张某志在雅安市人民医院接受了第一次手术。10 月 7 日 6 时许，张某志在雅安市人民医院接受了第二次手术。10 月 7 日 21 时许，张某志在雅安市人民医院经抢救无效后宣布死亡。

（二）应急处置情况

张某志自织轴架作业平台跌落约 2 分钟后，机修工郑某来到准备车间交班，发现了躺在织轴架下的张某志，郑某立即上前呼叫，但张某志未有回应。期间，机修工李某来到勾筘室，见状亦一同上前呼喊，张某志仍未回应。随后，郑某与李某在准备车间内开始呼救，闻讯的车间其他员工听到后陆续来到事故现场。

15 时 58 分,机修工李某向生产厂长刘某电话报告了事故情况，刘某随即安排李某拨打 120，并嘱咐暂时不要移动张某志。15 时 59 分，李某又向准备车间主任谭某林电话报告了事故情况，谭某林接到电话后，立即赶往事故现场。

16 时整，谭某林抵达事故现场，看到张某志躺在地上，其头部未佩戴安全帽，随即拨打了 120 急救电话。16 时 02 分，谭某林通过电话向主要负责人彭某报告了事故情况，彭某随即安排谭某林拨打 120（此时电话已拨出），并告知谭某林他马上从

乐山赶回来。通话结束后，谭某林看到张某志开始呕吐，头部在流血，便用纸巾给张某志清理呕吐物并呼喊他。张某志起初无反应，约 2 分钟后停止呕吐并回应了谭某林。随后，张某志未听从谭某林劝阻自行站立起来。期间，谭某林接到了 120 来电，随即安排杂工胡某照看张某志，其本人前往公司大门引导救护车。

谭某林离开后，胡某搀扶着站起来的张某志，勾筘工张某兰从勾筘车间取来卫生巾后，上前协助搀扶，并用卫生巾捂住张某志左后脑伤口止血。然后胡某与张某兰共同搀扶着张某志转移至浆纱车间小门口。抵达后，张某志因头晕自行坐于门口纱口袋上，并开始呕吐。期间，穿筘工周某霞主动上前，清理了张某志嘴边的呕吐物。

16 时许，救护车抵达浆纱车间小门口，医生下车后，对张某志头部伤情进行了检查并实施了简单包扎。包扎过程中，张某志再次试图起身。包扎完毕后，由胡某和其他工人使用担架将张某志抬上救护车。随后，谭某林打电话向刘某报告，刘某便安排谭某林随车前往芦山县医院。

16 时 54 分，谭某林向彭某打电话报告了张某志检查结果，表明其为内出血，目前有保守治疗和开颅两种方案，并表明张某志家属意愿为转送至雅安市人民医院进行手术。彭某随即安排谭某林随车陪同，将张某志由芦山县人民医院转往雅安市人民医院。

18 时 40 分，彭某抵达雅安市人民医院，开始安抚家属情绪并向医生了解张某志伤情。

20 时 30 分左右，刘某抵达雅安市人民医院。

10 月 7 日 16 时 50 分，彭某通过电话向应急管理局报告了事故相关情况。

（三）善后处理情况

雅安市华睿纺织有限公司与死者家属协商处理善后相关事宜并达成赔偿协议，善后工作已处理完毕。

二、基本情况

（一）雅安市华睿纺织有限公司

雅安市华睿纺织有限公司成立于 2009 年 06 月 05 日，注册地位于芦山县清仁乡仁加村前坝组 12-1 号，法定代表人为陈某松，主要负责人为彭某。经营范围包括棉、化纤纺织品加工、销售；纺织制品、制衣、辅料、鞋帽、服装、床上用品、毛巾加工、销售；五金产品的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。公司占地面积 40 亩，主要生产工装面料坯布，现有准备车间、织布车间和整理车间 3 个车间，主要生产工艺流程为：原料---整经---浆纱---穿筘---织布---整理打包---入库。事故发生地点位于准备车间穿筘工段。

（二）人员伤亡及直接经济损失情况

死者：张某志，男，61岁，身份证号：513***19641015****，家庭住址：四川省芦山县清仁乡横溪村共星组167号。劳务（聘用合同）签订时间为2024年12月1日起至2027年11月30日，岗位为修筘工。

此次事故造成张某志1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，结合实际估算，调查认定本次事故造成直接经济损失126万元（不含行政处罚）。

三、事故原因及事故性质认定

（一）直接原因

张某志在转运织轴作业时，未佩戴安全帽，从防护缺失的作业平台上跌落导致头部受伤是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

雅安市华睿纺织有限公司主体责任落实不到位。

⑴未制定安全操作规程，安全教育和培训不到位。雅安市华睿纺织有限公司未制定安全操作规程；未严格落实安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，致使作业人员安全意识淡漠是导致事故发生的间接原因之一。

⑵隐患排查治理不到位。雅安市华睿纺织有限公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除织轴架作业平台防护缺失事故隐患，隐患排查

不深入、不彻底是导致事故发生的间接原因之一。

(3)安全管理不到位。雅安市华睿纺织有限公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组调查取证和分析,认定雅安芦山雅安市华睿纺织有限公司“10•6”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位

雅安市华睿纺织有限公司主体责任落实不到位。未制定安全操作规程；未严格落实安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除织轴架作业平台防护缺失事故隐患;未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（二）相关部门

1.芦山县经济信息商务和科技局

芦山县经济信息商务和科技局（以下简称县经信商科局）成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，股室为成员的安全生产领导小组。今年以来，县经信商科局组织召开安全生产

工作会议和工业企业安全生产和环保专题会3次（雅安市华睿纺织有限公司参会），并通过微信群等方式及时传达安全生产相关文件和重大事故案例处理处罚情况和警示教育。前往华睿纺织开展安全专项检查1次，经济、安全、项目等多种工作共同开展检查4次，配合参与其他单位组织检查2次，与华睿纺织迎检负责人交流谈话7次，发现问题隐患11个，已督促其完成整改。同时，指导企业开展安全风险因素辨识，让企业准确掌握自身安全风险点和安全风险因素，明确了管控措施，让企业充分认识安全生产工作的重要性，增强做好安全生产工作的紧迫感和责任感，落实安全生产主体责任。根据调查的情况，县经信商科局履行安全生产监督管理工作职责基本到位。

2.四川芦山经济开发区管理委员会

四川芦山经济开发区管理委员会（以下简称县经开区）健全安全生产责任体系，成立了以经开区党工委副书记、管委会主任高小波为组长，班子成员分片包保的企业安全生产领导小组。今年以来，前往华睿公司开展安全生产专项检查5次，组织召开安全生产工作会议2次，并通过经开区微信工作群、企业网格人员电话联系、入企走访等多种方式及时向企业传达会议精神。同时，借助“安全生产月”活动组织专题宣讲会覆盖华睿公司全体企业员工，重点解读了《安全生产法》新规及粉尘防爆、危化品管理等要点。推动修订完善企业安全生产事故应急预案，加强企业消防、机械伤害等现场处置。根据调查的

情况，县经开区履行安全生产监督管理工作职责基本到位。

五、事故责任认定及处理建议

（一）张某志

张某志，男，雅安市华睿纺织有限公司准备车间修筘工，在转运织轴作业时未佩戴安全帽，发生生产安全事故，导致其死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）彭某

彭某，男，雅安市华睿纺织有限公司主要负责人，未依法履行主要负责人职责。未组织制定并实施本单位安全生产操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故，承担本次事故的管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项[1]、第（五）项[2]、第（七）项[3]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[4]之规定，承担本次事故领导责任。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（七）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款第（一）项[6]、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[7]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第一款第（二）项[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一款第（一）项[9]之规定依法对其予以行政处罚。

（三）雅安市华睿纺织有限公司

雅安市华睿纺织有限公司在生产过程中未履行安全生产主体责任。未制定安全操作规程；未严格落实安全生产教育和培

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款第（一）项：“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款;”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：“生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款：“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款:对逃匿的处十五日以下拘留：构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第一款第（二）项：“事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。”

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一款第（一）项：“事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。”

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除织轴架作业平台防护缺失事故隐患;未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[10]、第二十八条第一款[11]、第四十一条第二款[12]、第四十五条[13]之规定，承担本次事故主要责任。

建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[15]之规定依法对其予

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项：“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直

以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，提出以下防范措施及建议：

（一）相关企业

雅安市华睿纺织有限公司要认真吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》等法律法规的要求，加强安全生产管理，做好从业人员的安全教育和培训和作业现场监督管理；严格落实双重预防机制，认真开展事故隐患排查治理工作，及时发现、制止从业人员的违章作业，消除事故隐患；主要负责人要认真履行安全生产管理职责，督促落实事故相关防范和整改措施，防止类似事故再次发生。

（二）相关单位

县经信商科局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，及时提出相关工作建议，消除各类事故隐患。

县经开区要针对园区企业抓好宣传，扎实开展安全教育培训工作，努力营造安全生产的舆论氛围。督促企业做好生产安全事故应急预案的建立、完善、演练工作，打牢安全生产工作

接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。”

基础；检查企业安全生产自查自纠活动，切实做好安全生产各项工作；加强对纺织、危险化学品、建筑施工等行业从业人员的培训。