乌海市佳利汽车销售服务有限责任公司 “3•23”高处坠落事故调查报告

来源：应急管理局　　发布日期：2023-06-26 10:13

2023 年 3 月 23 日 16 时，位于乌海市海勃湾区林荫大 道 58 号的乌海市佳利汽车销售服务有限责任公司，在维修车 间房顶彩钢板（ 作业时，发生一起高处坠 落事故，一名工人坠落，经 120 送往人民医院抢救，后又转 院去宁夏医科大学附属医院抢救，2023 年 3 月 24 右伤者经抢救医治无效死亡。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报 告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有 定，海勃湾区政府成立了由由分管政府副区长任组长， 区商务局局长、区应急管理局局长、任副组长，区公安局、 区人社局、区商务局、 区市场监督管理局、 区城市管理综合执法局、区总工会等相关部门人员组成的 “3·23”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。 事故调 放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析， 查清了事故原因，认定了事故性质和责任 任单位及责任人的处理建议，并提出了事故防范措施建议。 现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况 乌海市佳利汽车服务有限责任公司（以下简称“乌海佳 利公司”），经营者张志清，企业类型为有限责任公司， 月15 日，统一社会信用代:911503027794759 30U， 注册地址为内蒙古自治区乌海市海勃湾区海达西街 15 号（现 海勃湾区林荫大道 58 包括汽车销售；汽车维 修；二手车经营；与汽车销售、售后服务有关的市场营销及 咨询服务；销售：汽车装饰品、汽车配件。

（二）事故有关人员情况

1、张志清，男，1969 年 1 月 23 日出生，乌海市海勃湾 区人，身份证号：150302196901231535，是乌海佳利公司定 代表人，实际 公司的运营管理工作。

2、常占国，男，1982 年 3 月 10 日出生，内蒙古武川县 人，身份证号：150125xxxxxxxx4718，是乌海佳利公司的售 ，主 务管理。

3、刘艳飞，男，1974 年 7 月 16 日出生，陕西省佳县人， 身份证号：612729xxxxxxxx3011，自由职业者，主要负责

4、葛金涛，男，1996 年 8 月 13 日出生，甘肃省合水县 人，身份证号：622824xxxxxxxx0472，是自由职业者，主要 。

5、郭建宁，男，1972 年 9 月 30 日出生，甘肃省宁县人，身份证号：622826xxxxxxxx3008，是自由职业者，主要负

6、慕建利，男，1979 年 6 月 3 日出生，甘肃省镇原县 人，身份证号：150302xxxxxxxx1015，是自由职业者，主要

（三）事故车间情况 事发车间是钢结构，屋顶是彩钢屋顶，车间面积大约三 百多平方米，房屋高度为七米。

二、事故发生经过及应急救援情况

2 月 5 日晚上，乌海佳利公司的职工食堂失火，后经消 防队扑灭，此次火灾事故造成职工食堂屋顶损毁，车间部分 屋 上旬 平米 65 元把维修工 程承包给刘艳飞，材料由乌海佳利公司承担，其他由刘艳飞 承担。刘艳飞、马涛涛、慕建利、葛金 5 个 开始施工，2023 年 3 月 23 日 16 时左右，在施 工过程中焊工马涛涛从屋顶坠落，刘艳飞听到响声后迅速到 坠落地查 电焊工 还有生命体征， 鼻子和耳朵存在出血情况，刘艳飞立即拨打了 120 急救电话， 事发现场其他人员拨打了 110，经 120 人民医 涛涛伤势严重，转院到宁夏医科大学附属医院 抢救，2023 年 3 月 24 日 18 时 30 分左右伤者经抢救医治无 效死亡。

三、事故死亡和经济损失情况

（一）事故造成人员死亡情况 马涛涛：男，34 岁，身份证号码：622824xxxxxxxx107X， 家庭住址：乌海市海勃湾区 楼 1 由职业者，电焊工。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

（二）事故造成的直接经济损失 事故造成直接经济损失约 121.4 万元（不包含行政处罚）。 四、事故原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因 马涛涛：安全生产意识薄弱，在未取得高处作业资格证 的情况下从事相关作业，未能正确辨识高处作业安全风险， 未能正确
施，未按高处作业相关规定规范系 挂安全带，违规操作，导致从高处坠落，是事故发生的直接 原因。

2、间接原因 乌海市佳利汽车销售服务有限责任公司：安全生产主体 责任不落实，施工现场安全管理不到位；没有在屋顶事发点 梁下设置
处作业人员无特种作业操作证；未 对高处作业人员进行安全生产教育和培训；未安排专人对高 处作业人员进行现场安全管理；未能为高处
合国家标准和行业标准的劳动防护用品；未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全防护用品。

（二）事故性质 经调查认定，乌海市佳利汽车销售服务有限责任公司 “3·23”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。 五、对事故有
任人员的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议 根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报 告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，对
单位和责任人提出如下处理意见： **乌海市佳利汽车销售服务有限责任公司**：将屋顶维修项 目委托给不具备相应资质的个人且未签订安全管
定对从业人员进行安全生产教育和培训，导致从业人员 安全意识淡薄；对生产现场安全管理不到位不严格，未能采 取有效管理措施，未能
存在的安全隐患，未 为作业人员发放符合要求的劳动防护用品并监督、教育维修 工正确佩戴和使用，从而导致事故发生。该单位是本次事
其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条之规定，建议海勃湾区应急管理局给予乌海佳利 公司行政处罚

（二）事故责任人及处理建议

1、马涛涛：男，34 岁， “3·23”事故电焊工，安全意 识淡薄，在未取得高处作业资格证的情况下从事相关作业，未能正确辨识高处作业
正确采取安全防护措 施，未按高处作业相关规定规范系挂安全带，违规操作，导 致事故的发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故
于追究责任。

2、张志清：男，54 岁，乌海佳利公司法定代表人，未 按规定履行单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查 本单位的安全生产工作
时发现并消除存在的 安全隐患，未能及时发现并制止马涛涛未按规定佩戴劳动防 护用品的行为，从而导致事故发生。对事故负有主要领
《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五） 项之规定，建议海勃湾区应急管理局对其进行行政处罚。 五、事故防范和整改措施 各
经营单位必须警醒和高度重视，深刻 吸取“3·23”事故教训，举一反三，切实加强本辖区、本 行业的安全管理和安全监管，采取强有力措
生。 （一）企业要全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产 法》，落实企业安全生产主体责任，进一步建立、健全安全 生产责任制、管理
规程，认真开展安全隐患 排查治理和按规定组织开展应急救援演练；要强化施工现场 跟班检查；加强施工人员现场安全
产意识，必须让员工掌握本岗位的安全操作技能，相关岗位必须持证上岗；必须做到安全责任到位、安全投入 到位、安全
救援到位。 （二）相关职能部门要进一步加大行业监管执法力度。 要切实按照“管行业必须管安全，管业务必须管安
则，按照各自职责，加大监督检查 频次和力度，有针对性的开展安全生产监管，切实提高相关 单位安全生产管理能力
发生。

“3·23”事故调查组

2023 年 6 月 26 日

扫一扫在手机上查看当前页面

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

打印 保存

微信

微博

手机版

置顶

智能问答