大连市沙河口区西南路647号2单元7层1号魏文峰所有的住宅“4·20”火灾事故调查

发布日期：2026-07-09　　来源：区消防救援局　　【关闭】

2026年4月20日，大连市沙河口区西南路647号2单元7层1号住宅发生火灾。火灾造成该住宅客厅沙发、茶几大部分烧毁，电视屏幕烧毁脱落，电面，客厅顶棚全部烧毁；厨房、卫生间、主卧、客卧均有明显烟熏痕迹，过火面积约20平方米。火灾发生时现场共有2名受困人员，其中1人成功获救，另证号码：210204********0972），无受伤人员。

事故发生后，沙河口区委、区政府高度重视，依据辽宁省人民政府办公厅印发的《辽宁省火灾事故责任调查规定》，迅速成立由区消防救援、应急管部门组成的沙河口区“4·20”火灾事故调查组，负责火灾事故的调查处置及善后工作。

火灾事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过周密细致的现场勘验、检验鉴定、调查取证与综合直接原因。

经调查认定，发生在大连市沙河口区西南路647号2单元7层1号魏文峰所有住宅的“4·20”火灾事故，是一起一般火灾事故。

一、事故基本情况

（一）起火建筑基本情况。起火房屋位于大连市沙河口区西南路647号楼2单元701居民住宅，由中联房屋开发公司开发建设，于1998年竣工交付使用周边毗邻道路情况：东临西南路，西接川甸街，北临西关街，南临西关街。701室住宅房产证登记面积为72.22平方米，房屋所有权人为魏文峰（死者朋证号：210224********0610）。死者为赵晋辉（男性，31岁，身份证号：210204********0972），因4月19日晚在魏文峰家中饮酒，故借宿于该住宅内

（二）物业管理情况。经与属地街道了解，该建筑由中联房屋开发公司开发建设，1998年竣工交付使用，1999年产权移交至西岗房管处白云物业管由产权人自行管理，部分公共设施及公共区域由大连白云物业管理有限公司负责管理。

（三）消防产品质量情况。经消防设施调查，该建筑为1998年的多层住宅楼，可以不设置室内消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统及灭火周边200米范围内，设有市政消火栓4处。

二、事故经过、救援情况

（一）事故发生经过。据报警人魏文峰所述，事发当晚，其与死者及另外三名人员在住所内聚餐饮酒。聚会结束后，死者留在魏文峰家中留宿，其余日4时10分许，魏文峰在卧室内休息时，听见客厅传出异响，随即起身查看，透过门缝发现外部有红色火光；开门后确认客厅沙发位置起火。魏文峰先前尝试扑救，但因出水量不足无法扑灭明火。他试图寻找死者，却因浓烟受阻，随即退回卧室，先拨打火警电话报警，后三次拨打死者电话，均无人接听。

（二）灭火救援情况。2026年4月20日4时15分，大连市消防救援局指挥中心接到报警后，立即调派3个消防救援站、9辆消防车、45名消防救援人员值班人员立即赶赴现场，并向代班领导及局长汇报，该局人员随后相继赶往现场。指挥中心同步联动公安、医疗等部门到场协助处置，并对该警情舆情信关舆情。4时30分，主管队站马栏子站抵达现场，在外围未发现明火，随即进入楼内，沿楼梯铺设水带、出一支水枪前往701室开展搜救灭火工作。抵达于紧闭状态，指挥员命令使用破拆工具破门。破门后，内部火势猛烈且伴随大量浓烟，搜救灭火组随即用水枪开展内攻与人员搜寻。4时35分，马栏子站蹲姿靠墙的人员（死者赵晋辉），将其抬出并放置于五楼至六楼缓步台，移交120急救人员；随即，灭火组在东侧卧室成功救出被困人员魏文峰。4时45分4时53分火灾被彻底扑灭，起火的701室建筑内部过火面积约20平方米。

（三）应急联动情况。火灾发生后，区委、区政府高度重视，指示全力开展人员搜救、尽快查明火灾原因。公安、应急、民政及属地街道全力配合作。现场救援人员、医务人员均无伤亡，未发生次生灾害事故。

三、事故伤亡、经济损失情况

此次火灾过火面积约20平方米，造成1人死亡，死者为赵晋辉（男，身份证号：210204********0972），无人员受伤。经统计，直接经济损失为5000

四、火灾原因调查情况

（一）起火时间的认定。根据火灾报警人、询问笔录及手机监控视频的照片截图情况，及火灾发生蔓延规律，综合认定起火时间为：2026年4月20日0

（二）起火部位的认定。根据现场勘验、相关人员询问笔录，综合认定起火部位为：大连市沙河口区西南路647号2单元7层1号客厅。

（三）起火点的认定。根据现场勘验、相关人员询问笔录，综合认定起火点为：大连市沙河口区西南路647号2单元7层1号客厅东侧墙体处向西1.4米处北侧墙体处至北侧墙体处向南1.4米范围内。

（四）起火原因的认定。根据现场勘验、相关人员询问笔录、物证鉴定情况及尸检报告，综合认定起火原因为：客厅北侧沙发下方电气线路故障引发起

五、事故原因

（一）引发火灾的直接原因。经火灾事故调查，认定此起火灾起火时间为2026年4月20日04时06分许；起火部位为大连市沙河口区西南路647号2单连市沙河口区西南路647号2单元7层1号客厅东侧墙体处向西1.4米处至东侧墙体处向西3.5米处与北侧墙体处至北侧墙体处向南1.4米范围内；起火原因为障引发的火灾。

（二）火灾蔓延失控的原因。客厅内沙发、置物架、墙壁装修材料等物品均为易燃、可燃材料，燃烧能够产生大量高温有毒烟气，烟气能够迅速在房控的主要成因。

（三）人员伤亡的原因。根据大连市公安司法鉴定中心检验报告（大）公（司）鉴（理化）字（2026）238号，检出赵晋辉碳氧血红蛋白成分含量75升，结合调查询问和现场勘验，赵晋辉1人在火灾事故中，吸入火场中的有毒烟气中毒，是该起火灾造成人员伤亡的主要原因。

六、责任认定及处理建议

经“4·20”火灾事故责任调查组研究决定，对沙河口区马栏街道、川甸社区相关负责人开展约谈提醒。

一是强化消防安全网格化管理工作。进一步细化各网格单元消防工作职责，明晰各级岗位管理人员履职清单，搭建上下联动、横向协同的消防管控工全精细化管理水平。

二是提高消防安全思想认识。马栏街道、川甸社区需深刻汲取本次火灾事故教训，全面复盘辖区火灾防控工作，深入查摆消防安全管理短板弱项，抓地落实工作。街道、社区要健全层级化消防组织管理体系，明确属地消防安全第一责任人，组建专项消防安全管理队伍，完善配套管理制度，优化网格（兼）职消防管理人员，构建层级清晰、全员尽责的工作格局，确保消防安全工作举措有序推进、落地见效。

三是常态化开展消防安全科普宣传。依托社区活动场地、街区主干道等点位布设消防宣传专栏，通过入户宣讲、流动播报、社区广播等多元形式，常结合节假日、防火关键节点推送防火预警提示，循序渐进提升辖区居民消防安全防范能力。

七、事故防范措施建议

一是深化事故溯源调查，优化基层消防工作体系。本次起火建筑为7层砖混结构居民住宅楼，本次事故一定程度受居民消防安全防范意识不足影响所核查，精准厘清事故成因，同步核查区级行业主管部门、街道、社区消防履职情况，有针对性提出消防工作优化改进意见。持续优化消防安全网格化管理作人员业务培训，规范网格隐患排查、群众消防宣传工作流程，逐步夯实基层火灾防控基础。

二是多维开展宣教引导，稳步提升群众消防安全素养。加大对老旧住宅小区消防管控与科普宣传力度，联动社区、房屋产权单位、网格员、楼长等多全出口、疏散通道堵塞占用等常见隐患。常态化开展入户消防宣讲，扎实推进消防宣传“五进”工作，引导居民主动落实“三清三关”自查工作。重点关爱群体，有针对性开展入户防火指导，降低小火蔓延致人伤亡风险。依托基层工作力量，引导居民自主排查整改家庭火灾隐患，重点清理楼道、阳台、厨边近期典型火灾案例，常态化开展警示教育，依托身边事故案例，强化居民防火警惕性。

三是从严抓好源头防控，分步整治老旧小区消防隐患。统筹各级消防监管力量，全面排查沙河口区老旧建筑消防安全隐患，重点摸排整改消防设施缺等突出问题，结合辖区改造规划，有序推进老旧建筑消防设施升级改造，逐步化解存量老旧场所火灾安全风险。

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=15395B4C3E881398E053022819AC1CB5)
主办：大连市沙河口区人民政府
地址：大连市中山路393号
联系方式：(86)0411-84368559
网站地图 (/web/shk/webmap?index=)

政府网站找错
网站标识码：2102040006
公安备案号：21020402000431 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=21020402000431)
[辽ICP备05008003号] (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)

大连市互联网违法和不良信息举报电话：0411-82758892 举报邮箱：dljubao@dlswxcb.com
大连市沙河口区政府网站违法和不良信息举报邮箱：shkqxxk@163.com