莱阳柏林庄烟台瑞达玻璃有限公司
“9·14”一般触电瞒报事故调查报告

莱阳市政府事故调查组

2023年7月17日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）事故核查经过 3
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场情况 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 5
（七）其他情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报情况 5
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 6
（一）直接原因分析 6
（二）其他可能因素排除 7
（三）间接原因分析 7
四、有关责任单位存在的主要问题 7
（一）事故单位 7
（二）有关单位 8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8
（一）建议免予追究责任人员 8
（二）对有关公职人员的处理建议 8
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 9
六、事故主要教训 10
七、事故整改和防范措施 11
（一）全面落实企业安全生产主体责任 11
（二）严格履行属地管理和行业监管责任 11
（三）齐抓共管防止事故迟报、漏报、谎报、瞒报 12

莱阳柏林庄烟台瑞达玻璃有限公司“9·14”一般触电瞒报事故调查报告

2021年9月14日13时许，烟台瑞达玻璃有限公司在公司车间安装调试设备时，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约94万元。事故发生后，烟台瑞达玻璃有限公司未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告，构成瞒报。

2023年4月，根据《转发鲁安办函〔2023〕7号文件关于抓紧做好审计发现部分市县涉嫌瞒报漏报事故疑点核查和整改工作的通知》（烟安办函〔2023〕60号）有关要求，经相关部门初核，该起事故属实。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2023年4月10日，莱阳市人民政府成立了由公安局、总工会、应急局、柏林庄街道办事处等有关单位组成的莱阳市人民政府瑞达玻璃“9·14”事故调查组（以下简称事故调查组），特邀检察院、纪委监委派员介入，同时聘请应急管理专家参与，全面展开事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，严格按照“四不放过”的要求，深入开展调查工作。通过现场勘查、查阅有关资料、调查询问有关当事人、综合研判分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了事故上报情况，

对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，制定了相应的防范措施。

经调查认定，莱阳柏林庄烟台瑞达玻璃有限公司“9·14”一般触电事故是一起因违章操作造成的一般生产安全责任事故，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

烟台瑞达玻璃有限公司（以下简称瑞达玻璃），法定代表人：吴瑞经，统一社会信用代码：91370682MA3DC8B1XK，注册资本：552万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：山东省烟台市莱阳市工业园莱山路8号，成立日期：2017年3月20日，经营范围：加工钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、玻璃镜、门窗；玻璃原片的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。事故发生时，瑞达玻璃由柏林庄街道办事处履行安全生产监管责任。

2.事故相关单位概况[1]

广东金玻智能装备有限公司（以下简称金玻智能），法定代表人：蔡汝亮，统一社会信用代码：91440606068539870C，注册资本：1000万元人民币，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：佛山市顺德区勒流街道连杜村天任工业园

[1] 单位概况为事故发时广东金玻智能装备有限公司概况，2023年3月6日，注册地址变更为广东省佛山市顺德区勒流街道连杜村富安工业区2-5号一层之七、二层之五。

内（自编）44号厂房（住所申报），成立日期：2013年05月23日，经营范围：研发、制造、销售：智能装备、自动化系统、智能系统、玻璃深加工机械设备及配件、石材加工机械、工艺品（不含象牙制品）、五金、电器用品及配件；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故发生单位安全管理情况

瑞达玻璃从业人员约20人，法定代表人吴瑞经为总经理、安全生产主要负责人，负责瑞达玻璃全面工作。孙茂辉为瑞达玻璃生产厂长、兼安全生产分管负责人，负责瑞达玻璃生产全面管理工作并分管瑞达玻璃安全生产工作。

1.制定了安全生产规章制度、操作规程和安全生产责任制，责任制包括了主要负责人、生产负责人（兼）、安全管理办公室、安全员、生产设备操作工等安全职责。

2.建立了安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理制度。

3.制定了本单位的生产安全事故应急救援预案，明确了发生生产安全事故上报的时间、流程。

（三）事故核查经过

2023年4月，根据《转发鲁安办函〔2023〕7号文件关于抓紧做好审计发现部分市县涉嫌瞒报漏报事故疑点核查和整改工作的通知》（烟安办函〔2023〕60号）有关要求，莱阳市安委会办公室立即联合公安、工会、应急、属地镇街等，调取人社局

工伤认定资料、120出诊记录、死亡证明等原始资料，并对企业当事人进行调查询问，经相关部门初核，该起事故属实。

（四）事故发生经过

2021年9月14日上午8时30分左右，金玻智能设备安装人员张新华在瑞达玻璃生产车间继续进行玻璃直线双边直边机（以下简称磨边机）设备安装调试工作，瑞达玻璃生产厂长孙茂辉根据双方购销合同约定，安排瑞达玻璃员工赵洪强、邓毅二人配合金玻智能进行设备安装调试，孙茂辉不定时到安装现场进行协调，同时也参与设备安装的部分工作；午饭后，12时左右，继续进行设备安装调试，孙茂辉为了尽快完成设备安装，主动帮忙进行磨边机和清洗机传送信号的通讯线的接线工作；13时左右，正在附近进行清洗机安装作业的赵洪强听到有人喊叫，抬头发现孙茂辉在二号磨边机电控箱附近原地旋转并倒地，于是大声呼喊“快打120”，闻讯赶到现场的员工姜晓斌立即对孙茂辉采取了心肺复苏和人工呼吸的急救措施；13时25分，现场员工邓毅于拨打了120急救电话；13时40分左右，120到达现场进行现场急救，孙茂辉经抢救无效确认死亡，120初步诊断为电击死亡。

（五）事故现场情况

事发车间为切割磨边车间，事发时正在进行磨边机安装调试工作，型号为BYS3714-BD一号机、BYS2514-BD二号机。事发时，现场人员为磨边机生产厂家安装人员张新华，瑞达玻璃协助安装

人员赵洪强、邓毅、孙茂辉，孙茂辉独自一人进行清洗机和磨边机同步联锁通讯线的接线工作，张新华和邓毅进行磨边机的调试工作，赵洪强随同清洗机安装人员进行清洗机的安装工作。磨边机因在进行调试，设备处于运行状态，设备电源连通，孙茂辉连接通讯线时跨过磨边机的电控箱进行连接，当时电控箱处于通电并开启状态，推断有可能接触到电控箱内带电部位。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约94万元。

（七）其他情况

2021年5月25日，金玻智能（甲方）与瑞达玻璃（乙方）签订了购销合同（编号：BYC2021052503），产品包括智能检测台(型号：JBC3725-A)、玻璃直线双边直边机(型号：BYS3714-BD一号机）、高速L型转台（型号：JBL3725-A）、玻璃直线双边直边机（型号BYS2514-BD二号机）各1台。合同约定，瑞达玻璃需派遣至少两位操作员工配合磨边机安装调试工作。

事故发生时现场生产设备无异常情况，无次生衍生事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2021年9月14日下午13时左右，赵洪强发现孙茂辉倒地后，立即呼喊，现场人员邓毅拨打了120急救电话，邓毅和磨边机安装人员张新华分别打电话向瑞达玻璃法定代表人吴瑞经进行了报告，吴瑞经当时在青岛检查身体，接到电话后指示现场人

员对孙茂辉进行全力抢救，随后立即赶往公司。孙茂辉确认死亡后，吴瑞经未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告，也未安排其他人员报告，瑞达玻璃构成瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，瑞达玻璃赵洪强听见孙茂辉的喊声，抬头发现孙茂辉原地旋转倒地，于是大声呼喊，附近的邓毅、姜晓斌等听到声音也赶了过来，发现孙茂辉呼吸急促，不能言语，姜晓斌对孙茂辉采取了心肺复苏和人工呼吸等急救措施，邓毅拨打了120急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

120到达后进行现场急救，孙茂辉经抢救无效确认死亡。

事故发生后，瑞达玻璃与孙茂辉家属进行了协商，赔偿已到位，善后处理结束，无不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，瑞达玻璃员工姜晓斌对孙茂辉采取了相应的急救措施，邓毅拨打了120急救电话，瑞达玻璃现场救援措施得当，未贻误事故救援。

三、事故原因分析

事故直接原因：孙茂辉在连接通讯线过程中可能触碰了磨边机电控箱内带电部位，触电身亡。

（一）直接原因分析

事故发生后，120到达现场抢救无效，初步诊断孙茂辉为电

击死亡。因事故发生在2021年，事故现场已消失、相关影像资料缺失，综合相关笔录及证人证言，磨边机为新设备，磨边机调试时，其电控箱处于通电状态，事发前张新华、邓毅一直在对磨边机进行调试，没有发生触电现象，设备周围其他人员赵洪强等也没有发生触电现象，排除因设备质量问题导致事故发生的可能性。经调查分析，孙茂辉在连接磨边机和清洗机之间的通讯线时，未对电控箱内有电的风险进行安全风险辨识并采取相应的防范措施，作业过程中不慎触电。

（二）其他可能因素排除

经调查，该起事故排除因其他设备设施原因导致事故发生的可能性。

（三）间接原因分析

1.瑞达玻璃安全生产主体责任履行不到位：瑞达玻璃未对设备安装作业过程的安全风险进行规范辨识、未组织对设备安装作业人员的安全教育培训；对电气设备管控不到位。

2.柏林庄街道办事处监督检查不到位，未发现并纠正瑞达玻璃设备安装作业风险辨识不到位、安全教育培训不到位、电气设备管控不到位等方面问题。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

瑞达玻璃未严格落实安全生产主体责任：对设备安装作业过程的安全风险没有进行规范辨识；对设备安装作业人员的安全教

育培训不到位；对电气设备管控不到位；未规范执行应急救援预案中发生生产安全事故上报的时间、流程。

（二）有关单位

柏林庄街道办事处监督检查不到位，未发现并纠正瑞达玻璃设备安装作业风险辨识不到位、安全教育培训不到位、电气设备管控不到位等方面问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

孙茂辉，男，瑞达玻璃生产厂长，安全意识不强，在协助进行设备安装过程中违章作业，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日修正）第一百零七条[2]规定，应予追究责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.邱成涛，男，中共党员，柏林庄街道办事处应急服务中心工作人员，对瑞达玻璃安全监督管理不到位，对事故发生负有监管责任，建议给予批评教育。

2.宫小彭，男，中共党员，柏林庄街道办事处应急管理服务中心主任，对应急管理服务中心工作人员督促不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予谈话提醒。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日修正）第一百零七条:生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故发生有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（1）吴瑞经，男，群众，瑞达玻璃法定代表人、安全生产主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第九十五条第一项[3]规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2020年年收入40%的罚款。

（2）瑞达玻璃安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百一十四条第一项[4]的规定，建议由莱阳市应急管理局对其处89万元的罚款。

2.对事故瞒报有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（1）吴瑞经瞒报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第八十三条第二款[5]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[6]规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[7]、《生产

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故

安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十三条第二项[8]规定，建议由莱阳市应急管理局对其处 2020 年年收入 100％的罚款。

（2）瑞达玻璃瞒报生产安全事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[9]规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十二条[10]规定，应当处 100 万元以上 150 万元以下的罚款，鉴于该事故造成 1 人死亡，瑞达玻璃在事发后未贻误事故抢救，且妥善处理善后事宜，未造成恶劣影响，建议由莱阳市应急管理局对其处以 100 万元的罚款。

六、事故主要教训

（一）瑞达玻璃设备安装作业管理不规范，未对相关人员进行安全教育培训，未组织设备安装作业过程的风险辨识；对电气设备管控不到位。

（二）瑞达玻璃未按规定上报事故。

发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十三条　事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 100％的罚款。

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十二条：事故发生单位有《条例》第三十六条规定行为之一的，依照《国家安全监管总局关于印发<安全生产行政处罚自由裁量标准>的通知》（安监总政法〔2010〕137 号）等规定给予罚款。

七、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任

1.瑞达玻璃要严格落实风险隐患排查治理制度，发动全体员工参与风险辨识和隐患排查治理，加强风险辨识，制定并落实相应的安全管控措施，定期对各岗位人员职责落实情况进行考核，严格奖惩。

2.瑞达玻璃要强化安全生产教育培训，包括新员工入职三级安全教育、转复岗教育、四新教育、年度再教育等等，培训内容特别要加强岗位职责、岗位操作规程、应急处置等方面，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处置方法。

3.瑞达玻璃要定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生险情后能够及时、有效、科学处置，发生事故后必须按照规定要求上报，最大限度减少事故损失。发生生产安全事故后，要严格按照相关法律法规要求的时间、内容进行事故报告。

（二）严格履行属地管理和行业监管责任

各镇街、部门要举一反三，认真吸取事故教训，切实加强辖区内、行业领域内企业的安全监管，加大“三违”行为的检查处罚力度，倒逼企业严格履行主体责任；要强化企业全员培训，强化警示教育，覆盖到全行业、全领域、全链条、全岗位，提升现场作业人员的安全意识、安全技能；要强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为的发生。

（三）齐抓共管防止事故迟报、漏报、谎报、瞒报

各镇街、部门要督促安全生产监管人员以及企业负责人、安全管理人员认真学习安全生产法律法规，促使相关人员做到知法懂法、融会贯通，履行报告事故的义务，从源头上防止事故迟报漏报谎报瞒报的发生；应急部门与人社部门要建立生产安全事故统计与工伤认定信息核查联动机制，实现信息资源共享，分析工伤事故和安全生产动态，对事故疑点及时进行核查，对于瞒报谎报迟报漏报事故行为，要依法严肃调查处理。

附件：事故死亡人员基本情况表