盘州市G60沪昆高速盘州段“7·11”一般道路运输事故调查报告

盘州市G60沪昆高速盘州段“7·11”一般

道路运输事故调查组

2026年9月30日

目 录

一、事故基本情况.....3
（一）涉事车辆基本概况.....3
1.浙 J2***V 号小型普通客车基本概况.....3
2.鲁 CW***7 重型半挂牵引车基本概况.....4
3.鲁 CN***超牌挂车基本概况.....6
（二）当事人基本情况.....7
1.车辆所有人（驾驶人）情况.....7
2.浙 J2***V 号小型普通客车乘车人基本情况.....8
3.鲁 CW***7 重型半挂牵引车驾驶员情况.....8
（三）事故路段情况.....9
1.事故现场情况.....9
2.事故路段认定标准.....10
（四）天气情况.....10
二、事故发生经过.....10
三、人员伤亡和直接经济损失情况.....10
四、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....11
1.医疗救治情况.....11
2.善后情况.....11
（四）事故应急处置评估.....12
五、事故原因分析.....12
（一）事故直接原因.....12
（二）事故间接原因.....12
六、事故暴露的主要问题.....13
（一）交通参与者安全意识淡薄.....13
（二）有关职能部门存在的主要问题.....13
七、事故责任认定及对事故责任者的处理建议.....13
（一）移交司法机关处理人员.....13
（二）其他处理建议.....14
八、防范措施建议.....14
（一）强化道路交通安全知识宣传教育.....14
（二）加大道路交通安全执法力度.....14
（三）强化道路交通安全预警.....14

附件：1.盘州市G60沪昆高速盘州段“7·11”一般道路运输.....15
2.直接经济损失统计表.....15
3.事故现场平面图.....15

2026年7月11日，G60沪昆高速昆明往贵阳方向下行2097km+0m处，一辆小型普通客车（浙J2***V）从行车道向右变更车道时，与后方行驶在右侧行车道上的一辆重型半挂牵引车（鲁CW***7）（鲁CN***超）发生碰撞，造成小型普通客车上1人死亡、1人受伤，直接经济损失约51.583289万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等规定，2026年7月20日，盘州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市交通运输局等单位组成的盘州市G60沪昆高速盘州段“7·11”道路运输事故调查调组，并邀请市纪委市监委、市人民检察院派员参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的问题，总结了教训，并提出了防范措施建议。

经调查认定，**该起事故是一起因小型普通客车驾驶人员未注意观察后方道路情况且未按规范操作安全驾驶，由左侧行车道向右变更车道时，与后方正常行驶的重型半挂牵引车发生碰撞造成的一般道路运输生产安全非责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事车辆基本概况

1.浙 J2*V 号小型普通客车基本概况**

（1）车辆基本情况。浙 J2***V 号小型普通客车，车辆所有人叶某福；使用性质：非营业；品牌及型号：梅赛德斯-奔驰 BJ6486MAL1 多用途乘用车；发动机号：11352434；车辆识别代号：LE40B8EB5NL881054；车身颜色：黑；注册登记日期 2022 年 9 月 5 日，检验有效期止：2026 年 9 月 30 日；车辆核载 5 人，事故发生时实载 4 人；投保于中国平安财产保险股份有限公司，强制保险单号：112140239031228160 34；保险终止时间：2026 年 9 月 5 日 11 时 00 分止，商业险保单号：112140239031228160 33（第三者责任保额：2000000.00 元，机动车损失险：284908.80 元）；保险终止日期：2026 年 9 月 5 日 24 时 00 分止。经查询，浙 J2***V 号小型普通客车车辆状态正常。

（2）车辆安全技术状况。2026 年 7 月 12 日，六盘水市公安局交通管理支队高速二大队委托贵州中一司法鉴定中心对浙 J2***V 号小型普通客车的转向系、制动系进行车辆安全技术状况检验、鉴定。贵州中一司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（贵中一司鉴〔2026〕痕鉴字第 0841-01 号），鉴定意见载明浙 J2***V 号小型普通客车事故发生前转向系合格，制动系合格。

2.鲁 CW*7 重型半挂牵引车基本概况**

（1）鲁 CW***7 重型半挂牵引车所有人基本情况。淄博某某运输有限公司系事故车辆鲁 CW***7 重型半挂牵引车登记所有人，统一社会信用代码：913703********941C；法定代表人：杜某虎；

经营范围: 道路货物运输(不含危险货物),注册地址: 山东省淄博市高青县芦湖街道办事处。淄博某某运输有限公司于2022年5月30日取得山东省淄博市高青县行政审批服务局核发的《道路运输经营许可证》(编号: 鲁交运管许可淄字370322****04),有效期至2030年5月29日。该车辆实际所有人是侯某军,侯某军聘用刘某刚为鲁CW***7重型半挂牵引车驾驶员,2025年9月将鲁CW***7重型半挂牵引车挂靠至淄博某某运输有限公司,签订有挂靠协议,淄博某某运输有限公司截止目前还未收取任何管理费用。

(2)车辆基本情况。鲁CW***7号重型半挂牵引车登记所有人: 淄博某某运输有限公司; 使用性质: 营业; 品牌及型号: 汕德卡ZZ4256Y384HF1LB牵引汽车; 发动机号: G525G008318,车辆识别代号: G525G008318LZZ7CL3D5SC708736; 车身颜色: 灰色; 注册登记日期: 2025年9月17日; 检验有效期止: 2026年9月30日,核载2人,事故发生时实载1人。投保于中国平安财产保险股份有限公司,强制保险单号: 11261239031578434 95; 保险终止时间: 2026年9月17日12时30分止; 商业险保险单号: 11261239031578434 94(第三者责任保额1000000.00元,机动车损失险: 470000.00元,车上人员责任险(司机)100000.00元),保险终止日期: 2026年9月17日24时00分止,核定载质量为49000kg。经查询,鲁CW***7号重型半挂牵引车车辆状态正常。

(3)车辆安全技术状况。2026年7月12日,六盘水市公安局交通管理支队高速二大队委托贵州中一司法鉴定中心对鲁

CW***7号重型半挂牵引车的转向系、制动系进行车辆安全技术状况检验、鉴定。贵州中一司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》(贵中一司鉴〔2026〕痕鉴字第0841-02号),鉴定意见载明鲁CW***7号重型半挂牵引车事故发生前转向系合格,制动系合格。

(4)事故发生时车辆速度情况。2026年7月12日,六盘水市公安局交通管理支队高速二大队委托贵州中一司法鉴定中心对鲁CW***7号重型半挂牵引车事故发生时的车辆速度进行鉴定。贵州中一司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》(贵中一司鉴〔2026〕痕鉴字第0841-03号),鉴定意见载明鲁CW***7号重型半挂牵引车在事故发生瞬间车辆速度为77km/h,事发路段大型货车限速90km/h,未超速。

3.鲁CN*超牌挂车基本概况**

(1)鲁CN***超牌挂车所有人基本情况。淄博某某物流有限公司系事故车辆鲁CN***超牌挂车登记所有人,统一社会信用代码:91370303091716409O;法定代表人:闫某;淄博某某物流有限公司于2025年10月21日取得山东省淄博市淄博经济开发区管理委员会建设局核发的《道路运输经营许可证》(编号:鲁交运管许可淄字370303****87号),有效期至2029年10月21日。该挂车辆实际所有人是侯某军,淄博某某物流有限公司截止目前未收取任何管理费用。

(2)挂车基本情况。鲁CN***超牌挂车登记所有人淄博某某物流有限公司,车辆类型为重型低平板半挂车,型号为金牛强劲牌GCV9600TDP,车架号码为LA99FR30L0GCV527,核定载质

量62000kg。

（3）车辆安全技术状况。2026年7月12日，六盘水市公安局交通管理支队高速二大队委托贵州中一司法鉴定中心对鲁CW***7号重型半挂牵引车和鲁CN***超牌挂车的转向系、制动系进行车辆安全技术状况检验、鉴定。贵州中一司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（贵中一司鉴〔2026〕痕鉴字第0841-02号），鉴定意见载明鲁CN***超牌挂车事故发生前制动系合格。

（4）事故发生时车辆速度情况。2026年7月12日，六盘水市公安局交通管理支队高速二大队委托贵州中一司法鉴定中心对牵引悬挂鲁CN***超牌挂车事故发生时的车辆速度进行鉴定。贵州中一司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（贵中一司鉴〔2026〕痕鉴字第0841-03号），鉴定意见载明鲁CN***超牌挂车在事故发生瞬间车辆速度为77km/h。

（二）当事人基本情况

1.车辆所有人（驾驶人）情况

叶某福，浙J2***V号小型普通客车驾驶员，男，汉族，居住地为浙江省台州市黄岩区东城街道雅仕苑7幢2单元502室；身份证号：332622~~19591208~~********0050。持C1E类驾驶证，驾驶证档案编号：331009051645，初次领证日期：1982年11月23日，有效起始日期：2000年11月23日，有效期限：2030年11月23日。经六盘水市公安局交通管理支队高速二大队查验发现，叶某福共有3条历史违法记录（驾驶时拨打接听手持电话1条、超过规定时速百分之二十2条），均已处理。经现场呼气式酒精检测，结果

为未饮酒；事发时系有安全带。

2.浙 J2*V 号小型普通客车乘车人基本情况**

（1）乘车人 1：朱某华，男，汉族，居住地为浙江省台州市椒江区碧海明珠；身份证号：332601********2014，与叶某福为姨夫关系。事发前朱某华坐在浙 J2***V 号小型普通客车副驾驶位，系有安全带。

（2）乘车人 2：郑某芬，女，汉族，居住地为浙江省台州市黄岩区东城街道雅仕苑，身份证号：332622********0048，与叶某福系夫妻关系。事发前郑某芬坐在浙 J2***V 号小型普通客车后排右侧位置，未系安全带。

（3）乘车人 3：郑某，女，汉族，居住地为浙江省台州市椒江区永泰花园，身份证号：332601********2028，与朱杏华为夫妻关系，与郑某芬为亲姐妹关系，系此次事故中的遇难者。事发前郑某坐在浙 J2***V 号小型普通客车后排左侧位置，未系安全带。

3.鲁 CW*7 重型半挂牵引车驾驶员情况**

刘某刚，系鲁 CW***7 号重型半挂牵引车驾驶员，男，汉族，居住地为吉林省洮南市永康街，身份证号：220881********1111。持有 A2D 类驾驶证，驾驶证档案编号：2208****9343，初次领证日期：2001 年 3 月 5 日，有效起始日期：2023 年 3 月 5 日，有效期限：2033 年 3 月 5 日。2002 年 9 月 3 日取得道路货物运输驾驶员资格证，2026 年 1 月 30 日复审合格，有效期至 2032 年 1 月 16 日。其共有 5 条历史违法记录（超出规定时速百分之十 1 条，超出规定时速百分之二十 1 条，违反禁令标志 1 条，不按规定路线行驶

1条，擅自改装机动车1条），均已处理。经现场呼气式酒精检测，未饮酒。

经调取鲁CW***7号重型半挂牵引车北斗车辆信息，2026年7月9日19时许，刘某刚驾驶鲁CW***7号重型半挂牵引车牵引鲁CN***超牌重型低平板半挂车从云南景东出发前往山东省菏泽市，行驶到小勐养服务区休息。7月10日早上6时许继续赶路，7月10日早上9时许在香河服务区停车加气休息后继续行驶，行驶到马金铺服务区休息20分钟后继续行驶，途经云南白水服务区停车休息一晚。7月11日上午6时许发车沿G60沪昆高速昆明往贵阳方向行驶，7月11日7时56分到达事故地点，驾驶时长为2小时，不存在疲劳驾驶。

（三）事故路段情况

1.事故现场情况

事故路段为全封闭的高速公路，位于G60沪昆高速公路下行线（昆明往贵阳方向）2097km+0m路段，从左往右分别为左侧行车道、右侧行车道、应急车道，道路总宽度10.4m，每条行车道宽度均为3.8m，应急车道宽度为2.8m。沥青路面，路面完好、干燥，无弯道、无坡度。车道分界线、道路边缘线清晰完整。

2.事故路段认定标准

六盘水市公安局交通管理支队高速二大队认定该路段不属于危险路段及事故多发路段。

（四）天气情况

事发当天天气晴朗，无雾，白天视距良好，视距500m。

二、事故发生经过

2026年7月11日7时，叶某福驾驶浙J2***V号小型普通客车经红果北收费站驶上G60沪昆高速公路，后一直沿G60沪昆高速公路下行(昆明往贵阳)方向行驶。7时56分许，行驶至G60沪昆高速公路2097km+0m处时，未观察车辆右后方的安全情况，在不具备安全变更车道的情况下违法变更车道，致使浙J2***V号小型普通客车右侧车尾与刘某刚驾驶的鲁CW***7号重型半挂牵引车发生碰撞。碰撞后浙J2***V号小型普通客车横置于鲁CW***7号重型半挂牵引车前方，并被推行30米，致使浙J2***V号小型普通客车上后排未系安全带的郑某、郑某芬被甩出车外。造成郑某被鲁CW***7号重型半挂牵引车左前轮碾压当场死亡、郑某芬受伤，以及浙J2***V号小型普通客车和鲁CW***7号重型半挂牵引车不同程度受损的道路运输事故（事故现场平面情况详见附件3）。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡、1人受伤。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）对本次事故直接经济损失进行了核定，此次事故直接经济损失51.583289万元。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月11日7时57分，鲁CW***7号重型半挂牵引车驾驶员刘某刚拨打“122”报警电话和“120”急救电话。六盘水市公安局交通管理支队高速二大队接到报警后，立即指令附近巡逻

警力、事故处置专班赶赴现场。同步联动贵州省交通运输综合行政执法三支队三大队、高速应急、高速养护等部门协同处置。并立即向六盘水市公安局交通管理支队报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

六盘水市公安局交通管理支队高速二大队联合贵州省交通运输综合行政执法三支队三大队、高速应急、高速养护等单位按照事故应急处置预案要求，在车道内200m范围实施临时交通管制，疏导车辆减速慢行，有序分流，预防二次事故发生。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2026年7月11日9时许，贵州盘江精煤股份有限公司医院救护车到达现场，医护人员现场确定郑某死亡，遂立即对受伤人员郑某芬开展紧急抢救并转运至贵州盘江精煤股份有限公司医院救治。目前郑某芬已康复出院。

2.善后情况

确定郑某死亡后，六盘水市公安局交通管理支队高速二大队立即联系盘龙观海殡仪馆，盘龙观海殡仪馆派车将郑某凤遗体转运至盘龙观海殡仪馆，郑某遗体于2026年7月14日火化。

（四）事故应急处置评估

调查组认为，本次事故应急救援信息流转及时、组织指挥有力、应急响应到位、现场施救有效、处置得当、舆情社情平稳，未发生次生、衍生事故。

五、事故原因分析

（一）事故直接原因

根据六盘水市公安局交通管理支队高速二大队作出的《道路交通事故认定书》（第520292120260000002号），认定叶某福变更车道影响机动车正常行驶[1]，是导致本次道路运输事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.浙J2***V号小型普通客车行驶时后排乘客未系安全带[2]，是导致发生事故后乘客死亡的重要因素。

2.驾驶人叶某福对车速控制与路线预判能力不足，注意力不集中，变道前未认真观察车辆后方情况，与重型半挂车安全距离不足，引发变道碰撞事故。

3.驾驶人叶某福对高速公路严禁随意变道重大安全风险认知不足，未意识到高速行驶状态下临时变道未观察后方来车，极易引发事故的风险。

六、事故暴露的主要问题

（一）交通参与者安全意识淡薄

交通参与者安全意识和安全素质不高问题仍是普遍现象，事故中，小型普通客车后排乘客均未按规定系安全带，驾驶人也未履行提

1[?]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。

2[?]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

醒义务[3]。鲁CN***超牌挂车未按规定粘贴有效临时行驶车号牌[4]。

（二）有关职能部门存在的主要问题

六盘水市公安局交通管理支队高速二大队。对高速公路道路交通安全违法行为查处力度不够，对上路行驶的车辆内乘员未按规定系安全带的违法行为查处不力[5]。

七、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）移交司法机关处理人员

叶某福，男，浙J2***V号小型普通客车驾驶人，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶[6]，变更车道影响机动车正常行驶[7]导致事故发生。承担事故全部责任，其行为涉嫌交通肇事罪[8]。建议由公安机关交通管理部门依法移送司法机关追究刑事责任，并依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款函告其

3[?]《机动车驾驶人安全文明操作规范 第一部分：通用要求》8 安全装置使用要求 8.1 安全带的使用 8.1.1 驾驶人应使用安全带，宜提示乘车人员使用安全带。

4[?]《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第二款 机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损。

5[?]《中华人民共和国道路交通安全法》第八十七条 公安机关交通管理部门及其交通警察对道路交通安全违法行为，应当及时纠正。

公安机关交通管理部门及其交通警察应当依据事实和本法的有关规定对道路交通安全违法行为予以处罚。对于情节轻微，未影响道路通行的，指出违法行为，给予口头警告后放行。

6[?]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全行驶、文明行驶。

7[?]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。

8[?]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条；《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项：交通肇事致死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

驾驶证办理部门吊销其机动车驾驶证[9]。

（二）其他处理建议

1.刘某刚，男，鲁CW***7号重型半挂牵引车驾驶人，在高速公路上依法依规正常行驶，无超速、超载和其他违法行为，对此次事故发生无责任[10][11]，建议不予追究。但其未按规定粘贴有效临时行驶车号牌，建议由公安机关交通管理部门依法处理。

2.六盘水市公安局交通管理支队高速二大队，针对存在的问题，建议由六盘水市公安局交通管理支队责成其作出深刻书面检查。

八、防范措施建议

（一）强化道路交通安全知识宣传教育

高速公路“一路三方”加强对高速公路交通参与者的交通安全宣传教育，通过简明意赅，生动形象的方式将安全生产法律法规、安全出行基本常识、加强驾驶人高速公路安全行车知识的宣传教育，切实提高驾驶人规范操作、安全驾驶的意识和能力，提高乘车人自我安全防范意识，规范系安全带、规范安全乘车行为。

（二）加大道路交通安全执法力度

六盘水市公安局交通管理支队高速二大队、贵州省交通运输综合行政执法三支队三大队等部门应加大高速公路超速、超员、

9[?]《中华人民共和国道路运输安全法》第一百零一条第一款 :违反道路运输安全法律、法规的规定 ,发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。

10[?]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条 安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

11[?]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用及过错的严重程度 ,确定当事人的责任。(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

违法变更车道及乘员不系安全带等违法行为的查处力度，规范驾驶人及乘车人安全行车、文明乘车行为。

（三）强化道路交通安全预警

针对每年避暑季外地游客集中出游的特点，通过线上线下相结合的方式，利用短视频、警示教育片、微信群等载体，常态化推送恶劣天气预警、实时路况提示及交通安全法规，营造安全行车的良好氛围。

~~附件：1.盘州市G60沪昆高速盘州段“7·11”一般道路运输事故调查组签到册~~

~~2.直接经济损失统计表~~

~~3.事故现场平面图~~