醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司
“10·1”一般机械维修爆炸事故调查报告

醴陵市人民政府事故调查组

2024年12月31日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

（二）持证情况

（三）事故相关单位安全管理情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场查勘情况

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

三、事故原因分析

四、政府部门安全监管及履职情况

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

（二）对有关公职人员的处理建议

（三）对责任单位的行政处罚意见

（四）对责任人员的处理意见

（五）其他处理建议

六、事故整改和防范措施

醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司
“10·1”一般机械维修爆炸事故调查报告

2024年10月1日15时43分，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司119#机械装药/封口工房发生一起机械维修爆炸事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约216.7万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）、《株洲市安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株安办函〔2024〕58号）要求，醴陵市人民政府依法迅速成立了由醴陵市市委常委、市人民政府常务副市长杨鹏任组长，市政府办副主任汪博、市应急管理局党委书记、局长王成根为副组长，市总工会、市公安局、市人社局、市应急管理局为成员的醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司“10·1”一般爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），特别邀请市纪委监委参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质，划分了事故的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司“10·1”机械维修爆炸事故是一起因员工违规操作引发的，且存在瞒报行为的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司（事故发生地单位），统一社会信用代码：91430281**********。法定代表人：刘某，注册地址：醴陵市王仙镇司徒村；安全生产许可证号：（湘·B）YH安许证字〔2023〕061345，许可范围：爆竹类（C）级、引火线（皮纸引），有效期：2023年10月27日至2026年10月26日。现有4条生产线，从业人员280人，年产值1亿元。

2.醴陵天马花炮机械有限公司（机械维修单位），统一社会信用代码：91430281**********。法定代表人：陈某斌，注册地址：醴陵市经济开发区一期1栋303号。现有1条生产线，从业人员30人，年产值200万。

（二）持证情况

1.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司法定代表人：刘某，身份证号码：430281**********。2021年10月29日取得湖南省应急管理厅颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：430281**********，有效期至2024年10月28日。

2.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司实际控制人：徐某，身份证号码：430281**********。2022年01月18日取得湖南省应

急管理厅颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：430281**********，有效期至2025年01月17日。

3.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司安全生产小组组长、安全部经理邹某刚，身份证号码：430219**********。2023年5月29日取得株洲市应急管理局颁发的安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：430219**********，有效期至2026年5月28日。

4.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司安全员：陈某波，身份证号码：430281**********。2023年5月29日取得株洲市应急管理局颁发的安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：430281**********，有效期至2026年5月28日。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司

公司成立了安全领导小组，全面统筹该厂安全管理工作。安全生产领导小组组长邹某刚，全面主管公司的各项安全管理及巡查工作；安全生产领导小组副组长陈某波，协助组长管理、巡查各工区安全工作；车间主任陈某运、李某秋等为安全领导小组成员、公司兼职安全员，负责本车间的安全管理工作。

2.醴陵天马花炮机械有限公司

公司有简单的安全组织架构，安全组长陈某斌，安全副组长瞿某明、吴某，未明确各岗位安全管理职责。

（四）事故发生经过

2024年10月1日中午12时30分左右，车间主任陈某运发现119#机械装药/封口工房装药机械有故障便打电话联系天马公司维修工缪某波要他过来对装药机进行检修。天马公司维修工缪某波14时48分到达装药工房，并要求装药员工将装药机开启装药运转，在装药的过程中，发现装药机装药不均匀。装药车间主任陈某运要求停止装药机工作，然后装药人员对装药机上的余药和药饼进行清理（经调查，只对装药机皮带和进料斗的余药进行清理，未对机械设备混药斗内余药及墙壁药尘进行清理）。清理后，15点40分维修工缪某波要求开启装药机进行空转，并在装药控制机附近和装药车间主任陈某运和装药工人一起听取查看装药机是否有异常的运行情况。通过调取视频监控资料，15点42分缪某波手持工具进入抗爆间内进行维修，15点42分52秒第一次攀爬上装药机检修，分别于15点43分07秒、15点43分18秒、15点43分30秒缪某波三次徒手抓取混药斗内的余药丢在旁边，15点43分42秒第二次攀爬上装药机检修，15点43分57秒在检修过程中引燃设备上的残留药物，导致爆炸，致维修工缪某波死亡。

（五）事故现场查勘情况

事故地点位于醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司119#机械装药/封口工房，事发位置详见下图。




图 1 事故现在平面示意图




图 2 进料间示意图




图 3 抗爆间事故机械

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：造成 1 人死亡，死者为醴陵天马花炮机械有限公司维修工缪某波，男，38 岁，醴陵市李畋镇车上村枸山组人，身份证号：430281**********。

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失 216.7 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 10 月 1 日晚 19 时 23 分左右，醴陵市公安局接株洲市公安局转警，报警人称其“弟弟（缪某波）在醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司维修机械时发生事故，已送往浏阳市中医院医治，

需要核实情况。”接到相关信息后，醴陵市高度重视，19时55分市委常委、常务副市长杨鹏迅速赶到醴陵市应急指挥中心调度指挥，20时许安排醴陵市应急管理局局长王成根带队赶赴醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司进行现场核实。20时40分左右醴陵市应急管理局局长王成根到达醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司，因核查人员赶到时，事故现场已被企业全面清理，无法准确判定事故原因，需反复查看视频监控，于21时25分醴陵市应急管理局、醴陵市公安局等部门以及属地王仙镇人民政府联合完成初步调查核实。初步情况出来后，21时57分，醴陵市应急管理局指挥中心电话报告株洲市应急管理局指挥中心。22时26分，醴陵市委办、市政府办形成文字信息向上级报告，具体内容：醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司维修工维修机械操作不当受伤，抢救无效死亡。

经调查，15时43分醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司发生事故，15时47分装药车间主任陈某运电话报告佳欣厂安全员陈某波，15时50分安全员陈某波电话报告法人代表刘某，16时15分左右法人代表刘某到达佳欣厂，16时30分左右法人代表刘某安排厂长兰某平开车和员工李某两人从厂区出发将死者送往浏阳，17时26分销售经理瞿某根在浏阳市辖区内拨打120急救电话，17时45分左右救护车与护送车辆在浏阳市金刚镇与大瑶镇交界处碰头，医生确认缪某波死亡。（期间：醴陵天马花炮机械有限公司厂长瞿某明16时54分左右报告天马机械厂法人代表陈

某斌，称“员工朱某芳告知，他的徒弟维修工缪某波在佳欣厂出事了，现在正送往浏阳市中医院，事情严重，请去看一下”。此时陈某斌在去宁乡的途中，知道消息后便从宁乡赶往浏阳市中医院，快到浏阳市中医院时，18时左右，陈某斌打电话给朱某芳问缪某波在哪个病房，朱某芳称缪某波人已经死了，运至殡仪馆。18时40左右陈某斌到达浏阳市福泽园殡仪馆。赶到时缪某波家属已报警，警察在做相关处理，后将缪某波运回李畋镇进行协商处理善后事宜。）

事故发生后直至接到株洲市转警信息前，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司所在地王仙镇人民政府、醴陵天马花炮机械有限公司员工（缪某波）单位所在地李畋镇人民政府和醴陵市应急管理局、醴陵市公安局等部门单位均未接到醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司、醴陵天马花炮机械有限公司有关事故情况的报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司装药车间主任陈某运第一时间将装药机工房的电源关闭，并电话报告企业安全员陈某波发生事故，陈某波一边向企业负责人刘某电话汇报情况，一边赶到装药机工房进行灭火，抢救伤员。企业负责人刘某当时在回公司的路上，便电话安排厂长兰某平组织救援并疏散员工。兰某平到达现场后，车间主任陈某运告诉兰某平机修人员未出来，兰某平就让陈某运进入抗爆间查看情况，由于当时烟雾较大，无法看清具体情况，兰某平又让陈某运拿一只手电进入抗爆间查看，发现维修人员已经死亡，兰某平就让陈某运组织人员将其抬出，

随后兰某平出去开车，车间主任和其他员工进入抗爆间将维修人员抬出来，发现缪某波已没有生命体征，法人代表刘某安排厂长兰某平开车和员工李某使用柳州五菱之光工具车将死者运至浏阳市，意图瞒报。

三、事故原因分析

（一）直接原因

2024年10月1日醴陵天马花炮机械有限公司维修工缪某波对119号机械装药/封口工房装药机械检修时，违规违章操作，徒手抓取装药机混药斗内余废药，且进入抗爆间内未及时消除静电，在检修时引燃设备上的残留余废药物，导致事故发生。

（二）间接原因

1.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司。一是安全管理制度落实不到位。公司未严格要求员工落实爆竹机械装药安全技术规程；二是落实安全隐患排查治理制度不到位。根据国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》GB 11652-2012第8.4.2规定：在有药工房进行设备检修时，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，修理结束后应清理现场和行业标准：《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》AQ4111-2008第7.5规定，1.1级和1.3级场所机械电器设备的维修，小型可移动的机械电器应该搬离作业场所进行维修，如需现场维修的应切断设备电源，清除设备上药尘，清理设备现场环境，确保无可燃和爆炸危险后进行。该企业在维修119#机械装药/封

口工房抗爆间装药机设备时混合药桶余废烟火药物清理不彻底，留下重大事故隐患；三是现场安全管理不到位。作业过程中机械设备发生故障时，当班车间主任（机长）陈某运第一时间未向企业安全管理人员报告，且未向企业当天值班领导报告情况，维修时只有车间主任陈某运在现场管理。

2.醴陵天马花炮机械有限公司。一是未明确设立安全管理机构。有简单的安全组织框架，但未明确设置安全组织机构，未配备安全管理人员；二是无全员安全生产责任制。未制定安全生产责任制度，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；三是安全生产教育和培训流于形式。虽然对员工进行了教育培训，但流于形式，员工违反维修操作规程现象仍然存在；四是未严格落实安全操作规程。维修人员未手触静电消除棒，消除自身静电擅自进入有残留药物的抗爆间维修。

四、属地政府安全监管存在的问题

醴陵市王仙镇党委政府于2024年8月26日对王仙镇烟花爆竹企业复工复产有关工作做了安排部署，明确了复工复产要求；于9月10日对省市关于加强防范涉及农业领域安全事故的精神进行传达和强调，于9月29日对国庆假期安全进行部署。虽然对安全生产工作有部署，但属地监管落实还存在一定差距。一是醴陵市王仙镇人大主席章某督促、指导镇应急办工作人员开展安全监管不力；二是醴陵市王仙镇应急办包厂安监员唐某督促企业严格落实《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）

不到位；三是应急办主任唐某兵督促企业隐患排查治理不到位；四是醴陵市王仙镇风险监测预警系统值班室人员童某略值班时间看手机，未认真巡查企业生产状况，履行值班职责不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

缪某波，男，醴陵天马花炮机械有限公司维修工，违规违章操作，未及时消除静电，导致事故发生，对事故负主要责任。鉴于在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.唐某，男，中共党员，王仙镇应急办安监员。2024年起主要负责辖区内4家烟花爆竹企业的安全生产监管工作。作为佳欣厂的包厂安监员，督促企业严格落实《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB 11652-2012）和《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》（AQ4111-2008）不到位。对事故的发生负有责任，建议移交纪委监委处理。

2.唐某兵，男，中共党员，王仙镇应急办主任。2024年9月1日起主要负责烟花爆竹、危险企业、工贸企业、非煤矿山有证企业的安全生产监管工作。作为应急办主任，督促企业隐患排查治理不到位。对事故的发生负有责任，建议移交纪委监委处理。

3.童某略，男，中共党员，王仙镇经济发展办公室副主任。负责国土规划，自建房管理等工作。作为10月1日风险监测预警系统15时至18时的值班人员，未严格履行值班职责，对事故

的发生负有责任，建议移交纪委监委处理。

4.章某，女，中共党员，王仙镇人大主席。2024年3月开始分管烟花爆竹有证企业的安全生产工作。作为分管安全生产工作的领导，督促、指导镇应急办工作人员开展安全监管不力，对事故的发生负有责任，建议移交纪委监委处理。

（三）对责任单位的行政处罚意见

1.醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司。安全管理制度落实不到位，落实安全隐患排查治理制度不到位，现场安全管理不到位。对事故发生负有责任，且存在瞒报行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.醴陵天马花炮机械有限公司，对事故发生负有责任，且存在瞒报行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）对责任人员的处理意见

1.刘某，男，群众，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司法人代表。落实企业安全隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任，

且存在瞒报行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚，并将相关线索移交公安机关处理。

2.徐某，男，群众，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司实际控制人，根据《湖南省安全生产条例》第二条第二款“生产经营单位的主要负责人是指对本单位生产经营活动负有全面领导责任、具有最终决策权的法定代表人、实际控制人或者其他主要决策人”，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.陈某斌，男，群众，醴陵天马花炮机械有限公司法人代表。未落实全员安全生产责任制，企业安全教育不到位，流于形式，对事故发生负有责任，且存在参与瞒报行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.邹某刚，男，群众，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司安全生产小组组长、安全部经理。天马公司机械人员进行维修时，未在厂区，未能及时排查生产安全事故隐患，未及时制止违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.陈某波，男，群众，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司安全管理人员。天马公司机械人员进行维修时，安全员未在现场，未能及时排查生产安全事故隐患，未及时制止违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

6.陈某运，男，群众，醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司装药车间主任。未严格落实机械维修安全操作规程，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司依公司规定给予相应处理。

（五）其他处理建议

1.责成醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司、醴陵天马花炮机械有限公司向属地政府作出书面检查。

2.责成醴陵市王仙镇人民政府向醴陵市委政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）严格企业主体责任落实

此次事故发生是企业未严格落实安全生产主体责任，生产企业安全管理制度落实不到位；未落实安全隐患排查治理制度;现场安全管理不到位和违反《烟花爆竹作业场所机械电器安全规程》，机械制造维保企业无视《中华人民共和国安全生产法》所导致。各烟花爆竹生产企业及机械制造维保企业要深刻吸取事故教训，举一反三，深入学习新的《安全生产法》，强化依法治安意识，坚守法治底线，围绕安全生产抓好各项工作。一是加强企业安全生产管理工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做实做细安全隐患排查治理工作，对可能存在风险隐患的重点部位、关键环节，要及时将隐患清零；二是要建立健全企业各项安全生产规章制度和安全操作规程，特别是要建好涉药机械维护保养操作规程；三是落实企业全员安全生产责任制；四是加强企业安全生产教育和培训，将安全生产教育和培训计划落到实处，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉生产工艺，了解有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）严格属地安全监管

乡镇属地监管责任要进一步压实，加强对烟花爆竹领域的安全监督管理。要督促企业制定切实管用的隐患排查制度，责任到人，采取技术、监管措施，及时发现并消除事故隐患。对检查发现的问题，一定要跟踪销号形成闭环管理。监管及行业主管部门要深入一线，了解企业安全生产现状，帮助企业发现并解决问题，指导并督促烟花爆竹企业和机械制造维保企业做好安全生产工作。

（三）严格违法违规行为整治

各级属地政府和安全监管部门要保持高压严管态势，严厉查处安全生产领域的违法违规行为，要根据新《安全生产法》等有关法律和政策要求和《醴陵市应急和安全生产委员会办公室关于开展烟花爆竹生产企业复工复产“回头看”工作的通知》，加强烟花爆竹行业领域的监督检查，对存在违法违规行为的企业进行严格查处、严厉打击，彻底纠正企业的侥幸心理、无畏心态，用法律的手段来唤醒企业的麻痹思想，强化企业的安全意识，确保企业安全生产。

（四）严厉打击谎报瞒报行为

各镇（街道）和相关部门单位要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要高度重视对烟花爆竹生产企业生产安全事故举报线索的核查工作，加大对事故谎报瞒报等行为的惩处力度，对迟

报、谎报、瞒报事故信息，造成不良影响的严肃追责问责，造成严重后果的移送司法机关调查处理。要完善应急管理违法举报机制，大力推广运用12350举报平台，落实事故信息有奖举报，提高社会参与积极性。

醴陵佳欣鞭炮烟花制造有限公司

“10·1”一般机械维修爆炸事故调查组

2024年12月31日