四川芦山县矿冶有限责任公司
“3·21”高处坠落事故调查报告

2020年3月21日8时30分左右，四川芦山县矿冶有限责任公司在检修作业中发生一起高处坠落事故，直接经济损失约95万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规规定，受芦山县人民政府委托，县应急管理局成立了四川芦山县矿冶有限责任公司“3·21”事故调查组（以下简称事故调查组），县纪委监委、县公安局、县经信商科局、县人社局、县总工会和县应急管理局派员参加，并邀请县检察院全程参与事故调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘查事故现场、查阅相关规章制度和台账记录档案，对公司总经理施某某、厂长李某某、电工张某某、机修工竹某某、车间主任廖某某、办公室主任陈某、安全员王某某等相关人员调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本概况

四川芦山县矿冶有限责任公司（以下简称该公司）成立于2001年12月17日，法定代表人为施某某，总经理为施某某，厂长为李某某，公司统一社会信用代码91511826MA62C04C9X，注册资本1000万元，位于芦山县思延镇铜头村，占地19.2亩，于2002年8月建成投产，所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业。主要生产高碳铬铁和中低微铬铁,主要生产设备为6500KVA冶炼炉1台、1800KVA精炼炉1台，年产量2200吨。该公司现有员工共计28人，于2020年2月25日经县经信商科局批准复工复产。

（二）事故单位安全管理概况

四川芦山县矿冶有限责任公司建立了安全生产工作领导小组，由厂长李志强负责公司生产、安全管理工作，设有2名专职安全管理员，分别为陈某、王某某。该公司2019年9月由宁夏智诚安环科技发展股份有限公司完成安全现状评价报告，制定有安全生产管理制度、隐患排查治理制度、岗位安全操作规程。但实际操作中未严格落实安全管理制度、隐患排查治理制度，安全教育培训和安全操作规程落实不到位；专职安全管理员同时兼职其他工作事务。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

3月21日上午8时上班后，电工张某某、机修工王某某先后进入该公司厂区配电室例行检修设备，两人为液压站加好液压油。8时15分左右王某某对张某某说有其他工作就离

开配电室，8 时 30 分左右张某某离开配电室准备到工具房拿工具时发现王某某倒在工具房路中间，身旁倒有一部竹梯。

（二）事故救援情况

张某某看到伤者王某某面部朝下，头部下方流了一滩血，双手戴有布手套、未系安全绳，立即呼叫王某某，对方无回应，就返回配电房向车间主任廖某某报告王某某摔倒了。廖某某立即通知厂长李某某开车送伤者去医院抢救，张某某和竹某某将伤者抬上车后，安全员王某某于 8 时 46 分拨打“120 求救电话”让县医院做好抢救准备。9 时 03 分将伤者王某某送至芦山县人民医院抢救，9 时 30 分县医院救护车将伤者转送至雅安市人民医院，市医院诊断病情为“高坠伤：特重型颅脑损伤，肺挫伤，闭合性腹部损伤，双侧尺桡骨开放性粉碎性骨折”，11 时 27 分雅安市人民医院宣布王某某因抢救无效死亡。

（三）事故信息上报情况

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”但直到当日 14 时 39 分，该公司安全员王某某才拨打“110”报警，该公司存在迟报事故的情形。我局值班人员 14 时 47 分接到县 110 指挥中心电话报告后，应急管理局值班领导副局长李某某立即带队赶赴事故现场，并迅速将事故信息上报县委、县政府及市应急

管理局。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，县公安局、县应急管理局、县经信商科局等部门相关人员对事故现场进行了初步勘查，并对善后事宜做了安排。死者家属于当日14时到达雅安市人民医院，通过协商于当晚21时将遗体运往广汉。四川芦山县矿冶有限责任公司与死者家属协商处理善后相关事宜并达成赔偿92万元的协议，善后工作已处理完毕。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（姓名：王某某；性别：男；年龄：57岁；身份证号：51900119****13**；工种：机修工；家庭住址：四川省广汉市雒城镇西大街西二段7号附72号），事故直接经济损失约95万元（不含行政处罚）。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

根据现场勘查分析，当事人王某某登高作业时使用的竹梯无人掌扶、未系安全绳，违反登高作业安全规程，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.现场安全管理不到位。机修工王某某使用竹梯高处作业过程中，该公司未安排人员掌扶竹梯，未监督、教育作业人员系安全绳，是导致事故发生的间接原因之一。

2.安全生产教育和培训不到位。该公司安全教育针对性不强，未保证上岗作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉

高处作业的安全操作规程，掌握高处作业的安全操作技能，是导致事故发生的间接原因之一。

3.专职安全生产管理人员落实不到位。该公司从事金属冶炼经营活动，属高危行业，虽然设置了安全管理机构，任命陈某、王某某为专职安全员，但两人同时兼职其他工作，其中陈某兼职办公室和后勤业务，王某某兼职统计和行政工作，无法保证对公司的安全生产工作进行经常性检查，不能对检查中发现的安全生产问题及时处理，不能保证对生产事故隐患及时排除，是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

县公安局刑事侦查大队结合法医尸表检验、现场勘验以及走访调查，排除他杀。经事故调查组认定，四川芦山县矿冶有限责任公司“3·21”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）王某某

王某某在高处作业时未系安全绳，违章操作，直接导致事故发生，是此次事故的直接责任人，鉴于其已在此事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）四川芦山县矿冶有限责任公司

该公司未安排人员掌扶竹梯，未监督、教育作业人员系安全绳，未督促、检查和及时消除生产安全事故隐患，安全生产教育培训落实不到位，存在事故迟报的情形。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

五条第一款[①]规定，承担本次事故主要责任。

建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[②]的规定依法给予四川芦山县矿冶有限责任公司行政处罚。

（三）施某某

施某某作为四川芦山县矿冶有限责任公司总经理，系该公司主要负责人，未督促、落实检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。收到事故现场有关人员的报告后，未及时向县应急管理局或县经信商科局报告生产安全事故。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[③]、第（七）项[④]规定，承担本次事故领导责任。

建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[⑤]、第一百零六条[⑥]的规定依法给予施某某行政处罚。

（四）李某某

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

② 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

③ 《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

④ 《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（七）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：及时、如实报告生产安全事故。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条：“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”

李某某作为四川芦山县矿冶有限责任公司厂区安全负责人，未督促、检查本公司安全生产工作，未及时发现、制止违反操作规程的行为，及时消除生产安全事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项规定，对事故的发生负有责任。

建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定依法给予李某某行政处罚。

六、行业主管部门履职情况

事故调查组采取现场实地查看、查阅档案资料、向分管及具体业务人员了解情况等方式，对芦山县经济信息商务和科技局（以下简称县经信商科局）履职情况进行了调查。

2020年2月22日县经信商科局联合多部门对四川芦山县矿冶有限责任公司复工前准备工作开展了联合检查验收，向芦山县应对新型冠状感染肺炎疫情应急指挥部报备后，同意该公司复工复产。县经信商科局与企业签订有《工业企业安全生产目标管理责任书》，不定期对行业企业开展《中华人民共和国安全生产法》等相关安全法律法规宣贯和现场安全检查工作。

根据调查的情况，县经信商科局履行安全生产监督管理工作职责基本到位，建议不作责任追究。

七、事故防范措施及整改建议

为认真汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施及建议：

（一）四川芦山县矿冶有限责任公司

1.要按照《中华人民共和国安全生产法》要求，设置安全生产管理办公室；明确公司分管安全生产工作的领导；配备专职安全管理人员，加强公司安全管理。

2.要按照国家安全生产相关法律法规的要求，全面落实企业安全生产主体责任，推动安全生产清单制管理工作，建立健全内部安全管理制度和岗位安全操作规程；认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理，绘制本公司安全风险点分布四色电子图、编制安全风险点管控措施表，每月按要求上报隐患排查治理情况；督促从业人员正确佩戴劳动防护用品；及时发现、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

3.以岗位安全职责、安全管理制度、安全操作规程和本公司生产安全事故应急预案等内容为重点，加强对从业人员的安全教育培训，提高从业人员的安全意识、安全知识和操作技能。

（二）四川芦山县矿冶有限责任公司主要负责人及安全管理人员

要加强对《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的学习，建立健全安全生产责任制，严格执行公司安全管理制度，保证公司安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故；加强生产安全事故应急响应和事故上报，坚决杜绝对事故隐瞒不报、谎报或者迟报等情形的发生。

（三）行业主管部门

县经信商科局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，通过宣贯安全生产法律法规、组织培训学习、约谈企业负责人等方式强化行业监管，督促企业落实安全生产主体责任，及时消除各类事故隐患。

四川芦山县矿冶有限责任公司

“3·21”事故调查组

2020年4月13日