“6·8”高处坠落事故调查报告

日期：2025-11-26 11:51:48 来源：仁怀市应急管理局　字号：[小 中 大]　[关闭]　视力保护色：

“6·8”高处坠落事故调查报告

2025年6月8日，我市文中酒业有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，市人民政府成立了由市建局、市总工会等单位人员组成的文中酒业有限公司“6·8”事故调查组，并邀请市检察院、市纪委监委派员参加调查。事故调查组按照“四不放过”规、实事求是、注重实效”的原则，对有关企业和个人开展调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和整改措施。

经事故调查组综合分析，调查认定：文中酒业有限公司“6·8”高处坠落事故是一起非生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2025年4月14日，文中酒业有限公司（以下简称甲方）以单包工方式，将制酒一、二、三车间楼顶防水改造及六车间窖池底部防渗工程承包给锦（以下简称乙方），2025年6月5日该工程完工，2025年6月6日双方对工程进行了收方。乙方法定代表人胡某出差在外，2025年6月9日才能回来和甲方某某使用的是老人手机、不会用微信转账，就在文中酒业等待拿到工钱后才回家。2025年6月8日8时20分许，陈某某私自上二车间厂房外天沟捡灰桶，间厂房通道阳光板雨棚，将雨棚击穿后坠落在机修房与二车间通道的平台上受伤，经送市人民医院抢救无效死亡。

事发当天天气为晴天。

（二）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，甲方及时向向阳村委报告了事故信息。该事故处置无不稳定因素及负面网络舆情等情况。

（三）事故当事人情况

陈某某，男，现年60岁，家住五马镇协农村杪椤坪组，身份证号52213019641****。

（四）善后处理情况

事故发生当日，乙方法定代表人胡某出差在外不能及时赶回，便全权委托其亲戚王某某与死者家属座谈，处理善后工作。

二、工程基本情况

2025年4月14日，甲乙双方签订《厂区制酒车间防水工程项目合同》《安全责任协议》。

《厂区制酒车间防水工程项目合同》明确了工程名称为甲方厂区制酒一、二、三车间楼顶防水改造及六车间窖池底部防渗工程，承包方式为单价材料，乙方负责施工），采用固定单价合同，楼顶楼面清理4元/平方米，打磨5元/平方米，滚刷防水涂料10元/平方米，翻瓦10元/平方米。合同期限工。

事故发生前，该工程已完工，并经甲乙双方收方，刷涂料面积2310平方米，清理楼顶面积1704平方米。

三、事故相关单位基本情况

文中酒业有限公司：登记机关为我市市场监督管理局，统一社会信用代码：91520382587260396T，成立日期：2011年12月7日，注册资本：1.2街道组，经营范围：白酒生产、销售，酒类进出口贸易。

锦希建筑劳务工程有限公司：登记机关为我市市场监督管理局，统一社会信用代码：91520382MA6H9KL00A(1-1)，成立日期：2018年10月11日，址：盐津街道城南社区大坪上组，经营范围：劳务分包、房屋建筑工程、土石方工程、园林绿化、水利工程、市政工程、道路工程。

四、相关单位履职情况

文中酒业有限公司：安全生产机构健全，明确了全员安全生产责任，建立了相关安全生产管理制度，开展了员工教育培训，加强了风险管控和隐年4月14日将制酒一、二、三车间楼顶防水改造及六车间窖池底部防渗工程承包给乙方，双方签订了《项目合同》《安全责任协议》，明确了双方安全16日，组织乙方进行入场安全教育培训、安全交底。4月22日、5月11日、5月15日对施工作业现场进行了检查，对检查中发现的问题及时要求做了整改了事故信息，组织了救援。

存在安全管理有缺失，楼顶防水改造工程完工后，未对通往楼顶的门进行关锁。

锦希建筑劳务工程有限公司：成立有安全生产管理机构，建立有全员安全生产责任制、安全生产管理制度，2025年4月14日与甲方签订《厂区制同》《安全责任协议》后，2025年4月15日，委托胡某某为该项目的项目负责人。2025年4月16日接受了甲方的安全交底。2025年4月18日，乙方法定代人胡某某做了安全交底。施工中，胡某分别于4月22日、5月3日、5月21日、5月28日对施工现场进行了巡查，现场指出了施工中质量、安全工作存在的处理善后事宜。

存在未及时修订安全生产应急救援预案，购买的安全生产责任保险（无记名团体保险）过期未及时购买，施工人员未持《高处作业证》。

五、事故原因分析

调查组经过踏勘事故现场、调查取证，查阅企业相关资料，认定此次事故原因：工程已于2025年6月5日完工，并于2025年6月6日收方，2025年6间厂房外天沟捡灰桶不慎坠落是造成本次事故的直接原因。

六、对相关人员、相关单位的处理建议

（一）陈某某，男，现年60岁，是导致该事故的直接责任者，对本次事故负主要责任，鉴于在本次事故中已经死亡，不再追究责任。

（二）锦希建筑劳务工程有限公司，对本次事故调查中调查组查出存在的问题，建议市住建局按照相关法律法规依法处理。

（三）文中酒业有限公司，对本次事故调查中调查组查出存在的问题，建议市应急管理局对该公司法定代表人、安全管理人员进行警示约谈。

一审:王　铁

二审:钦胜友

三审:何家斌

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 高层起火，向上跑还是向下跑？这些能救命！

下一篇： 仁怀市“8·11”有限空间中毒和窒息事故调查报告

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府

关于我们 | 法律声明 | 网站地图 | 网站帮助 | 网站年报

主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心 电话：0851-22238145 黔ICP备17010324号 网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号 技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。