都安瑶族自治县“3·24”道路交通事故调查报告

2018年3月24日14时55分左右，在我县下拉烈镇岜旺小学附近乡道拉烈至百旺5km+800m路段发生一起死亡1人、受伤1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“3·24”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故当事人情况

1.当事人:蓝**，男，****年**月**日出生，系都安瑶族自治县**居民，机动车驾驶证证号:45****，初次领证日期:****年**月**日，准驾车型:C3，档案编号:131****，交通方式:驾驶赣

G6****号牌自卸低速货车，联系方式：134******。

2. 韦**，女，****年**月**日出生，系都安瑶族自治县**居民，居民身份证号码：45******，交通方式：步行，联系方式：189******。

3. 韦*丽，女，****年**月**日出生，系都安瑶族自治县**居民，居民身份证号码：45******，交通方式：步行，联系方式：135****。

经调查，蓝**有饮酒后（送检蓝**的血液中检出乙醇，其含量为68.9mg/100ml）驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

赣G6****号牌自卸低速货车，车辆所有人：共青宏达运输有限公司，地址：江西九江市共青城运管所院内，车辆品牌型号：南骏牌NJP5815D7，车辆识别代号：L53D332B79A252018，发动机号码：D0311777875，初次登记日期为2009年8月27日，检验有效期至2018年08月。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于乡道拉烈至百旺5公里+800米路段，道路呈东西走向双向二车道，道路中央施划有黄色虚线将道路中央划分为东西走向，东向道路通往拉烈方向，其机动车道宽度为310cm，路肩度为60cm，路沿石宽度为50cm；西向道路通往菁盛方向，其机动车道道宽度为320cm，路肩宽度为60cm，路沿石宽度为50cm，道路北侧为旱地，与现场道路形成落差，落差高度为420cm，道路

南侧为居民房，现场道路西往东的道路为下坡路段，坡度为6.7°。道路为潮湿的水泥路面，视线良好，事故发生于白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年3月24日14时许，蓝**饮酒后驾驶赣G6****号牌自卸低速货车沿乡道拉烈至百旺由西往东行驶，14时55分左右，行驶至乡道拉烈至百旺5km+800m处时，由于操作不当致使车辆侧滑后失控，车辆撞到前方同向在路边行走的行人韦**和韦*丽，造成韦**、韦*丽受伤，韦**经都安瑶族自治县人民医院抢救无效于当日死亡，赣G6****号牌自卸低速货车损坏及路产损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年3月24日14时55分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队值班室接县公安局110指挥中心指令“有一群众报案称:在都安县下拉烈镇岜旺小学附近有一辆赣G6****号牌货车碰撞到两个行人,有 3人受伤,请派警处理”。接到报案后,都安瑶族自治县公安局交通管理大队拉烈中队民警先赶赴事故现场维护交通秩序和保护现场,随后韦锦规副大队长带领民警黄敏华、韦幸赶赴现场进行事故勘查和调查取证工作。经初查，事故中造成3人受伤，赣G66620号牌自卸低速货车损坏及路产损坏。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成韦**、韦**受伤,韦**经都安瑶族自治县人民医院抢

救无效于当日死亡，赣G6****号牌自卸低速货车损坏及路产损坏，直接经济损失2500元人民币。

死亡人员情况：韦**，女，****年**月**日出生，系都安瑶族自治县**居民，居民身份证号码：45******，联系方式：189******。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

蓝**饮酒后驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车上道路行驶，下坡时操作不当致使车辆发生侧滑后失控是造成事故发生的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

蓝**违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一、二款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”和第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标

准等具有安全隐患的机动车。”之规定，其违法过错行为是事故发生的根本原因；根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款(一)项之规定，蓝**应承担事故的全部责任，韦**和韦*丽无事故责任。

蓝**已涉嫌交通肇事罪，建议依法追究其刑事责任并吊销其机动车驾驶证。

六、事故防范措施及建议

(一)建立全民共同参与的道路交通安全宣传教育经常化、制度化，让交通参与者懂法守法，时刻依法参与道路交通，保障道路交通安全畅通。

(二)加强公路沿线的巡逻管控，加大对逾期年检、机件不符合技术标准的机动车上道路行驶等交通违法的查处力度。

都安瑶族自治县“3·24”道路交通事故调查小组

2018年4月23日