索 引 号：	727471655/2026-00024
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2026-08-24
文　　号：	
关 键 词：	

关于巴州区化成镇“7•14”一般道路交通事故调查报告

2026-08-24 17:22　来源： 巴州区应急管理局

2022年7月14日18时许，巴州区化成镇—柳岗乡2KM+500M宋家碥村五社道路（小地名：雷家碥）路段发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，直接经损失约98.895万元。

根据《四川省安全生产委员会办公室关于印发<审计署审计工伤保险基金反馈涉及生产安全事故统计问题整改方案>的通知》（川安办〔2026〕20号）、华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）等有关法律法规规定，2026年4月21日，经巴中市巴州区人民政府准，成立由区委常委、常务副区长高俊峰为组长，区应急管理局局长杜东阳为副组长，巴州区相关部门及化成镇人民政府为成员单位的事故调查组，并邀请区纪监委机关、区检察院、经开区应急办参加，依法开展事故瞒报核查和事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措建议。

一、事故发生经过及报告处置情况

（一）事故发生经过

2022年7月14日18时许，巴中市鑫悦建材有限责任公司驾驶员岳*兵驾驶号牌鲁H88G03重型特殊结构货车从兴文新区出发往化成镇方向行驶，当日19时4许，当车行驶至巴州区化成镇—柳岗乡2KM+500M宋家碥村五社道路（小地名：雷家碥）路段，该车驶出路面坠入坎下，造成车辆受损，岳*兵受伤，乘坐人李现场死亡的事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场群众立即拨打110，120，119，岳*兵被群众从事故车辆中救出，120急救人员赶到现场对李*奎进行抢救，后经抢救无效宣布李*奎死亡。中市公安局巴州区分局交通警察大队接警后，赶赴事故现场进行调查，绘制了交通道路事故现场实景俯瞰记录图，制作了道路交通事故现场勘查笔录并出具了路交通事故认定书》（第5119021202200000029号）。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

用人单位：巴中市鑫悦建材有限责任公司，成立日期：2018年2月12日；统一社会信用代码：91511900MA65K7BY98；类型：有限责任公司（自然人投资控股）；法定代表人：孙泽明；注册资本：壹仟万元整；经营范围：生产、销售预拌干混砂浆、特种砂浆、配套商品混凝土、水泥制品；建筑材料（危险化学品外）销售等；住所：四川省巴中市经开区五谷村二组。

（二）死者及当事人基本情况

死者：李*奎，男，汉族，生于1978年1月12日，身份证地址：四川省巴中市巴州区时新街道办事处通州大道*号*幢****室，身份证号：51302********** 案鲁H88G03重型特殊结构货车乘坐人。

驾驶员：岳*兵，男，汉族，户籍地址：四川省巴中市巴州区中山路*号**栋*单元*楼*号，身份证号码：513027**********，准驾车型：B2，发证机关：巴市公安局交警大队，初次领证日期：2012年5月25日，有效期至2028年5月25日，本案鲁H88G03重型特殊结构货车驾驶人。

事发时，李*奎、岳*兵皆系巴中市鑫悦建材有限责任公司员工。

（三）车辆基本情况

号牌种类：大型汽车；号牌号码：鲁H88G03；车辆类型：重型特殊结构货车，品牌型号为：陕汽牌SX5250GJBGP5344，车辆识别代码：LZGCK2N41KB0965,2019年4月18日登记入户，检验有效期至2023年4月30日，机动车挂靠公司：梁山腾文运输有限公司，登记地址：山东省济宁市梁山县馆驿镇馆驿村村西车为巴中市鑫悦建材有限责任公司购买，用于企业自用。

（四）现场勘查情况

现场有肇事车辆1辆，重型特殊结构货车、号牌鲁H88G03，车辆有保险标志，且已打开照明灯。现场道路走向：东西；道路行政等级：县道；路面性质青；路表情况：干燥；事故现场无影响视线或行驶的障碍物，无道路隔离设施，无夜间路灯照明，勘验时，急救医疗部门和消防部门已到达现场，未发现涉及危物品，同时未发现存在涉嫌酒后、服用国家管制的精神药品、麻醉药品驾驶行为。

（五）善后处置及直接经济损失情况

1．善后处置。2022年7月31日，巴中市鑫悦建材有限责任公司与死者家属达成赔偿协议，本次事故未造成其他不良社会影响。

2．人员伤亡和直接经济损失。事故造成1人受伤1人死亡，直接经济损失98.895万元。

三、涉事企业事故报告情况

事故发生后，现场群众立即拨打120，110，119，进行应急救援处置，巴中市鑫悦建材有限责任公司后续向巴中市人社部门备案了该事故，进行工伤认定。22年9月27日，巴中市公安局巴州区分局将岳*兵涉嫌交通肇事一案移送巴州区人民检察院审查起诉，四川省巴中市巴州区人民法院出具《刑事判决书》（2022）1902刑初430号，岳*兵犯交通肇事罪，被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。

该事故是一起一般道路交通事故，同时是生产安全责任事故。事故发生后，道路交通主管部门交警大队立即接到了相关报告并赶赴现场进行处置，后续事故接责任人被移送检察院追究刑事责任。公司主要负责人岳天军因不熟悉生产安全事故报告流程和相关规定，认为只是一起道路交通事故，故未同步向应急管理部报告。在调查中，发现该企业主要负责人存在事故漏报行为，未发现刻意隐瞒行为。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

巴中先锋机动车司法鉴定所出具的车辆技术检验报告结果显示，事发车辆鲁H88G03转向系统安全技术状况、行车制动系统安全技术状况均符合国家标准GB58-2017相关规定。同时根据道路交通事故现场勘查笔录、勘验照片、尸体检验意见书、当事人陈述及证人证言等相关证据，认定岳*兵驾驶机动车操作不当，是成事故直接原因，承担本次事故全部责任。

（二）间接原因

巴中市鑫悦建材有限责任公司对驾驶员安全教育培训不到位，是造成本次事故的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组认定，巴中市鑫悦建材有限责任公司“7·14”事故是一起一般道路交通事故，同时是生产安全责任事故，且存在漏报行为。

五、事故发现问题及处理建议

（一）免于追究责任人员

岳*兵，原巴中市鑫悦建材有限责任公司驾驶员，因驾驶操作不当，违反“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）原则，导致发生本次事故造成李*奎1人死亡，承担本次事故全部责任。鉴于岳*兵已接受四川省巴中市巴州区人民法院的刑事判决，免于追究其行政责任。

（二）事故相关企业及人员

1．巴中市鑫悦建材有限责任公司，对驾驶员岳*兵“三不伤害”安全教育培训不到位，对本次事故发生负有责任。

该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，建议由巴中市巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，对其予以行政处罚。

2．岳天军，原巴中市鑫悦建材有限责任公司法定代表人，主要负责人。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对本次事故发生负有责任。

该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项的规定，建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项的规定，对岳天军个人予以行政处罚。岳天军同时存在事故漏报行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，建议由巴州应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（二）项的规定，对岳天军予以政处罚。

（三）行业监管部门及属地政府

1．经开区交通和城乡建设局。履行行业安全监管职责不力，在日常的安全检查中，未发现巴中市鑫悦建材有限责任公司未组织制定并实施本单位安全生产教和培训计划、对从业人员安全生产教育和培训不到位等问题。责成经开区交通和城乡建设局向经开区管委会作出深刻书面检查。

2．经开区兴文街道办事处。履行属地安全监管责任不到位，2022年事故发生前经开区兴文街道办事处对巴中市鑫悦建材有限责任公司检查2次，未发现巴中鑫悦建材有限责任公司未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、对从业人员安全生产教育和培训不到位等问题。责成经开区兴文街道办事处向经开区委会作出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

（一）强化道路隐患排查治理

各乡镇人民政府、街道办事处要定期开展道路安全隐患全覆盖排查，特别是对国省道与农村道路交叉口、公路隧道、桥梁、临水临崖、急弯、长下坡、施工段等危险路段进行集中排查。建立道路交通事故多发和严重安全隐患路段台账，制定隐患治理计划，并按期推进。

（二）压实安全生产主体责任

巴中市鑫悦建材有限责任公司要进一步加强职工安全教育培训，特别是对重点驾驶人员要强化管理，督促职工严格遵守安全生产操作规程，开展违章行为自自纠活动。要认真汲取本次事故教训，深植驾驶员“三不伤害”理念，提高货运源头管控水平。

（三）压实行业属地监管责任

经开区交通和城乡建设局要督促行业监管企业认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，认真吸取本次事故教训，督促企业严格落实安生产主体责任，定期开展安全教育培训和隐患排查治理，强化重点驾驶人员监管，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。经开区兴文街道事处要加大对辖区建材企业的巡查，落实属地责任，建立隐患整治清单，闭环管理、逐一销号。

扫一扫在手机打开当前页

主管：巴中市巴州区人民政府 主办：巴中市巴州区人民政府办公室 地址：四川省巴中市巴州区文庙街121号
联系电话：0827-5223221 网站标识码：5119020013 蜀ICP备12018279号-1 川公网安备 51190202000184

党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务