标题：万宁市和乐镇港北港海域“11·9”一般淹溺事故调查报告

索引号：77429274-8/2026-00026　　**分　　类**：市场监管、安全生产监管

发文机关：万宁市应急管理局　　**成文日期**：2026年06月18日

文 号：无　　**发布日期**：2026年06月18日

时效性：有效

万宁市和乐镇港北港海域“11·9”一般淹溺事故调查报告

2025年11月9日15点30分许，“琼万渔00626”船在开往作业海域时有一名船员（翁*优）落水，截止目前未找到该落水船员。为查清事故发生的经过、原因及性质，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》及《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》（中华人民共和国农业农村部令2012年第9号），市政府成立以市应急局、市公安局、市综合行政执法局、市农业农村局、市司法局、市总工会、和乐镇政府等人员组成的事故调查组开展事故调查工作，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明事故发生原因、经过、人员伤亡等情况，认定事故性质。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

“琼万渔00626”，船长10米，宽1.3米，玻璃钢材质、抗风等级5-6级，船舶所有人：翁*华。

（二）相关人员基本情况

翁*优，男，“琼万渔00626”船船员，经核实无船员证。系本次事故失踪人员。

翁*华，男，“琼万渔00626”船船东，持机驾长证。

二、事故经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年11月9日15点30分许，“琼万渔00626”船在开往作业海域时有一名船员（翁*优）落水。船长翁*华跳水施救无果后拨打110求助。

（二）事故应急处置及善后处理情况

接到事故报告后，万宁市政府组织应急、海警二站、农业农村、消防、和乐镇、蓝天救援队等单位立即前往现场开展搜救工作，市应急局出动19人次，派出蓝天救援队人员24人次，用小型无人机搜寻52架次，大型无人机搜寻4架次；渔民自发出动渔船和人员：截至12月1日，派出渔船24艘，人员50余人。同时沿海边巡查约30人；渔政部门：渔政部门出动渔船3艘次，并通知海上作业渔船配合搜寻；海警港北站:共出动船舶三航次，车辆一车次，人员共20人次；市消防救援大队： 2辆消防车9名消防员，一架大疆御三小型无人机，飞行次数3次；和乐镇派出镇、村共50余人次出动搜寻。截至日前还未寻找到落水者。市应急管理已报市政府终止大规模救援行动。

三、事故原因

（一）事故直接原因

经询问当事人员，事故调查组认为造成该起事故发生的直接原因是：翁*优在乘坐渔船前往作业点时未穿戴救生衣，导致落水后不能及时接受救援。

（二）事故间接原因

经调查取证，事故调查组分析认为造成该起事故发生的间接原因有:

1.翁*华招用未持有相应有效渔业船员证书的人员上船工作;

2.翁*华未尽到安全管理责任，未督促翁*优穿戴救生衣，未加强安全生产管理，及时消除事故隐患。

四、事故相关单位履职情况

“琼万渔00626”船船东翁*华招用未持有相应有效渔业船员证书的人员上船工作；在海上作业时未督促船员穿戴救生衣，未加强安全生产管理，及时消除事故隐患。

五、事故性质

经调查认定，该起事故是一起水上生产安全事故。

六、事故责任认定和处理意见

1.翁*优安全意识薄弱，未按要求穿戴救生衣是本次事故发生的直接原因。翁*优应该对本次事故负直接责任。鉴于其已在事故中失踪，建议不予追究其责任;

2.翁*华，男，“琼万渔00626”船船东，招用未持有相应有效渔业船员证书的人员上船工作；在海上作业时未督促船员穿戴救生衣，未加强安全生产管理，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国渔业船员管理办法》第三十条第二款“渔业船舶所有人或经营人，不得招用未持有相应有效渔业船员证书的人员上船工作。”及《海南省海洋渔船安全生产管理规定》第九条第一

款 “渔船所有人或者经营人应当履行下列渔业安全生产职责：（一）建立健全安全生产责任制；（二）组织实施国家有关安全规章制度和安全技术操作规程；（三）加强安全生产管理，及时消除事故隐患；（四）对船员进行安全教育和涉外法律、法规教育；（五）组织应急救援培训和演练；（六）及时、如实报告安全生产事故和遇险情况。”等的规定，建议万宁市综合行政执法局根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第二十七条“ 对渔业船舶水上安全事故负有责任的人员和船舶、设施所有人、经营人，由渔船事故调查机关依据有关法律法规和《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》给予行政处罚，并可建议有关部门和单位给予处分。”和《渔业港航监督行政处罚规定》第三十一条第一款第（三）项“违反港航法律、法规造成水上交通事故的，对船长或直接责任人按以下规定处罚：（三）造成一般事故的，予以警告，处以100元以上1000元以下罚款，扣留职务船员证书1至3个月。”以及《海南省海洋渔船安全生产管理规定》第二十四条 “违反本规定，有下列行为之一的，由沿海市县渔政渔港监督机关对渔船所有人或者经营人处2000元以上1万元以下罚款：（一）未按规定为渔船配备无线电通讯设备的；（二）未按规定履行渔船安全生产职责的”等规定对翁*华处以罚款。

七、事故整改和防范措施

（一）渔业主管部门要强化靶向执法与责任倒查：要以本次“未按规定穿戴救生衣”导致事故为警示，开展渔业安全生产专项执法行动，对辖区渔船救生衣配备、船员穿戴落实情况实现100%全覆盖检查，对违规行为严格依据相关法律法规从重处罚，同步倒查船东主体责任与船员履职责任。

（二）涉及渔业作业的属地政府要深化宣传教育与社会共治：通过发放安全告知书、播放警示教育片、渔村宣讲等多形式，普及救生衣穿戴的强制性要求与事故危害，营造“穿救生衣就是保生命”的安全氛围；设立违法违规行为举报渠道，鼓励群众参与监督，对查实的举报给予奖励；同步完善应急处置机制，加强乡镇应急救援力量建设，提升事故快速响应与救援能力，最大限度降低伤亡损失。

调查组成员签名：

万宁市和乐镇港北港海域“11·9”一般淹溺事故调查报告

2025年12月30日

分享到：

中文域名：万宁市人民政府.政务 备案号：琼ICP备2025064324号-2

政府网站标识码：4690060010 琼公安备46900602000128号